





Переустановить заготовку

Содержание переходов

Резец проход. упорн.

Резец проход. цпорн.

Сверлить 4 отв. М4

14 Центровать 4 отв. М4

Операция 10: токарная с ЧПУ

√ *Ra 1.25* 

√ *Ra5,0* 



