

PROCÉDURE DE TRAVAIL

ATELIER-TRANSPORT-001

PROCÉDURE POUR LES TRANSPORTS À LA MINE ÉLÉONORE

OBJECTIF

L'objectif de cette procédure est de définir des méthodes sécuritaires pour les transports d'équipements et de matériel à la mine Éléonore

APPLICATION

Cette procédure s'applique à tous ceux qui participent à l'organisation des transports et à ceux qui exécutent leurs chargements-déchargements.

INTERPRÉTATION

Le personnel ayant l'autorité pour l'interprétation de ce document est le directeur de l'entretien. Toute demande de modification, révision ou de mise à jour doit être faite auprès de cette personne.

RESPONSABILITÉS

Le chauffeur doit respecter cette procédure en tout temps. Le contremaître-général doit faire respecter la procédure au site. Le superviseur de l'atelier doit respecter la procédure dans l'organisation du transport

PROCÉDURE

- 1- Passeport vaccinal obligatoire pour le chauffeur;
- 2- **Le contremaître-général au site doit être averti** du moment du départ du transport **48 heures à l'avance** par le superviseur de l'atelier;
- 3- **12 heures d'avance**, le chauffeur doit avertir le contremaître-général de l'heure prévue d'arrivée ;
- 4- Le contremaître-général et le superviseur de l'atelier doivent s'assurer que le déchargement et le chargement des équipements au site ne nécessitent pas de procédures spéciales;

PROCÉDURE POUR LES TRANSPORTS À LA MINE ÉLÉONORE

- 5- En arrivant à la guérite :
 - a. Le chauffeur doit avertir le contremaître-général dès son arrivée;
 - b. Le chauffeur doit respecter les consignes des agents de la guérite;
 - c. Pour les transports autres que MRI, le contremaître-général escortera le transport jusqu'au 53 pieds de SYNEE;
 - d. Le stationnement du transport ne doit pas nuire à la circulation.
- 6- Le contremaître-général ramènera le chauffeur aux bureaux de SYNEE :
 - a. Réunion de sécurité à partir du tableau des risques mortels avec le chauffeur;
 - b. Un A-3 devra être fait pour le **déchargement autre** que des conteneurs de matériel rouge-MRI ou de palettes, ou qui ne se décharge pas avec la chargeuse à fourches;
 - c. Signature d'un formulaire de réunion de sécurité par le chauffeur et le contremaître-général avec le contenu de la réunion.
- 7- Le chauffeur sera ramené au 53 pieds pour le déchargement-chargement;
- 8- Un contremaître-général ou un superviseur doit être sur place durant toutes les opérations de déchargement-chargement;
- 9- Pour les transports autres que MRI, le contremaître-général escortera le transport jusqu'à la guérite.



Karl Béchard
Directeur de l'entretien