序号 (学号): 0121618380615

或溪狸**工**太穿 电工实习报告书

实习类别	电工电子实习B
实习地址	3-111
学 院	物流工程学院
专业	机械设计制造及其自动化
班 级	机设1606
姓 名	付清晨
指导教师	邓轶

2018 年 12 月 26 日

序言

随着现代社会科学技术日新月异的发展,电工与电子技术无论从深度上还是从广度上已越来越深入到各个行业。机电一体化、电气工程、电子信息等新技术的应用引导着各行各业的发展方向,而其涉及面则已遍布社会的各个角落。

电工与电子技术在社会经济中的决定性作用要求我们掌握足够 的电学常识以理解许多设备的工作原理,从而可以开发出更新的更 先进的产品。

作为电工与电子技术的实践课,电工实习不仅让学生提高了动手能力,增强了对电学知识的理解,也让学生有机会从实践中发现问题,解决问题,增加了我们应用和创新的机会,同时,这种实践性环节在本科生学习中必不可少,实习效果的好坏,直接影响着对相关课程的学习,因而要求在实习过程中多动手,多思考,在对基本原理理解的基础上,敢于发现问题,提出问题,积极地解决问题,勇于创新。

1-1.人体触电知识

- 1、人体是导电的。-旦有电流流过时,将受到不同程度的伤害
 - 1一)人体触电有电池击和电伤两美
 - 1. 电击: 是指电流流过人体所产生的内伤。它可以造成肌肉抽搐。 内部组织损失伤,造成农热发麻神还麻痹等.严重的将引起昏 建宝息 甚至心脏停跳, 血液循环终止而死亡。通常说的 触电、就是电击
 - 2. 电伤: 是指由电流的热效应引起的伤害。主要是电弧灼伤造 成的皮肤江肿,烧焦或皮下沮炽损州伤、烙伤就是电流热效 应引起的

1 21. 人体触电方式

- 1.单相触电:最常见的触电方式、人体-部分接触带电体的同时。 另一部分与大地或零汽相连,通过人体形成回路
- 2.两相触电:人体分别触碰到三相电源的两根相线而触申 3 跨步电压触电: 雷电流入地时 戏高压汽断落到地时 会在接地 点周围形成强电场。其电位分布从接地点、为圆心向周围扩散。 逐步降低 在不同的位置形成电位差。当人进入这个区域,两 只聊之间的电压价为跨步电压
- 4.是浮电压触电:变压器的副边,电压零汽不接地,且浇温 间不漏电时的电压你为是浮电压, 在电视等有变压器设备 中常会用到

3. 电流伤害人体的因素

1.电流大小

0-0.5 mA 人体无感觉

0.5-5mA 手有核麻的感觉

5-30mA 接触数分钟后会呼吸困难、血压升高

30-50mA 强烈的冲击感

50-200mA 接触部位会留下电流通过的痕迹

> 200 mA 心脏会实然停驰.触电着会自选甚至死亡

2.电压高低

70%以上死亡均为250~以下的低压触电造成,以人体电阻1亿 it. 220/IK=220 mA 盯可导致触电者死亡

3.频平高低 40-60Hz均率的电对人体最为危险 均率上升,危险反而下降 4.时间长短:接触带电体的时间

5.不同略径:根据带电体的位置 若电流通过心脏栅形成回路,最 易致人死亡。电流从右手入左脚接地成口路最危险

6.人体体质和健康状况、女性比男性更易受伤害、小孩比成年人更易 受伤害 醉洒麻疲劳发生触电,会造成更大伤害

7. 人体电阻

电阻越大,伤害越轻 人体电阻约 1-2ks

1-2安全电压

不举任何的护政金多人体接触举电体时,对人体各组只均不会造成任何伤害的电压值,你为安全电压。它通常是通过人体的允许电流和人体电阻的 来积 在不同场合,人体能私爱的安全电压就是不同的 1.人体电阻

人体用质层电阻约为10-100 ks2. 但易吸坏. 人体电阻通常约为1-2ks2 且人体接触电压越高人体电阻会按非线性规律下降

2 人体允许电流

触电后 人体能够自行摆脱电源 解除触电危害的最大电流值 連常情 况下,男性为9mA 女性为6mA 这里所说的不是人体长时间承受电流 3安全电压值

我国规定,12V,24V和36V为安全电压级别。即使是安全电压对一些人 也不是绝对安全,与现实状况,触电时间长短工作环境、人与帝电体 接触面积及压力均有关、因此就算安全吞压力也不能粗心、

1-3 触电原因及预污

触电包括直接触电(直接接触次过分接近带电体)和间接触电(接触到平 时不带电图故障带电的金属导体)

1.触电常见原因:①浅路架设示合理。②电气操作制度不严格不健全 ③用电设备不合安求①用电不谨慎

2. 预防触电措施

- 1.也家措施:沧家材料的选用必须与家电气设备的工作电压、工作环 境和证行条件相解符
- 2. 用护措施、采用用护装置将带电体师, 泡开来以杜绝不安全因手。 屏护装置区有安善的接地、足够的强度、耐火和村丛
- 3. 间距措施、滞申、体与地面、其它设备其中、带电体间、应有安全间隔

1-4 触电急救

当有生脓电,最主要的是应该尽快止触电者脱离带电体

- ①千断电源 ②若触电者己龄倒在地,可用干燥免费、料触电者证离地面。
- ③ 了用于煤的木棒将触电着于上举电体批开的若干上有净、像导发、了将 电源接地 止开关此闸

万用表又称多用表、三用表、复用表、是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电压、实流电压、电阻和音频电平等,有的还可从测文流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数,是一种简单实用的测量仪器。作为一种多用途电子测量仪器,一般包括安培计、电压表、欧姆计等功能。

万用表的使用方法

- (1) 在使用万用表之前,应先进行机械调零"即在没有被测电量时,使用万用表指针指在零电压或零电流位置上。
- 四在使用万闸表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分,这样一方面可以保证测量的准确。另一方面也可以保证人身安全
- ()在测量某一电量时,不能在测量时间时换档,尤其是在测量高电压交大电流时,更应注意。否则会使万用表损坏。如需换档,应先断开表笔,换挡后再去测量。
- 47万用表在使用时,必须水平效置,从先造成误差。同时,还要注意到避免外界磁场对万用表的影响
- (5)万甲表使用完毕,应将转换开关置于灾流电压的最大档。如长期不用,还应将万甲表内部电池取出,从危电池、腐蚀其灾器件。

手 工 焊 接 与 装 配

施焊工艺

- 1. 准备好焊锡兰和烙铁。此时特别强调的施烙铁头要保持干净,即可沾上焊锡
- 2. 加热焊件
- 3.将烙铁接触接点,注意首先要保持烙铁和各部分加热焊件,例如印制板上引线和焊盘都使之受热,其次要注意让烙铁头的扁平部分(较大部分)接触热容量较大的焊件,烙铁头的侧面或边缘部分接触热容量较小的焊件,从保持焊件均匀受热
- 4.熔化焊料
- 5.当焊件加热到能熔化焊料的温度后将焊丝置于焊点,焊料开始焊化并润湿焊点。
- 6 移升焊锅
- 7. 当煤化,一定量的焊锡后将焊锡兰格开
- 8 移开烙铁
- 9.当焊锡完全物份润湿焊点后移开烙铁,注意移开烙铁的方向立该是45°

焊接要求

- 1.良好的可焊性
- 2. 焊件表面应保持清洁
- 3. 使用合适的助焊剂
- 4. 焊件加热到适当温度
- 5. 把握合些的焊接时间
- 6. 电气性能良好
- 7. 较高的机械强度
- 8. 焊料适量
- 9. 焊点表面光壳均匀
- 10. 悍点没有毛刺,空隙
- 11. 焊点表面清洁

声光控延时开关元件测量

一. 固定电阻的测量

序号	代号	标称值	允许误差	欧姆档量程	测量值	绝对误差	适用判断	备注
1	RI	150KV	5/,	X lok	150kU	0	适用	
2	R2	47ks2	5/.	×10k	45kΩ		适用	
3	R3	47ks	57.	xIOK	45ks		适用	
4	R4	2.2MN	5/.	x 10 k	2.1MS2		适用	
5	R5	IMS	5/.	x lok	IWU	0	用书	
6	R6	10kJ	5%	xlk	10.5ks		适用	
7	RT	470K2	5%	XIOK	480kN		适用	
8	R8	5.1Ms	5/,	xlok	2WV		垣 用	
9								

二. 光敏电阻的测量

代号	规格型号	图形符号	欧 姆 档	ß	且值	适用判断
			量程	有光	无光	
RG	625A	- + +	x lo	3000	and to	法用
	V= //\		X10K	300V	300 kV	适用

三. 驻极体的测量

代号	规格型号	图形符号	欧姆档量程	指针摆动情况	适用判断	备	注
BM	54 ±2dB	阜	RX100	拍打驻极体指针摆	适用		

四. 整流二极管的测量

代号	规格型号	欧姆档量程	PN 结正向电阻	PN 结反向电阻	适用判断
VDI	1N4007	×I	5 Ω	00	追 用
VD2	1N4007	X I	20	00	适用
VD3	1N4007	1 1	5n	<i>∞</i>	适用
VD4	104007	X	5Ω	∞	唐月
VD5	114007	X)	5 <u>U</u>	80	适用
					1

五. 单向可控硅的测量

代号	规格型号	元件符号	管脚顺序	欧姆档测量	测量结果	适用判断
T	100-6	+ \	KGA	ΧI	2 p W	造用

六. 电解电容的测量


代号	规格型号标称值	欧姆档量程	测量结果(有无漏电短路)	*# III WILKE
CZ	10m/10V	XIOK		适用判断
(3			无漏电短路	世 用
	10h/101	XIOK	无漏电短路	适用

收音机元件清单


位号	元件符号	元件规格	元件名称(电阻标注色环编码)	数量
VT1.2.3		9018	三极管	37.
VT4		9014	三极管	10
VT5.6		9013H	三极谱	20
LED			发光管	1年3个
TI			磁棒线圈	1套
T2.3.4		江白黑	中间	3/
T5			输入变压器	竹
BL			杨岩	14
R6.8.10		10027	电阻器 (棕黑棕金)	37
R7.9		1202	电阻路(棕红标金)	27
RII,2		3302.1.8K	电阻器 (橙橙棕金、棕灰红金)	各一只
R4.5		30k.100k	电阻器(機黑機金、棕黑黄金)	各一只
R3.1		120K.200K	电阻器(禁江黄金、红黑黄金)	为一只
RP		5K	中位岩	17,
		0.47 µF	申解电容	[2]
C6 C3		10 MF	电解电容	14
c8.9		100 MF	老解电容	27
1		682.103		各口只
C2.1		223	电光片电容	37.
C4.5.7		223	双联电容	18
CA			耳机拉座	3P. 1P. 1
-J			收音机前盖	1/2
		1	收音机方盖	个
			刻度板、青窗	各小个
			汉联恢盘	1/2
			申位器拔盘	1
				个
			领棒支架 (一年) 中的长	121
			# 15 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	142
		2 ()	サルナスオリー	1/1
		314	ASCIEMINE	16 1套 4根
	-) + 1K - 1/2	71R
			以来/文化图 ***) ¥÷
			伊利电路板 电原理图及装配 说明 电池正衡极片 连接号线 双联及恢复螺丝	3粒 1粒 1粒
			自攻螺丝	112

超外差式收音机

收音机的工作方框图



收音机各极工作原理及作图



通过这一段时间的学习,我收获了俱很多,学习到了很多知识。 拓宽了自己的视野。

实践果让我收获最大的就是提高了我们的动手能力,让我知道3所见与价做的差距,也知道了如何从简单的电路变成实实在在的物品。在实了中,有些焊盘的间距很小,很容易就会焊在一起,但是我还是完成3任务。这久实验还让我提高了解决问题的能力,例如在声光开光中驻极体是没有引脚的,但通过焊锡和之前的引脚焊料及接了一个引脚,成功地解决了问题

除了提高的手能力,我学会了基本的焊接技术,电路的检验与调试知道了电子产品的装配过程。还学会了电子工件的识别及后量检验。这为我们从后的工作打下了良好的基础,对我们用的理论学习产生了积极的作用。

这次电工实训,也培养了我们胆大、心烟、莲篮的工作作风、龙的来说,这次的实习是一个非常军贵的经验。此我们能够接触到生活中实际,存在的电路,并试着排查问题,进行一些简单的处理。对从后的生活学习起到了一定的积极区去、深化了我对课本知识的了解。运用。让我真正地做到了发现问题,提出问题、解决问题的自主学习在实践中找到问题的所在,并运用自己的知识过解释,与同学互帮互助,共同探讨共同进步

同时,这次电工实习也培养了我们团临协作的团队精神,感射学校 给我们还次实习机会

收音机元件测量表

四、晶体三极管测量

Lat. C.		Tri CI		欧 姆 量 程×1K					
序号	代号	型号	be 正向电阻	bc 正向电阻	be 反向电阻	bc 反向电阻	万用表 hFE		
1 .	VTI	9018	1412	14 ks	~	∞	90		
2	VT2	9018	13ks	13ks	∞	∞	90		
3	V T3	9018	13kn	13KV	80	~	90		
4	VT4	9014	10 \$2	10 kJ	∞	₹	180		
5	YT5	9013H	1012	10102	∞	∞	300		
6	VTb	9013H	10 1/2	lokU	%	∞	30 0		
7									
8		1							
9									

五、电感器件(变压器)的测量

序号	代号	名 称	型号	欧姆档 量 程	连续示意图	初级内阻 (欧姆)	次级内阻 (欧姆)	初、次极间 有无短路
1	TI	成棒戏图		×IΩ		9	2	J.
2	T2	中国	江	×IV		3	0.5	た
3	T3	4 3	自	×IU	•	4.5	.0	无
4	T4	中国	黑	* 12		5	1	元
5	T5	输入变压器		×1027		240	120	to
.6								
7	<u> </u>							

六、扬声器测量

扬声器代号	标称值	欧姆档量程	测量值	试听声音情况
BL	80	XIV	102	正常

七、收音机各级电流的测试

I_A	I_B	I_C	ID	整机电流	备 注
0.5 mA	ImA :	3.74mA	3.78mA		£

八、收音机静态工作点的测试

	变频级 VT1	中放級 VT2	检波 VT3	低放级 VT4	功放级 VT5	功放级 VT6	整机电压	备	—— 注
V_E									
V_B			,						
Vc									

收音机元件测量表

一、固定电阻测量

序号	代号	标称值	允许误差	欧姆档量程	测量值	绝对误差	适用判断	备 注
1:	RI	500 KJ	5%	×IOKU	190ks	1062	适用	
2	R2.	1.812	5%	×1001×	1.8kV	0	适用	
3	R3	120 kJZ	5%.	x 10/75	130kV	10KD	不适用	
4	R4	30ks	5%	× 1kv	30ks	0	适用	
5	R5	100KD	5%	* loks	IIοkΩ	10k2	不适用	
6	Rb	1000	5%	× 102	1002	0	适用	
7	RT	1500	5%	×107	13052	102	不适用	
8	R8	1000	5%	×102	10012	0	适用	
9	R9	12052	5%	×10Ω	130 12	102	不适用	
10	RIO	1000	5%	× 101	1000	0	适用	
11	RH	330s.	5/.	* 102Z	340 s	102	使用	
12	212							

二、可变电阻(电位器)测量


序号	15.51-1 4.	图形符号	欧姆档	固定阻值 <i>H</i> ₁₂	· 可调阻值		4~5 通断	
一片写	标称值		量 程		R ₁₃	R ₂₃	是否可靠	
1	5ks		×1000	5.5ks	1.8kD	3.8kV	可靠	

三、固定电容测量

序号	代号	标称值	额定工作 电 压	欧姆档 量 程	有无击穿、 漏电、失效	适用判断	备注
10	-C3	IOMF	25 V	×10k	七	适用	
2	Cb	0.47 MF	50 V	XIOK	F	适用	
3	C.8	100MF	100	xiok	无	适用	
4	·c9	100 MF	IOV	XIOK	无	. 适用	
5	T		·				
6	€2		-	,			
7	C4						,
8	CF			,			
9	#				-		
10	-						
11							
12							
13							

制作过程

1.光控开关电原理图



2.光控开关电路板图

