

ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107544000108 เลขที่ 1120015449

เรื่อง จัดจ้างตรวจสอบงานก่อสร้างสำหรับงานโครงการและงานปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร

จัดจ้างตรวจสอบงานก่อสร้างสำหรับงานโครงการและงานปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

สถานที่ส่งมอบ ณ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง เลขที่ 555 ถนน สุขุมวิท ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมือง จังหวัด ระยอง 21150

กำหนดส่งมอบ <u>จำนวน 12 งวด</u> ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 30 เมษายน 2565

ตามเงื่อนใจรายละเอียดรูปแบบและเอกสารแนบท้ายแจ้งความ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแจ้งความ ดังนี้

- รายละเอียคตามข้อกำหนด ปตท.	1 ชุด
- ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ	1 แผ่น
- ตัวอย่างแบบสัญญาค้ำประกันธนาคาร	1 แผ่น
- แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนผู้ค้า ปตท.	1 ชุด
- คำรับรองการมีคุณสมบัติในการเข้าทำธุรกรรมกับ ปตท.	1 แผ่น
- ตัวอย่างสัญญามาตรฐานของ ปตท.	1 ชุค

กำหนดฟังคำชี้แจงพร้อมกันที่ <u>VDO Conference Microsoft Team</u> วันที่ <u>24 กุมภาพันธ์ 2564</u> โดยลงทะเบียนเข้าฟังคำชี้แจง เวลา 10:00 ถึง 10:15 น.

และชี้แจง เวลา <u>10:15</u> น. (ผู้ชี้แจง นาย หิรัณย์ เวชวิทย์วรากุล รหัสพนักงาน <u>480042</u> โทร <u>038-676413 (hirun.w@pttplc.com)</u>) หากไม่มาฟังคำชี้แจง ปตท. จะถือว่า ผู้นั้นสละสิทธิ์ในการเสนอราคาและไม่มีสิทธิ์ในการเสนอราคา กำหนดยื่นซองราคา ซองหลักฐาน ซองเทคนิค ในวันที่ <u>08 มีนาคม 2564</u> เวลา <u>09:00-15:00</u> น. ณ สถานที่ดังนี้

- แผนกจัดหาพัสดุ ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุโรงแยกก๊าซ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปตท. เลขที่ 555 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อรายละเอียดได้ในราคาชุดละ _- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 09:00 -17:00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ (หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด หากผู้ค้าประสงค์เข้าร่วมประมูลขอให้แจ้งผ่าน Email : prangchanok.p@pttplc.com ภายในวันที่ที่กำหนดบนหน้าประกาศ โดยระบุเลข PR No. และ Email ผู้แทนบริษัทที่จะเข้ารับฟังคำชี้แจงด้วย (** ผู้ค้าไม่ต้องมาลงทะเบียนรับแบบ ณ แผนกจัดหาพัสดุแล้ว **)) ณ สถานที่ดังนี้

- แผนกจัดหาพัสดุ ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุโรงแยกก๊าซ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปตท. เลขที่ 555 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 (นางสาวปรางชนก ปาลกะวงศ์ โทรศัพท์ 038-676178)

ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

(นายกฤษรา คงนวล) ผู้จัดการแผนกจัดหาพัสดุ แผนกจัดหาพัสดุ



ע			
ข์เ	กกั	าห	นค

(Terms Of Reference: TOR)

เรื่อง : จัดจ้างตรวจสอบงานก่อสร้างสำหรับงานโครงการและงานปรับปรุงเปลี่ยนแปลง					
จัดทำโดย : นายหิรัณย์ เว	ชวิทย์วรากุล	วันที่จัดทำ : 04 กุมภาพันธ์ 2564 Rev.3 SAP PR No.1120015449		หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วน	วิสวกรรมเทคนิค
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง					
	-		-		
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy

ขอบเขตของงาน (TOR)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปเรียกว่า ปตท. มีความประสงค์จะจ้าง ตรวจสอบงานก่อสร้างสำหรับงาน โครงการ และงานปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อควบคุมงาน โครงการก่อสร้างต่าง ๆ ที่หน่วยงาน วก.วบก.เป็นผู้คูแล เป็นไปตามกฎระเบียบ ค้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) จำนวน 1 งาน โดยมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์ในการจัดหา

เพื่อควบคุมงาน โครงการก่อสร้างต่าง ๆ ที่หน่วยงาน วก.วบก.เป็นผู้ดูแล เป็นไปตามกฎระเบียบค้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)

2. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- 2.1 ต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพประกอบกิจการตามที่เสนอ
- 2.2 ต้องไม่เคยถูก ปตท. บอกเลิกสัญญาใดๆ อันเนื่องมาจากการกระทำโดยทุจริต
- 2.3 ต้องไม่เป็นคู่ความในคดีใดๆ หรือคู่พิพาทในข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการใดๆ กับ ปตท. ไม่ว่าจะเป็นผู้ค้ารายที่ได้ขึ้น ทะเบียนผู้ค้าไว้กับ ปตท. หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่คดีหรือข้อพิพาทนั้นถึงที่สุดแล้ว ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอตามข้อ 2.2 และ 2.3 ให้รวมถึงหุ้นส่วนหรือกรรมการของผู้ยื่นข้อเสนอด้วย
- 2.4 ต้องไม่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งถูกขึ้นบัญชีผู้ทิ้งงานของ ปตท. และไม่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ ในรายชื่อผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- 2.5 ต้องเป็นรายเดียวกับผู้ซื้อ/รับเอกสารเสนอราคาจาก ปตท. และจะ โอนสิทธิ์ให้ผู้ประกอบการรายอื่นเสนอราคาแทน ใน่ได้

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาเป็นกลุ่มบุคคลในลักษณะ Partnership / Consortium / Joint Venture จะต้องมีสมาชิกในกลุ่ม
รายใครายหนึ่ง เป็นผู้ซื้อ/รับเอกสารเสนอราคาจาก ปตท. ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่มีลักษณะเป็น Partnership /
Consortium / Joint Venture ดังกล่าว จะต้องรับผิดชอบต่อ ปตท.ในฐานะลูกหนี้ร่วมด้วย
(หมายเหตุ การเสนอราคาเป็นกลุ่มบุคคลในลักษณะ Partnership / Consortium / Joint Venture นั้น จะต้องมีการ
ระบุไว้โดยเฉพาะเจาะจงในรายละเอียดการจัดซื้อ/จัดจ้าง (TOR) ว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวสามารถเข้าร่วมการเสนอ
ราคาได้)



עפ			
ข้อ	กำ	ให้	นค

(Terms Of Reference: TOR)

เรื่อง : จัดจ้างตรวจสอบงานก่อสร้างสำหรับงานโครงการและงานปรับปรุงเปลี่ยนแปลง						
จัดทำโดย : นายหิรัณย์ เว	ชวิทย์วรากุล	วันที่จัดทำ : 04 กุมภาพันธ์ 2564 Rev.3 SAP PR No.1120015449		หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วน	วิศวกรรมเทคนิค	
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง						
•	-		-			
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy	

- 2.6 ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ปตท. ณ วันประกาศประมูล หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมูลครั้งนี้
- 2.7 ต้องไม่เคยได้รับการภาคทัณฑ์หรือถูกยกเลิกการจัดจ้าง เนื่องจากส่งของไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด หรือไม่ปฏิบัติ ตามกฎความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ปตท. (หรือคลังปิโตรเลียม ภาคตะวันออกหรือโรงกลั่นน้ำมันหรือโรงงานปิโตรเคมี อื่นๆ)
- 2.8 ต้องแนบเอกสารหนังสือคำรับรองการมีคุณสมบัติในการเข้าทำธุรกรรมกับ ปตท. ทุกครั้งที่เสนอราคา
- 2.9 ผู้เสนอรากาจะต้องทุนจดทะเบียน ไม่ต่ำกว่า 5,000,000 บาท
- 2.10 ผู้เสนอราคาต้องไม่เคยได้รับผลประเมินหลังส่งมอบสินค้าและบริการประจำปี ในระคับควรปรับปรุง (D) ของสาย งานแยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี
- 2.11 ผู้เสนอราคา ต้องมีประสบการณ์ในการจัดหาบุคลากร สำหรับปฏิบัติงานในพื้นที่โรงแยกก๊าซฯ, โรงไฟฟ้า, โรงกลั่น น้ำมันหรือโรงงานปิโตรเคมี ที่มีมูลค่างานไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท ในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีย้อนหลัง อย่างน้อย 2 งาน นับถึง วันที่เสนอราคา

3. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ในการยื่นข้อเสนอผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดเอกสารใส่ซองปิดผนึกให้เรียบร้อยโดยแยกเป็นแต่ละซองคังนี้

(3.1) ซองคุณสมบัติของผู้ค้า

- 3.1.1 กรณีเป็นร้าน ให้แนบสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมทั้งให้เจ้าของหรือผู้จัดการ ร้านลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตรา (ถ้ามี) ของร้านด้วย
- 3.1.2 กรณีเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบหลักฐานหนังสือรับรองการจดทะเบียนของ กระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับถัดจากวันรับรองจนถึงวันยื่นซองใบเสนอราคา และหากหลักฐานดังกล่าวไม่ใช่ ต้นฉบับ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจะต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตรา (ถ้ามี) ของ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนด้วย
- 3.1.3 ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลหรือองค์กรอื่นๆ เช่น มหาวิทยาลัย สมาคม มูลนิธิ ให้ยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติของผู้ ยื่นข้อเสนอที่รับรองโดยหน่วยงานราชการ
- 3.1.4 กรณีเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบหนังสือรับรองของสถานทูตไทย หรือกงสุล ไทย หรือทูตพาณิชย์ไทย รับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และอำนาจในการทำนิติกรรมของนิติบุคคลนั้น ตามกฎหมายของ



ע	0			
ข้อ	กำ	ให้	น	ନ

(Terms Of Reference: TOR)

เรื่อง : จัดจ้างตรวจสอบง	านก่อสร้างสำหรับงานโคร	งการและงานปรับปรุงเปลี	กี่ยนแปลง		
จัดทำโดย : นายหิรัณย์ เว	ชวิทย์วรากุล	วันที่จัดทำ : 04 กุมภาพันธ์ 2564 Rev.3 SAP PR No.1120015449		หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วน	วิศวกรรมเทคนิค
		ระบบมาตร	ฐานที่เกี่ยวข้อง		
	-	-	•		
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy

ประเทศที่นิติบุคคลนั้นก่อตั้ง และจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอนั้นได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้นแล้ว

- 3.1.5 ในกรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันร้านหรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ลงนามในใบเสนอราคา และ/หรือให้ยื่นข้อเสนอ จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจโดยระบุการมอบอำนาจไว้ให้ถูกต้องและชัดเจน
- 3.1.6 สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในใบเสนอราคาเอง) หรือ สำเนาบัตรประชาชน /สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้ มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีมีการมอบอำนาจ)
 - 3.1.7 ในกรณีที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้จะต้องแนบสำเนา ภพ. 20 ด้วย
 - 3.1.8 เอกสารหนังสือคำรับรองการมีคุณสมบัติในการเข้าทำธุรกรรมกับ ปตท.

(3.2) ซองเอกสารเทคนิค

- 3.2.1 เอกสารแสดงคุณสมบัติของผู้ค้ำตามข้อ 2.11
- 3.2.2Project Organization โดยต้องระบุชื่อตัวบุคคลที่จะส่งมาปฏิบัติงานดังกล่าวตามตำแหน่งและคุณสมบัติที่ ปตท.ระบุไว้ในหัวข้อ 10.8 และยืนยันว่า ถ้าผู้เสนอราคาได้รับการว่าจ้างจะจัดจ้างบุคคลตามรายชื่อที่เสนอใน Project Organization Chart มาปฏิบัติงานจริง ในกรณีสุดวิสัยที่ไม่สามารถนำบุคคลที่ได้เสนอใน Project Organization Chart มาปฏิบัติงานได้ ผู้เสนอราคาจะต้องจัดหาบุคคลที่มีประสบการณ์ ความสามารถเท่าเทียมกัน มาทดแทน โดยจะต้องแสดงหลักฐานที่ เกี่ยวข้องบุคคลนั้น เช่นเดียวกันกับขั้นตอนการ พิจารณาด้านเทคนิค และต้องผ่านการรับรองจากผู้ควบคุมงานของ ปตท.ก่อนจึงจะได้รับอนุญาตให้เข้ามาปฏิบัติงาน
- 3.2.3......CV (Curriculum Vitae) หรือ Certificate ของบุคคลที่ปรากฏชื่อตาม Project Organization ประวัติการผ่านงาน โดย Resume จะต้องมีหลักฐาน ที่สามารถสอบกลับได้ว่า บุคคลตามรายชื่อใน Resume นั้น มีคุณสมบัติตามลักษณะของงานในหัวข้อ 10 ซึ่งในเบื้องต้น ปตท.จะพิจารณาเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อยืนยัน

(3.3) ซองใบเสนอราคา

- 3 3 1 ใบเสบอราคา
- 3.3.2 ใบรายละเอียดการคำนวณราคาแยกตามแต่ละตำแหน่งงาน

4. การเสนอราคา



עפ	0			
ข้อ	กำ	เห	น	ଡ

(Terms Of Reference: TOR)

				I		
เรื่อง : จัดจ้างตรวจสอบง	านก่อสร้างสำหรับงานโคร	าการและงานปรับปรุงเปลี	ลี่ยนแปลง			
จัดทำโดย : นายหิรัณย์ เว	ชวิทย์วรากุล	วันที่จัดทำ : 04 กุมภาพันธ์ 2564 Rev.3 SAP PR No.1120015449		หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วน	บวิศวกรรมเทคนิค	
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง						
	-		-			
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy	

- 4.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกรอกราคาต่อหน่วยหรือต่อรายการและราคารวมลงในใบเสนอราคาโดยใช้แบบฟอร์มใบเสนอ ราคาของ ปตท. หรือ ใช้แบบฟอร์มใบเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอเอง โดยจะต้องมีเนื้อหาตามแบบฟอร์มใบเสนอ ราคาของ ปตท. เช่น วันที่เสนอราคา ชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ เรื่องที่เสนอราคา ราคาต่อหน่วยหรือต่อรายการ และราคา รวม ข้อความยอมรับการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ ปตท. เป็นต้น โดยต้องเป็นราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและต้อง เสนอราคาเป็นเงิน THB รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วจนกระทั่งส่งมอบโดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องกรอกจำนวนเงินเป็น ตัวเลขและตัวหนังสือลงในใบเสนอราคาให้ชัดเจนในกรณีที่มีการขูดลบ หรือขีดฆ่า ต้องลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจ และประทับตรากำกับ (ถ้ามี) หากราคาต่อหน่วยหรือต่อรายการ ไม่ตรงกับราคารวม หรือตัวเลขกับตัวหนังสือไม่ ตรงกัน ให้นำบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับ ทั้งนี้ ราคาที่เสนอจะต้องยืนราคาตาม เวลาที่ ปตท. กำหนด โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถัดจากวันที่เสนอราคา และเมื่อผู้ยื่นข้อ เสนอทำการยื่นข้อเสนอตามข้อ 3 แล้ว จะถอนคืนไม่ได้
- 4.2 เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว ปตท. จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดย เด็ดขาด
- 4.3 คณะกรรมการจัดหาสินค้าของ ปตท. จะคำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า มีผู้ยื่นข้อ เสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใคเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการจัดหาสินค้าของ ปตท. จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มี ผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

5. หลักประกันซองในการเสนอราคา

ในการเสนอราคาครั้งนี้ ไม่มีการวางหลักประกันซองเสนอราคา

6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

- 6.1 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนองานครั้งนี้ ปตท. จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา
- 6.2 ปตท. จะพิจารณาจากราคารวมต่ำสุด
- 6.3 หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบ ถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเสนอราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 คณะกรรมการจัดหาสินค้าของ ปตท. จะไม่รับพิจารณาข้อ เสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะ



עפ	0			
ขอ	กำ	าห	น	ନ

(Terms Of Reference: TOR)

เรื่อง : จัดจ้างตรวจสอบงานก่อสร้างสำหรับงานโครงการและงานปรับปรุงเปลี่ยนแปลง						
จัดทำโดย : นายหิรัณย์ เว	ชวิทย์วรากุล	วันที่จัดทำ : 04 กุมภาพันธ์ 2564 Rev.3 SAP PR No.1120015449		หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วน	เวิศวกรรมเทคนิค	
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง						
	•	•	•			
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy	

เฉพาะของงานที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ ปตท. กำหนดในส่วนที่มิใช่ สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิด พลาดเล็กน้อย คณะกรรมการจัดหาสินค้าของ ปตท. อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

- 6.4 ปตท. สงวนสิทธิ์ ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโคย ไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อ ไปนี้
 - (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้ชื้อหรือผู้รับเอกสารงานประมูลของ ปตท.
 - (2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในขอบเขตของงานที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิด ความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
- 6.5 ปตท. จะพิจารณายกเลิกการประมูลงานและลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการ กัดเลือกหรือไม่กี่ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอัน เป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามขอบเขตของ งานครั้งนี้ได้ คณะกรรมการจัดหาสินค้าของ ปตท. จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามขอบเขตของงานครั้งนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ ปตท. มี สิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่า ใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จาก ปตท. ถ้าหากมีปัญหาที่ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ถือว่าคำวินิจฉัยของ ปตท. เป็นที่ สิ้นสุด

6.6 ก่อนลงนามในสัญญา ปตท. อาจประกาศยกเลิกการประมูลงาน หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อ เสนอที่ชนะการประมูลหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

7. การส่งมอบงาน

7.1 **กำหนดการส่งมอบ** ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานจ้างให้กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดกำหนดส่งมอบ ไม่นับรวมระยะเวลาที่ ปตท. ไม่อนุญาตให้เข้าดำเนินงาน/สั่งหยุดงาน จำนวน 12 งวดตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 30 เมษายน 2565



עפ			
ข้อ	กำ	ให้	นด

(Terms Of Reference: TOR)

เรื่อง : จัดจ้างตรวจสอบงานก่อสร้างสำหรับงานโครงการและงานปรับปรุงเปลี่ยนแปลง								
จัดทำโคย : นายหิรัณย์ เวชวิทย์วรากุล		วันที่จัดทำ : 04 กุมภาพันธ์ 2564 Rev.3 SAP PR No.1120015449		หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนวิศวกรรมเทคนิค				
	ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง							
-	-	•	-					
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy			

8. สถานที่ส่งมอบ

ี ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานจ้างทั้งหมดที่ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง เลขที่ 555 ถนน สุขุมวิท ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมือง จังหวัด ระยอง 21150

9. การถ่ายเงิน

9.1 ปตท. จะชำระเงินเป็นงวดๆ โดยแบ่งออกเป็น....12....งวด โดยปตท.จะชำระเงินให้ผู้รับจ้างตามค่าใช้จ่ายจริง ตามจำนวน Man-Hours ที่ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจริงในแต่ละ เดือน

ทั้งนี้ ปตท. จะชำระเงิน เมื่อครบ 30 วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับ ของ ปตท. ได้ทำการตรวจรับงานถูกต้อง ครบ ถ้วนเรียบร้อยแล้วในแต่ละงวด

10. อัตราค่าปรับ

กรณีการส่งมอบงานล่าช้ำกว่าที่ทาง ปตท. กำหนดจะคิดค่าปรับวันละ 0.1% ต่อวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ของมูลค่าจ้างตาม สัญญา (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

11. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุคบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ ปตท. ได้ รับมอบงาน และคณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับงานครบถ้วนถูกต้องแล้ว โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดัง เดิมภายใน 30วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดข้อบกพร่อง

12. การทำสัญญาจ้างและหลักประกันสัญญา

- 12.1 ผู้ที่ ปตท. ตกลงค้วยในการจ้าง จะต้องคำเนินการคังนี้
 - (1) กรณีการจัดหาที่มีวงเงินการจัดหาไม่เกิน 5 ถ้านบาท หรือไม่อยู่ในเงื่อนไขของ ปตท. ที่จะต้องจัดทำเป็นรูป แบบสัญญาให้ผู้ที่ ปตท. ตกลงด้วยในการจ้างไปติดต่อขอรับใบสั่งจ้างภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ ปตท. แจ้ง (กรณีไม่ต้องมีการวางหลักประกันสัญญา) หรือภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ปตท. แจ้ง (กรณีที่ต้องมีการวางหลัก ประกันสัญญา)
 - (2) กรณีการจัดหาที่มีวงเงินการจัดหาเกินกว่า 5 ล้านบาท หรือ ปตท. กำหนดเงื่อนไขให้จัดทำเป็นรูปแบบสัญญา



עפ				
ข้อ	กำ	ให้	น	ନ

(Terms Of Reference: TOR)

เรื่อง : จัดจ้างตรวจสอบงา	นก่อสร้างสำหรับงานโคร	งการและงานปรับปรุงเปลี่	ยนแปลง		
จัดทำโดย : นายหิรัณย์ เวชวิทย์วรากุล		วันที่จัดทำ : 04 กุมภาพันธ์ 2564 Rev.3 SAP PR No.1120015449		หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนวิศวกรรมเทคนิค	
		ระบบมาตร	ฐานที่เกี่ยวข้อง		
•	-		•		
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy

ให้ผู้ที่ ปตท. ตกลงด้วยในการจ้างไปติดต่อขอรับหนังสือสนองจ้างภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ ปตท. แจ้ง และจะ ต้องไปติดต่อเพื่อทำสัญญากับ ปตท. ภายในระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือสนองนั้น

หากผู้ที่ ปตท. ตกลงค้วยในการจ้างไม่ดำเนินการตาม ข้อ 12.1 (1) หรือ 12.1 (2) คังกล่าว ปตท. จะริบหลัก ประกัน (ถ้ามี) และหาก ปตท. ต้องจัดหาจากบุคคลอื่นแทนในราคาที่สูงกว่าราคาของผู้ที่ ปตท. ตกลงในการจ้าง แล้ว ผู้นั้นจะต้องรับผิดชอบชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นให้กับ ปตท. ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจาก ปตท. นอกจากนี้ ปตท. สงวนสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนื่องจากเหตุคังกล่าวด้วย

- 12.2 ในการทำสัญญาหรือใบสั่งจ้างนั้น ในกรณีที่ต้องมีการวางหลักประกันสัญญา และรายการละเอียดแนบท้ายการสั่ง จ้าง มิได้กำหนดการวางหลักประกันสัญญาไว้เป็นอย่างอื่นแล้ว ให้ผู้เสนอราคาที่ ปตท. ตกลงจ้าง (ซึ่งต่อไปจะเรียก ว่า "ผู้รับจ้าง") จะต้องนำเงินสดหรือหนังสือค้ำประกันของธนาการหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือพันธบัตรของ ปตท. หรือหุ้นกู้ ปตท. มา เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหรือใบสั่งจ้าง ในอัตราร้อยละ 5 ของสัญญา หรือใบสั่งจ้าง (หากมีเสษสตางค์ให้ปัดขึ้น) นั้น หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหรือใบสั่งจ้างดังกล่าว ปตท. จะ คืนให้เมื่อผู้รับจ้าง พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาหรือใบสั่งจ้าง นั้นแล้ว
- 12.3 ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับภาระในเรื่องอากรแสตมป์ที่จะใช้ปิดสัญญาจ้างหรือใบสั่งจ้าง ตามอัตราที่ประมวลรัษฎากร กำหนด
- 12.4 ในกรณีผู้ที่ใค้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทำสัญญาภายในระยะเวลาที่ ปตท. กำหนด หรือผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตาม สัญญานั้นโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ปตท. จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานและตัดออกจากทะเบียนผู้ค้าของ ปตท.

13. การจ่ายเงินล่วงหน้า

ไม่มีการจ่ายเงินล่วงหน้า

14. การปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้ากลุ่ม ปตท. (PTT Supplier Sustainable Code of Conduct) (กรณี สัญญา/หนังสือข้อตกลงที่มีวงเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป)

ผู้ยื่นข้อเสนอที่ ปตท. ตกลงในการจ้าง จะต้องยอมรับและปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า ปตท. (PTT Supplier Sustainable Code of Conduct) โดย ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าตรวจสอบการดำเนินการตามแนวทางคังกล่าว ผู้ค้าที่จะร่วมดำเนินธุรกิจกับ ปตท. จะต้องปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้ากลุ่ม ปตท. และเงื่อนไข ดังต่อไป นี้



עפ	0			
ข้อ	กำ	เห	น	ଡ

(Terms Of Reference: TOR)

เรื่อง : จัดจ้างตรวจสอบง	านก่อสร้างสำหรับงานโครง	าการและงานปรับปรุงเปล็	กี่ยนแปลง		
จัดทำโดย : นายหิรัณย์ เวชวิทย์วรากุล		วันที่จัดทำ : 04 กุมภาพันธ์ 2564 Rev.3 SAP PR No.1120015449		หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนวิศวกรรมเทคนิค	
		ระบบมาตร	ฐานที่เกี่ยวข้อง		
	-		-		
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy

- 14.1 ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ครอบคลุมด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ความรับผิด ชอบต่อสังคม ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เช่น กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีว อนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึงต้องดำเนินงานด้วยความมีจริยธรรม โปร่งใส และไม่ทำการใดๆ อันเป็นการทุจริต คอร์รัปชั่น ติดหรือรับสินบน การกระทำอันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ/หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- 14.2 ผู้ค้าจะต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับ เกณฑ์บังคับหลัก ด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม ความ ปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (ESG Interception Criteria) 7 ข้อ ดังนี้
 - (1) ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อของปตท. ว่าเป็นบุคคล นิติบุคคล หรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ติด สินบน หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท. ณ เวลาที่ยื่นซอง
 - (2) มีใบอนุญาตทำงานที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด
 - (3) ไม่ถูกตัดสินให้มีความผิดในชั้นศาลด้านการเงิน สิ่งแวคล้อม ความปลอดภัย แรงงาน หรือ อยู่ในบัญชีรายชื่อ บุคคล นิติบุคคล หรือสถานประกอบการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายไทย ภายในระยะเวลา 3 ปี ก่อนการยื่นซอง
 - (4) มีนโยบายของบริษัทที่จะไม่จ้างแรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - (5) มีนโยบายของบริษัทที่จะจ่ายค่าตอบแทนแก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด และไม่ บังคับให้ลูกจ้างทำงานนานเกินกว่ากฎหมายกำหนด
 - (6) มีระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในที่ทำงานตามที่กฎหมายกำหนด และดูแลให้ลูกจ้าง ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดอันตราย
 - (7) มีระบบบริหารจัดการพื้นที่ปฏิบัติงาน และพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินงาน ไม่ให้มีความเสี่ยงเชิงนิเวศ (Environmental Liability) (เช่น การปนเปื้อนหรือรั่วไหลของสารอันตรายในดินและน้ำ ใต้ดิน)

15. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ค้า

- 15.1 ปตท.จะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ก้าหลังส่งมอบงานทุกงวคงาน
- 15.2 ปตท.ขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ผลประเมินการปฏิบัติงานของผู้ก้าเพื่อประกอบในการพิจารณากุณสมบัติของผู้ยื่นข้อ เสนอในครั้งถัดไป



עפ	0			
ข้อ	กำ	ให้	นฺเ	1

(Terms Of Reference: TOR)

เรื่อง : จัดจ้างตรวจสอบงา	านก่อสร้างสำหรับงานโคร	งการและงานปรับปรุงเปล็	โยนแปลง		
จัดทำโดย : นายหิรัณย์ เวชวิทย์วรากุล		วันที่จัดทำ : 04 กุมภาพันธ์ 2564 Rev.3 SAP PR No.1120015449		หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนวิศวกรรมเทคนิค	
		ระบบมาตร	ฐานที่เกี่ยวข้อง		
	•	•	•		
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy

- 15.3 สำหรับผู้ค้าที่ได้รับการอนุมัติให้ขึ้นกลุ่มงานในทะเบียนผู้ค้า ปตท. (PTT AVL) หากผู้ค้าได้รับการประเมินผลการ ปฏิบัติงานภายใต้กลุ่มงานที่ผู้ค้าได้รับการอนุมัติเป็นเกรด "D" ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ตัดรายชื่อผู้ค้าออกจากกลุ่มงาน ดังกล่าว และผู้ค้าจะไม่มีสิทธิยื่นขอขึ้นทะเบียนผู้ค้ากับ ปตท. ในกลุ่มงานนั้นเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี นับถัดจากวัน ที่ถูกตัดออก
- 15.4 กรณีที่ผู้ค้ามีข้อสงสัยผลประเมินการปฏิบัติงานของผู้ค้า ให้ผู้ค้าทำหนังสือพร้อมแนบสำเนาใบสั่ง/สัญญาและผล การปฏิบัติงาน ส่งถึงหน่วยงานจัดหาพัสดุเจ้าของเรื่อง เพื่อขอให้ชี้แจงข้อสงสัยของการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้ค้าได้ โดยสามารถตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ผ่านช่องทาง https://pttvm.pttplc.com

16.

1. ข้อกำหนดด้านเทคนิค/ขอบเขตงาน

ผู้รับจ้างจะต้องคำเนินการตรวจสอบการก่อสร้าง และการทำงาน ในโครงการต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดของงาน ดังต่อไปนี้

1.1 <u>รายละเอียดงานด้าน Engineering Work</u>

- ผู้รับจ้างต้อง ศึกษา ทำความเข้าใจ เอกสารมาตรฐานของ ปตท. เช่น Manual, Drawing, Engineering Specification, Project Specification รวมถึงมาตรฐานสากลต่างๆ ที่ ปตท.ใช้อ้างอิง เป็นต้น
- ผู้รับจ้างต้อง ศึกษา Manual, Drawing, P&ID และ เอกสารอื่นๆของโครงการในพื้นที่โรงแยกก๊าซฯ เพื่อให้ สามารถตรวจสอบความถูกต้องของงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตาม P&ID

1.2 <u>รายละเอียดงานตรวจสอบตามมาตรฐานงานก่อสร้าง</u>

- 1.2.1 งานปรับปรุงและติดตั้งระบบท่อ (Piping Works) ผู้รับจ้างต้องทำการตรวจสอบ งานดังรายละเอียดต่อไปนี้
 - งานตรวจรับวัสคุ และอุปกรณ์ที่ให้ในงานก่อสร้าง
 - งานควบคุมการสอบทดสอบช่างเชื่อม
 - งานตรวจสอบ ควบคุม การทดสอบขั้นตอนการเชื่อม ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ปตท.และมาตรฐาน สากล



ข้อกำหนด

(Terms Of Reference: TOR)

เรื่อง : จัดจ้างตรวจสอบงา	านก่อสร้างสำหรับงานโคร	งการและงานปรับปรุงเปล็	โยนแปลง		
จัดทำโดย : นายหิรัณย์ เวชวิทย์วรากุล		วันที่จัดทำ : 04 กุมภาพันธ์ 2564 Rev.3 SAP PR No.1120015449		หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนวิสวกรรมเทคนิก	
		ระบบมาตร	ฐานที่เกี่ยวข้อง		
	•		-		
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy

- งานตรวจรับงานทำสี และงานซ่อมสี ตามข้อกำหนด
- งานตรวจสอบการเชื่อมท่อ ให้เป็นไปตามขั้นตอนการเชื่อม
- งานร่วมตรวจสอบการทคสอบแบบไม่ทำลาย กับ Third Party ตามข้อกำหนด
- งานตรวจสอบการปรับปรุงคุณสมบัติแนวเชื่อมด้วยความร้อนหลังการเชื่อมแล้วเสร็จ (ถ้ามี)
- งานตรวจสอบการติดตั้งระบบท่อก่อนทดสอบแรงคัน
- งานตรวจสอบการทดสอบแรงคัน
- งานตรวจสอบการทำความสะอาคภายในท่อ (Flushing) ตามข้อกำหนด
- งานตรวจสอบการรั่วของหน้าแปลน และข้อต่อต่าง ๆ ของระบบท่อ
- งานตรวจสอบการติดตั้งฉนวนท่อใต้ดิน
- งานตรวจสอบการทดสอบ Pin-Hole Test ท่อใต้ดิน
- งานตรวจรับงานติดตั้งระบบท่อตามแบบก่อสร้าง
- งานอื่น ๆตามมาตรฐานการติดตั้งระบบท่อ
- 1.2.2 งานติดตั้งถนวน (Insulation Works)
 - งานตรวจรับวัสดุ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง
 - งานตรวจสอบความสะอาดผิวอุปกรณ์ก่อนหุ้มฉนวน
 - งานตรวจสอบการหุ้มฉนวนก่อนติดตั้งแผ่นกันความชื้น (Weather Proof)
 - งานตรวจสอบความหนาของฉนวนตามที่ระบุในแบบก่อสร้าง
 - งานตรวจสอบการติดตั้งแผ่นกันความชื้น (Weather Proof)
 - อื่น ๆ ตามมาตรฐานการติดตั้งฉนวน
- 1.2.3 งานสีและงานซ่อมสี (Painting and Coating Works)
 - งานตรวจชนิดสีให้เป็นไปตามข้อกำหนด
 - งานตรวจสอบการเตรียมผิวก่อนทำสี ตามข้อกำหนด
 - งานตรวจสอบความหนาชั้นสีแห้งตามข้อกำหนด
 - อื่น ๆ ตามมาตรฐานการทำสี



ข้อกำหนด

(Terms Of Reference: TOR)

เรื่อง : จัดจ้างตรวจสอบงา	านก่อสร้างสำหรับงานโคร	งการและงานปรับปรุงเปล็	โยนแปลง		
จัดทำโดย : นายหิรัณย์ เวชวิทย์วรากุล		วันที่จัดทำ : 04 กุมภาพันธ์ 2564 Rev.3 SAP PR No.1120015449		หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนวิสวกรรมเทคนิก	
		ระบบมาตร	ฐานที่เกี่ยวข้อง		
	•		-		
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy

- 1.2.4 งานติดตั้งอุปกรณ์ (Equipment Installation Works)
 - 1.2.4.1. งานติดตั้งอุปกรณ์ Stationary
 - งานตรวจรับอุปกรณ์ที่หน้างานก่อนติดตั้ง
 - งานตรวจสอบและให้ความเห็นขั้นตอนการขนย้ายเข้าติดตั้งและวิธีการติดตั้ง
 - งานตรวจสอบฐานคอนกรีต สกรูยึคฐานเครื่องจักร
 - งานตรวจสอบแผ่นรอง (Padding and Shimming)
 - งานตรวจสอบระยะอุปกรณ์แนวตั้ง แนวนอน ตำแหน่ง อุปกรณ์หลังติดตั้งแล้วเสร็จ
 - งานตรวจสอบภายในอุปกรณ์ (ถ้ามี)
 - อื่น ๆ ตามมาตรฐานการติดตั้งอุปกรณ์ Stationary และผู้ผลิต
 - 1.2.4.2. งานติดตั้งอุปกรณ์ Rotating Machine
 - งานตรวจรับอุปกรณ์ที่หน้างานก่อนติดตั้ง
 - งานตรวจสอบและให้ความเห็นขั้นตอนการขนย้ายเข้าติดตั้งและวิธีการติดตั้ง
 - งานตรวจสอบฐานคอนกรีต สกรูยึคฐานเครื่องจักร
 - งานตรวจสอบแผ่นรอง (Padding and Shimming)
 - งานตรวจสอบระยะอุปกรณ์แนวตั้ง แนวนอน ตำแหน่ง อุปกรณ์หลังติดตั้งแล้วเสร็จ
 - งานตรวจสอบ Alignment require ก่อน และหลังติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ เช่น ท่อ, Flange
 - อื่น ๆ ตามมาตรฐานการติดตั้งอุปกรณ์ Rotating Machine และผู้ผลิต
- 1.2.5 งานติดตั้งโครงสร้างเหล็ก (Steel Structure Works)
 - งานตรวจรับวัสดุ และอุปกรณ์ที่ให้ในงานก่อสร้าง
 - งานทดสอบช่างเชื่อม
 - งานตรวจสอบ ควบคุม การทคสอบขั้นตอนการเชื่อม ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ปตท.และมาตรฐาน สากล
 - งานตรวจสอบการเชื่อมประกอบโครงสร้างเหล็กให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง



ข้อกำหนด

(Terms Of Reference: TOR)

เรื่อง : จัดจ้างตรวจสอบงา	านก่อสร้างสำหรับงานโคร	งการและงานปรับปรุงเปล็	โยนแปลง		
จัดทำโดย : นายหิรัณย์ เวชวิทย์วรากุล		วันที่จัดทำ : 04 กุมภาพันธ์ 2564 Rev.3 SAP PR No.1120015449		หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนวิสวกรรมเทคนิก	
		ระบบมาตร	ฐานที่เกี่ยวข้อง		
	•		-		
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy

- งานตรวจสอบการเชื่อมโครงสร้างเหล็กให้เป็นไปตามขั้นตอนการเชื่อม
- งานตรวจสอบการทดสอบประกอบโครงสร้างก่อนนำไปติดตั้งจริง (ถ้ามี)
- งานร่วมตรวจสอบงานทดสอบแบบไม่ทำลาย กับ Third Party ตามข้อกำหนด
- งานตรวจรับงานทำสี และงานซ่อมสี ตามข้อกำหนด
- งานตรวจสอบข้อมูลสำรวจตำแหน่ง ขนาด ฐานคอนกรีต ตำแหน่ง และขนาดสกรูยึดโครงสร้าง เหล็ก
- งานตรวจสอบและควบคุมการติดตั้งโครงสร้างเหล็กเข้ากับฐานคอนกรีต
- งานตรวจสอบระยะ ระดับโครงสร้างเหล็กหลังติดตั้งแล้วเสร็จ ให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง
- งานตรวจสอบการขันแน่นของสกรูยึดโครงสร้างเหล็ก
- 1.2.6 งานติดตั้งฐานรากและ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (Foundation and Concrete Structure Works)
 - งานตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างให้มีความปลอดภัยเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐาน ปตท.
 - งานตรวจสอบการวางแนวและระดับของการก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบและมาตรฐานของ ปตท.
 - งานตรวจสอบความถูกต้องของชนิดวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน ปตท.
 - งานตรวจสอบความถูกต้องของการวางเหล็กเสริมคอนกรีตให้เป็นไปตามแบบและมาตรฐานของ ปตท.
 - งานตรวจสอบความสมบูรณ์ของคอนกรีตฐานรากและโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กให้เป็นไป ตามมาตรฐาน ปตท.
 - งานตรวจสอบ Structural Drawing, Foundation Drawing และ Drawing อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ถูก ต้องตามมาตรฐาน ปตท.
 - งานตรวจสอบ Final Document พร้อมทั้งติดตามการ Updated As-built Drawing ให้ตรงกับหน้า งานจริง

1.3 งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและ Instrument



ข้อกำหนด

(Terms Of Reference: TOR)

เรื่อง : จัดจ้างตรวจสอบงา	านก่อสร้างสำหรับงานโคร	งการและงานปรับปรุงเปลี่	ยนแปลง		
จัดทำโดย : นายหิรัณย์ เวชวิทย์วรากุล		วันที่จัดทำ : 04 กุมภาพันธ์ 2564 Rev.3 SAP PR No.1120015449		หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนวิสวกรรมเทคนิค	
		ระบบมาตร	ฐานที่เกี่ยวข้อง		
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy

- 1.3.1 งานติดตั้งอุปกรณ์ใฟฟ้า (Electrical Equipment Installation Works)
- 1.3.1.1. Cable
 - 1.3.1.1.1. งานตรวจสอบงานลากสาย Power Cable และ Control Cable ตามมาตรฐานการ ติดตั้งของ ปตท. ทั้ง Underground Cable และงานเดินบน Cable Tray
 - 1.3.1.1.2. งานตรวจสอบงานติดตั้งงานเข้าสายไฟฟ้า Medium Voltage Cable และ Low Voltage Cable
 - 1.3.1.1.3. งานตรวจสอบและ Witness สาย Cable โดยวิธีการ Insulation Resistance Test
 - 1.3.1.1.4. งานตรวจสอบการเข้าสาย Cable ด้วยวิธีการ Continuity Test
- 1.3.1.2. Transformer: ตรวจสอบงานติดตั้ง Transformer ตามมาตรฐานการติดตั้งของ ปตท.
- 1.3.1.3. Medium Voltage Motor and Low Voltage Motor : ตรวจสอบงานติดตั้ง Motor ตามมาตรฐาน การติดตั้งของ ปตท.
- 1.3.1.4. งานติดตั้งสาย Ground ของอุปกรณ์ :
 - 1.3.1.4.1. งานตรวจสอบมาตรฐานการติดตั้งสาย Ground กับอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น Steel Structure, อุปกรณ์ Instrument, Piping and Valve, อุปกรณ์ไฟฟ้า, อุปกรณ์ Process ต่าง ๆตามมาตรฐานการติดตั้งของ ปตท.
 - 1.3.1.4.2. งานตรวจสอบการติดตั้ง Ground Rod และ Equalizing Box ตามมาตรฐานการ ติดตั้งของ ปตท.
 - 1.3.1.4.3. งานตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ล่อฟ้า
- 1.3.1.5. Lighting and Receptacle: ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ Lighting and Receptacle ตามมาตรฐาน การติดตั้งของ ปตท.
- 1.3.1.6. อุปกรณ์ Communication and Fire alarm : ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ Communicationเช่น Paging and Intercom, speaker, Telephone, Fire Alarm, etc.
- 1.3.1.7. งานตั้งตู้ไฟฟ้า : ควบคุมงานตั้งตู้ไฟฟ้า งาน Alignment ตู้ งานยึดตู้เข้ากับอาการ



ข้อกำหนด

(Terms Of Reference: TOR)

เรื่อง : จัดจ้างตรวจสอบงา	านก่อสร้างสำหรับงานโครง	การและงานปรับปรุงเปล็	ายนแปลง						
จัดทำโดย : นายหิรัณย์ เวชวิทย์วรากุล		วันที่จัดทำ : 04 กุมภาพันธ์ 2564 Rev.3 SAP PR No.1120015449		หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนวิศวกรรมเทคนิค					
	ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง								
	-		-						
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy				

- 1.3.2 งานติดตั้งอุปกรณ์วัดคุม (Instrumental Equipment Installation Works)
- 1.3.2.1. Cable
 - 1.3.2.1.1. งานตรวจสอบงานลากสาย Power Cable และ Control Cable ตามมาตรฐานการติดตั้งของ ปตท. ทั้ง Underground Cable และงานเดินบน Cable Tray
 - 1.3.2.1.2. งานตรวจสอบงานติดตั้งงานเข้าสายไฟฟ้า Low Voltage Cable and Control Cable ทั้งใน Field และใน Control Room
 - 1.3.2.1.3. งานตรวจสอบและ Witness สาย Cable โดยวิธีการ Insulation Resistance Test
 - 1.3.2.1.4. งานตรวจสอบการเข้าสาย Cable ด้วยวิธีการ Continuity Test
- 1.3.2.2. อุปกรณ์ Field Instrument
 - 1.3.2.2.1. งานตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ Field Instrument เช่น Flow Meter, Pressure Transmitter, Temperature Transmitter, Level Transmitter ตามมาตรฐานการติดตั้ง ของ ปตท.
 - 1.3.2.2.2. จานWitness Function Test จุปกรณ์ Field Instrument
- 1.3.2.3. Valve: ตรวจสอบการติดตั้ง Valve ตามมาตรฐานการติดตั้งของ ปตท. และทดสอบ Function

 Test ของอุปกรณ์ ตรวจสอบงานเดิน Tube และการติดตั้ง Valve
- 1.3.2.4. Instrument Panel : ควบคุมงานติดตั้ง Instrument Panel งาน Alignment Panel งานชืด Panel เข้า กับอาคาร

1.4 <u>งานควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติงานตามกฎความปลอดภัยและสิ่งแวคล้อมของโรงแยกก๊าซ (Contractor Management Works)</u>

- งานตรวจสอบความพร้อมในการเตรียมงานด้านความปลอดภัย ตามใบอนุญาตปฏิบัติงานก่อนเริ่ม งาน
- งานควบคุมงานที่เป็นลักษณะงาน Hot Work ตลอดเวลา
- งานควบคุม/ตรวจสอบงานที่มีความเสี่ยงสูงประเภทอื่น ๆ อาทิ งานขุด , งานนั่งร้าน



עפ	0		
ข้อ	กำ	ให้	็นด

(Terms Of Reference: TOR)

เรื่อง : จัดจ้างตรวจสอบงานก่อสร้างสำหรับงานโครงการและงานปรับปรุงเปลี่ยนแปลง							
จัดทำโดย : นายหิรัณย์ เวชวิทย์วรากุล		วันที่จัดทำ : 04 กุมภาพันธ์ 2564 Rev.3 SAP PR No.1120015449		หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนวิสวกรรมเทคนิค			
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง							
•	-		-				
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy		

- งานควบคุมผู้รับเหมาให้ดำเนินงานก่อสร้างตามกฎระเบียบความปลอดภัยของโรงแยกก๊าซฯ
 - ตรวจสอบอุปกรณ์เข้า-ออก นอกเขตโรงแยกก๊าซฯ

1.5 การรายงานผลการตรวจสอบ

- รายงานผลเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลดิบจากการตรวจสอบต่อผู้ควบคุมงาน ปตท. และต้องรีบแจ้งทันที ถ้าตรวจพบความผิดปกติของอุปกรณ์ที่ตรวจสอบ
- รายงานสรุปผลการตรวจสอบที่ปฏิบัติงานมาทั้งหมด ตามแบบฟอร์มที่ ปตท.กำหนด

1.6 งานเอกสาร (Document Control)

ผู้รับจ้างมีหน้าที่ ตรวจสอบ / ประสานงาน /รวบรวม /บันทึก ในเรื่องเอกสารเข้า-ออก ของ โครงการทั้งหมด อาทิ เอกสารเสนอให้พิจารณาด้านเทคนิคของอุปกรณ์ ,ข้อ Comment , สรุปรายงาน การแก้ไขปัญหาต่างๆ , เอกสารหลักฐานของผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานเป็นต้น

1.7 งานตรวจสอบและ Updated Drawing

ผู้รับจ้างมีหน้าที่ ตรวจสอบ Drawing เช่น P&ID, Piping Arrangement drawing, Isometric Drawing และนำเข้าระบบจัดเก็บเอกสาร Electronic ของโรงแยกก๊าซฯ ปตท.

1.8 ข้อกำหนดอื่นๆ

- 1.8.1 บริษัทผู้รับจ้างต้องจัดหาผู้ปฏิบัติงานจำนวนขั้นต่ำ ดังต่อไปนี้
 - 1) Welding Inspector จำนวน 4 คน
 - 2) Civil Inspector จำนวน 1 คน
 - 3) Electrical Inspector จำนวน 1 คน
 - 4) Instrument Inspector จำนวน 1 คน
 - 5) Safety Inspector จำนวน 4 คน
 - 6) Draftsman จำนวน 1 คน
 - 7) Document Control/ Secretary จำนวน 1 คน



עפ	0		
ข้อ	กำ	เหา	Цб

(Terms Of Reference: TOR)

เรื่อง : จัดจ้างตรวจสอบงา	านก่อสร้างสำหรับงานโคร	งการและงานปรับปรุงเปล็	ายนแปลง		
จัดทำโดย : นายหิรัณย์ เวชวิทย์วรากุล		วันที่จัดทำ : 04 กุมภาพันธ์ 2564 Rev.3 SAP PR No.1120015449		หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนวิสวกรรมเทคนิค	
		ระบบมาตร	ฐานที่เกี่ยวข้อง		
-	-		-		
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy

1.8.2 บริษัทผู้รับจ้างจะต้องจัดหาทีมงานผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณสมบัติขั้นต่ำ ดังต่อไปนี้

1. Welding Inspector

- 1) จะต้องได้รับ ประกาศนียบัตร "International Welding Engineer" จากสถาบันงานเชื่อม สากล (International institute of Welding) IIW หรือ AWS หรือ สถาบันที่เป็น IIW Authorized National Body และประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับงานเชื่อมอย่างน้อย 3 ปี หรือ
- 2) จะต้องได้รับ Certificate "International Welding Inspector" จากสถาบันงานเชื่อมสากล (
 International institute of Welding) IIW หรือ AWS หรือ สถาบันที่เป็น IIW Authorized
 National Body และต้องมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับงานเชื่อมอย่างน้อย 5 ปี หรือ
- 3) จะต้องได้รับปริญญาตรี สาขา "วิศวกรงานเชื่อม" (Welding Engineer) จากสถาบันการศึกษา ที่ได้รับอนุญาตจาก ทบวงมหาวิทยาลัย

2. Civil Inspector

- 1) จะต้องได้รับปริญญาตรีสาขา "วิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาวิศวกรรมโยธา(วศ.บ.โยธา)" จาก สถาบันการศึกษาที่ได้รับอนุญาตจาก ทบวงมหาวิทยาลัย
- 2) ต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุมระดับ "ภาคีวิศวกร (ภย.)" ที่ยังไม่หมดอายุ และต้อง มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี หรือ
- 3) จะต้องได้รับปริญญาตรีหลักสูตร "ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในสาขาวิศวกรโยธา" (Civil Engineering) จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับอนุญาตจาก ทบวงมหาวิทยาลัย และมีประสบการณ์ ในการตรวจสอบงานก่อสร้างและงานดิน งานฐานรากแผ่และเสาเข็ม งานโครงสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก งานโครงสร้างเหล็ก และงานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน ภายในโรงแยก ก๊าซฯ /โรงกลั่นน้ำมัน หรือปิโตรเคมี อย่างน้อย 3 ปี

3. Safety Inspector

1) จะต้องได้รับประกาศนียบัตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ" จากสถาบันใน ประเทศไทยที่มีอำนาจในการออกประกาศนียบัตรตามกฎหมาย และจะต้องมีประสบการณ์ใน



עפ	0			
ข้อ	กำ	เห	น	ଡ

(Terms Of Reference: TOR)

เรื่อง : จัดจ้างตรวจสอบงา	านก่อสร้างสำหรับงานโคร	งการและงานปรับปรุงเปลี่	เย็นแปลง				
จัดทำโดย : นายหิรัณย์ เวชวิทย์วรากุล		วันที่จัดทำ : 04 กุมภาพันธ์ 2564 Rev.3 SAP PR No.1120015449		หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนวิสวกรรมเทคนิค			
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง							
-	•	-	-				
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy		

การควบคุมงานด้านความปลอดภัยในโครงการก่อสร้างของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หรือ โรง กลั่นน้ำมัน หรือโรงงานปีโตรเคมี อย่างน้อย 3 ปี **หรือ**

2) จะต้องได้รับประกาศนียบัตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างานหรือสูงกว่า" จาก สถาบันในประเทศไทยที่มีอำนาจในการออกประกาศนียบัตรตามกฎหมาย และจะต้องมี ประสบการณ์ในการควบคุมงานด้านความปลอดภัยในโครงการก่อสร้างของโรงแยกก๊าซ ธรรมชาติ หรือ โรงกลั่นน้ำมัน หรือโรงงานปีโตรเคมี อย่างน้อย 5 ปี

4. <u>Electrical Inspector</u>

- 1) วุฒิการศึกษา ปวส.หรือเทียบเท่าในสาขาช่างหรือวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
- 2) มีประสบการณ์งาน QC Inspection ในงานโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าในโรงงาน อุตสาหกรรมอย่างน้อย 3 ปี
- 3) มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office Word, Excel สามารถ ส่ง mail ใค้
- 4) Roles and Functions
 - 1. Perform inspection checks and verify correctness of results to QC Inspection
 - 2. Ensure all relevant construction drawings, applicable specifications, work codes
 - Ensure all Advice Notes/Non-Conformances are reported and recorded to facilitate corrective and preventive actions
- 5) สามารตรวจสอบงานไฟฟ้าดังรายการต่อไปนี้
 - 1. งานเข้าสายใฟฟ้าทั้ง Medium Voltage Cable, Low Voltage Cable, Control and Signal Cable, Communication Cable
 - 2. งานติดตั้งอุปกรณ์ใฟฟ้าภายใน Substation เช่น Switchgear Panel, Distribution Panel, Motor Control Center, etc.
 - 3. งานติดตั้ง Motor
 - 4. งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร



ข้อกำหนด

(Terms Of Reference: TOR)

เรื่อง : จัดจ้างตรวจสอบงา	านก่อสร้างสำหรับงานโครง	าการและงานปรับปรุงเปล็	กี่ยนแปลง		
จัดทำโดย : นายหิรัณย์ เวชวิทย์วรากุล		วันที่จัดทำ : 04 กุมภาพันธ์ 2564 Rev.3 SAP PR No.1120015449		หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนวิศวกรรมเทคนิค	
		ระบบมาตร	ฐานที่เกี่ยวข้อง		
-	•	-	•		
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy

5. <u>Instrument Inspector</u>

- 1) วุฒิการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาไฟฟ้าอิเล็คทรอนิคหรือ Instrument
- 2) มีประสบการณ์งาน QC Inspection ในงานโครงการก่อสร้างระบบ Instrument ในโรงงาน อุตสาหกรรมอย่างน้อย 3 ปี
- 3) มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office Word, Excel สามารถ ส่ง mail ใค้
- 4) สามารตรวจสอบงาน Instrument ดังรายการต่อไปนี้
 - 1. งานเข้าสายสัญญาณ
 - รับผิดชอบในงานตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ Field Instrument เช่น Thermocouple,
 Pressure Transmitter, Temperature Transmitter, etc.
 - 3. รับผิดชอบในงานตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ Valve
- 5) Perform inspection checks and verify correctness of results to QC Inspection
- 6) Ensure all relevant construction drawings, applicable specifications, work codes
- Ensure all Advice Notes/Non-Conformances are reported and recorded to facilitate corrective and preventive actions
- 8) มีความรู้เบื้องต้น เรื่อง Fieldbus, SIL, Intrinsically safety(IS)

6. <u>Draft Man</u>

- 1) จะต้องสามารถใช้โปรแกรม AutoCad /AutoPlant ในงานเขียนแบบได้
- 2) จะต้องมีประสบการณ์ในงานเขียนแบบต่างๆ เช่น PFD, P&ID, Piping Arrangement Drawing, ISOMETRIC Drawing ไม่น้อยกว่า 3 ปี

7. <u>Document Control/ Secretary</u>

- 1) จะต้องสามารถใช้โปรแกรม ดังต่อไปนี้
 - SAP



עפ	0			
ขอ	กำ	าห	น	ନ

(Terms Of Reference: TOR)

เรื่อง : จัดจ้างตรวจสอบงานก่อสร้างสำหรับงานโครงการและงานปรับปรุงเปลี่ยนแปลง							
จัดทำโดย : นายหิรัณย์ เวชวิทย์วรากุล		วันที่จัดทำ : 04 กุมภาพันธ์ 2564 Rev.3 SAP PR No.1120015449		หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนวิสวกรรมเทคนิค			
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง							
•	-		-				
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy		

- Microsoft Word ,Excel, Power Point และ Outlook
- 2) จะต้องมีประสบการณ์งานเอกสารระบบ ISO 9002, 14001 มอก.18001 และระบบ JIPM
- 1.8.3 กรณีที่ ปตท. พิจารณาว่า ต้องการทีมงานตรวจสอบเพิ่มเติมนอกเหนือจากทีมงาน ประจำ Site งาน ของ ปตท. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาทีมงานที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน และนับสนุนได้ ตามที่ ปตท.ร้องขอ
- 1.8.4 บริษัทผู้รับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะควกที่จำเป็นในการ ปฏิบัติงานให้กับผู้รับจ้างทั้งหมด และพร้อมสนับสนุนการซ่อมบำรุงหรือจัดหาทดแทนกรณีที่อุปกรณ์ดังกล่าวเกิดชำรุดเสียหาย ดังต่อไปนี้
 - 1. หมวกนิรภัยพร้อมที่ครอบหู และรองเท้านิรภัยได้มาตรฐานอย่างดี อย่างละ 1 ชุค/คน
 - หน้ากากกันไอสารเคมี, แว่นตานิรภัย, ถุงมือ ,Safety Harness อย่างละ 1 ชุด/คน (Welding Inspector/Civil Inspector/Electrical Inspector/Instrument Inspector/Safety/Draftsman)
 - 3. เครื่องมือวัคระดับน้ำและตลับเมตรยาว 5 เมตร อย่างละ 1 ชุด/คน (สำหรับ Welding inspector/Civil Inspector)
 - 4. อุปกรณ์ส่องฟิล์มสำหรับตรวจงาน RT 1 ชุด
 - กระจกส่องแนวเชื่อม 4 อัน
 - 6. ใฟลาย Explosion Proof 2 กระบอก
 - 7. Digital multimeter 1 ชุด
 - 8. Vernier Caliper 2 อัน
 - 9. ผ้าเวสปอยท์และแถบสะท้อนแสงสำหรับตัดชุดฟอร์มให้เพียงพอสำหรับ 3 ชุด/คน พร้อมจัดหา ช่างวัดตัวตัดเย็บ
 - จักรยาน 1 กัน/คน (Welding Inspector/Civil Inspector/Electrical Inspector/Instrument Inspector/Safety/Draftsman)
 - 11. หน้ากากกันฝุ่นชนิดผ้า 70 ชิ้น/เดือน/คน
 - 12. ไฟฉายกันระเบิด พร้อมถ่านชาร์ต จำนวน 3 เครื่อง



ข้อกำหนด

(Terms Of Reference: TOR)

เรื่อง : จัดจ้างตรวจสอบงา	านก่อสร้างสำหรับงานโคร	งการและงานปรับปรุงเปล็	ลี่ยนแปลง		
จัดทำโดย : นายหิรัณย์ เวชวิทย์วรากุล		วันที่จัดทำ : 04 กุมภาพันธ์ 2564 Rev.3 SAP PR No.1120015449		หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนวิศวกรรมเทลนิล	
		ระบบมาตร	ฐานที่เกี่ยวข้อง		
	-		-		
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy

- 13. ตู้ยาสามัญประจำ Site Office พร้อมชุดปฐมพยาบาล ประจำ Site 1 ชุด และมีการเติมสต๊อคยาให้ พร้อมใช้อย่างสม่ำเสมอ
- 14. กล้องถ่ายภาพคิจิตอล จำนวน 13 เครื่อง
- 15. คอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 1 เครื่อง โดยมีความต้องการและสเปกขั้นต่ำคังต่อไปนี้

Brand: MSI

Model: GF75 10SDR-287TH

CPU: INTEL CORE I7-10750H

RAM: 16 GB (8GB X2) DDR4 2666MHz

STORAGE: 512 GB PCIe/NVMe SSD

DISPLAY: 17.3" FULL HD IPS 144Hz

OS: WINDOWS 10 HOME

- 1.8.5 บริษัทผู้รับจ้างจะต้องดูแลด้านสวัสดิการและความเป็นอยู่ของผู้เข้าปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
 - 1) สวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน และกฎหมายที่อ้างอิงได้
 - 2) ประกันสุขภาพแบบกลุ่มของบริษัท Aetna หรือบริษัทอื่นๆ ที่ผู้รับจ้างมีคู่สัญญาอยู่ โดยขอบเขต และสิทธ์อ้างอิงให้ครอบคลุมกรณีผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน
 - 3) การตรวจสุขภาพประจำปี ปีละ 1 ครั้งทุกคน โดยมีหัวข้อที่ต้องได้รับการตรวจตามรายการที่ กำหนด

<u>รายการตรวจสุขภาพทั่วไป</u> ดังนี้

- 1) การตรวจสภาพร่างกายทั่วไป,
- 2) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด,
- 3) ตรวจระดับใจมันในเลือด และใตรกลีเซอไรด์,
- 4) ตรวจการทำงานของตับ,
- 5) ตรวจการทำงานของไต,



ข้อกำหนด

(Terms Of Reference: TOR)

เรื่อง : จัดจ้างตรวจสอบงา	านก่อสร้างสำหรับงานโคร	งการและงานปรับปรุงเปล็	กี่ยนแปลง				
จัดทำโดย : นายหิรัณย์ เวชวิทย์วรากุล		วันที่จัดทำ : 04 กุมภาพันธ์ 2564 Rev.3 SAP PR No.1120015449		หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนวิศวกรรมเทคนิค			
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง							
•	-		-				
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy		

- 6) การตรวจเอ็กซเรย์ปอด
- 7) การตรวจปัสสาวะ

<u>รายการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงของแต่ละงาน</u> คังนี้

- 1) การตรวจร่างกายโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์
- 2) การ X-Ray ปอด
- 3) การตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด
- 4) การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
- 5) การตรวจสมรรถภาพการมองเห็น (อาชีวอนามัย)
- 6) การตรวจตาบอดสี
- 7) การตรวจสารปรอทในเลือด
- 8) การตรวจหาสารตะกั่วในเลือด
- 9) การตรวจหาสาร Nikel ในปัสสาวะ
- 10) การตรวจวิเคราะห์สารเบนซืนในปัสสาวะ
- 11) การตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ Hg in Urine (ก่อนเริ่ม และหลังจบงาน TA)
- 12) การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานที่อับอากาศ (CBC,PFT,EKG,Xray)
- 4) วันหยุคและวันลาพักผ่อน ตามระเบียบของบริษัท และวันหยุคตามประกาศของ ปตท
- 5) การปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร Site Office และพื้นที่ Laydown ให้มีความสะอาค ปลอคภัย ถูก สุขลักษณะอนามัยสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่

2. สิ่งที่ ปตท. จัดหาให้

- 2.1 อุปกรณ์สำนักงาน
- 2.2 Computer PC พรื่อม Software



עפ	0		
ข้อ	กำ	ให้	นด

(Terms Of Reference: TOR)

เรื่อง : จัดจ้างตรวจสอบงานก่อสร้างสำหรับงานโครงการและงานปรับปรุงเปลี่ยนแปลง							
จัดทำโดย : นายหิรัณย์ เวชวิทย์วรากุล		วันที่จัดทำ : 04 กุมภาพันธ์ 2564 Rev.3 SAP PR No.1120015449		หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนวิสวกรรมเทคนิค			
		ระบบมาตร	ฐานที่เกี่ยวข้อง				
•	-		-				
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy		

17. <u>ข้อกำหนดอื่น ๆ</u>

ความรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ขายจะยกข้ออ้างถึงการที่ตนไม่ทราบข้อเท็จจริงต่างๆหรือข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นเพื่อประโย ชน์ใดๆของตนไม่ได้

- 1. การขนส่งวัสคุ,สารเคมี,เครื่องจักรอุปกรณ์ และสารต่าง ๆ รวมทั้งยานพาหนะขนส่ง จำต้องคำนึงถึงการพิทักษ์รักษาสิ่ง แวคล้อมโดยจะต้องไม่ก่อให้เกิดการหกล้น,รั่วไหล,ทิ้งเรี่ยราคตามรายทางหรือ ปล่อยไอสาร,ไอเสีย,สารพิษ เกินกว่ามาตรฐานที่ กฎหมายกำหนด
- 2. ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบที่จะต้องนำเข้ามาใช้ใน โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง หรือภายในพื้นที่ ปตท. หรืออยู่ภายใต้การควบคุม การปฏิบัติงาน (Operational Control) ของ ปตท. จะต้องไม่มีองค์ประกอบของแอสเบสตอส (Asbestos) หรือสารทำลายชั้น โอโซนของบรรยากาศตามประกาศ EPA: THE CLEAN AIR ACT SEC.602
- 3. การขนถ่าย, การเคลื่อนย้าย, การจัดเก็บ, การจดบันทึก และการกำจัดของเสียที่เกิดจากกิจกรรมใดๆภายใต้การจัดจ้างของ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ต้องอ้างอิงขั้นตอนการปฏิบัติตาม QSHEP-GSP-19-022 การควบคุมกากของเสียจากกระบวนการ ผลิต การซ่อมบำรุง และของเสียอันตรายสำนักงาน ตามข้อกำหนด ISO 14001 ในเรื่องของการควบคุมการปฏิบัติงาน (Operational Control)
- 4. ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ เพื่อใช้งานในโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานอย่างมีนัยสำคัญ เช่น กอมเพรสเซอร์ของระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์อื่นๆ จะต้องได้รับการรับรองการประหยัดพลังงานจากผู้ผลิต โดยมีใบ Certificate หรือหนังสือรับรองตามมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือเทียบเท่า
- 5. ผู้ส่งมอบต้องส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบด้านการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงให้ความร่วมมือกับ ปตท. ในการใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- 6. ในการจัดซื้อที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการพลังงานต้องจัดทำรายงานสรุปผลการประเมินการใช้พลังงานส่งมอบพร้อมกัน เพื่อประกอบการตรวจรับ
- 7. เพื่อให้การดำเนินการจัดหาเป็นไปตามมาตรฐาน มรท.8001 ปตท. สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ค้าในกลุ่มที่ได้รับ การรับรองมาตรฐาน มรท.8001 หรือผู้ค้าที่แสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามมาตรฐาน มรท.8001 โดยมีหลักเกณฑ์ในการ แสดงความมุ่งมั่นดังต่อไปนี้
 - 7.1 ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาช่วงต้องไม่สนับสนุนให้มีการใช้แรงงานบังคับทุกรูปแบบ
 - 7.2 ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาช่วงต้องจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนการทำงานไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด



9/	0			
ข้อ	กำ	ให้	น	ନ

(Terms Of Reference: TOR)

เรื่อง : จัดจ้างตรวจสอบงานก่อสร้างสำหรับงานโครงการและงานปรับปรุงเปลี่ยนแปลง						
จัดทำโดย : นายหิรัณย์ เวชวิทย์วรากุล		วันที่จัดทำ : 04 กุมภาพันธ์ 2564 Rev.3 SAP PR No.1120015449		หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนวิสวกรรมเทคนิค		
		ระบบมาตร	ฐานที่เกี่ยวข้อง			
	-		-			
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy	

- 7.3 ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาช่วงต้องไม่กระทำการหรือสนับสนุนให้มีการเลือกปฏิบัติให้มีการจ้างงาน จ่ายก่าจ้างการให้ สวัสดิการ เนื่องด้วยความแตกต่างเรื่องเชื้อชาติ เพศ ศาสนา การตั้งครรภ์ สถานภาพการสมรส การ เป็นสมาชิกสหภาพ และไม่ กีดกันการทำงานเนื่องมาจากการพิการหรือติดเชื้อเอชไอวี
- 7.4 ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาช่วงต้องไม่กระทำการหรือสนับสนุนให้มีการลงโทษทางร่างกาย จิตใจ หรือกระทำการบังคับขู่เข็ญ ทำร้ายลูกจ้าง รวมถึงมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดมีการล่วงละเมิดทางเพศ โดยการแสดงออกด้วยกำพูด ท่าทางการสัมผัสทาง กาย หรือวิธีการอื่นใด และไม่ให้มีการลงโทษลูกจ้างโดยวิธีการหักเงินเดือนหรือลดค่าจ้าง
 - 7.5 ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาช่วงต้องไม่ให้ลูกจ้างหญิงทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและร่างกายตามที่กฎหมายกำหนด
- 7.6 ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาช่วงต้องมีมาตรการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้ พนักงานปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย และจัดให้มีสวัสดิการพนักงานตามที่กฎหมายแรงงานกำหนดไว้
 - 7.7 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ไม่มีนโยบายสนับสนุนให้ใช้แรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
- 7.8 ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาช่วงต้องปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติกุ้มกรองแรงงาน 2541 และฉบับที่แก้ใจเพิ่มเติม รวมถึงกฎหมา ยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดกล้องกับข้อกำหนดด้านมาตรฐานแรงงานไทย
- 7.9 ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาจะแจ้งให้ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ทราบกรณีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับผู้ส่งมอบรายอื่นในกิจกรรมที่ต้องรับผิดชอบต่อ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
- 8. โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองมีระบบการจัดการวัดผลผู้ด้าหลังการส่งมอบ หากผู้ด้ารายใดได้รับผลการวัดผลต่ำกว่าที่ตั้งไว้ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองจะทำหนังสือเตือนให้ผู้ด้าทราบ และจะรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการประเมินผลผู้ด้าประจำปี ผู้ด้าที่ ไม่ผ่านผลการประเมินผู้ด้าประจำปี จะถูกยกเลิกออกจากทะเบียนผู้ด้าของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
- 9. ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาจะต้องปฏิบัติตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเกี่ยวกับการอบรมความปลอดภัย โดยจะ ต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐานการรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ ทำงานรวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 6 ชั่วโมง สำหรับผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในโรงแยกก๊าซฯ จ.ระยอง โดยให้ทำการส่งเอกสารการ รับรองดังกล่าวให้แก่ผู้ควบคุมงานหรือผู้ประสานงานของท่านเพื่อนำข้อมูลการรับรองดังกล่าวบันทึกลงในระบบ Access Control ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 เป็นต้นไป หากผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาไม่ปฏิบัติตามให้อยู่ในคุลพินิจของ ปตท. ในการ พิจารณาให้เข้าปฏิบัติงานในโรงแยกก๊าซฯ จ.ระยอง เป็นแต่ละกรณีไป

18. <u>กฎความปลอดภัยทั่วไป (อ้างอิงตาม QSHEP-GSP-11-006)</u>



		0		
ๆเ	ปร	าาข	หา	16
U	υı	, , ,		ઝr

(Terms Of Reference: TOR)

เรื่อง : จัดจ้างตรวจสอบงานก่อสร้างสำหรับงานโครงการและงานปรับปรุงเปลี่ยนแปลง							
จัดทำโดย : นายหิรัณย์ เวชวิทย์วรากุล		วันที่จัดทำ : 04 กุมภาพันธ์ 2564 Rev.3 SAP PR No.1120015449		หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนวิศวกรรมเทคนิค			
		ระบบมาตร	ฐานที่เกี่ยวข้อง				
	•	•	•				
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy		

ข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติ สำหรับพนักงาน และผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบของ โรงแยกก๊าชธรรมชาติระยอง หรือภายในพื้นที่ ปตท. หรืออยู่ภายใต้การควบคุมการปฏิบัติงาน (Operational Control) ของ ปตท.

- 1. การปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามกู่มือ และมาตรฐาน ไม่กระทำใดๆที่เสี่ยงต่ออันตราย
- 2. ต้องตรวจสอบสภาพความปลอดภัย ในบริเวณที่ปฏิบัติงานก่อนลงมือทำงานทุกครั้ง
- 3. รายงานผู้บังกับบัญชาหรือผู้ควบกุมงานทันที เมื่อเกิดอุบัติเหตุ, เหตุการณ์เกือบเกิดเป็นอุบัติเหตุ (Near miss), และ เมื่อ พบเห็นการ

กระทำ หรือสภาพการณ์ที่อาจก่อให้เกิด อุบัติเหตุ

- 4. สถานที่ทำงาน ต้องไม่มีสิ่งของเหลือใช้หรือเกินความจำเป็น และจัดสิ่งที่มีอยู่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
- 5. เครื่องมือ, เครื่องจักร, อุปกรณ์ และยานพาหนะต้องได้รับการตรวจสอบตามวาระ และใช้ให้เหมาะสมกับงานอย่างถูกวิธี และเมื่อเกิดการชำรุดเสียหายให้รายงานผู้บังคับบัญชาหรือผู้ควบคุมงานทราบทันที
- 6. การใช้, ปรับแต่ง, เปลี่ยนแปลง หรือซ่อมแซมอุปกรณ์ใด ๆ ต้องกระทำโดยผู้มีหน้าที่เท่านั้น
- 7. กรณีที่ปฏิบัติงานในเขตโรงงาน ต้องแต่งกายรัดกุมด้วยเสื้อแขนยาว และต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลพื้นฐาน อัน ได้แก่ หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย และรองเท้านิรภัย รวมทั้งอุปกรณ์ ป้องกันภัยส่วนบุคคลอื่นๆตามลักษณะงานที่ได้รับมาตรฐาน ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้กรณีที่เข้าเขตอาการควบคุมการผลิต (CCR) ต้องสวมใส่เสื้อแขนยาว รวมถึงกางเกงขายาวด้วย
- 8. ห้ามเล่นการพนัน ห้ามคื่มสุรา หรือเสพของมึนเมา หรืออยู่ในอาการมึนเมา และห้ามหยอกล้อเล่นกันตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ในเขตโรงงาน
- 9. ห้ามลักลอบนำเข้า หรือเสพยาเสพติดทุกชนิดที่ผิดกฎหมาย ในทุกพื้นที่ของ ปตท.
- 10. หากมีการลักลอบนำทรัพย์สิน หรือสิ่งของทุกชนิดของปตท.ออกนอกพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ลักลอบจะต้องถูกส่ง ดำเนินคดีตามกฎหมาย
- 11. ห้ามสูบบุหรี่ หรือ กระทำการใดๆที่ก่อให้เกิดประกายไฟ ในเขตโรงงาน นอกบริเวณอาการ และนอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต
- 12. ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน, กฎระเบียบ ,เครื่องหมายป้ายเตือน และคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
- 13. การนำยานพาหนะ, เครื่องยนต์, อุปกรณ์ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป และอุปกรณ์ที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟเข้าในเขตโรงงาน ต้อง ได้รับการตรวจสภาพ และออกบัตรอนุญาตก่อนทุกครั้ง
- 14. การกำหนดความเร็วยานพาหนะ ภายในเขตโรงงานไม่เกิน 20 กม./ชม. และนอกเขตโรงงานไม่เกิน 40 กม./ชม.



ข้อกำหนด

(Terms Of Reference: TOR)

เรื่อง : จัดจ้างตรวจสอบง	านก่อสร้างสำหรับงานโคร	งการและงานปรับปรุงเปล็	ลี่ยนแปลง		
จัดทำโดย : นายหิรัณย์ เวชวิทย์วรากุล		วันที่จัดทำ : 04 กุมภาพันธ์ 2564 Rev.3 SAP PR No.1120015449		หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนวิสวกรรมเทคนิค	
		ระบบมาตร	ฐานที่เกี่ยวข้อง		
	•		-		
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy

15. พนักงานใหม่ ผู้รับเหมาประจำ และผู้รับเหมาชั่วคราวต้องเข้ารับการอบรมกฎความปลอดภัยนี้ก่อนเข้าปฏิบัติงานภายใน เขตโรงงาน และต้องได้รับการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือทุก 6 เดือน



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง

มาตรการควบคุมคุณภาพ ในงานโครงการก่อสร้างประจำส่วนวิศวกรรมเทคนิค

ส่วนวิศวกรรมเทคนิค (วก.วบก.)

Rev.1 Mar 2020



คำนำ

เพื่อให้การปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้างเกิดงานที่มีคุณภาพสูงสุด สำหรับผู้รับเหมาที่เข้าร่วมปฏิบัติงานในส่วน งานวิสวกรรมเทคนิคโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ทางส่วนวิสวกรรมเทคนิคได้จัดทำมาตรการเพื่อควบคุมและกำกับดูแลในการ ปฏิบัติงานและควบคุมคุณภาพงาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าในระหว่างปฏิบัติงานโครงการมีการตรวจสอบคุณภาพงานโครงการอย่าง เป็นระบบ โดยมีวัตถุประสงค์ในการควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงาน ดังนี้

- 1. เพื่อ ให้การปฏิบัติงานของบริษัทผู้รับเหมาทุกบริษัท มีระบบควบคุมคุณภาพที่เหมาะสม
- 2. เพื่อ ให้การปฏิบัติงานของบริษัทผู้รับเหมาทุกบริษัท มีคุณภาพงานตามมาตรฐานที่กำหหนด
- เพื่อ ให้มีระบบควบคุมด้านเอกสารและลดความผิดพลาดด้านเอกสารในการตรวจสอบคุณภาพงาน
- 4. เพื่อ ให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกระบวนการและขั้นตอน โดยไม่มีงานแก้ไข
- 5. เพื่อ ให้การคำเนินงานของก่อสร้างโครงการ คำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
คุณสมบัติพื้นฐานผู้ตรวจสอบคุณภาพของผู้รับเหมา	4
เกณฑ์กำหนดการทดสอบผู้ตรวจสอบคุณภาพของผู้รับเหมา	4
เกณฑ์กำหนดจำนวนผู้ตรวจสอบคุณภาพของผู้รับเหมา	5
หน้าที่และความรับผิดชอบผู้ตรวจสอบคุณภาพของผู้รับเหมา	5
ขั้นตอนการประสานงานตรวจสอบ	5
มาตรการควบคุมการปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนด	6
แผนการตรวจสอบ	6
เอกสารการทำงานและตรวจสอบ	6
การตรวจสอบวัสคุ	7
FABRICATION	
งานทั่วไป	7
งานเชื่อม	7
งานทดสอบแรงคัน	8
งานสี	8
งาน Civil	8
Instrument	9
Electrical	9



คุณสมบัติพื้นฐานผู้ตรวจสอบคุณภาพของผู้รับเหมา

ผู้รับเหมาที่จะเข้าปฏิบัติงานในส่วนงานวิศวกรรมเทคนิคโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองผู้รับเหมาทุกบริษัท จะต้องคำเนินการ จัดหาบุคลากรผู้ตรวจสอบคุณภาพงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงาน โดยมีคุณสมบัติพื้นฐานดังนี้

- 1. ระดับการศึกษาและประสบการณ์ทำงานผู้ตรวจสอบคุณภาพ
 - 1.1 ผู้ตรวจสอบกุณภาพต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานที่คูแลและมี ประสบการณ์ทำงานที่ตรงสายงานอย่างน้อย s ปี
 - 1.2 ผู้ตรวจสอบกุณภาพที่จบการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี จะต้องมีประสบการณ์ทำงานที่ตรงสายงานไม่น้อยกว่า 10 ปี
- 2. ผู้ตรวจสอบคุณภาพต้องผ่านการทคสอบความรู้และทักษะในการทำงานจากส่วนงานวิศวกรรมเทคนิคโรงแยกก๊าซ ธรรมชาติระยอง ดังนี้
 - 2.1 ต้องผ่านการทำข้อสอบพื้นฐานแต่ละสาขางานที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ที่กำหนดจากหน่วยงานวิศวกรรม
 - 2.2 ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์พื้นฐานแต่ละสาขางานที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ที่กำหนดจากหน่วยงานวิศวกรรม
 - 3. ผู้ตรวจสอบคุณภาพต้องผ่านการอบรมและมีใบรับรองเฉพาะงาน ซึ่งจำเป็นต้องมีตามมาตรฐานโดยอ้างอิงตาม มาตรฐานหรือข้อกำหนดของโครงการ
- 4. ผู้ตรวจสอบคุณภาพจะต้องเป็นพนักงานของบริษัทผู้รับเหมาหลัก (Main Contractor) ที่ทำสัญญารับงานโครงการกับ ปตท. โดยตรง

<u>เกณฑ์การทดสอบผู้ตรวจสอบคุณภาพของผู้รับเหมา</u>

ก่อนเริ่มปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบกุณภาพจะต้องผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่หน่วยงานวิศวกรรมกำหนด ดังนี้

- 1. ทำการทดสอบข้อสอบในสาขางานที่เกี่ยวข้องทั้งข้อสอบปรนัยและอัตนัย โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบต้องได้ 85 คะแนนขึ้นไป
- 2. สอบสัมภาษณ์จากหน่วยงานวิศวกรรม โดยเกณฑ์การสอบผ่านสัมภาษณ์จะพิจารณาดังต่อไปนี้
 - 2.1 มีความรู้ความเข้าใจในลักษณะงานของตำแหน่งที่ทำเป็นอย่างดี
 - 2.2 มีคุณลักษณะและสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบนั้น ๆ
 - 2.3 มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ การใช้เหตุผลในการตัดสินใจ มนุษย์สัมพันธ์ดี
 - 2.4 มีความพร้อม,ความกระตือรื้อรั้นที่จะทำงานตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานวิศวกรรม

โดยในส่วนงานวิศวกรรม ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเปลี่ยนตัวผู้ตรวจสอบคุณภาพคนใหม่ หากพบว่าผู้ตรวจสอบคุณภาพ ดังกล่าวไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด



<u>เกณฑ์กำหนดจำนวนผู้ตรวจสอบคุณภาพของผู้รับเหมา</u>

ก่อนเริ่มปฏิบัติผู้รับเหมาที่จะเข้าปฏิบัติงานในส่วนงานวิศวกรรมเทคนิคโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ผู้รับเหมาทุกบริษัท จะต้องคำเนินการจัดหาจำนวนบุคลากรผู้ตรวจสอบคุณภาพงานให้เหมาะสมกับขนาดของโครงการ โดยแบ่งแยกจำนวนบุคลากร ควบคุมคุณภาพขั้นต่ำไว้ดังนี้

- 1. งานมูลค่าต่ำกว่า 3 ล้านบาท
 - Quality control 1 ตำแหน่ง (ในแต่ละประเภทงาน)
 - Document control 1 ตำแหน่ง
- 2. งานมูลค่า 3 ถึง 30 ล้านบาท
 - Quality control 2 ตำแหน่ง (ในแต่ละประเภทงาน)
 - Document control 1 ตำแหน่ง
- 3. งานมูลค่า 30 ล้านบาทขึ้นไป
 - Quality control 3 ตำแหน่ง (ในแต่ละประเภทงาน)
 - Document control 1 ตำแหน่ง

ทั้งนี้จำนวนผู้ตรวจสอบคุณภาพดังกล่าว ถือเป็นเพียงจำนวนขั้นต่ำที่ผู้รับเหมาจะต้องทำการจัดหาเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ทาง ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาเพิ่มเติมจำนวนผู้ตรวจสอบคุณภาพของโครงการตามสถานการณ์และความเหมาะสมกับปริมาณ งานในขณะนั้น

หน้าที่และความรับผิดชอบผู้ตรวจสอบคุณภาพของผู้รับเหมา

- ผู้ตรวจสอบคุณภาพมีหน้าที่กำหนดกระบวนการและวางแผนงานเข้าตรวจสอบงานร่วมกับผู้ควบคุมงาน ปตท.
 และเข้าตรวจสอบงานตามแผนงานให้ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์
- 2. ผู้ตรวจสอบคุณภาพมีหน้าที่ตรวจสอบงานตามมาตรฐานและข้อกำหนดของโครงการ
- ผู้ตรวจสอบคุณภาพจะต้องจัดทำรายงานผลการตรวจสอบทุกครั้ง
- 4. ผู้ตรวจสอบคุณภาพจะต้องติดตามและจัดส่งรายงานการทำงานตรวจสอบประจำวัน
- 5. ผู้ตรวจสอบคุณภาพจะต้องประสานงานผู้ควบคุมงาน ปตท. ในการทำงานหรือเพื่อคำเนินการส่งมอบงาน
- 6. ผู้ตรวจสอบกุณภาพจะต้องจัดทำระบบเอกสารและการทำงานต่าง ๆให้สอดคล้องกับหน่วยงานวิศวกรรม ปตท.
- 7. ผู้ตรวจสอบกุณภาพจะต้องจัดหาเครื่องมือตรวจวัดเฉพาะทางต่าง ๆ ให้กรบถ้วนและเพียงพอ

<u>ขั้นตอนการประสานงานตรวจสอบ</u>

บริษัทผู้รับเหมาที่ต้องการส่งงานตรวจสอบกับผู้ควบคุมงาน ปตท. จะต้องทำการจัดส่งใบขอแจ้งเข้าตรวจสอบเข้าระบบ เอกสารให้กับผู้ควบคุมงาน ปตท. โดยมีหลักการปฏิบัติดังนี้

- บริษัทผู้รับเหมาจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงาน ปตท. รับทราบ และจัดส่งใบขอแจ้งเข้าตรวจสอบล่วงหน้า
 ไม่น้อยกว่า 2วันทำการ โดยผู้รับเหมาจะต้องตรวจสอบงานให้แล้วเสร็จก่อนวันนัดหมาย
- 2. บริษัทผู้รับเหมาต้องแนบเอกสารอื่น ๆ ที่ใช้ประกอบการตรวจสอบมาพร้อมกับใบขอแจ้งเข้าตรวจสอบให้ครบถ้วน สำหรับในงานตรวจสอบนั้น ๆ
- 3. บริษัทผู้รับเหมาต้องเป็นผู้อำนวยความสะควกและจัดหายานพาหนะในการเดินทางให้กับผู้ควบคุมงาน ปตท. ในกรณีที่จะต้องทำการตรวจสอบงานนอกพื้นที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
- 4. หลังจากทำการตรวจสอบผู้รับเหมาจะต้องจัดส่งผลการตรวจสอบ เข้าระบบเอกสารภายในวันที่ทำการตรวจสอบ



มาตรการควบคุมการปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนด

สำหรับผู้รับเหมาที่เข้าร่วมปฏิบัติงานในส่วนงานวิศวกรรมเทคนิคโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ทางส่วนวิศวกรรมเทคนิค ได้จัด**มาตรการควบคุม**การปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดขึ้นเพื่อควบคุมและกำกับดูแลในส่วนการปฏิบัติงานให้ สอดคล้องตามแนวทางส่วนวิศวกรรมเทคนิคโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง

โดยในกรณีที่ผู้ควบคุมงาน ปตท. ตรวจพบผู้รับเหมาที่ทำการปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนด ส่วนงานวิสวกรรม ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ในการสั่งหยุดปฏิบัติงานเพื่อทำการสอบสวนหาสาเหตุ แนวทางการแก้ไขก่อน โดยจะต้องผ่านการพิจารณา เห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน ปตท. แล้วเท่านั้นจึงจะสามารถปฏิบัติงานได้ โดยมีการกำหมดมาตรการควบคุมไว้ดังนี้

- 1. ตรวจพบการปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดครั้งที่เ ออกหนังสือเตือนผู้กระทำผิด และบริษัทผู้รับเหมารับทราบ
- ตรวจพบการปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดครั้งที่ 2 ออกหนังสือเตือนบริษัทผู้รับเหมาให้รับทราบ และส่วนงาน
 วิศวกรรม ปตท. ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาหยุดปฏิบัติงานสำหรับผู้กระทำผิดไม่สามารถปฏิบัติงานได้อีก
- ตรวจพบการปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดครั้งที่ 3ส่วนงานวิศวกรรม ปตท. ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาหยุด ปฏิบัติงานสำหรับบริษัทผู้รับเหมาที่กระทำผิดไม่สามารถปฏิบัติงานได้อีก

หมายเหตุ. ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติหรือบริษัทที่กระทำผิด จะถูกขึ้น Black List ในบริษัท ปตท.หน่วยงานวิศวกรรม อย่างน้อย 2 ปี และผ่านการ พิจารณาความสามารถในการควบคุมการปฏิบัติทำงานได้ก่อน

แผนการตรวจสอบงาน (Inspection Test plan ITP)

สำหรับผู้รับเหมาที่เข้าร่วมปฏิบัติงานในส่วนงานวิศวกรรมเทคนิคโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ก่อนเริ่มปฏิบัติงานผู้รับเหมา จะต้องวางแผนการตรวจสอบงานร่วมกับส่วนงานวิศวกรรมเทคนิคและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบ แผนการเข้าตรวจสอบงาน โดยแผนการตรวจสอบจะต้องมีพื้นฐานดังนี้

- 1. แต่ละขั้นตอนการทำงานผู้รับเหมาจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบงานทั้งหมด (Full Inspection)
- 2. ก่อนเริ่มทำงานแต่ละขั้นตอนการทำงานผู้รับเหมาจะต้องทำการทดสอบการปฏิบัติงานตาม Procedure และทดสอบ การเข้าตรวจสอบงานนั้น ๆ ว่าผู้รับเหมามีความสามารถปฏิบัติงานและตรวจสอบงานตาม Procedure ได้ โดยรวมถึง ทดสอบอุปกรณ์การทำงาน ทดสอบโดยผู้รับเหมาจะต้องจัดทำชิ้นงานตัวอย่างเพื่อทำการทดสอบ
- 3. แต่ละขั้นตอนการทำงานและตรวจสอบทุกครั้งทางส่วนงานวิศวกรรมเทคนิคขอสงวนสิทธิ์ในการสามารถเข้า ตรวจสอบงานได้ตลอดเวลา

เอกสารการทำงานและตรวจสอบ

- 1. แบบงาน,ขั้นตอนการทำงานและเอกสารต่าง ๆจะต้องผ่านการพิจารณาลงนามยอบรับจากส่วนงานวิสวกรรม ปตท.
- แบบงานจะต้องมีช่องลงนามยอมรับจากวิศวกรออกแบบที่มีใบประกอบวิชาชีพตามกฎหมาย (กว.) และวิศวกรส่วนงาน วิศวกรรม ปตท. ทุกหน้าแบบงาน โดยรวมถึงต้นฉบับและสำเนา
- 3. เอกสารรายงานการตรวจสอบผู้รับเหมาจะต้องลงนามอย่างน้อย 2 ท่าน ดังนี้
 - 3.1. ผู้ตรวจสอบคุณภาพ
 - 3.2. ผู้ตรวจทานเอกสาร ลงนามโดยวิศวกรของผู้รับเหมา
- 4. แบบงานที่มีรายละเอียดไม่ครบ,ไม่สามารถดำเนินงานได้หรือไม่ตรงข้อกำหนดมาตรฐาน จะต้องแจ้งให้ทางส่วนงาน วิศวกรรม ปตท. รับทราบและทำการแก้ไขแบบเพื่อส่งพิจารณาใหม่



- 5. แต่ละการตรวจสอบงานผู้รับเหมาจะต้องจัดทำรายงานพร้อมรูปประกอบการตรวจสอบ
- 6. การลงนามเอกสารผู้รับเหมาจะต้องระบุชื่อนามสกุล,ตำแหน่ง,บริษัท,วันที่,ลายเซ็นและประทับตราบริษัทในการลงนาม
- 7. ผู้รับเหมาจะต้องจัดส่งเอกสารรายงานการตรวจสอบให้ทางส่วนงานวิสวกรรม ปตท. ลงนาม สำหรับการตรวจสอบ งานที่ต้องจัดทำเอกสารรายงานภายหลังการตรวจสอบ จะต้องจัดส่งภายใน 7 วันรวมวันหยุด โดยเริ่มนับจากวันที่ทำ การตรวจสอบ กรณีพบการจัดส่งล่าช้าให้ทำการตรวจสอบงานใหม่
- 8. ผู้รับเหมาที่ต้องการส่งเอกสารมอบงานกับส่วนงานวิศวกรรม ปตท. จะต้องมีเอกสารลงนามยอมรับการตรวจสอบ จาก Inspector PTT แต่ละงานแนบเพื่อส่งมอบงาน

การตรวจสอบวัสดุ

- 1. วัสดุทุกประเภทต้องได้รับการตรวจสอบจากส่วนงานวิศวกรรม ปตท.
- วัสดุจะต้องมีใบรับรองและมีเครื่องหมายอ้างอิงที่วัสดุจากผู้ผลิต
- 3. วัสดุจะต้องผลิตมาแล้วไม่เกิน 3 ปี
- 4. วัสคุจะต้องได้รับการเก็บรักษาในอาคารอย่างเหมาะสม หรือมีการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อวัสคุอุปกรณ์ โดยถ้ามีการตรวจสอบวัสคุทางสายตาแล้วพบร่องรอยความเสียหายหรือการกัดกร่อน ที่เกิดจากการจัดเก็บ รักษาหรือการขนย้ายที่ไม่เหมาะสม ทางส่วนงานวิศวกรรมเทคนิคขอสงวนสิทธิ์ในการขอเปลี่ยนวัสคุนั้น ๆ

FABRICATION

- 1. <u>งานทั่วไ</u>ป
- 1.1. ผู้รับเหมาจะต้องได้รับการตรวจสอบระบบการทำงานในโรงงานและนอกโรงงานจากส่วนงานวิศวกรรม ปตท. ก่อนเริ่มงานและส่วนงานวิศวกรรม ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ในการสุ่มตรวจระหว่างปฏิบัติงาน
- 1.2. ก่อนปฏิบัติงานผู้รับเหมาจะต้องตรวจสอบและบันทึกภาพสภาพบริเวณพื้นที่ทำงานก่อนเริ่มงานทุกครั้ง
- 1.3. ในกรณีตรวจพบความเสียหายที่งานอื่นบริเวณพื้นที่ทำงาน,เส้นทางการทำงานใกล้เคียง ผู้รับเหมา จะต้องแก้ไขให้สมบูรณ์หรือแสดงหลักฐานว่าความเสียหายดังกล่าวปรากฏว่ามีก่อนเริ่มงานแล้ว
- 1.4. วัสคุที่ไม่มีสัญลักษณ์อ้างอิงชนิดบนวัสคุจากผู้ผลิตที่เกิดจากการ Fabrication ผู้รับเหมาจะต้องจัดทำ สัญลักษณ์บนวัสคุไว้ชั่วคราวเพื่อบ่งบอกชนิดของวัสคุ
- 1.5. ผู้รับเหมาจะต้องจัดหาและเตรียมอุปกรณ์ตรวจวัดให้ได้มาตรฐานในการตรวจสอบกรบถ้วนและเพียงพอ
- 1.6. อุปกรณ์ตรวจวัดทุกชนิดต้องได้รับการทดสอบและ Calibrate ภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เคือน

2. <u>งานประกอบเชื่อม</u>

- 2.1. สำหรับงานสอบช่างเชื่อมท่อ ในระหว่างการเชื่อมแนว root ต้องมีสิ่งปิดบังเพื่อไม่ให้ช่างเชื่อม สามารถมองเห็นแนวซึมลึกด้านในได้
- 2.2. จะต้องมีสัญลักษณ์แสดงผลการตรวจสอบหลังการตรวจสอบแนวเชื่อมต่าง ๆ
- 2.3. เครื่องเชื่อม, ลวดเชื่อมและช่างเชื่อมจะต้องทดสอบการเชื่อมผลิตภัณฑ์ชิ้นแรก โดยการทำ Radiographic Testing
- 2.4. ไม่อนุญาตให้ช่างเชื่อมที่ไม่พกบัตรช่างเชื่อมเชื่อมงานทุกชนิด
- 2.5. ช่างเชื่อมแต่ละคนที่ทำการเชื่อมครบทุก ๆ 10 Joint จะต้องทำการทดสอบแนวเชื่อมตามเปอร์เซ็นต์ ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดโครงการ
- 2.6. งานที่มีความคันทุกชนิด แนวเชื่อม fillet ต้องทำการทดสอบ UT phased Array 100 % ในกรณี



- ที่ทดสอบโดย UT phased Array ไม่ได้ให้ทำการทดสอบ Penetration Test ทุก Layer แทน
- 2.7. สำหรับงาน Tack Weld หรือเชื่อมชั่วคราวกับงานทุกชนิดจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่ผ่านการสอบ ทำการเชื่อมเท่านั้น
- 2.8. วัสดุที่ไม่มีสัญลักษณ์อ้างอิงชนิคบนวัสดุจากผู้ผลิตที่เกิดจากการ Fabrication ผู้รับเหมาจะต้องจัดทำ สัญลักษณ์บนวัสดุเพื่อบอกชนิดของวัสดุ
- 2.9. งานทดสอบงานเชื่อมทุกชนิดจะต้องทดสอบโดย 3^{rd} party ยกเว้นงาน Visual Test
- 2.10. การทำ Bevel เพื่อประกอบแนวเชื่อมท่อ จะต้องทำ โดยวิธีการกลึงด้วยเครื่อง Bevel
- 2.11. การประกอบงานแนวเชื่อมท่อ,ประกอบ Flange จะต้องมีเครื่องมือปรับ Alignment ช่วยในการประกอบ
- 2.12. งาน Tie in โดยการเชื่อม trunnion, dummy หรือ pipe support ติดกับผิวท่อหรืออุปกรณ์แรงดัน โดยไม่สามารถมองเห็นแนวเชื่อมด้านในได้ ต้องทำการทดสอบ Leak test
- 2.13. ปะเก็นประกอบ Flange ต้องไม่ผ่านการใช้งาน

3. <u>งานทดสอบแรงคัน</u>

- 3.1. การทดสอบแรงคันงาน Pipe จะต้องใช้เครื่องบันทึกกราฟแรงคันเวลาทคสอบแรงคันเพื่อใช้ประกอบรายงาน
- 3.2. การทคสอบ Valve อุปกรณ์ Pressure Gauge จะต้องใช้ระบบคิจิตรอล
- 3.3. ผู้รับเหมาต้องจัดหาเครื่องมือวัดอุณหภูมิเพื่อทำการตรวจสอบผิวงานที่ทำการทดสอบกแรงคันบริเวณ กลางแจ้ง
- 3.4. ปะเก็นทคสอบแรงคันจะต้องใช้ชนิดเดียวกับการออกแบบ

4. งานสี

- 4.1. สถานที่ทำงานสีจะต้องอยู่ในอาคารหรือมีสิ่งป้องกันสภาพอากาศจากลมหรือฝน
- 4.2. งาน Blasting อนุญาตให้ใช้งาน Grit blasting process ได้เท่านั้น
- 4.3. อนุญาตให้ทำงานสี Touch up เฉพาะบริเวณแนวเชื่อมหรือเก็บรอยเล็กน้อยเท่านั้น
- 4.4. การเตรียมผิวงาน Touch upก่อนลงสีจะต้องเตรียมด้วย Power tool เท่านั้น
- 4.5. หลังทำงานสีแล้วจะต้องทำการป้องกันชิ้นงานไม่ให้เกิดความเสียหายจากการจัดเก็บ,ขนย้ายหรือ ติดตั้ง โดยถ้าตรวจพบว่าเจตนาละเลยการป้องกันจนทำให้ชิ้นงานเสียหาย ทางส่วนงานวิศวกรรม เทคนิคขอสงวนสิทธิ์ในการให้ทำสีชิ้นงานใหม่โดยไม่อนุญาตให้แก้ไขด้วยการวิธี Touch up
- 4.6. ผู้ปฏิบัติงานและผู้ตรวจสอบงานสีจะต้องได้รับการเรียนหรืออบรมความรู้ด้านงานสีโคยมีใบรับรองแสดง

5. Civil

- 5.1. มาตรฐานการเก็บตัวอย่างคอนกรีตระหว่างการก่อสร้างเป็นดังนี้
 - 5.1.1. ทำการทดสอบ Slump Test ที่หน้างานก่อนเททุกครั้ง โดยทดสอบทุกรถขนส่งคอนกรีต
 - ร.1.2. ทำการเก็บตัวอย่างคอนกรีตที่หน้างานและที่ Plant ทุกครั้งที่มีการเทคอนกรีต โดยเก็บ ชิ้นงาน 9 ตัวอย่าง ประกอบ ไปด้วย 3 ตัวอย่างสำหรับทดสอบกำลังคอนกรีตที่ 7 วัน 3 ตัวอย่างสำหรับทดสอบกำลังคอนกรีตที่ 14 วัน และ 3 ตัวอย่างสำหรับ ทดสอบกำลังคอนกรีตที่ 28 วัน
 - 5.1.3. ผลการทคสอบเฉลี่ย 3 ค่า ต้องไม่น้อยกว่า 85 % ของกำลังที่ระบุตาม Strength Curve



- 5.2. แนวรอยต่อระหว่างพื้นคอนกรีต (กรณีเทคอนกรีต ไม่พร้อมกัน) จะต้องมีการติดตั้ง Dowel Bar ตามมาตรฐาน วิศวกรรมและต้องอุคด้วย Sealant ชนิด Epoxy Base เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้ชนิด Bitumen Base
- 5.3. สำหรับงานถมคินผู้รับเหมาจะต้องทำการบคอัคคิน โดยบคอัคเป็นชั้น ๆ หนาไม่เกิน 20 ซม. พร้อม ทำการทคสอบ density test แต่ละชั้นด้วยวิธี Sand Cone Density Test ทคสอบ โดย 3rd party (พื้นที่บคอัคไม่ เกิน 100 ตร.ม. ต่อ 1 จุด) ซึ่งความหนาแน่นของการบคอัคที่ต้องการคือ 95% Modified Proctor Standard
- 5.4. Form Work ทั้งหมดที่นำมาใช้ในโครงการการต้องไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน

6. Instrument

- 6.1. ก่อนปฏิบัติงานทุกวันใน Substation หรืออาคารที่ควบคุมระบบจะต้องแจ้งให้พนักงานของ ปตท. รับทราบทุกครั้ง หากไม่มีการแจ้งผู้คุมงานของ ปตท. ห้ามปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด
- 6.2. งานทคสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ของ Instrument จะต้องทคสอบระบบและอุปกรณ์หลังการติดตั้งทุกครั้ง ก่อนทำการ Tie in
- 6.3. งานทดสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ของ Instrument ที่จำเป็นต้องใช้ระบบไฟฟ้าทดสอบ ผู้รับเหมาจะต้อง จัดหาแรงดันสำรองหรือ Generator เพื่อใช้ทดสอบระบบและอุปกรณ์
- 6.4. งาน Tie in ระบบจะต้องมีพนักงานของ ปตท. ร่วมตรวจสอบตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน
- 6.5. งาน Wiring Cable ผู้รับเหมาจะต้องพิมพ์ปลอกสาย (Hot Marker ตามแบบที่ ปตท. กำหนดให้เท่านั้น ไม่สามารถอิงจากหน้างานหรือของเก่าได้ โดยเมื่อจัดทำ Hot Marker เสร็จแล้ว จะต้องผ่านการตรวจ สอบจากส่วนงานวิศวกรรม ปตท. ก่อนนำไป Wiring
- 6.6. งานติดตั้ง Tubing เมื่อผู้รับเหมาทำการติดตั้ง Tubing แล้วเสร็จผู้รับเหมาจะต้องทำการทดสอบ Leak Test Tubing ทุกครั้งหลังงานติดตั้งเสร็จก่อนทำการ Tie in เข้าระบบ
- 6.7. งานประกอบเชื่อมในงานติดตั้งอุปกรณ์ Instrument ช่างเชื่อมจะต้องเข้ารับการทดสอบงานเชื่อม ด้วยสายตากับทางผู้ควบคุมงาน ปตท. จึงถือว่าผ่านและให้เข้าปฏิบัติงานเชื่อมได้

7. Electrical

- 7.1. การเข้าสายไฟฟ้าใน block lighting ไม่อนุญาตให้ใช้ Terminal ในการต่อสาย โดยจะต้องใช้หางปลากลม ขันด้วยน๊อตและใช้เทป hi volt ในการพันรอบ
- 7.2. ในการทคสอบระบบของตู้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ชุคใหม่ ที่จำเป็นต้องใช้ระบบไฟฟ้าทคสอบ ผู้รับเหมา จะต้องจัดหาแรงคันสำรองหรือ Generator เพื่อใช้ทคสอบระบบและอุปกรณ์
- 7.3. .การเข้าสายสายกราวค์กับ steel wire armored ของ cable ไม่อนุญาตให้ใช้การบัคกรี จะต้องใช้
 Spring Roll เพื่อรัคสายกราวค์กับ steel wire armored ของ cable
- 7.4. งานประกอบเชื่อมในงานติดตั้งอุปกรณ์ Electrical ช่างเชื่อมจะต้องเข้ารับการทดสอบงานเชื่อม โดยวิธีตรวจสอบด้วยสายตากับทางผู้ควบคุมงาน ปตท. จึงถือว่าผ่านและให้เข้าปฏิบัติงานเชื่อมได้





บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง

มาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ในงานโครงการก่อสร้างประจำส่วนวิศวกรรมเทคนิค

> ส่วนวิศวกรรมเทคนิค (วก.วบก.) Rev.01 Feb 2020

คำนำ

เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการก่อสร้างเกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่พนักงาน ปตท. ผู้รับเหมา และผู้เกี่ยวข้องในงาน โครงการก่อร้างของส่วนวิสวกรรมเทคนิค (วก.วบก.) ทั้งในพื้นที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง และพื้นที่ภายนอกอื่น ๆ ส่วน วิสวกรรมเทคนิคจึงได้จัดทำกฎความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในงานโครงการก่อสร้างประจำส่วนวิสวกรรมเทคนิค เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรในงานโครงการก่อสร้างมีความปลอดภัยในการทำงานและส่งผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องข้างเคียงน้อยที่สุด

วัตถุประสงค์

- 1. เพื่อ ให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุในงานโครงการก่อสร้างเป็นศูนย์ (No Accident)
- 2. เพื่อ ให้อัตราการความผิดพลาดของเอกสารที่เกี่ยวข้องในด้านความปลอดภัยเป็นศูนย์ (No Mistake)
- 3. เพื่อ ไม่ให้เกิดการทำงานซ้ำซ้อน (No Rework)
- 4. เพื่อ ให้การดำเนินงานโครงการก่อสร้างมีคุณภาพงานถูกต้องตามมาตรฐานทางวิศวกรรม (On Standard)
- 5. เพื่อ ให้การดำเนินงานโครงการก่อสร้างเป็นไปตามแผนและแล้วเสร็จตามกำหนด (On Schedule)
- 6. เพื่อ ส่งเสริมวัฒนธรรมค้านความปลอดภัยและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในโครงการ ก่อสร้างทุกคน (Encourage IIF Culture)



สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
ขั้นตอนขอรับการฝึกอบรมก่อนเข้าปฏิบัติงาน	4
แบบฟอร์มขออบรมความปลอคภัย ปตท.	_5
ตัวอย่างเอกสารรายชื่อและใบรับรองผ่านการอบรมความปลอคภัย	6
การตรวจสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องจักร	8
การตรวจสภาพอุปกรณ์ความปลอดภัยและการตรวจสภาพอุปกรณ์ถังแรงคัน	9
การนำวัสคุอุปกรณ์ เข้า-ออกโรงแยกก๊าซ ฯ	10
ขั้นตอนการควบคุมกากของเสีย (QSHEF-GSP-19-027-001)	11
การขออนุญาตทำงานในพื้นที่โรงแยกก๊าซ ฯ	12
ข้อปฏิบัติในการเขียนใบอนุญาตทำงาน	13
รายละเอียดในการการเขียนใบอนุญาตทำงาน	14
การตรวจวัดปริมาณ LEL% ,O2 ,H2S	16
กฎระเบียบความปลอดภัยทั่วไป	17
การบริหารจัดการความปลอดภัย โครงการงานก่อสร้าง	18
กฎเฉพาะงาน งานที่มีความร้อน	19
กฎเฉพาะงาน CRANE AND HIAB	20
กฎเฉพาะงาน งานขุดเจาะ	22
ข้อกำหนดการเขียนและตัวอย่าง งานขุดเจาะ	24
กฎเฉพาะงาน งานเข้าที่อับอากาศ	28
กฎเฉพาะงาน งานติดตั้งนั่งร้าน	29
กฎเฉพาะงาน งานบนที่สูงเกิน 2 เมตรขึ้นไปงานฉายรังสี	31
กฎเฉพาะงาน งานขนย้าย ห่อหุ้ม รื้อถอน INSULATION	32
กฎเฉพาะงาน การเคลื่อนย้ายวัสคุอย่างปลอดภัย, งานทาสี	33
กฎเฉพาะงาน งานการใช้เครื่อง HIGH WATER JET , เติมสารเคมี	34
กฎเฉพาะงาน งานซ่อมอุปกรณ์ภายในเขตควบคุม,งาน Isolate Equipment	35
กฎเฉพาะงาน Hydro test , นำเครื่องยนต์เบนซินเข้าเขต โรงงาน	36
กฎเฉพาะงาน ขนย้ายวัสคุหรือสิ่งของด้วยแรงงานคน , การนำรถยนต์เข้าเขตโรงงาน	37
การปฏิบัติด้านความปลอดภัยในงานซ่อมบำรุงใหญ่ Turnaround	37
กฎเฉพาะงาน การถ่ายรูปในเขตโรงงาน	38
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยบริษัทผู้รับเหมา	40
ภาคผนวก	42



<u>ขั้นตอนการฝึกอบรมก่อนเข้าปฏิบัติงาน</u>

ผู้รับเหมาที่จะเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่โรงแยก ฯ ทุกคนจะต้องคำเนินการเข้ารับการฝึกอบรมความปลอดภัยเบื้องต้นกับส่วน ความปลอดภัย โรงแยกก๊าซฯก่อนเข้าปฏิบัติงาน โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้

การอบรมพนักงานทั้งหมคกับส่วนความปลอดภัยโรงแยกข

1.ผู้รับเหมาจะต้องดำเนินการฝึกอบรมพนักงาน ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมใน
การทำงาน พ.ศ. 2555 ตามข้อ 7 โดยมีระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง โดยมีเนื้อหาการฝึกอบรมและวิทยากร ฝึกอบรมตามกฎหมาย
กำหนด

2.การจัดส่งเอกสาร เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม

- 1. เอกสาร การรับรองการฝึกอบรมของบริษัท
- 2. เอกสารของวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรม
- 3. สำเนาบัตรประชาชน ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (ต้องคมชัด ทั้งใบหน้า และเลขที่ที่บัตรประชาชน
- 4. อายุของผู้เข้าอบรมต้องอยู่ระหว่าง 18-60 บริบูรณ์ เท่านั้น

สถานที่จัดส่งเอกสาร-อาคาร 30 ปี

เจ้าหน้าที่ธุรการ ส่วนวิศวกรรมเทกนิก เบอร์โทรติดต่อภายใน 4-6419

4. เวลาในการจัดส่งเอกสาร

จัคส่งเอกสาร ในเวลา ทำการ วันจันทร์ –วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.

ร.วันและเวลาฝึกอบรม

อบรม วัน จันทร์ , พุธ , ศุกร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.

** หมายเหตุ : ทางส่วนวิศวกรรมเทคนิคขอสงวนสิทธิ์ ไม่ส่งรายชื่อเข้าฝึกอบรมให้ ถ้าเกิดความผิดพลาดด้าน เอกสาร และรายชื่อ ของให้ผู้รับเหมาตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและรายชื่อ ก่อนนำส่งทุกครั้ง การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

บริษัทผู้รับจ้างจะต้องส่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เข้ารับการฝึกอบรม กฎระเบียบ เฉพาะงาน กฎความปลอดภัย ระเบียบ ข้อปฎิบัติต่าง ๆ ของโรงแยกก๊าซฯ เพื่อใช้ในการควบคุมดูแลพนักงานของบริษัทให้เป็นไปตามข้อกำหนดของโรงแยกฯ โดยมี ขั้นตอนการดำเบินการดังนี้

- 1. ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของบริษัท ที่มีหนังสือแต่งตั้งและขึ้นทะเบียน จป.ตามกฎหมาย
- 2. ระดับชั้น จป. และจำนวน จป. ให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด
- 3. ต้องผ่านการฝึกอบรมความปลอดภัยเบื้องต้นกับทางหน่วยงานความปลอดภัยโรงแยกก๊าซ ๆ ปภ.
- 4. หลังจากอบรมจะต้องทำแบบทคสอบความรู้ ให้ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 80 คะแนน จึงจะสามารถเข้าปฏิบัติงานได้
- 5. สามารถทบทวนและทำแบบทคสอบใหม่ 1 ครั้งสำหรับ การทำแบบทคสอบครั้งแรกไม่ผ่าน
- 6. เอกสารสำหรับประกอบการฝึกอบรม
 - สำเนาใบรับรองแสดงวุฒิถานะ การเป็น จป.
 - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป



การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่นำรถเข้าออก(Flag man)

ผู้รับเหมาจะต้องส่งเจ้าหน้าที่ ที่ทำหน้าที่ Flag man เข้ารับการฝึกอบรม กฎระเบียบเฉพาะงาน กฎความปลอดภัย ระเบียบ ข้อต่างๆ ของโรงแยกฯ โดยมีขั้นตอน การคำเนินการคังนี้

- 1.จะต้องผ่านการมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
- 2.ต้องผ่านการฝึกอบรมความปลอดภัยเบื้องต้นกับทางหน่วยงานความปลอดภัยโรงแยกฯ-ปภ
- 3.หลังจากอบรมจะต้องทำแบบทคสอบความรู้ให้ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 18/20 จะสามารถเข้าปฏิบัติงานได้
- 4.รถเครน รถเฮียบ รถบรรทุกขนาด 6ล้อขึ้นไป จะต้องมีพนักงานนำรถ 2คน ควบวกุมทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
- 5.รถเครน รถพ่วง 18 ล้อขึ้นไป จะต้องมีพนักงานนำรถ 3คน ควบวคุมทั้งค้านหน้าและด้านหลังและด้านข้าง
- 6.เอกสารสำหรับประกอบการฝึกอบรม
- -สำเนาใบอนุญาตขับขึ่
- -รูปถ่ายขนาด เนิ้ว เ รูป

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ระวังไฟ (Fire watch)

ผู้รับเหมาจะต้องส่งเจ้าหน้าที่ ที่ทำหน้าที่ Fire watch เข้ารับการฝึกอบรม กฎระเบียบเฉพาะงาน กฎความปลอดภัย ระเบียบ ข้อต่างๆ ของโรงแยกฯ โดยมีขั้นตอน การดำเนินการดังนี้

- 1.จะต้องผ่านการอบรมผู้เฝ้าระวังไฟ จากหน่วยงานที่ทางราชการรับลอง
- 2.จะต้องผ่านการอบรมคับเพลิงขั้นต้น
- สองผ่านการฝึกอบรมความปลอดภัยเบื้องต้นกับทางหน่วยงานความปลอดภัยโรงแยกฯ-ปภ
- 4.หลังจากอบรมจะต้องทำแบบทคสอบความรู้ให้ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 18/20 จะสามารถเข้าปฏิบัติงานได้
- ร.เอกสารสำหรับประกอบการฝึกอบรม
- -สำเนาใบอนุญาตขับขี่
- -รูปถ่ายขนาด เนิ้ว เ รูป





แบบฟอร์ม รายชื่อเข้ารับการอบรมความปลอดภัย ปตท.

ชื่อ บร	วก.แ ง ร ิษัท :			
ชื่อ Pı	ro1ect !	าอสร้างส่วนวิศวกรรมเทคนิค	-	
62316	มงาน ปตท. :คุณธณิศร	คชวงษ์		
AI 9 TI AÍ	4VIR TRINI	30 /01/ 2561 ม		
E		หา		
ลำดับ	ขื่อ - สกุล	หมายเลขบัตรประชาชน	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1.	นายมานพ แคะสูงเนิน	3 2505 00310 203	Safety	
		1 40		
ตรว	งจสอบหมายเล งบัตร ร	ประชาชนให้ถูกต้อง ก	โอนนำส่งทุ	กครั้ง

แบบรายงานการฝึกอบรม การทดสอบความรู้ด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ชื่อหน่วยงานฝึกอบรม บริษัท แคท-เทค เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด วิทยากรผู้บรรยาย คุณชัชชัย กัญหา คุณไมตรี บุญแสงส่ง อบรมวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 เวลา 16.00 น. สถานที่ ณ ที่ทำการชุ<u>มชน เนินพยอม</u>

ลำดับที่ หมายเฉขา	v 1	Á	ผลการ	ผลการประเมิน		ไม่ผ่าน	4 40
	หมายเฉขบัตรประชาชน	ชื่อ - นามสกุล	ก่อน	หลัง	ผ่าน	เมผาน	ลายมือชื่อ
1	3 3210 00334 39 4	นาย ยนต์ มีพันธ์	30	30	V	944	Om alm
2	3-4507-00292-29-3	นาย วุฒิชัย ถาปรามาตย์	29	31	~	coi let	Wolfiday T
3	3-2304-00131-97-1	นาย ชัชวาลย์ ถนอมแก้ว	27	32	V		Mart chowen.
4	1-1006-00062-34-9	นาย จิราคม ชมเส็ง	28	30	1		नित्राम् अभिन्ते .
5	3-3211-00234-82-1	นาย ออมทรัพย์ กาวินำ	28	29	V		·are
6	1-2304-00047-84-1	นาย สิทธิภูมิ ประคุจชนม์	30	32	/		द्वितरिवादि
7	3-5704-00671-17-4	นาย อินทรเคช กาวินำ	30	32	V		Swingo
8	3-7101-00707-74-1	นาย เอกลักษณ์ มันเหมาะ	25	29	V	-	10nonum
9	3-2101-00248-82-1	นาย พรวิทย์ พงษ์คีรี	27	30	V	7	यानिकार भागती
10	3-3308-00092-28-9	นาย อัศยานนท์ วิเศษศิลป์	29	30	~	narii i	Ausayanon

ตัวอย่าง รายชื่อผ่านการอบรมพนักงานใหม่ 6 ชั่วโมง ตามกฎหมาย

10			127			
14	3-3001-00889-43-5	นาย นิพนธ์ คงคาล้อม	28	31	V	Broke .
15	3-3210-00334-37-8	นาย ปรีชา มีพันธ์	25	31	/	विकास में भी परि
16	3-5303-00191-02-2	นาย ประทวน แก้วทอง	27	30	V	2) JENOH
17	1-7306-00081-39-9	นาย สมชาย ปืนระโรจน์	30	30	~	मह्माण्य.
18	1-6205-00215-09-2	นาย สมพร พะนะ	30	31	V	なかれて レーオ =
19	1-5601-00314-04-3	นาย สมศักดิ์ แซ่เถ้า	22	30	1	สมอักด์ เช่าถ้า
20	1-3308-00211-71-1	นาย สมยศ ตรุษมูล	28	32	/	Sonyot
21	1-3405-00202-34-7	นาย สรศักดิ์ บุญเจริญ				ามหา
22	1-2304-00043-62-5	นาย สิทธิศักดิ์ แช่เถ้า	25	30	/	Siticak
23	1-4302-00117-57-7	นาย ฐากูร เลิศกิจถาวรสกุล	29	30	~	3777
24	3-2101-00248-95-3	นาย ธีระศักดิ์ จารัตน์	-			กะเรา
25	3-4118-00111-10-1	นาย วสันด์ ตรุษมูล	27	30	V	र अधुरास्
26	1-3210-00166-70-3	นาย สัญญา เภาศิริ	25	31	/	× र्द्राम्या ।जन्ते ×
27	1-2204-00115-67-7	นาย สุพัฒน์ ใชยชนะ	22	30	V	SUTING
28	3-4402-00018-03-6	นาย วัชระ วงสุวรรณ์	24	31	1	विषयः कान्यकारी
29	3-1021-00940-66-3	นาย ทวีศักดิ์ หลวงนา	29	30	V	พริศักดิ์
30	3-1021-00940-66-4	นาย ชัยโย อ่อนเนตร	S (Mark)	30		ชัยโย ช่อมหลาร
	1-2/11		1/2	1	0	

Pode mour

(นาย ขัชชัย กัญหา) วิทยากร

้นาย ยนต์ มีพันธ์)

ตัวอย่าง เอกสารผ่านการอบรมพนักงานใหม่ 6 ชั่วโมง ตามกฎหมาย

วุฒิบัตรเลขที่oob/๕๖...



บริษัท อินดัสเทรียล คลืนนิ่งเซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

มอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

Mr. Soleh Kalim Krito

ได้ผ่านการอบรม

หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตาม พรบ. ความปลอดภัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕

สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าใหม่ มีระยะเวลาหกชั่วโมง ประกอบด้วย (๓ ชั่วโมงแรก)

(๑) ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีระยะเวลาในการฝึกอบรม หนึ่งชั่วโมงสามสิยนาที
 (๒) กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระยะเวลาในการฝึกอบรม หนึ่งชั่วโมงสามสิยนาที

ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๔๔๖

·. 94

(นายไปคินท์ มาลากุล ณ อยุธยา) กรรมการผู้จัดการ วิทยากรอบรม

ตัวอย่าง เอกสารผ่านการอบรม จป.วิชาชีพ ตามกฎหมายกำหนด

การตรวจสภาพอุปกรณ์ / ใช้แบบฟอร์ม ใบตรวจสภาพรถยนต์-อุปกรณ์ไฟฟ้า QSHEF-GSP-11-005-009

อุปกรณ์ไฟฟ้า,เครื่องจักร,เครื่องยนต์ทุกชนิดนั้น ก่อนนำมาใช้งานในพื้นที่โรงแยกฯ จะต้องส่งตรวจสอบ กับ ส่วน บำรุงรักษาเครื่องกลโรงงาน (บง.วบก.) และส่วนบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (บฟ.วบก.) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ ขั้นตอนการปฏิบัติ

- า.ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับแบบฟอร์ม
- 2.นำแบบฟอร์มให้พนักงานปตท. ผู้ควบคุมโครงการ ลงนามรับรอง (กรอกรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในงานให้ครบ)
- 3.นำรถยนต์มารับการตรวจที่อาคาร WORK SHOP บง. พร้อมทั้งหุ้มตาข่ายชนิด STAINLESS MESH NO. 60 ที่ปลายท่อไอเสียให้ เรียบร้อย
- 4.เมื่ออุปกรณ์ได้รับการตรวจสภาพเรียบร้อยแล้ว ผู้ขอจะได้รับบัตรตรวจสภาพโดยจะต้องติดไว้ด้านหน้ารถ และจะต้องมีใบขอ ตรวจให้ตรวจสอบได้ตรวจเวลา
- 5.หากพนักงานตรวจสภาพไม่อยู่ กรุณาติคต่อเบอร์ โทร. 6238, 6239

หลักฐานประกอบ

- 1. (กรณีตรวจรถยนต์) ใบขับขี่ของผู้ขับขี่รถยนต์
- 2.บัตรประชาชนพร้อมสำเนา (กรณีเครื่องจักร, เครื่องยนต์) ของผู้ควบกุมเครื่องจักร , เครื่องยนต์
- 3.กรณี รถ Crane Hiab จะต้องแนบ แบบ ปจ.2 อายุไม่เกินสามเดือน, สำเนาใบขับขี่รถเครน ประเภท 2 ขึ้นไป

เงื่อนไขในการตรวจเบื้องต้น

- 1.ในกรณี รถ Fork Lift , เครื่องเชื่อมเครื่องยนต์ จะต้องมีถังดับเพลิงประจำรถ Fork Lift เครื่องเชื่อมเครื่องยนต์ที่อยู่สภาพพร้อมใช้ งานและมีการตรวจสภาพอย่างถูกต้อง
- 2.ขั้วแบตเตอรี่ จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีปลอกยางหุ้ม ขั้วแน่น ไม่มีคราบตะกรัน ถ้าพบว่าสภาพไม่สมบูรณ์ เจ้าของรถยนต์ต้อง แก้ไขให้เรียบร้อย
- 3.สายไฟ จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่เห็นสายทองแคง พันค้วยเทปพันสายไฟ

วันและเวลาในการตรวจ

กรณีรถยนต์และเครื่องจักร

ตรวจทุกวันจันทร์-วันศุกร์

ช่วงเช้า = 08:30 น - 10:00 น

ช่วงบ่าย = 13:15 น - 14: 30 น

(ยกเว้นในกรณีงาน SHUT DOWN ตรวจสภาพทุกวันตามเวลา)

อุปกรณ์ไฟฟ้า (อุปกรณ์ที่ใช้กระแสไฟฟ้าในการทำงานทุกชนิด)

ตรวจ วันจันทร์ ,วันพุธ ,วันศุกร์

ช่วงเช้า = 08:30 น - 12:00 น

(ยกเว้นในกรณีงาน SHUT DOWN ตรวจสภาพทุกวันตามเวลา)



การตรวจอุปกรณ์ความปลอดภัย / ใช้แบบฟอร์มตรวจสภาพถังดับเพลิง-ผ้ากันไฟ ปภ.

อันได้แก่ ผ้ากันไฟ , ถังดับเพลิง มีข้อปฏิบัติดังนี้

1.ถึงดับเพลิง –ประเภทผงเคมีแห้ง

- ต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 15 ปอนด์ FIRE RATING ขนาด 6A 20 B
- สภาพพร้อมใช้งาน มีมาตรฐานรองรับจากผู้ผลิต

2 ผ้ากันประกายไฟ

- -แนบสำเนาคุณสมบัติของผ้า (SPECIFICATION)
- -สามารถทนความร้อยได้ไม่น้อยกว่า 600 องศาเซลเซียส
- -ไม่มีส่วนผสมของ ASBESTOS
- -เป็นชนิดเคลือบผิวด้วยโพลีเบอร์
- -สภาพตัดเย็บขอบ พร้อมเจาะรูตาไก่พร้อมใช้งาน

ขั้นตอนการส่งตรวจ

- -ขอแบบฟอร์มที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ/ เจ้าหน้าที่ตรวจ อาคารคับเพลิง
- -กรอกรายระเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์
- -นำส่งให้ผู้ควบคุมงาน ปตท. ส่วนวิศวกรรมลงนาม ล่วงหน้า 1 วัน
- -นำอุปกรณ์ไปตรวจ โดยจะตรวจทุก วัน จันทร์, พุธ ,ศุกร์ เท่านั้น
- ตั้งแต่เวลา 09.00 11.00 น. ที่อาคาร ส่วน ปภ. หลังใหม่ (อาคารคับเพลิง)-โทร. 6111.6166

การตรวจอุปกรณ์ถึงแรงดัน / ใช้แบบฟอร์ม QSHEF-GSP-11-006-001-001 ตรวจสอบสภาพถึงแรงดัน

อันได้แก่ ถังออกซิเจน , ถังอาร์กอน , ถังอะเซทิลีน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

- 1.ถังออกซิเจนจะต้องผ่านการตรวจสอบจากโรงงานไม่เกิน 3 ปี
- 2.ถังก๊าซอะเซทิลีน จะต้องผ่านการตรวจสอบจากโรงงานไม่เกิน 5 ปี
- 3.สีของถังบรรจุก๊าซจะต้องถูกต้องตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
- 4.ถึงก๊าซความดันต้องไม่บุบหรือผุกร่อน
- ร.ต้องมีฝาครอบหัววาล์ว ตลอดเวลาในการขนย้าย
- 6.วาล์วที่หัวถังก๊าซจะต้องไม่แตก สามารถเปิด-ปิดได้ดี
- 7.ถังก๊าซความดันต้องตั้งบนรถเข็นและต้องจับยึดด้วยโซ่ให้แข็งแรง
- 8.เกจวัดความคันต้องอ่านค่าได้,ปรับค่าแรงคันได้และต้องไม่ชำรุด
- 9.จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันแก๊สย้อนที่เกจวัดความดัน
- 10.จุดข้อต่อต้องใช้เข็มขัดรัดสายขันให้แน่น
- 11.สายลม สายแก๊ส จะต้องไม่ฉีกขาด แตกลายงาจนถึงเส้นเยื่อชั้นใน
- 12.จัดให้มีประแจสำหรับเปิด-ปิด ที่หัวถังแก๊สอะเซทิลีนตลอดเวลา
- 13.ชุดหัวตัดแก๊สต้องใช้งานได้ดีไม่มีการรั่วซึมของแก๊ส
- 14.จัดให้มีอุปกรณ์จุดไฟไว้ที่ชุดหัวตัด
- 15.จัดให้มีกระป้องใส่น้ำสบู่เพื่อใช้ตรวจเช็ครอยรั่วตามจุดข้อต่ออุปกรณ์ชุดตัดแก๊ส



วันเวลาและสถานที่ตรวจ

```
วันจันทร์ ,วันพุธ ,วันสุกร์
ช่วงเช้า = 08:30 น - 12:00 น
ณ.อาคารซ่อมบำรุงกลาง (WORK SHOP บง.)
( ยกเว้นในกรณีงาน SHUT DOWN ตรวจสภาพทุกวันตามเวลา)
```

<u>การนำวัสดุอุปกรณ์ เข้า-ออกโรงแยกฯ</u>

ในการนำวัสคุอุปกณ์ต่างๆเข้า-ออกโรงแยกเพื่อใช้งาน มีแนวทางปฏิบัติดังนี้

<u>ใบนำวัสดุเข้าใช้แบบฟอร์ม การนำพัสดุออกจากโรงแยกก๊าซ SHEF-13-1058-1</u>

ในกรณีนำอุปกรณ์ต่างๆเข้าและมีความประสงค์จะเอาออกภายในวันนั้น โดยระยะเวลานำออกไม่เกิน 18.00 น. ให้ทำใบรายการของ เข้าและยื่นให้ เจ้าหน้าที่ รปภ.ตรวจสอบขณะนำออกได้เลย โดยไม่ต้องทำใบนำวัสคุออก ขั้นตอนการปฏิบัติ

- ขอแบบฟอร์มใบอนุญาตนำพัสดุเข้าที่ ป้อม รปภ. ประตู 1 หรือประตู 10 สำหรับเข้าปฏิบัติงาน GSP # 5 , GSP # 6
- กรอกรายระเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์
- แจ้ง พนักงานรักษาความปลอดภัยร่วมตรวจสอบก่อนนำ พัสดุเข้าโรงแยกฯ

ต้นฉบับ : พนักงานรักษาความปลอดภัย

สำเนา : ผู้ขออนุญาต(บริษัทผู้รับเหมา)เก็บไว้แสดงกรณีต้องนำพัสคุออก ภายใน 8 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 18.00 น.

<u>ใบนำวัสดุออก /ใช้แบบฟอร์ม การนำพัสดุออกจากโรงแยกก๊าซ SHEF-13-1058-2</u>

ในกรณีที่ผู้รับเหมานำวัสดุอุปกรณ์เข้ามาและมิได้นำออกภายในวันที่นำเข้า จะต้องจัดทำใบของออกโดย มีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้

- -ขอแบบฟอร์มใบอนุญาตนำพัสคุออกที่ เจ้าหน้าที่ธุรการส่วนวิศวกรรมเทคนิค
- -กรอกรายระเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมแนบใบนำพัสดุเข้า
- -กรณีผู้รับเหมาไม่มีใบของเข้า หรือไม่มีรายระเอียดในใบของเข้าหรือสูญหาย, นำวัสคุเข้าเกิน 12 ชม. ใบนำพัสคุ ออก จะต้องแนบรูปถ่ายอุปกรณ์ที่จะนำออก
 - นำส่งส่วนวิศวกรรมล่วงหน้า 2 วัน เพื่อให้ผู้ควบคุมงานปตท. ส่วนวิศวกรรมเทคนิค และ ผจก.วก. ลงนามอนุมัติ
 - แจ้ง พนักงานรักษาความปลอดภัยร่วมตรวจสอบหน้างานก่อนนำพัสดุออกนอกโรงแยกฯ



ขั้นตอนการดำเนินการเพื่อจะนำวัสดุไม่ใช้แล้วออกนอกโรงแยกก๊าช ๆ เพื่อไปกำจัด เช่น ดิน,เศษคอนกรีต,เศษวัชพืช ใช้แบบฟอร์ม OSHEF- GSP - 19 - 027 - 001

ต้องจัดเตรียมเอกสาร เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น

- 1.แบบฟอร์มคำขอนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ออกนอกโรงแยกก๊าซ ฯพร้อม แนมรูปภาพเศษวัสดุ ฯล ที่จะนำไปทิ้ง
- 2.หนังสือยินยอมระหว่างผู้ทิ้งกับเจ้าของที่ทิ้ง
- 3.สำเนาหนังสือรับรองการ จดทะเบียนของบริษัท พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่อำนาจลงนาม
- 4.โฉนดที่ดิน พร้อม แผนที่ ที่ส่งกำจัด และภาพถ่ายพื้นที่จุดทิ้ง ดิน, เศษคอนกรีต, เศษวัชพืช

ขั้นตอนการควบคุมกากของเสียจากกระบวนการผลิต และ สำนักงาน ส่งคืนคลังเพื่อให้คลังส่งกำจัด เช่น Insulation,เหล็ก,กระป้องสี ฯล ใช้แบบฟอร์ม ควบคุมกากของเสียจากกระบวนกานผลิต ฯ QSHEF- GSP – 19 – 022 - 001

- -ต้องจัดเตรียมเอกสารควบคุมกากของ เสีย
- กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ส่งให้ผู้มีอำนาจลงนาม อนุญาต
- นำเอกสารที่ได้รับการอนุญาต ติดต่อ คลัง เพื่อ ให้เจ้าหน้าที่คลัง รับทราบ
- -เจ้าหน้าที่คลังก็ลงนามรับ กากของ เสีย

ขั้นตอนการนำกากของเสียส่งให้คลัง เพื่อ ให้คลังส่งกำจัด / Waste

- -ดำเนินการขนออกจาก พื้นที่ ที่เกิดกากของเสีย
- -ติดสติ๊กเกอร์เพื่อบ่งชื่อันตรายตามมาตรฐาน ISO 14000 ของโรงแยกก๊าซ ของสารนั้นๆและ พื้นที่ที่เกิดกากของเสีย
- -ส่งเข้ามาเก็บในพื้นที่ที่คลังกำหนดให้

<u>การขออนุญาตทำงานในพื้นที่โรงแยกก๊าซ ๆ</u>

วัตถุประสงค์

- 1. เพื่อให้การปฏิบัติงานต่างๆ ได้รับการควบคุมความปลอดภัยอย่างมีระบบและเป็นการรับประกันความปลอดภัยสำหรับพนักงาน ทรัพย์สิน เครื่องจักรอุปกรณ์ และสิ่งแวดล้อมในโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุด
- 2. เพื่อให้มีการควบคุม และประสานงานที่รัดกุมระหว่างหน่วยงานที่เข้ามาทำงานกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบพื้นที่ หรืออุปกรณ์
- 3. เพื่อให้สามารถตรวจวัค ติดตาม และประเมินผลด้านความปลอดภัยได้ ตามมาตรฐานสากล
- 1 บังคับใช้ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
- 2 บังคับใช้ในการทำงานใด ๆ นอกเหนือจากการปฏิบัติงานประจำที่ได้วิเคราะห์ความปลอดภัยแล้วว่าจำเป็นต้องขออนุญาตทำงาน ดังต่อไปนี้

การทำงานในเขตโรงงานทุกชนิด ได้แก่

- การทำงานในพื้นที่ที่มี หรือจัดเก็บวัตถอันตรายชนิดไวไฟ
- การทำงานที่มีความร้อนหรือประกายไฟ
- การทำงานในที่ที่มีทางเข้าออกจำกัด หรือมีอากาศหายใจไม่เพียงพอ
- การทำงานต้องใช้สารกำเนิดรังสีอันตราย
- การทำงานขุดเจาะพื้นดินลึกมากกว่า 30 เซนติเมตร (12 นิ้ว)
- การตัดแยกระบบท่อทางที่ใช้บรรจุสารอันตราย และก๊าซ หรือของเหลว
- สำหรับใช้เป็นพลังงาน (POWER SUPPLY)
- การตัดแยกกระแสไฟฟ้า เพื่อติดตั้งหรือซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดติดตั้งประจำที่



- การทำงานใด ๆ ที่มีโอกาสทำให้เกิดการบาดเจ็บ, ไฟใหม้, ระเบิด และมี
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการทำงานหรือบุคคลภายนอก
- การทำงานที่ผู้จัดการส่วน กำหนดให้ใช้ใบอนุญาตทำงาน

การทำงานนอกเขตโรงงาน ได้แก่

- การทำงานที่ต้องใช้สารกำเนิดรังสีอันตราย
- การทำงานที่มีไฟฟ้าแรงคันสูง
- การทำงานที่ผู้จัดการส่วน กำหนดให้ใช้ใบอนุญาตทำงาน เป็นต้น

ใบอนุญาตทำงานมี 8 ชนิดได้แก่

ใบอนุญาตทำงานธรรมคา (COLD WORK PERMIT)

ใบอนุญาตทำงานร้อน (HOT WORK PERMIT)

ใบอนุญาตทำงานในที่อับทึบ (CONFINDED SPACE ENTRY PERMIT)

ใบอนุญาตงานฉายรังสี (RADIO ISOTOPES PERMIT)

ใบอนุญาตทำการขุดเจาะ (EXCAVATION PERMIT)

ใบอนุญาตเข้าทำงานไฟฟ้า(WORK WITH ELECTRICAL SOURCE PERMIT)

ใบอนุญาตติดตั้ง/รื้อถอนนั่งร้าน (SCAFFOLDING PERMIT)

ใบอนุญาตเครน/HAIB (CRANE PERMIT)

ใบอนุญาตทำงานธรรมดา (COLD WORK PERMIT)

สำหรับแสดงการอนุญาตให้ทำงาน ดังต่อไปนี้

- 1. การทำงานทั่วไปที่ไม่มีความร้อนหรือมีประกายไฟ
- 2. การทำงานในพื้นที่ที่มีวัตถุไวไฟ รั่วไหลหรือเจิ่งนองอยู่ในบริเวณที่ปฏิบัติงาน
- 3. การทำงานใด ๆ ที่ผู้อนุญาต ไม่ต้องการให้มีความร้อนหรือมีประกายไฟ

ใบอนุญาตทำงานร้อน (HOT WORK PERMIT)

สำหรับใช้อนุญาตทำงานที่ใช้ความร้อน หรือมีประกายไฟ ได้แก่

- 1. การนำเครื่องยนต์ กล้องถ่ายภาพทุกชนิด หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช่ชนิด EXPLOSION PROOF เข้าไปในเขตโรงงาน หรือในสถานที่มีวัตถไวไฟ
 - 2. งานเชื่อมประสานหรือตัดด้วยเปลวไฟ หรือไฟฟ้า
 - 3. งานที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีแล้วเกิดความร้อน หรือเกิดการลุกไหม้
 - 4. งานที่ทำให้เกิดประกายไฟจากการ เคาะ, ขัด, ลับ,หรือ ทำให้เกิดไฟฟ้าสถิต
 - 5. การทำงานอื่นใดที่มีความร้อนหรือประกายไฟในเขตปฏิบัติการ

การอนุญาตทำงานที่มีความร้อนในเขตพื้นที่โรงงาน จะต้องทำการวัดก๊าซไฮ โครคาร์บอนทุกครั้ง ก่อนอนุญาต การอนุญาตทำงานที่มีความร้อน นอกเขตพื้นที่โรงงาน การวัดก๊าซไฮ โครคาร์บอนให้ผู้อนุญาตเป็นผู้พิจารณา

ใบอนุญาตทำงานในที่อับทึบ (CONFINDED SPACE ENTRY PERMIT)

สำหรับใช้อนุญาตให้เข้าไปทำงานในถัง, VESSEL, DRUM, หลุม,บ่อปล่อง ,ช่อง,ท่อหรือสถานที่มีอันตรายต่อระบบหายใจ ได้แก่

- 1. เข้าไปในถังเก็บปิโตรเลียม หรือเก็บสารเคมีที่มีพิษ
- 2. เข้าไปในภาชนะหรือท่อทางที่มีทางเข้าออกคับแคบและทางเดียว
- 3. ลงในหลุม-บ่อ หรือที่อับทึบซึ่งมีความลึกเกินกว่า 1.2 เมตร (4 ฟุต) จากทางเข้า
- 4. ใช้ควบคู่กับใบอนุญาตทำงานธรรมดาหรือใบอนุญาตทำงานร้อน



ใบอนุญาตงานฉายรังสี (RADIO ISOTOPES PERMIT)

สำหรับใช้อนุญาตให้ทำงานฉายรังสี หรือใช้อุปกรณ์ที่มีสารรังสีประเภทแตกตัว (ยกเว้นรังสีในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า) ได้แก่

- 1. การ X-RAY ตรวจสอบสภาพหรือวัดความหนาของโลหะ
- 2. การฉายรังสีเพื่อตรวจสอบท่อใต้ดิน
- 3. การวัดความเข้มข้นของวัตถุต่างๆ ด้วยรังสี
- 4. การฉายรังสีตามข้อ 1 ถึง 3 ทั้งในเขตโรงงาน และนอกเขตโรงงาน
- ร.ใช้ควบคู่กับใบอนุญาตทำงานธรรมคาหรือใบอนุญาตทำงานร้อน

ใบอนุญาตเข้าทำงานไฟฟ้า (WORK WITH ELECTRICAL SOURCEPERMIT)

สำหรับใช้อนุญาตทำงานใดๆที่มีการเข้าในเครือข่ายระบบไฟฟ้าทุกแรงดันยกเว้นไฟฟ้า 24 VDC.ในเขตโรงงาน และใช้อนุญาตสำหรับงานไฟฟ้าแรงสูงนอกเขตโรงงานที่มีแรงดันไฟฟ้ามากกว่า 220 VOLT.ใช้ควบคู่กับใบอนุญาตทำงานชนิด อื่นๆ

ใบอนุญาตติดตั้ง/รื้อถอนนั่งร้าน (SCAFFOLDING PERMIT)

สำหรับใช้ตรวจสอบ/ อนุญาตการตั้งนั่งร้านและใช้นั่งร้านเฉพาะเวลาที่อนุญาต รวมทั้งให้ทำการรื้อถอนทันทีที่หมดเวลา อนุญาตสำหรับงานในเขตพื้นที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติ นั่งร้านติดตั้งใช้งานได้ไม่เกิน 1 เคือนนับจากวันที่ขออนุญาตติดตั้งใช้ควบคู่ กับใบอนุญาตทำงาน Hot Work Permit

ใบอนุญาต CRANE / HAIB

- 1. สำหรับใช้ขออนุญาตสำหรับงานที่จะต้องใช้ CRANE หรือรถบรรทุกติด เครน
- 2. โดยจะมีระยะให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่ระบุใน WORK PERMIT เท่านั้น
- 3. ใช้ควบคู่กับใบอนุญาตทำงานชนิค HOT WORK

ข้อกำหนดในการเขียนและ นำส่งใบอนุญาตทำงาน

- 1. ส่ง Work Permit เวลา 10.30 -11.30 น. ของวันทำการ ที่อาคารพุทธรักษา ห้องรับ Permit วก. เพื่อขอปฏิบัติงานในวันถัดไป
- 2. กรณี ขอปฏิบัติงาน เพื่อทำวันหยุค หรือ วันจันทร์ จะต้องเขียน Work ส่งล่วงหน้า
 - เช่น กรณีทำงาน วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันจันทร์ จะต้องเขียน Work ของวันเสาร์ วันอาทิตย์ วันจันทร์ บริษัทผู้รับเหมา จะต้องคำเนินการนำส่ง Work Permit ในวันศุกร์ ทุกฉบับ
- 3. Work บุคเจาะ (สีเหลือง) ต้องบอล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ
- 4. Work ถ่ายรูปต้องขอล่วงหน้า 2 วันทำการ
- 5. จะต้องแนบ ใบตรวจวัดปริมาณก๊าซทุก 1 ชั่วโมง แนบท้าย Hot Work ทุกฉบับ
- 6. จะต้องแนบ Plot plan และระบุตำแหน่งที่จะปฏิบัติงานให้ชัดเจนทุกฉบับ
- 7. จะต้องแนบ JSA-แบบฟอร์มการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำด้วยทุกครั้ง

(Job Safety Analysis : JSA) เลขที่ QSHEF-GSP-11-010-001 Rev.2 ทุก 90 วันจะต้อง REV. JSA ตามสภาพหน้างานใหม่

- 8. การปิด Work นำต้นฉบับแนบสำเนา 2 ตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้ง ก่อนเขียนชื่อ-สกุล ตัวบรรจงให้ชัดเจนทุกฉบับ
- 9. ห้ามนำ Work มาปิดเกินกำหนดเวลาที่ขออนุญาตปฏิบัติงาน
- 10. การต่ออายุ ให้ต่อเวลาได้ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ถึง 24.00 น.เท่านั้น พร้อมแนบใบตรวจวัดปริมาณก๊าซเพิ่มเติม
- 11. กรณี ทำล่วงเวลาเกิน 24.00 น.ให้เปิด WORK PERMIT ใบใหม่
 - เขียนต่อเวลาพร้อมแนบเอกสารรายชื่อผู้ปฏิบัติงาน นำส่งผู้ควบคุมงานปตท. ลงนามก่อน 15.00 น.



ข้อปฏิบัติในการเขียนใบอนุญาตทำงาน เขียนชื่อโครงการก่อสร้าง นญาตทำงานร้อน (HOT WORK PERMIT) MERE วันที่ 15. เดือน ชายง กรกศักดิ์ ผู้ขออนุญาต ___ 1 วัน/ระยะเวลาที่ชออนุญาตทำงาน ฏิบัติงาน คน สถานที่ปฏิบัติงาน: 87 1950 mod อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ 281122713 รายละเอียดของงาน นยายอุปกรณิเชาออกนุณาวาจ านที่ต้องเข้าในระบบเพพาหรืออุปกรณ์ควบคุมต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตจากผู้รับชอบงานบำรุงรักษาอุปกรณ์นั้นๆ D. 12. 541 17 , 61 🔲 เกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยวข้อง 46405 ผู้ควบคุมงาน ปตท. Tel.No. ข้อพึงปฏิบัติและรายงานการตรวจสอบ เขียน 🔘 ล้อมรอบตัวเลขที่ต้องปฏิบัติ และเขียน 🗹 ในข้อที่ตรวจแล้วว่าคำเนินการแล้วเสร็จอย่างถูกต้องตามที่กำหนด 16. ตรวจสอบอุปกรณ์ (ต้องไม่ทำ 10. ตัด/ล็อค/แขวนป้ายเดือนทางกล 1. กันบริเวณ ให้เกิดประกายไฟ) 11. ตัด/ล็อค/แขวนป้ายเตือนทางไฟฟ้า 17. อุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นชนิด 12: ติดตั้งสายดินเรียบร้อย 3. ลดความดัน EXPLOSION PROOF 13. ติดตั้งป้ายเตือน 4. ระบายทิ้ง 🕢 (18) ตรวจสอบปริมาณก๊าซ 5. ไล่ด้วยในโตรเจน 🖊 🙀 เตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง 🖊 📵 ต้องใช้ใบอนุญาตชนิดอื่น ไล่ด้วยไอน้ำ / น้ำ การติดไฟ : Hot Work น้อยกว่า 5 % LEL 15.1 ใบอนุญาตขุดเจาะ เลขที่ . 7. ไล่ด้วยอากาศ 15.2 ใบอนุญาตทำงานใฟฟ้า/ระบบควบคุม เลขที่ %LEL 8. ปิดท่อทางด้วยหน้าแปลนที่บ 15.3 ใบอนุญาดขอติดตั้ง/รื้อถอน/นั่งร้าน เลขที่ 9.25 1320 ตัดแยกจุปกรณ์เครื่องมือวัด 3.4 ใบอนุญาคเข้าพี่อับอากาศ เลขที่ 6526 ด้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับการทำงาน ดังนี้ [] กรองผุ้น/สารเคมี [] /ถุงมือยาง/หนัง [] ชุดป้องกันผุ้น/สารเคมี [หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย รองเท้านิรภัย [] เครื่องชวยหายใจ รองเท้าบุ๊ทยาง [] ที่ครอบหู/จุดหู 4.2 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตามรายการข้างต้น และพิจารณาเห็นว่า 4.1 ข้าพเจ้าเข้าใจในสิ่งที่ต้องปฏิบัติดี และได้อธิบายให้ ผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ปลอดภัยที่จะปฏิบัติงาน ลงนามตา (คณะการกลักต์ ชายลาร กุมงาน ปตท. (न्या हामें नेड 95212 4.4 ก่อนเลิกงาน ข้าพเจ้าได้จัดสถานที่ทำงานให้มีสภาพ 4.3 ขอต่ออายุตั้งแต่เวลา คณเตม ผ้ขออน ผู้ควบคุมงาน ปตท. ผู้อนุญาต ลงชื่อ ลงชื่อ เวลาตรวจ ดันฉบับ : สำหรับผู้ขออนุญาด และติดแสดงใบอนุญาดฉบับนี้ให้เห็นขัดเจนในจุดที่ทำงาน ต้น**ฉบับ**โ 2. สำหรับผู้ควบคุมงาน สำเนา : 1:สำหรับผู้อนุญาต และส่งส่วน ปภ. ผยก. เมื่อใบอนุญาตเลิกใช้งานแล้ว ชื่อแบบพ่อร์มใบอนุญาตทำงานร้อน เลขที่ QSHEF-GSP-11-005-002 Rev.0 เริ่มใช้งานวันที่ 1 มิถุนายน 2557

ต้องระบุข้อมูลให้ชัดเจนและครบถ้วนทุกข้อดังนี้

- 1) ชื่อผู้ขออนุญาต
- 2) สังกัด (ชื่อบริษัท)
- 3) วัน / เดือน / ปี
- 4) วันที่ (หมายถึงวันที่ปฏิบัติงาน)
- 5) ระยะเวลาที่จะปฏิบัติงาน (ระบุ 08.00 20.00 น.) เท่านั้น
- 6) สถานที่ปฏิบัติงาน ต้องระบุให้ชัดเจน (ห้ามระบุตามเอกสาร)
- 7) จำนวนผู้ปฏิบัติงาน
- 8) อุปกรณ์ / เครื่องมือที่ใช้
- 11) วันที่ (หมายถึงวันที่ของการปฏิบัติงาน)
- 12) ผู้ควบคุมงาน ปตท. Tel. ให้ระบุเบอร์ติดต่อภายในของผู้ควบคุมงาน
- 13) ข้อพึงปฏิบัติและรายงานการตรวจสอบ
- ให้ วงกลม ข้อที่จะต้องปฏิบัติ เช่น ปิให้เขียนเฉพาะ O เท่านั้นห้าม ใส่ ✔ ในช่อง O
- Cold Work ต้อง วงกลม ข้อ 16, 19 และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมแนบ Plot Plan และ Mark จุดที่ปฏิบัติงาน
- Hot Work ต้อง วงกลมข้อ 14, 18, 19 และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมแนบ Plot Plan และ Mark จุดที่ปฏิบัติงานและแนบใบ ตรวจวัดปริมาณสารติดไฟ พร้อมทั้ง กรอกรายละเอียดให้ครบในข้อ 19 ให้ระบุ Supervisor and Safety standby 14) กรณี เปิด Work ร่วมกับ Work ประเภทอื่น (เช่น บุคเจาะ, ไฟฟ้า, นั่งร้าน,อับอากาศ,รถเครน-เอี้ยบ) จะต้อง วงกลม ข้อ 15 และระบุเลขที่ Job No. ทุกครั้ง กรณี รถยนต์ ลงเลขที่สติ๊กเกอร์ / Work ถ่ายรูป ในข้อ 15 ระบุ ใบอนุญาตถ่ายภาพไม่มีเลขที่ 14.1) กรณีเปิดร่วมกับ Work Excavation (งานบุค,เจาะ)ต้อง วงกลม ข้อ 15 ทุกครั้งและ ต้องระบุเลขที่ Job No.ของ work บุค

9) รายละเอียดการปฏิบัติงานของงาน

10) งานที่ต้องนำเข้าระบบไฟฟ้า / อุปกรณ์ควบคุม

กับระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุม)

10.1) ให้ทำเครื่องหมาย 🗸 ในช่อง 🗆 เกี่ยวข้อง (กรณีเกี่ยวข้อง

10.2) ให้ทำเครื่องหมาย ✔ ในช่อง□ ไม่เกี่ยวข้อง (กรณีไม่

เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุม)

และ O ข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต้องทำ เช่น 1, 13, 14, 18, 19 ข้อ 19 ต้องระบุ supervisor and safety standby ต้องแนบ Plot Plan และ Mark จุดที่ปฏิบัติงาน กรณีใช้ hot work ร่วมต้องแนบใบ ตรวจวัดแก๊สด้วยทุกครั้ง

14.2 Work Permit ก่ายภาพ

- ให้วงกลมข้อ 15 ทุกครั้งและต้องระบุว่า " บัตรถ่ายภาพไม่มีเลขที่อนุญาต " ทุกครั้งให้วงกลมข้อ 18 ให้วงกลมข้อ 19 ทุกครั้งและต้องระบุว่า " Gas Detector stand by " ทุกครั้ง
- 15) ต้องระบุเครื่องหมาย 🗸 ในช่องอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลเพิ่มเติมให้เหมาะสม
- 16) ลงชื่อผู้ขออนุญาต และต้องเขียนตัวบรรจงในวงเล็บด้วย และในช่องผู้ควบคุมงาน ปตท. (เขียนตัวบรรจงเฉพาะ ในวงเล็บ เท่านั้น)
- 17) ผู้อนุญาตและผู้ตรวจสอบ เจ้าของพื้นที่ Operator
- 18) การปิด Work Permit เมื่อเลิกปฏิบัติงาน ต้องนำ Work Permit มาปิดกับเจ้าหน้าที่
 เปิด-ปิด Work ในส่วนวิศวกรรม ภายในเวลาที่ได้ระบุขออนุญาตไว้
 กรณี ขอต่ออายุการทำงาน ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ถึง 24.00 น. (แนบใบตรวจวัดปริมาณก๊าซ เพิ่มเติม)
 19) กรณี ทำล่วงเวลาเกิน 24.00 น.ให้เปิด WORK PERMIT ใบใหม่
- 19) fista wiatnija ilita 24,00 a. inida work permit id ina
 - ระบุลงชื่อผู้ขออนุญาตให้ชัคเจน ต้องยื่นขอต่ออายุงานก่อน 15.00 น.

ข้อกำหนดการใช้ใบอนุญาตทำงาน

- ต้องติดแสดงใบอนุญาตทำงานอย่างชัดเจน ในบริเวณที่ทำงานของผู้อนุญาต
- ในสถานที่ทำงาน ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

ใบอนุญาตหมดสภาพการอนุญาตทันที เมื่อ

- สภาพการณ์ หรือการกระทำ อาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง



- มีสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน
- ถึงกำหนดเวลาที่ได้ระบุไว้ในใบอนุญาต
- ถูกสั่งถอนใบอนุญาตหรือผู้อนุญาต สั่งเพิกถอนใบอนุญาต
- การกระทำที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของสิ่งแวดล้อม เช่น การทิ้งน้ำมันหรือวัสดุอันตราย ,สารเคมือันตรายลงใน น้ำ, ดิน หรืออากาศ เป็นต้น

.....

การตรวจวัดก๊าซไฮโดรคาร์บอน

- การทำงานในที่ทำให้มีความร้อนหรือมีประกายไฟ ค่าจากการตรวจวัดจะต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 % LEL (LOWER EXPLOSIVE LIMIT) จึงจะอนุญาตให้ปฏิบัติงาน
- การทำงานในที่อับทึบ ถ้าค่าจากการตรวจวัดมีค่ามากกว่า 5 %LEL.ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่เครื่องช่วยหายใจชนิดถังอัด อากาศหรือชนิดสายส่งอากาศ จึงจะอนุญาตให้เข้าปฏิบัติงาน
- การตรวจวัดก๊าซไฮโดรคาร์บอนสำหรับงานที่มีความร้อนหรือประกายไฟผู้ควบคุมงานจะต้องจัดให้มีการตรวจวัดก๊าซ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกรณีมีก๊าซไฮโดรคาร์บอนรั่วไหลมาตรงจุด พื้นที่ปฏิบัติงาน

ตรวจวัดออกซิเจน

- การปฏิบัติงานในที่อับทึบจะต้องมีการตรวจวัดออกซิเจนก่อนอนุญาตปฏิบัติงาน โดยค่าที่วัดได้จะต้องมากกว่า 19.5% (ในบรรยากาศปกติจะมีค่าออกซิเจนอยู่ประมาณ(20.9%)ถ้าค่าที่ตรวจวัดได้มีค่าน้อยกว่า 19.5% และจะอนุญาตให้เข้าทำงาน
 - ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้เครื่องช่วยหายใจชนิคถังอัคอากาศหรือชนิคสายส่งอากาศตลอดเวลาที่มีการทำงาน

การตรวจวัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟล์

การปฏิบัติงานบริเวณพื้นที่หรือในอุปกรณ์ใคๆ ที่มีโอกาสเกิดก๊าซไฮโครเจนซัลไฟล์ จะต้องปฏิบัติคังนี้

- ต้องตรวจวัคก๊าซไฮโครเจนซัลไฟล์ก่อนอนุญาตปฏิบัติงาน โคยค่าที่วัคได้จะต้องมีค่าไม่เกิน 10 PPM (ค่า TLV)
- ผู้ตรวจวัดต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน หรือใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดมีถังอัดอากาศ หรือสายส่งอากาศขณะทำการ ตรวจวัด
- ควรตรวจวัด ณ จุดที่จะมีผู้ปฏิบัติงาน และควรตรวจซ้ำเป็นระยะเพื่อป้องกันก๊าซไฮโครเจนซัลไฟล์ เกิดขึ้นจากการ ทำงาน
- ตรวจวัดก๊าซไฮโครเจนซัลไฟล์ ให้วัดหลังจากที่มีการไล่ก๊าซ/ระบายอากาศแล้วไม่เกิน 1 ชั่วโมง ก่อนอนุญาตให้ทำงาน และทุก ๆ 30 นาทีขณะมีการทำงาน หรือผู้อนุญาตเห็นสมควรในกรณีที่มั่นใจว่าก๊าซไฮโครเจนซัลไฟล์ได้รับการตัดแยกระบบ เรียบร้อย ไม่มีโอกาสรั่วมาในระบบที่เข้าทำงาน



<u>กฎระเบียบทั่วไป</u>

- 1.ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามคู่มือและมาตรฐาน และไม่กระทำในสิ่งที่เสี่ยงอันตราย
- 2.ตรวจสอบสภาพความปลอดภัยในบริเวณที่ปฏิบัติงานก่อนลงมือทำงานทุกครั้ง
- 3.รายงานผู้บังคับบัญชาหรือผู้ควบคุมงานทันที เมื่อเกิดอุบัติเหตุ, อุบัติการณ์, และ เมื่อพบเห็นการกระทำหรือสภาพการณ์ที่อาจ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม
- 4.สถานที่ทำงาน ต้องไม่มีสิ่งของเหลือใช้หรือเกินความจำเป็น และจัดสิ่งที่มีอยู่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
- 5.เครื่องมือ, เครื่องจักร, อุปกรณ์ และยานพาหนะ ต้องได้รับการตรวจสอบตามวาระ และใช้ให้เหมาะสมกับงานอย่างถูกวิธี เมื่อเกิด ชำรุดเสียหายให้รายงานผู้บังคับบัญชาหรือผู้ควบคุมงานทราบทันที
- 6.การใช้, ปรับแต่ง, เปลี่ยนแปลง หรือซ่อมแซมอุปกรณ์ใด ๆ ต้องกระทำโคยผู้มีหน้าที่เท่านั้น
- 7.กรณีที่ปฏบิติงานในเขตโรงงาน ต้องแต่งกายรัดกุมด้วยเสื้อแขนยาว และต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลพื้นฐาน อันได้แก่ หมวกนรภัย แว่นตานิรภัย และรองเท้านิรภัย รวมทั้งอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลอื่นๆตามลักษณะงานที่ได้รับมาตรฐานตามที่ กฎหมายกำหนด ทั้งนี้กรณีที่เข้าเขตอาการควบกุมการผลิต(CCR)ต้องสวมใส่เสื้อแขนยาวด้วย Update: 1 March 18
 8.ห้ามดื่ม หรือเสพของมืนเมา หรืออยู่ในอาการมืนเมา หรือหยอกล้อเล่นกัน ในขณะทำงาน และไม่นำทรัพย์สินสิ่งของใด ๆออก นอกบริเวณโดยไม่ได้รับอนุญาต
- 9.ห้ามลักลอบนำเข้า หรือยาเสพติดทุกชนิดที่ผิดกฎหมาย ในทุกพื้นที่ ปตท.
- 10.การลักลอบนำทรัพย์สิน หรือสิ่งของทุกชนิดของ ปตท.ออกนอกพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ลักลอบจะถูกส่งดำเนินคดีตาม กฎหมาย
- 11.ห้ามสูบบุหรี่ หรือ ทำให้เกิดประกายไฟ ในเขตโรงงาน นอกบริเวณอาคาร และนอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต
- 12.ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน,กฎระเบียบ,เครื่องหมายป้ายเตือนและคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
- 13.การนำ ยานพาหนะ, เครื่องยนต์, อุปกรณ์ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป และอุปกรณ์ที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟเข้าเขตโรงงาน จะต้อง ได้รับการตรวจสภาพและออกบัตรอนุญาตก่อนทุกครั้ง
- 14.กำหนดความเร็วยานพาหนะ ภายในเขตโรงงานไม่เกิน 20 กม./ชม. และนอกเขตโรงงานไม่เกิน40 กม./ ชม.
- 15. พนักงานใหม่ ผู้รับเหมาประจำ และผู้รับเหมาชั่วคราวต้องเข้ารับการอบรมกฎความปลอดภัยนี้ก่อนการเข้าปฏิบัติงานภายในเขต โรงงาน และต้องได้รับการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือทุก 6 เดือน






การบริหารจัดการความปลอดภัย โครงการงานก่อสร้าง

มาตรฐานด้านการจัดเตรียมอุปกรณ์

1. ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ PPE อันได้แก่ หมวกนิรภัย ,แว่นตานิรภัย,รองเท้านิรภัย,ถุงมือ ที่ได้มาตรฐานแจกจ่าย แก่ผู้ปฏิบัติงานครบทุกคน

2.ต้องจัดเตรียมป้ายโครงการ ตามมาตรฐานที่ทาง ปตท.กำหนด ได้แก่



- 3. ต้องจัดเตรียม ป้ายเตือน ป้ายห้าม ป้ายบังคับ ตามมาตรฐาน ให้เพียงพอสำหรับจุดปฏิบัติงาน
- 4. ต้องจัดเตรียมถังคับเพลิงให้เพียงพอสำหรับจุดปฏิบัติงาน โดย ขนาดของถังคับเพลิง ต้องไม่น้อยกว่า 15 ปอนค์และมี fire rating ไม่น้อยกว่า 6A 20B
- 5. จัดเศรียมเครื่องวัดก๊าซ ให้เพียงพอกับจุดปฏิบัติงาน มาตรฐานขั้นต่ำ ต้องสามารถตรวจวัดปริมาณ สารติดไฟ (% LEL) และ ปริมาณอากาศ (O2) ได้ โดยต้องมีระยะเวลาการสอบเทียบ ไม่เกิน 3 เคือน
- 5. กรณีเป็นพื้นที่สำหรับโครงการก่อสร้างใหม่ จะต้องคำเนินการล้อมรั้วเป็นเขตก่อสร้าง โดยมีความสูงไม่น้อย กว่า 2 เมตร มาตรฐานรั้วให้เป็นไปตามที่ ปตท. กำหนด
- 6. จัดเตรียมผ้ากันประกายไฟให้เพียงพอและเป็นไปตามมาตรฐานที่ทาง ปทต.กำหนด สำหรับงาน HOT WORK
- 7. ต้องจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาคให้เพียงพอกับจำนวนพนักงาน อุปกรณ์ดื่มน้ำต้องเป็นประเภทใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เพื่อป้องกันโรคติดต่อ
- 8. จัดเศรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยอื่นที่จำเป็นแก่พนักงาน ให้เพียงพอและเหมาะสม เช่น ปลั๊กอุดหู , Safety harness



- 9. อุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องมืออื่น ต้องได้มาตรฐาน ตามแบบตรวจสอบแนบท้าย(เอกสารแนบ) และต้องผ่าน การตรวจสอบจาก ส่วนบำรุงรักษาโรงงาน ก่อน นำมาใช้งาน
- 10.ต้องจัดทำประเมินความเสี่ยงของงานที่จะปฏิบัติทุกงานนำเสนอก่อนเข้าปฏิบัติงาน (JSA)
- 11.จัดส่งแผนผังบังกับบัญชา ช่องทางติดต่อสื่อสาร แนวทางปฏิบัติ สำหรับเหตุฉุกเฉิน และการสอบสวน อุบัติเหตุ
- 12.จัดส่งจำนวนผู้ปฏิบัติงานและชั่วโมงการทำงาน
- 13.จัดส่งรายการอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรที่นำมาใช้ในโครงการ

<u>กฎเฉพาะงานโรงแยกก๊าซ</u>

งานที่มีความร้อน (Hot Work)

- 1. ขั้นตอนการขออนุญาตงาน HOT WORK
 - -ขอแบบฟอร์มที่ส่วนวิศวกรรมเทคนิค
 - -กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
 - -แนบแผนที่พร้อมกำหนดพื้นที่ๆจะปฏิบัติงาน
 - -แนบใบบันทึกการตรวจวัดสารติดไฟ
 - -แนบ JSA แบบฟอร์ม QSHEF-GSP-11-010-001 Rev.2 ทุก 90 วันจะต้อง REV. JSA ตามสภาพหน้างานใหม่
 - -นำส่งส่วนวิศวกรรมเพื่อพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
- 2. มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุใบอนุญาตการทำงานที่มีความร้อนต้องสวมใส่อุปกรณ์ PPE ให้ครบตามลักษณะงานที่ทำต้องมี การตรวจปริมาณ ก๊าซติดไฟ ก่อนเริ่มงาน
- 3. อุปกรณ์ที่นำมาใช้งานผ่านการตรวจสภาพจากโรงแยกก๊าซและสติ๊กเกอร์ไม่หมดอายุรวมทั้งสภาพของอุปกรณ์อยู่ใน สภาพที่ปลอดภัยพร้อมใช้งาน
- 4.ผู้ปฏิบัติงานต้องติดป้ายเตือนเพื่อแสดงว่า **"กำลังปฏิบัติงานที่มีความร้อน"** ณ จุดปฏิบัติงาน โดยติดในบริเวณที่บุคคลอื่นสามารถ มองเห็นได้ชัดเจน อย่างน้อย 1 ป้าย/จุด
- 5. สำหรับงานที่มีระยะเวลามากกว่า 1 เดือน จะต้องมีการจัดทำป้ายโครงการ ตามขนาดที่ วก. กำหนด มาตั้งแสดงไว้ที่หน้างานตาม ความเหมาะสม
- 6. ในการปฏิบัติงานที่มีประกายไฟ เช่น งานเชื่อม ตัด เจียรฯผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดหาวัสดุปิดล้อมรอบจุดที่ปฏิบัติงานอย่าง
- 6.1 พื้นที่ปฏิบัติงานทั่วไปที่มีความสูงไม่เกิน 2 เมตร ต้องมีวัสคุป้องกัน ประกายไฟปิดล้อมที่มีคุณสมบัติทนความร้อน ต่อเนื่องได้เหมาะสม กับลักษณะงาน เช่น แผ่นโลหะผ้าคลมกันไฟเป็นต้น
- 6.2 พื้นที่ปฏิบัติงานทั่วไปที่มีความสูงเกิน 2 เมตร ต้องมีวัสดุป้องกันประกายไฟที่มีคุณสมบัติทนความร้อนต่อเนื่องได้ เหมาะสมกับลักษณะงานเช่น ถาดรองประกายไฟ ผ้ากันไฟ เป็นต้น
- 6.3 3 พื้นถ่างของจุดปฏิบัติงานให้ใช้วัสดุที่ไม่ติดไฟรองรับเช่น ทราย น้ำ ถาดรองประกายไฟฯ
 7.ถังคับเพลิงมือถือหิ้วของผู้รับเหมาที่จะนำเข้าไปใช้ในเขตพื้นที่โรงงาน จะต้องผ่านการตรวจสอบจากส่วนความปลอดภัยโรงแยก ก๊าซ ฯ ก่อน โดยงานhot work 1 จุดต้องมีถังคับเพลิงอย่างน้อย 2 ถัง ขนาดอย่างต่ำต้องไม่น้อยกว่า 15 ปอนด์ 6 A 20 B
 8. เครื่องวัดก๊าซแบบมือถือหิ้วของผู้รับเหมาที่จะนำเข้าไปใช้ในเขตพื้นที่โรงงาน จะต้องผ่านการตรวจสอบจากพนักงานสังกัดส่ว ความปลอดภัยโรงแยกก๊าซฯก่อน โดยมาตรฐานขั้นต่ำ ต้องสามารถตรวจวัดปริมาณ สารติดไฟ (% LEL) ปริมาณอากาศ (O2)
 9. เจ้าหน้าที่ Operator ตรวจปริมาณสารติดไฟ (% LEL) ก่อนที่ผู้รับเหมาจะเริ่มปฏิบัติงานภายในโรงแยกฯในช่วงเข้าเวลา 09.00น. ,ช่วงบ่ายเวลา 13.30 น. และในช่วงต่อใบอนุญาตทำงาน เวลา 20.00 น. **ห้ามปฏิบัติงานก่อนได้รับการตรวจปริมาณสารติดไฟ และ ปริมาณอากาศ **โดยเด็ดขาด



10. บริเวณหน้างาน HOT WORK ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังไฟ (FIRE WATCH) จุดละ 1 คน และต้องมีสัญลักษณ์ประจำตัวที่ สามารถเห็นเค่นชัด เช่น ปลอกแขนแดง, เสื้อกั๊กสะท้อนแสง เป็นต้น โดยบริษัทผู้รับเหมาจะต้องส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ ผู้เฝ้าระวังไฟที่ ผ่านการอบรมและมีความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยส่วนวิสวกรรมก่อนเริ่มงานในโครงการ 11.เครื่องจักร เครื่องยนต์ ทุกชนิดที่นำเข้าไปปฏิบัติงานในเขตโรงงาน เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า(Generator) ปั้มลม (Air Compressor) ฯลฯ ขณะใช้งาน ต้องมีถาดรองน้ำมัน(ต้องไม่รั่ว เป็นสนิม มีความแข็งแรง) ต่อสายดิน (Ground) พร้อมมีถัง ดับเพลิงเคมีแห้งติดตั้งที่เครื่องอย่างน้อย 1 ถัง

12.การต่อสายคิน (Grounding –ขนาดสาย ไม่น้อยกว่า 25 SQ.mm) เครื่องกำเนิด ไฟฟ้า ให้ต่อสายคินกับ โครงสร้าง ของ โรงแยก ข เท่านั้น หากหน้างาน ไม่มีจุดต่อสายคินผู้รับเหมาต้องติดตั้ง Ground Rod ที่ทำด้วย โลหะและมีขนาดตามมาตรฐาน โดยตอกฝังลงใต้ พื้นคินลึก ไม่น้อยกว่า 30 ซม. และการต่อสายคินมายังเครื่องกำเนิด ไฟฟ้าต้องต่อด้วยอุปกรณ์หางปลา หรือ Stud Bolt และห้ามตอก Ground Rod ลงตามรอยต่อพื้นคอนกรีตอย่างเด็ดขาด

13. ในขณะที่มีการปฏิบัติงานจะต้องมีหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของผู้รับเหมาควบคุมอยู่ที่หน้างานตลอดเวลา

การใช้ CRANE AND HIAB ปฏิบัติงานในพื้นที่โรงแยกก๊าซฯ

1.ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ปั้นจั่น จะต้องผ่านการอบรม ตาม ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ อบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่นผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นและการ อบรมทบทวนการทำงานพ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งประกอบไปด้วย

- -"ผู้บังคับปั้นจั่น" หมายความว่า ผู้ซึ่งมีหน้าที่บังคับการทำงานของปั้นจันให้ทำงานตามความต้องการ
- -"ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น" หมายความว่า ผู้ที่ทำหน้าที่ใช้สัญญาณมือหรือสัญญาณสื่อสารชนิคอื่นกับผู้บังคับ ปั้นจั่น
 - -"ผู้ยึดเกาะวัสดุ" หมายความว่า ผู้ทำหน้าที่ผูก มัด หรือเกี่ยววัสดุที่ให้ปั้นจั่นยก
 - -"ผู้ควบกุมการใช้ปั้นจั่น"หมายความว่า ผู้ทำหน้าที่อำนวยการใช้ หรือสั่งการ ให้ผู้บังกับปั้นจั่นปฏิบัติตาม ตลอดจน พิจารณา

พิกัดน้ำหนักที่จะทำการยก

- 2.รถปั้นจั่นจะต้องผ่านการตรวจสอบสภาพจากวิศวกร ตาม ประกาศกรมสวัสดิการและกุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ ทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นราชกิจจานุเบกษา ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔
- 3. ขั้นตอนการเตรียมการก่อนยก
 - -สำรวจพื้นที่โดยให้พิจารณาสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้
 - -สำรวจเส้นทางการนำเครนเข้าพื้นที่ ,อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง
 - -สิ่งปลูกสร้างโดยรอบพื้นที่ทำงาน,แนวสายไฟแรงสูง,อุปกรณ์ข้างเคียง
 - -ขนาดรูปร่างของอุปกรณ์ที่ติดตั้ง
 - -ระดับความสูงของจุดที่ทำการติดตั้งอุปกรณ์
 - ระยะห่างจากจุดติดตั้งถึงจุดศูนย์ถ่วงของเครน
 - น้ำหนักรวมของเครื่องจักรกับอุปกรณ์ช่วยยก
 - -ขนาดและสภาพของพื้นที่ ที่ใช้ในการติดตั้งเครน
 - -เมื่อทราบได้ข้อมูลทั้งหมดแล้วให้นำมาวิเคราะห์คัดเลือกเครนให้เหมาะสมที่จะนำมาใช้งาน
- 4.จัดทำแผนการยก (Lifting Plan) และประเมินความเสี่ยงงานที่จะยกนั้นเพื่อประกอบการขอใบอนุญาตทำงาน (JSA)
- 5. ปตท. กำหนดมาตรฐานระยะห่างที่ปลอดภัยจากการ Arc ของสายไฟฟ้าแรงสูงโดยอิงมาตรฐานของ NFPA 70E และหากอากาศมี ความชื้นมากกว่า 80% RH ให้ใช้ Safety Factor ของระยะห่างที่ปลอดภัย 2 เท่า (ฝนตกห้ามใช้เครนปฏิบัติงานใกล้แนวสาย



ไฟฟ้าแรงสูง) ความสูงของสายไฟฟ้าแรงสูงจะต้องหาจากการสำรวจและคำนวณหน้างานจริง และระยะห่างที่ปลอดภัยจะต้องเทียบ กับ Lifting Plan

- 6. ในการยกเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมากกว่า 3 ตัน หรือ การยกสิ่งของข้ามอุปกรณ์ที่สำคัญ จะต้องนำรถเครนคันนั้นมาทำการ Test Load และอุปกรณ์ประกอบการยกเช่น รอก สลิง shackle ฯลฯ) ด้วย โดยต้องทดสอบ Test Load ที่ไม่น้อยกว่า Capacity ของ เครนตาม Load Chart ของเครนคันนั้น ซึ่งจะมีอายุการรับรองผลไม่เกิน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ทำการทดสอบ โดยต้องมีตัวแทนของ ปตท.ร่วม Witnessการ Test Load Crane ทุกครั้ง
- 7.ผู้รับเหมาจะต้องนำรถเครนที่จะนำมาใช้งาน รวมถึงอุปกรณ์ช่วยยกต่างๆ เข้าตรวจสภาพที่หน่วยงานบำรุงรักษาของ ปตท. โดย แนบเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - 1 ใบ ปจ.2 ที่มีอาขุไม่เกิน 3 เดือน, คู่มือการใช้ และรูปภาพแสดงสัญญาณมือ ของผู้ให้สัญญาณมือ
- 2 .ใบอนุญาตขับขี่ประเภท 2 ขึ้นไป ของพนักงานขับเครน เอกสารผ่านการอบรมผู้บังคับปั่นจั่น ฯล 8.ขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงาน
 - -ใช้ใบอนุญาต เครน ร่วมกับ ใบอนุญาตทำงานที่มีความร้อน
 - -กรอกราชละเอียดใน WORK PERMIT CRANE/HAIBและ HOT WORK ให้กรบถ้วน

-แนบเอกสารประกอบ การขอ work permit

- Plot plan , JSA , LOAD CHART , ปจ.2 , รูปแบบแผนการยก (lifting plan) และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯล 9.ผู้รับเหมาจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยนำทางรถเครนตามเส้นทางที่ได้สำรวจไว้รวมถึงจัดเตรียมพื้นที่ให้มั่นคงแข็งแรงกรณีพื้นที่ ไม่เหมาะสมสำหรับการตั้งเครน
- 10. RIGGER เช็กจุดยืนเครน ระยะห่างจากอุปกรณ์ที่ยกระยะความยาวบูมที่ใช้ ระยะห่างจาก อุปกรณ์ข้างเคียง,สายไฟแรงสูง มุมองศา ที่ยกได้ ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ใน LIFTING PLAN
- 11.ปตท.กำหนคระยะปลอคภัยเกี่ยวกับการทำงานใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง ต้องมีระยะห่าง 5 เมตรขึ้นไปและต้องหาระยะด้วยเครื่องมือ วัด ห้ามใช้การกาดกะเนโดยเด็ดขาด
- 12.กรณีมีการติดตั้งเครนบนถนนพื้นที่โรงแยกจะต้องมีการติดตั้งป้ายเตือนและป้ายขอปิคถนนและต้องแจ้งให้เจ้าของพื้นที่นั้นๆ ทราบก่อน เพื่อสะควกในการประสานงานกรณีมีเหตุถูกเฉิน
- 13.ตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยยกต่างๆ ต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน การใช้ในงานยกมากเกินกว่า 3 ตัน จะต้องแนบใบ รับรองการรับ น้ำหนักของอุปกรณ์ช่วยยก และทำการทดสอบการรับน้ำหนักต้องได้เท่ากับหรือมากกว่าน้ำหนักที่จะยกจริง ก่อนนำมาใช้ในงานยก วัสดุจริง
- 14.ผู้ให้สัญญาณเครนต้องมีเอกสารผ่านการอบรมและมีความรู้ความเข้าใจและสามารถสื่อสารกับพนักงานขับเครนได้เป็นอย่างคื การปฏิบัติงานของเครน และ รถบรรทุกติดเครนขนาดเกิน 6 ตัน จะต้องมี Rigger และคนให้สัญญาณ
- 15. ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามข้อกำหนคดังนี้
- -กรณีงานยกในที่คับแคบหรือมีสิ่งบดบังจนพนักงานขับเครนไม่สามารถมองเห็นมือของผู้ให้สัญญาณได้ ให้ใช้อุปกรณ์ สื่อสารแทนได้
- -ตำแหน่งที่ตั้งหรือขืนเครนต้องมีความมั่นคงแข็งแรง หลีกเลี่ยงการตั้งเครนใกล้บริเวณปากหลุม หรือขอบร่องระบายน้ำ เพราะดินอาจเคลื่อนตัวเป็นสาเหตุให้เครนโค่นล้มได้
- -ต้องมั่นใจว่าพื้นที่ตั้งเครนมีความแข็งแรงเพียงพอ ในกรณีที่ความแข็งแรงของพื้นที่ตั้งเครนไม่เพียงพอ จะต้องทำการบด อัดพื้นและปูแผ่นเหล็กให้สามารถรองรับน้ำหนักโดยรวมของเครนขณะทำงานได้

วัสดุรองเครน (Crane Mats)

- ต้องมั่นคงแข็งแรงเพราะเป็นส่วนที่ถ่ายน้ำหนักจากตัวเครน ลงสู่พื้นดิน
- ชนิดของฐานรองขาเครน
- แผ่นรองขาเครนจากผู้ผลิต
- แผ่นไม้รองขาเครน หนา 8-12 นิ้ว ทำมาจากไม้ทั้งแผ่น



- แผ่นไม้หนา 2 นิ้ว สำหรับให้เครนเคลื่อนตัว
- แผ่นอลูมิเนียมหรือแผ่นเหล็กจะต้องมีความกว้างและยาวไม่น้อยกว่า 3 เท่าของขาเครนเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือวงกลม
- แผ่นรองขาเครนจะต้องรับน้ำหนักที่มุม 90° กับกระบอกไฮดรอลิคที่ขาเครน
- -ค้านท้ายส่วนที่สวิงของเครนจะต้องห่างจากสิ่งปลูกสร้างอย่างน้อย 2 ฟุต
- -ห้ามปฏิบัติงานใด ๆ ถ้าน้ำมันเครื่องน้ำมันไฮดรอถิก หรือกำลังลมนั้นมีแรงคันไม่ไม่พอ
- ห้ามมิให้บุคลอื่นเข้ามาในห้องควบคุมเครน
- ห้ามยกวัสคุขึ้นจากพื้นโคยวิธีตั้งบูมขึ้น
- ต้องหยุดทำงานและลดบูมลง ในขณะมีลมพายุ ฝนตก ฟ้าคะนอง
- ถ้ามีความเร็วลมเกินกว่า 30 ใมล์/ช.ม. (48.3 ก.ม./ช.ม.) จะต้องหยุคงานยกทันที
- บูมที่ยืดออกแต่ละท่อนต้องเท่ากัน
- ล้อมพื้นที่ทำงานยกและติดป้ายเตือนเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในพื้นที่ปฏิบัติงาน
- เบรกมือต้องใช้เสมอเมื่อขณะปั้นจั่นไม่เคลื่อนที่
- ห้ามยืดบุมขณะทำการยกวัสดุ
- ห้ามเคลื่อนย้ายวัสดุโดยการยกแขวนห้อยและวิ่งไปพร้อมกัน
- หากจำเป็นต้องปิดถนน ต้องขออนุญาตจากผู้เกี่ยวข้องก่อนทุกครั้ง
- ผู้ควบคุมปั้นจั่นจะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE) เมื่อออกจากห้องควบคุม
- ห้ามนอนบูมจนเกินพิกัดการยก / ส่วนที่เคลื่อนได้ต้องห่างจากสิ่งปลูกสร้างไม่น้อยกว่า 60 ซม.

16.ผู้ทำหน้าที่อนุญาต ตรวจสอบ และควบคุม เป็นหน่วยงานเจ้าของงาน ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บังคับ ผู้ควบคุมการใช้ ปั่นจั่น ผู้ให้สัญญาณการใช้ปั่นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ (รถปั่นจั่นและปั่นจั่นเหนือศรีษะ) โดยให้อ้างอิงตามคำสั่งแต่งตั้งผู้มีสิทธิ์ควบคุม ปั่นจั่น ประจำโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ทั้งนี้ต้องขอร่วมกับใบอนุญาตทำงาน Hot work โดยต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าของ พื้นที่ กำหนดให้การขออนุญาตนำรถยนต์ รถเครน หรือยานพาหนะใดๆเข้าเขตโรงงาน ให้แยกจากงานอื่นๆ ยานพาหนะ 1 คัน ต้อง ขออนุญาต 1ใบงาน

กฎเฉพาะงาน ทำงานขุดเจาะ (Excavation Work)

1.ให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวง เรื่องกำหนดมาตรฐานและการจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ในการทำเกี่ยวกับงาน ก่อสร้าง พ.ศ. 2551 หมวดที่ 4 งานขุด

2.ขั้นตอนการขออนุญาตงานขุดเจาะ

- 2.1 ขอแบบฟอร์ม Excavation Work Permit ที่ส่วนวิศวกรรม
- 2.2 กรอกรายละเอียคระบุงานที่จะขอขุดให้ครบถ้วนชัดเจนใน Excavation Work Permit
- 2.3 แนบเอกสาร Plot Plan พร้อมระบุตำแหน่งที่จะขอขุดให้ชัดเจน, แนบเอกสาร Drawing for Construction ตัวอย่าง เช่น Drawing เข็มเจาะ, Drawing Sheet Pile, / Drawing Footing, Foundation, / Drawing Underground, Sleeve pipe, / Drawing อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 2.4 นำส่ง จป.วก. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ
- 2.5 เมื่อ Excavation permit ผ่านการพิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้วให้นำไปแนบ Daily Work (Hot Work/Cold Work) นำส่งในส่วน วก.เพื่อขออนุญาตทำงานตามระบบ

3.กรณี Hand Tool Verify แล้วเสร็จ จะขออนุญาตใช้เครื่องจักรในการขุดเจาะ บริษัทผู้รับเหมาจะต้องดำเนินการดังนี้

- 3.1 แจ้ง วิศวกร , ผู้ควบคุมงานปตท. วก. หรือ Safety and Inspector ตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเข้าร่วมตรวจสอบพื้นที่ งานจุด Verify ให้เรียบร้อยก่อนทุกๆครั้ง
- 3.2 บริษัทผู้รับเหมา จะต้องสรุป Verify Report หรือ Water Jet Report ลงนามโดยวิศวกรคุมงานของผู้รับเหมาหรือหัวหน้าช่าง



- 3.3 ต้องมีการ Verify โดยมี 2 วิธีการแบ่งตามความถึกที่จะทำการขุดเจาะ ดังนี้
 - 3.3.1 หากขุดเจาะลึกไม่เกิน 1.5 ม. ให้ Verify ด้วย Hand Tool ที่ความลึก 1.5 ม. โดยรอบบริเวณที่จะขุด
 - 3.3.2 หากขุดเจาะลึกมากกว่า 1.5 ม.ให้ Verify ด้วยวิธี Water Jet โดยรอบบริเวณที่จะทำการขุดเจาะ

หากมีข้อมูลที่เชื่อได้ว่าอาจมีอุปกรณ์เช่น ท่อ สายไฟฟ้า หรือสายระบบ Instrument ผู้รับเหมาต้องขุด Verify จนกว่าจะพบ อุปกรณ์ดังกล่าว จึงจะได้รับอนุญาต หากพบอุปกรณ์ที่อยู่ใต้ดินและจัดเตรียมมาตรการป้องกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้อยู่ในดุลพินิจ ของผู้ควบคุมงาน ปตท. ในการพิจารณาขอใบอนุญาตขุดเจาะที่สามารถใช้เครื่องจักรได้ (Ref:QSHEP-GSP-11-007 กฎความ ปลอดภัยเฉพาะงาน)

3.4 คำเนินการเปิด Excavation Work Permit โดยระบุให้ชัดเจนว่าจะขออนุญาตขุดด้วยเครื่องจักรฉบับใหม่พร้อมแนบ Hot Work Permit เอกสารแนบตามข้อ 2.3, ข้อ 3.2 และนำส่งส่วนวิศวกรรมเทคนิคเพื่อพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ

4.ขั้นตอนการเริ่มปฏิบัติงาน

- 4.1 ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุในใบอนุญาตการทำงานงานขุดเจาะและใบอนุญาตการทำงาน Cold Work / Hot Work
- 4.2 จะต้องขุด Verify จนกว่า จะเจอสาย cable หรือ ท่อจึงจะอนุญาตให้ใช้เครื่องจักรขุด หากไม่พบสาย cable หรือท่อตามแบบ จะไม่อนุญาตให้เครื่องจักรขุด ฯล
- 4.3 งานขุดโดยใช้ Hand toolในการขุดเท่านั้น หากต้องการใช้เครื่องจักรทำการขุด ให้ขอใบอนุญาตงานขุดเจาะฉบับ ใหม่ และปฏิบัติตาม ข้อ 3.1-3.4 อย่างเคร่งครัด
- 4.4 Excavation Work Permit .ใบอนุญาตทำงานขุดเจาะ ต้องได้รับพิจารณาอนุญาต จาก ผู้ควบคุมงาน ปตท .วิศวกรทั้ง 3 หน่วยงาน (เครื่องกล, ไฟฟ้า, และระบบควบคุม) , Senior engineer และ ผจ.ส่วนวิศวกรรมเทคนิคลงนามอนุญาตให้ปฏิบัติงานตาม ข้อกำหนดที่ระบุไว้ในใบอนุญาตงานขุดเจาะ
- 5. มีการจัดทำเครื่องหมายหรือแนวกั้นที่จะทำงานขุดเจาะให้ชัดเจนตามแบบ Drawing ที่ได้รับการ Approved for Construction
 6.มีการจัดทำราวกั้นและเครื่องหมายเตือน ป้านเตือน ที่เห็นได้ชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน จนกว่าจะกลบเรียบร้อย
 7.หลุมที่ขุดลึกเกินกว่า 1.5 เมตร จะต้องตรวจสอบก๊าซออกซิเจนและพิจารณาขอใบอนุญาตการทำงานในที่อับทึบ
 8.หลุมที่ลึกเกินกว่า 1.2 เมตรจะต้องพิจารณาทำบันไดหนีภัยและผนังกันดินพัง
- 9.ทำเครื่องหมายแสดงตำแหน่งอุปกรณ์ที่มีอยู่ใต้ดินที่ชัดเจน
- 10.กรณีมีสายไฟต้องตัดสะพานไฟ/แขวนป้ายเตือน / ถือคด้วยกุญแจ ถ้าตัดกระแสไฟฟ้าไม่ได้ให้ช่างไฟฟ้ากำหนดมาตรการที่ ปลอดภัยและขุดด้วย Hand tool
- 11.กรณีมีการกองดินหรือกระสอบดินไว้ที่จุดงานให้กองห่างจากหลุมที่ขุดไว้อย่างน้อย 1.5 เมตร
- 12.กรณีที่ต้องจัดเก็บดินไว้ในพื้นที่ให้บรรจุใส่กระสอบและวางให้เป็นระเบียบ
- 13.กรณีที่มีการขุดพบแนวสายไฟ แนวท่อ หรือแผ่นคอนกรีตหรือWarning tape หรือสิ่งผิดปกติให้แจ้งผู้ควบคุมงานปตท.ทันที
- 14. การขุดหลังจากพบแนวสายไฟหรือแนวท่อหรือแผ่นคอนกรีตหรือ Warning tape ให้ใช้พลั่วพลาสติกในการขุดเท่านั้น
- 15.กรณีมีการขุดเจาะบริเวณแนวขอบถนนทางหลวง ให้ปฏิบัติตามกฎหมายการปฏิบัติงานของกรมทางหลวง
- 16.การปฏิบัติงานขุดจะต้องมีหัวหน้างาน /เจ้าหน้าที่กวามปลอดภัยในการทำงานอยู่ที่หน้างานตลอดเวลาและต้องจัดเจ้าหน้าที่เฝ้า สังเกตการให้สัญญาณขณะใช้เครื่องจักรขุด
- 17.พื้นที่ขุด Verify เห็นสายไฟหรือท่อได้ดินและเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วหากยังไม่มีการคืนสภาพพื้นที่ต้องจัดหาอุปกรณ์มาป้องกัน สายไฟหรือท่อใต้ดินที่ขุดพบด้วย เช่น กระสอบทราย แผ่นเหล็ก เป็นต้น
- 18.กรณีงานขุดใกล้กับร่องระบายน้ำของโรงแยกฯ ต้องจัดทำผนังกั้นดินไม่ให้เศษดินลงร่องน้ำ
- 19.งานขุดดินที่มีฝุ่นผงที่อาจมีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตหรือพื้นที่ข้างเกียงต้องมีการทำระบบป้องกันฝุ่นหรือจัดให้มีการฉีดน้ำ เพื่อควบคุมปริมาณฝุ่นไม่ให้ฟุ้งกระจาย
- 20.ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมระบบป้องกันการหกหล่นและฟุ้งกระจายของดินที่เกิดจากการขนย้าย เช่น ผ้าใบคลุมกระบะหลังรถ จุด ล้างล้อ คนงานสาหรับทาความสะอาดพื้นถนน เป็นต้น ทั้งนี้ให้อยู่ในคุลพินิจของผู้ควบคุมงาน ปตท.



20.หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแต่ละวันต้องมีการจัดการทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน และติดตั้งสัญลักษณ์แสดงพื้นที่ที่ ดำเนินการขุดไว้ให้เห็นเค่นชัดทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

ข้อกำหนดการเขียน Excavation Work Permit

ตัวอย่างที่ 1. Foundation RGC Mixing Header

	ect Mixing Header				
บริษัท ปตท. จ	ทำกัด (มหาชน) _{เลขที่}				
โรงแยกก๊า	ซธรรมชาติ				
	ne (EXCAVATION PERMIT)				
ผู้ขออนุญาต มานพ แคะสูงเนิน สังกัด	<u>วก./แมกกา วันที่ 1 เดือน 02 พ.ศ. 61</u>				
🚹 งานที่จะขอขุด :ขุด Verify พื้นที่ด้วย Hand Tool ที่ควา	เมลิ๊ก 1.5 m /Water letuผู้ปฏิบัติงาน 10 คน				
บริเวณที่ขุดเจาะ (กำหนดแนวที่ชัดเจน) : GPPP / (Sale					
ภาพสเก็ต / DRAWING ที่แนบ : 1. Plot Plan 2. แบบเข็ม					
วัตถุประสงค์ / ความจำเป็น : เพื่อถงเข็มทำ Foundatio	on ขนาด Diameter 35 cm ถึก 9 m				
ขนาดที่จะขุด กว้าง x ยาว x ลีก : ขนาด 60 cm x 60 cm x	1.5 m ด้วย Hand Tool / Water Jet ความลึก 9 m				
ระยะเวลาที่ขอขุด (รวมระยะเวลาการกลบและปรับพื้นให้เหมือนเดิม): จำ	นวน 30 วัน ตั้งแต่วันที่/02/61 ถึง วันที่ 30/02/61				
2 ข้อพิจารณาจากผู้จัดการส่วนวิศวกรรมเทคนิคที่มีหน้าที่รับ	ผิดชอบงานวิศวกรรมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย				
1. มีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ใต้บริเวณที่ขุด	ดูญยาวัส				
อุปกรณ์เครื่องกล เช่นท่อ 🔲 ไม่มี 🗹	มี ลงชื่อ คุณนภัส วิศวกรเครื่องกล มี ลงชื่อ คุณสหพงศ์ วิศวกรไฟฟ้า				
อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟ โม่มี 🗸 อุปกรณ์ระบบควบคุม เช่น สายไฟ โม่มี 🕻	มี ลงชื่อ คุณวรพจน์ วิศวกรไฟฟ้า มี ลงชื่อ คุณวรพจน์ วิศวกรระบบควบคุม				
ชุบกรณระบบควบคุม เช่น ลายเพ	น พงาย เพราะบนทานุน				
🔲 ไม่อนุญาตให้จุด เพราะ	Z-0				
อนุญาตให้ขุด เพราะไม่มีอุปกรณ์อยู่ได้บริเวณที่ขุด โ	คยปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อ 2.1 ถึง 2.5				
อนุญาดให้ขุด (มีอุปกรณ์อยู่ได้บริเวณที่ขุด) โดยปฏิป	ที่ติตามข้อกำหนด 2.1 ถึง 2.8				
2.1 ผู้ขออนุญาตทำเครื่องหมายแนวที่จะขุดเรียบร้อยแล้ว					
2.2 ผู้ขออนุญาตต้องตั้งราวกั้นและมีเครื่องหมายเตือนเห็นได					
2.3 หลุมที่ขุดลึกเกินกว่า 1.5 เมตร ต้องตรวจสอบก๊าซออกซิ ทำใบอนุญาตทำงานที่อับทีบ	เจนและพิจารณาขอไบอนุญาตทำงานในที่อับทีบ เม่ต้องทำใบขออนุญาตทำงานในที่อับทีบ				
2.4 ผลเพื่อคลึกเกียกว่า 1.2 เมตร ต้องพิจารการทำยับไดนร์	น้อยสายเปรียยสุญาตการานสตยบทบ				
ทำบันใดหนีภัย ทำผนังกันดินพัง	ภัย และทำผนังกันให้ได้องทำใบอนุญาตทำงานในที่อับทึบ				
2.5 ทำเครื่องหมายแสดงตำแหน่งที่มีอุปกรณ์ใต้ดินไว้ขัดเจน	แล้ว เนื่องจากใช้ Water Jet / มานพ - จป.วก				
2.6 อนุญาตให้ขุดโดยใช้เครื่องจักรขุด					
ไม่อนุญาต (ให้ใช้ HAND TOOL เท่านั้น) เช่น มีท่อก๊าร	หรือเครื่องจักรที่ขุดอาจกระแทกอุปกรณ์ใกล้ๆ บริเวณที่ขุด				
🔲 อนุญาต โดยจุดลึกไม่เกินเมตร กว้างใ	The state of the s				
 กรณีมีสายไฟต้องตัดสะพานไฟฟ้า/แขวนป้ายเตือน/ล็อค 	เด้วยกุญแจ ถ้าตัดไฟฟ้าไม่ได้ให้ช่างไฟฟ้ากำหนดมาตราการ				
ที่ปลอดภัยและขุดด้วย HAND TOOL	วบคุมงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดตลอดเวลา				
3.1 ข้าพเจ้าเข้าใจในสิ่งที่ต้องปฏิบัติ และได้อธิบายให้	3.1 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตามรายการข้างต้น และพิจารณา				
ผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด	เห็นว่าปลอดภัยที่จะปฏิบัติงาน				
ลงชื่อ มานพ แคะสูงเนิน ผู้ขออนุญาต	ลงชื่อ <u>คุณวีรเดช งามรุ่งนิรันดร์</u> มูตรวจลอบ				
ลงชื่อ คุณธณิศร คชวงษ์ ผู้ควบคุมงาน ปตท.	ลงชื่อ คุณสรรวิศ อุ๋ยวัฒนา ผู้อนุญาต				
() Tel	(ผจ.ส่วน วก) Tel.				
 3.3 ก่อนเลิกงาน ข้าพเจ้าได้จัดสถานที่ทำงานให้มีสภาพบ 					
สาร์					
รับที่// รับที่/	ผูลกามคุมงาน บดท. พระย ผูลนุญาต				
 ดันอบับ : สำหรับผู้ขออนุญาต และติดแลดงใบอนุญาตอบับนี้ให้เห็นชัดเจนในจุดที่ทำงาน สำเนา : 1. สำหรับผู้อนุญาต และล่งส่วน ปก. ผยก, เมื่อใบอนุญาตเลิกใช้งานแล้ว 	171710,1110				
A SECTION OF THE PROPERTY OF T	2.6 เทรมลูกรบกุลงาน P-11-005-005 Revin เริ่มใช้งานวันที่ 1 มิถนายน 2557				
שאנות איניים באיניים באיניים באיניים איניים איניים איניים מאורים מארבים מאומים האיניים באיניים איניים איניים אי איניים באיניים באיניים באיניים באיניים באיניים באיניים איניים באיניים באיניים באיניים באיניים באיניים באיניים					

ตัวอย่างที่ 2 New NGL Pump

Project New NGL Pump
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
โรงแยกก๊าซธรรมชาติ
ใบอนุญาตทำงานขุดเจาะ (EXCAVATION PERMIT)
ผู้ขออนุญาต มานพ แคะสูงเนิน สังกัด วก./แมกกา วันที่ 1 เดือน 02 พ.ศ. 61
งานที่จะขอขุด : ขุด Verify พื้นที่ด้วย Hand Tool ที่ความลึก 6 m จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 15 คน
บริเวณที่ขุดเจาะ (กำหนดแนวที่ซัดเจน) : Tank Farm (3305D17)
ภาพสเก็ต / DRAWING ที่แนบ : 1. Plot Plan 2. แบบ Footing (ความลีก 6 m)
วัตถุประสงค์ / ความจำเป็น : เพื่อทำ Foundation ของ Vertical Pump ที่ความลึกฐาน 6 m ขนาดที่จะขุด กว้าง x ยาว x ลึก : 2m x 2 m x 7 m ด้วย Hand Tool
ระยะเวลาที่ขอขุด (รวมระยะเวลาการกลบและปรับพื้นให้เหมือนเดิม): จำนวน30วัน ตั้งแต่วันที่ 1/02/61 ถึง วันที่30/02/61.
2 ข้อพิจารณาจากผู้จัดการส่วนวิศวกรรมเทคนิคที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานวิศวกรรมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
1. มีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ใต้บริเวณที่ขุด
อุปกรณ์เพพา เชน ตายเฟ
2. พิจารณาแล้ว เห็นว่า
🗌 ไม่อนุญาตให้ขุด เพราะ
2.1 ผู้ขออนุญาตทำเครื่องหมายแนวที่จะขุดเรียบร้อยแล้ว
2.2 ผู [้] ขออนุญาตต้องตั้งราวกั้นและมีเครื่องหมายเตือนเห็นได้ชัดเจนทั้งกลางวันและก <u>ลางคืนจนกว่าจะกลบเรียบร้อย</u>
2.3 หลุมที่ขุดลึกเกินกว่า 1.5 เมตร ต้องตรวจสอบก๊าซออกซีเจนและพิจารณาขอใบอนุญาตทั้งสานในที่อับทึบ ทำใบอนุญาตทำงานที่อับทึบ ไม่ต้องทำใบขออนุญาตทำงานในที่อับทึบ
2.4 หลุมที่ขุดลีกเกินกว่า 1.2 เมตร ต้องพิจารณาทำบันไดหนีภัย และทำผนังกันดินพัง ทำบันไดหนีภัย –ทำผนังกันดินพัง
ทำบันใดหนีภัย ทำผนังกันดินพัง .
2.5 ทำเครื่องหมายแสดงตำแหน่งที่มีอุปกรณ์ใต้ดินไว้ชัดเจนแล้ว
2.6 อนุญาตให้ขุดโดยใช้เครื่องจักรขุด ไม่อนุญาต (ให้ใช้ HAND TOOL เท่านั้น) เช่น มีท่อก๊าซหรือเครื่องจักรที่ขุดอาจกระแทกอุปกรณ์ใกล้ๆ บริเวณที่ขุด
อนุญาต โดยขุดลึกไม่เกินเมตร กว้างไม่เกินเมตร
2.7 กุรณีมีสายไฟต้องตัดสะพานไฟฟ้า/แขวนป้ายเตือน/ล็อคด้วยกุญแจ ถ้าตัดไฟฟ้าไม่ได้ให้ช่างไฟฟ้ากำหนดมาตราการ
ที่ปลอดภัยและขุดด้วย HAND TOOL 2.8 ข้อกำหนดเพิ่มเติมอื่น หัวหน้างานและ จป. ควบคุมงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดตลอดเวลา
3.1 ข้าพเจ้าเข้าใจในสิ่งที่ต้องปฏิบัติ และได้อธิบายให้ 3.1 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตามรายการข้างต้น และพิจารณา ผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เห็นว่าปลอดภัยที่จะปฏิบัติงาน
ลงชื่อ มานพ แคะสูงเนิน ผู้ขออนุญาต ลงชื่อ คุณวีรเดช งามรุ่งนิรันดร ์ ผู้ตรวจสอบ
() () () () () () () () () ()
ลงชื่อผู้ควบคุมงาน ปตท. ลงชื่อ <u>คุณสรรวิศ อุ๋ยวัฒนา</u> ผู้อนุญาต (<u>คุณธณิศร คชวงษ์</u>) Tel. (<u>ผจ.ส่วน วก.</u>) Tel.
3.3 ก่อนเลิกงาน ข้าพเจ้าได้จัดสถานที่ทำงานให้มีสภาพปลอดภัยหรือเหมือนเดิมแล้ว
ลงชื่อผู้ขออนุญาต ลงชื่อผู้ควบคุมงาน ปตท. ลงชื่อผู้อนุญาต
วันที่/
ต้นฉบับ : สำหรับผู้ขออนุญาต และติดแสดงใบอนุญาตฉบับนี้ให้เห็นชัดเจนในจุดที่ทำงาน สำหนา : 1.สำหรับผู้อนุญาต และส่งส่วน ปภ. ผยก. เมื่อใบอนุญาตเลิกใจ้งานแล้ว 2. สำหรับผู้ควบคุมงาน
ัตวเนา : 1.ลาหรบผูอนุญาต และลงลวน บภ. ผยก. เมอเบอนุญาตเลกเองานแลว 2. ลาหรบผูควบคุมงาน ซื้อแบบฟอร์มใบคนถาดทำงานขอเจาะ เลขที่ OSHFF-GSP-11-005-005 Rev 0 เริ่มใช้งานวันที่ 1 มิถนายน 2557

ตัวอย่างที่ 3. New Condensate Pump

_	Condensate Pump
	จำกัด (มหาชน) เลขที่
โรงแยกก็	า้าซธรร <mark>ม</mark> ชาติ
ใบอนุญาตทำงานขุดเจ	จาะ (EXCAVATION PERMIT)
ขออนุญาตมานพ แคะสูงเนิน สังกัด	<u>วก./แมกกา</u> วันที่ <u>1</u> เดือน <u>02</u> พ.ศ. 61
	มลึ๊ก 1.5 m /Water Jeำนวนผู้ปฏิบัติงาน15คน
- บริเวณที่ขุดเจาะ (กำหนดแนวที่ชัดเจน) : GPPP (Bull	let Tank)
ภาพสเก็ต / DRAWING ที่แนบ : 1. Plot Plan 2. แบบ I	Footing (ความลีก 6 m)
วัตถุประสงค์ / ความจำเป็น : เพื่อติดตั้ง Vertical Pi	
ขนาดที่จะขุด กว้าง x ยาว x ลึก : 4.5 m x 8 m x 7 m ด้ ระยะเวลาที่ขอขุด (รวมระยะเวลาการกลบและปรับพื้นให้เหมือนเดิม) :	ว <mark>ัย Hand Tool Water Jet จนความลึก 7 m</mark> จำนวน30วัน ตั้งแต่วันที่.1/02/61.ถึง วันที่30/02/61.
ข้อพิจารณาจากผู้จัดการส่วนวิศวกรรมเทคนิคที่มีหน้าที่ร	รบผดชอบงานวศวกรรมหรอผูทโดรบมอบหมาย
1. มีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ใต้บริเวณที่ขุด อุปกรณ์เครื่องกล เช่นท่อ	> มี ลงชื่อ คุณณัฐพงษ์ วิศวกรเครื่องกล
อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ลายไฟ	ม ลงข้อ ดูกเรื่อง วิศวกรไฟฟ้า
อุปกรณ์ระบบควบคุม เช่น สายไฟ 🔲 ไม่มี 🗌	มี ลงชื่อ คุณฐีระ วิศวกรไฟฟ้า มี ลงชื่อ คุณวรพจน์ วิศวกรระบบควบคุม
2. พิจารณาแล้ว เห็นว่า	dependent in
ไม่อนุญาตให้ขุด เพราะ	
อนุญาตให้ขุด เพราะไม่มีอุปกรณ์อยู่ใต้บริเวณที่ขุด	
 อนุญาตให้ขุด (มีอุปกรณ์อยู่ได้บริเวณที่ขุด) โดยป 2.1 ผู้ขออนุญาตทำเครื่องหมายแนวที่จะขุดเรียบร้อยแล้ว 	
	นได้ชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนจนกว่าจะกลบเรียบร้อย
 ผู้บอบผู้ผู้ เดียวงหัว การและสองสารองหมายเดียสเทีย หลุมที่ขุดลึกเกินกว่า 1.5 เมตร ต้องตรวจสอบก๊าซอย 	กซีเจนและพิจารณาขอใบอนุญาตทำงานในที่อับที่บ
ทำใบอนุญาตทำงานที่อับที่บ	 ไม่ต้องทำใบของใม่ต้องต้องทำใบสนุญาตทำงานในที่อับทิบ
2.4 หลุมที่ขุดลึกเกินกว่า 1.2 เมตร ต้องพิจารณาทำบัน <mark>ไ</mark> ด	หนีภัย และทำผนังก <mark>ันดิพิทัยันไดหนีภัย –ทำผนังกันดินพัง</mark>
ทำบันใดหนีภัย ทำยนังกันดินพัง	พนาย และทาผนงในติพิทีพื้นใดหน่ภัย –ท่าผนังกันดันพึง ง ไม่ต้องทำบันใดหนีภัยและผนังกันดินทั้ง พงษ์ - จป.วก
5.2 ม.เพารอบทรายแพนทาย แทนงมหาลักแนนากมหารายเปลา	จนแลว
2.6 อนุญาตให้ขุดโดยใช้เครื่องจักรขุด	ก๊าซหรือเครื่องจักรที่ขุดอาจกระแทกอุปกรณ์ใกล้ๆ บริเวณที่ขุด
อนุญาต โดยขุดลึกไม่เกินเมตร กว้	
	เอคด้วยกุญแจ ถ้าตัดไฟฟ้าไม่ได้ให้ช่างไฟฟ้ากำหนดมาตราการ
ที่ปลอดภัยและขดด้ <mark>ว</mark> ย HAND TOOL	
2.8 ข้อกำหนดเพิ่มเติมอื่น หวหนางานและ จ	จป. ควบคุมงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดตลอดเวลา
3.1 ข้าพเจ้าเข้าใจในสิ่งที่ต้องปฏิบัติ และได้อธิบายให้	3.1 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตามรายการข้างต้น และพิจารณา
ผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติโด <mark>ย</mark> เคร่งครัด	เห็นว่าปลอดภัยที่จะปฏิบัติงาน
ลงชื่อ มานพ แคะสูงเนิน ผู้ขออนุญาต	ลงชื่อ คุณวีรเดช งามรุ่งนิรันดร ์ ผู้ตรวจสอบ
() ลงชื่อผู้ควบคุมงาน ปตท.	() . ลงชื่อ <u>คุณสรรวิศ อุ่ยวัฒนา ผู้</u> อนุญาต
(คุณธณิศร คชวงษ์) Tel.	
I A V V V A O D VA	ພາໄລລຸດຄຸຍນະເລີນນາໄລນີ້ໄດ້ນີ້ໄດ້ວ່າ
3.3 ก่อนเลิกงาน ข้าพเจ้าได้จัดสถานที่ทำงานให้มีสภาพ	
ลงชื่อผู้ขออนุญาต ลงชื่อ	

หมายเหตุ : ข้อปฏิบัติในการดำเนินการจัดส่ง

1.เอกสารแนบประกอบ Work ขุด

- 1.1 Plot Plan PTT, Method Statement and JSA
- 1.2 Drawing Approved for เช่น Drawing เข็มเขาะ , Drawing Sheet Pile , Drawing Footing Drawing Foundation ,Drawing Underground , Sleeve pipe , Drawing อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- 1.3 Verify and Water Jet Report ถงนามโดย ผรม. วิศวกรคุมงานหรือหัวหน้าช่าง กรณี ต้องการเปิด Work ขุดด้วยเครื่องจักร
- 2. Work ขุดด้วย Machine /เครื่องจักร ทาง จป.วก. จะ Note มาใน Work Permit หากผ่านการ Verify แล้ว เช่น
 - ผ่านการ Verify ด้วย Water Jet แล้ว ไม่พบอุปกรณ์
 - ผ่านการ Verify แล้ว ด้วย xxx ไม่พบอุปกรณ์ (จป.วก. Sign กำกับ)
 - 3. Work ขุดกรณีเกิน 1.5 เมตร (ทั้ง Work Verify และ Work Machine)
 - 3.1 ไม่เป็น Confine Space พื้นที่ขุดมีความกว้างมากกว่าความลึก
 - 3.2 ไม่เป็น Confine Space เนื่องจาก Verify โดยใช้ Water Jet (จป.วก. Sign กำกับ)
- 4. Excavation Work Permit ทั้ง Work Verify และ Work Machine เครื่องจักร)
 - 4.1 จะต้องนำส่ง จป.วก. เป็นผู้ Review ในรายละเอียดและตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง ก่อนนำส่วนวิศวกรรมเทคนิค เพื่อพิจารณาอนุมัติในการทำงาน



งานเข้าที่อับอากาศ (Confined Space Work)

1. ขั้นตอนการขออนุญาตทำงานในที่อับอากาส

- -ขอแบบฟอร์มที่ส่วนวิศวกรรม
- -กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
- -แนบ ใบ certify การผ่านอบรมการปฏิบัติงานในที่อับอากาศตามที่ทางราชการกำหนด (ตามกฎหมาย)
- -แนบใบรับรองแพทย์ที่อนุญาตให้ทำงานในที่อับอากาศได้
- -แนบแผนที่พร้อมกำหนดที่จะปฏิบัติงาน
- -นำส่งผู้ควบคุมงาน ปตท.ส่วนวิศวกรรมเพื่อพิจารณา
- -ขอแบบ อร.1 จากส่วนความปลอดภัยโรงแยกฯ พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
- -จัดทำแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
- 2.งาน Cold work ตรวจวัด % ก๊าซติดไฟ ต้องมีปริมาณก๊าซติดไฟ ไม่เกิน 5 %LEL
- 3.งาน Hot work ตรวจวัด % ก๊าซติดไฟ ต้องมีปริมาณก๊าซติดไฟ 0 %LEL.
- 4.ตรวจวัดปริมาณสารปรอทต้องมีค่าไม่เกิน 0.05 Mg/M3 (TWA)
- 5.ตรวจวัดปริมาณ H2S ภายในที่อับทึบต้องมีค่าไม่เกิน 10 PPM (TWA)
- 6. ตรวจวัดปริมาณ % ออกซิเจน ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 19.5 %
- 7.พิจารณาจัดหาวิธีการสื่อสารหรืออุปกรณ์สื่อสารสำหรับผู้เฝ้าระวังกับผู้ที่ปฏิบัติงานภายใน
- 8.มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนรวมทั้งวัสคุอุปกรณ์ที่จะใช้งาน, ปริมาณคนงาน และต้องมีการอมรบผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจ รายละเอียดของงาน วิธีการทำงานและวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
- 9.กรณีปฏิบัติงานในพื้นที่ๆมีความเสี่ยงสูงต้องจัดให้มีทีมช่วยเหลือพร้อมอุปกรณ์ Stand by บริเวณที่ปฏิบัติงานตลอดเวลา 10.ต้องติดตั้ง AIR BLOWER เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศภายในที่อับทึบ
- 11.ถ้าตรวจวัด % ออกซิเจนมีค่า ไม่เป็นไปตามข้อ 4 และจำเป็นต้องเข้าปฏิบัติงานผู้ที่เข้าไปปฏิบัติงานจะต้องสวมใส่ AIR LINE MASK เพื่อช่วยในการหายใจ
- 12.ระบบไฟแสงสว่างที่จะต้องใช้ต้องเป็นชนิค DC 24 VOLTS เท่านั้น และ ต้องผ่านการตรวจสอบและอนุญาตจากหน่วยงานที่มี หน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนทุกครั้งที่นำไปใช้งาน
- 13.ในการเข้าไปปฏิบัติงานในที่อับทึบ ผู้เข้าปฏิบัติงานต้องบันทึกการเข้า-ออก ในเขตพื้นที่อับทึบทุกครั้งที่เข้าปฏิบัติงาน และต้องมี ผู้เฝ้าระวังในขณะปฏิบัติงาน
- 14.ก่อนทำการปิด DRUM/VESSEL จะต้องตรวจสอบก่อนว่าผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อับทึบออกหมดแล้ว
- 15.กรณีที่จำเป็นต้องการตั้งนั่งร้านเพื่อใช้งานภายในที่อับอากาศ ต้องผ่านการตรวจสอบความแข็งแรงโดยวิศวกรโยธา และได้รับ การรับรองว่าดำเนินการถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยหน่วยงานความปลอดภัย ๆ ปภ. ทุกครั้ง และให้ปฏิบัติตามกฎความ ปลอดภัย เรื่องการติดตั้งนั่งร้าน อย่างเคร่งครัด
- 16.ผู้ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับที่อับอากาศ ซึ่งประกอบด้วย 4 ผู้ 1.ผู้อนุญาต 2.ผู้ควบคุมงาน 3.ผู้เฝ้าระวัง และ4.ผู้ปฏิบัติงาน ต้อง ผ่านการอมรมตามที่กรมสวัสดิการและค้มครองแรงงานรับรองกำหนด
- 17. ต้องมีการติดป้ายเตือนที่หน้าทางเข้าที่อับอากาศข้อความ **"ที่อับอากาศอันตรายห้ามเข้า"** เพื่อป้องกันผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไป ในที่อับอากาศ
- 18.การปฏิบัติงานในที่อับอากาศ ต้องเป็นไปตามที่กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานและจัดการด้านความ ปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการทางานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2547 (หรือกฎหมายฉบับที่เกี่ยวข้องกับที่อับอากาศ ที่มีการปรับปรุงครั้งล่าสุด) (Ref:QSHEP-GSP-11-007 กฎความปลอดภัยเฉพาะงาน)



งานติดตั้ง-รื้อถอนนั่งร้าน

1.ขั้นตอนการขอใบอนุญาต

- 1.1 ผู้รับเหมาต้องหา Inspector ผู้ตรวจสอบนั่งร้าน ที่ผ่านการอบรม และมีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบนั่งร้าน
 - -ขอมบบฟอร์มHot work จาก วก.
 - -เขียนรายละเอียดของงาน แนบเอกสารฯและ plot plan
 - -นำส่งส่วนวิศวกรรมเทคนิคเพื่ออนุมัติ
 - -ขอแบบฟอร์มการติดตั้งนั่งร้านจาก ปภ.
 - -เริ่มงานติดตั้งนั่งร้านติด tag เหลืองขณะติดตั้ง
 - -ปภ.ตรวจสอบนั่งร้านอนุมัติให้ใช้งานติด tag เขียว
 - -ติด tag แดงกรณี Modify นั่งร้าน หรือนั่งร้านไม่พร้อมใช้งาน
- 2. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Scaffolding) การงานบนที่สูงเกิน 2 เมตร ต้องติดตั้งนั่งร้านทุกครั้ง และการติดตั้งนั่งร้าน ต้องปฏิบัติ ดังนี้
- 2.1 ตรวจสอบอุปกรณ์ตั้งนั่งร้านให้อยู่ในสภาพดีและเหมาะสมกับงาน (นั่งร้านต้องรับน้ำหนักได้มากกว่า 3 เท่าของน้ำหนักใช้งาน)
- 2.2 ฐานนั่งร้านต้องใส่แผ่นรองอย่างเหมาะสมและมั่นคง
- 2.3 มีทางขึ้น ลง ที่ถูกจัดไว้อย่างปลอดภัย ไม่มีสิ่งกีดขวางตลอดทางขึ้นลง
- 2.4 ติดตั้งราวกันตกตามมาตรฐาน สูงจากพื้นปฏิบัติงานบนนั่งร้านไม่น้อยกว่า 90 ซม. และไม่เกิน 1.10 เมตร
- 2.5 โครงนั่งร้านต้องมีการยึดค้ายัน หรือตรึงกับพื้นดินหรือส่วนของอุปกรณ์ที่แข็งแรงพอ
- 2.6 แผ่นไม้ปูพื้นแต่ละชั้นต้องปูพื้นอย่างน้อย 4 แผ่นสาหรับพื้นที่ทางานและพื้นที่วางของ มีเพียงพอโดยปูชิดกันไม่มีช่องว่าง และผูก ลวดยึดติด กับโครงนั่งร้านอย่างแข็งแรง ไม่เลื่อนหรือกระดกขณะใช้งาน
- 2.7 ท่อนั่งร้านต้อง ไม่ยื่นเกะกะ ออกจากส่วน โครงตัวหลักของนั่งร้าน
- 2.8 นั่งร้านที่สูงตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไปแต่ไม่เกิน 7 เมตร ต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยเจ้าหน้าที่ ความปลอดภัย ในการทางานของปตท. หน่วยงาน ปภ. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของโรงแยกก๊าซ ฯ
- 2.9 การติดตั้งนั่งร้านที่มีความสูงตั้งแต่ ไม่เกิน 25 เมตร ต้องผ่านการรับรองความแข็งแรง ทางวิศวกรรมโดยภาคีวิศวกรสาขาโยชา พร้อมแสดงรายการคำนวณพร้อมแสดงแบบและผลการคำนวณตามที่ ก.ว. กำหนด จะต้องมีการแนบเอกสารดังนี้ แบบการติดตั้ง นั่งร้าน,รายการคำนวณการติดตั้งนั่งร้าน,สำเนาใบ กว.วิศวกรโยชา และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาพร้อม เซ็นในช่องผู้ตรวจสอบในใบขออนุญาตติดตั้ง/รื้อถอนนั่งร้านด้วย ทั้งนี้ ปภ.จะเซ็นอนุญาต พร้อมออกเลขที่เอกสาร การติดตั้ง นั่งร้านพร้อมมอบ Tag สีเหลือง ในการติดตั้ง/รื้อถอนนั่งร้านและได้รับการตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติกรบถ้วน ตามที่กฎหมาย กำหนดทกประการ โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานของปตท.
- 2.10 การติดตั้งนั่งร้านที่มีความสูงตั้งแต่ 25 เมตรขึ้นไป ต้องผ่านการับรองความแข็งแรงทางวิศวกรรม โดย สามัญวิศวกรสาขาโยธา พร้อมแสดงรายการคำนวณพร้อมแสดงแบบและผลการคำนวณตามที่ ก.ว. กำหนด จะต้องมีการแนบเอกสารคังนี้ แบบการติดตั้ง นั่งร้านรายการคำนวณการติดตั้งนั่งร้าน,สำเนาใบ กว.โดย สามัญวิศวกรสาขาโยธา และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรอง สำเนาพร้อมเซ็นในช่องผู้ตรวจสอบในใบขออนุญาตติดตั้ง/รื้อถอนนั่งร้านด้วย ทั้งนี้ ปภ.จะลงนามอนุญาต พร้อมออกเลขที่เอกสาร การติดตั้งนั่งร้านพร้อมมอบ Tag สีเหลือง ในการติดตั้ง/รื้อถอนนั่งร้าน และได้รับการตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติกรบถ้วน ตามที่ กฎหมายกำหนดทุกประการ โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานของปตท.
- 2.11นำใบอนุญาตติดตั้ง/รื้อถอนนั่งร้าน ที่ ปภ.เซ็นอนุญาตแนบกับใบอนุญาตทำงาน hot work เพื่อขออนุญาตกับเจ้าของพื้นที่ใน การติดตั้ง/รื้อถอบนั่งร้านต่อไป
- 2.12 ต้องไม่ใช้นั่งร้านในจุดประสงค์อื่น นอกจากการรับน้ำหนักผู้ปฏิบัติงาน ในกรณีที่ใช้นั่งร้านเพื่อจุดประสงค์อื่น เช่น ใช้ในการ รับน้ำหนักสิ่งของหรือรับแรงอื่นๆ
- 2.13 นั่งร้านนั้นจะต้องได้รับการตรวจสอบความปลอดภัย จากวิศวกร ควบคุมตามที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.) กำหนด และได้รับการตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ ทำงาน



- 3. ขั้นตอนการปฏิบัติ ตรวจสอบนั่งร้าน
- 3.1 ผู้รับเหมาต้องจัดหา Inspector ผู้ตรวจสอบนั่งร้าน ที่ผ่านการอบรม และมีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบนั่งร้าน
- 3.2 ผู้ขออนุญาตได้ทำการติดตั้งนั่งร้านแล้วเสร็จ ให้ดำเนินการ ตรวจสอบนั่งร้านตามข้อกำหนด ตรวจสอบนั่งร้าน ก่อนส่งตรวจกับหน่วยงาน ปภ. โรงแยกก๊าซ ๆ ตามข้อ 2.1 ถึง ข้อ 2.13
- 3.3 กรณี นั่งร้านเป็นไปตามมาตรฐานข้างต้น ปภ.มอบ "Tag สีเขียว" นั่งร้านสมบูรณ์สามารถใช้งานได้" ติดแสดงไว้ที่นั่งร้านที่ผ่าน การตรวจพร้อมสติกเกอร์ระบุสถานที่ติดตั้ง,น้ำหนักที่ใช้งาน,ระยะเวลาที่อนุญาต และหน่วยงาน ปภ. จะต้องนำ Tag สีเหลือง กลับมาด้วย และเก็บสำเนา 1 ไว้ที่ ปภ. เพื่อเป็นหลักฐานในการต่ออายุใบอนุญาตติดตั้ง/รื้อถอนนั่งร้าน ต้นฉบับผู้ขออนุญาตจะเก็บ ไว้และสำเนา 2 ผู้ควบคุมงานเก็บไว้เพื่อต่ออายุหรือปิดเอกสาร
- 3.4 กรณีที่ นั่งร้านไม่เป็นไปตามมาตรฐานข้างต้น ให้นำ Tag สีแดง ห้ามใช้นั่งร้านนี้ ไปแขนไว้ที่ตัวนั่งร้านเพื่อบ่งชี้ว่าไม่อนุญาต ให้ใช้นั่งร้านตัวดังกล่าว
- 4. ขั้นตอนการปฏิบัติ ตรวจสอบการหมดอายุการอนุญาตของนั่งร้าน
- 4.1 ตรวจรายการนั่งร้านในหนังสือทะเบียนการติดตั้งนั่งร้านว่ามีรายการใดใกล้ถึงเวลาสิ้นอายุการให้อนุญาต
- 4.2 เขียน Work Permit Scaffolding ส่งผู้ควบคุมงานปตท.ลงนามขอต่ออายุนั่งร้าน (กรณีต่ออายุใบอนุญาตติดตั้ง/รื้อถอนนั่งร้าน ให้ ผู้ขออนุญาต มารับ สำเนา 1 ที่ ปภ. เพื่อแนบการปิดเอกสารฉบับเดิม ก่อนการต่ออายุนั่งร้านฉบับใหม่)
- 4.3 ถ้ายังไม่ได้รับการแจ้งต่ออายูเมื่อถึงกำหนดเวลาสิ้นสุดอายุของนั่งร้าน ให้ดำเนินการตรวจสอบนั่งร้านดังกล่าวทันที
- 4.4 ถ้านั่งร้านดังกล่าวยังไม่ได้ทำการรื้อถอน ให้นำ Tag สีแดง ห้ามใช้นั่งร้านนี้ ไปแขวนแทนที่ Tag สีเขียว เพื่อให้นั่งร้านสมบูรณ์ ใช้งานได้ และให้แจ้งผู้ควบคุมงานปตท. มาดำเนินการต่ออายุนั่งร้านดังกล่าว ถ้าไม่มีการดำเนินการใดๆ ให้รายงานไปที่ ผู้บังคับบัญชาผู้ควบคุมงานต่อไป
- ร.ขั้นตอนการปฏิบัติ การรื้อถอนนั่งร้าน
- 5.1 ผู้ขออนุญาตต้องนำต้นฉบับใบอนุญาตทำงานติดตั้ง/รื้อถอนนั่งร้าน มาขอรับ Tag สีเหลือง กรณีที่ต้องรื้อถอนนั่งร้าน และ รับ สำเนา 1 เพื่อปิดเอกสารหลังรื้อถอนนั่งร้านแล้วเสร็จ
- 5.2 กรณีนั่งร้านรื้อถอนแล้วเสร็จให้นำ ต้นฉบับและสำเนา 1 พร้อม Tag สีเหลือง คืนที่ ปภ. ทันที และ ปภ. จะลงบันทึกปิดเอกสาร นั่งร้านในหนังสือบันทึกทะเบียนการติดตั้งนั่งร้าน
- 6. ขั้นตอน ปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงนั่งร้าน (Modify Scaffolding)
- 6.1 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงนั่งร้านหรือเปลี่ยนสภาพโครงสร้างของนั่งร้านเปลี่ยนไปจากเดิม ผู้ขออนุญาตต้องแจ้ง ให้ทาง ปภ. ทราบ ก่อน พร้อม รับ tag สีแดง ติดแสดงไว้ที่นั่งร้านที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพ
- 6.2 กรณีที่ดำเนินการแล้วเสร็จให้แจ้งขอตรวจสภาพใหม่อีกครั้งซึ่งใบอนุญาตฉบับเดิมจะหมดอายุทันทีและเปิดใบอนุญาตฉบับใหม่ ทดแทน
- 7.มาตรฐานอุปกรณ์นั่งร้านอนุญาตให้ใช้เฉพาะรุ่น BS standard เท่านั้น

8.ข้อกำหนดขั้นตอนในการปฏิบัติดำเนินการติดตั้งนั่งร้าน

- 8.1 มีใบอนุญาตการทำงานและปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้
- 8.2 นั่งร้านต้องได้รับการตรวจสอบสภาพจากส่วนความปลอดภัยโรงแยกฯและติด Tag เขียว ก่อนขึ้นทำงาน และในขณะดำเนินการ ติดตั้งหรือนั่งร้านที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบให้นำ Tag เหลือง มาแขวนติดไว้
- 8.3 การติดตั้งนั่งร้านบริเวณที่เป็นถนน หรือทางผ่านเข้าออกต้องมีการติดตั้ง Safety net ขนาด2.5-3 ซม. เพื่อป้องกันของตก
- 8.4 ผู้ปฏิบัติงานต้องทำการกั้นบริเวณด้านล่างของจุดที่ ปฏิบัติงานและติดป้ายเตือน/ป้ายโครงการ บอกว่ามีการปฏิบัติงานบนที่สูง
- 8.5 กรณี ที่ติดตั้งนั่งร้านบน Pipe bridge ต้องมีการติดป้ายแสดงขนาดความสูงของนั่งร้านและPipe bridge ให้เห็นเค่นชัด
- 8.6 ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล อย่างเหมาะสม
- 8.9 ในขณะปฏิบัติงานจะต้องคล้องเข็มขัดนิรภัยไว้กับโครงสร้างที่มีความแข็งแรง
- 8.10ห้ามผูกยึดระบบป้องกันการตกส่วนบุคลกับสิ่งต่อไปนี้



- เสาค้ำยันแนวทแยงมุม
- เสาค้ำยันแนวดิ่ง
- -ท่อสาธารณูปโภค เช่น ลม น้ำ แก๊ส
- ระบบป้องกันอัคคีภัย
- รางไฟ สายไฟ ตลับไฟ ท่อสายไฟ
- วาล์วทุกชนิด
- โครงสร้างที่ไม่แข็งแรง

8.11 ผู้ปฏิบัติงานต้องแต่งกายอย่างรัดกุม อุปกรณ์ในการใช้ประกอบติดตั้งนั่งร้าน(ประแจ,ระดับน้ำ) จะต้องมีเชือกผูกยึดไว้กับ Safety harness อย่างแน่นหนา

- -ห้ามโยนสิ่งของลงจากที่สูงโดยเด็ดขาด
- -ใช้เชือกผูกมัดอุปกรณ์ในการขนย้ายวัสคุอุปกรณ์ขึ้นลง
- -ขณะปฏิบัติงานจะต้องมีหัวหน้างานและ /เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานควบคุมอยู่หน้างานตลอดเวลา
- -ห้ามนำวัสคุอุปกรณ์ขึ้นไปวาง Stock ไว้บนที่สูงโดยเด็จขาด (Ref: QSHEP-GSP-11-007 กฎความปลอดภัยเฉพาะงาน)

กฎเฉพาะงานสาหรับการทางานบนที่สูงเกิน 2 เมตรขึ้นไป (Ref :QSHEP-GSP-11-007 กฎความปลอดภัยเฉพาะงาน)

- ่ 1 ผู้ปฏิบัติงานต้องกั้นบริเวณด้านล่างของจุดที่ปฏิบัติงานและติดป้ายเตือน ข้อความ "มีการปฏิบัติงานบนที่สูง " ให้เห็นได้อย่าง ชัดเจน
- 2 ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ได้แก่ เข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัว (Harness) รองเท้านิรภัย หมวกนิรภัย
- 3 ในขณะปฏิบัติงานบนนั่งร้านต้องคล้องเข็มขัดนิรภัยไว้กับโครงสร้างที่มีความแข็งแรง
- 4 การปฏิบัติงานในที่อับอากาศต้องสวมเข็มขัดนิรภัย สาหรับช่วยเหลือในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
- 5 ขณะปฏิบัติงานบน Platform ที่มีราวกันตก ไม่ต้องใส่เข็มขัดนิรภัย ยกเว้น
 - 5.1 Platform ที่มีพื้นที่น้อยกว่า (ประมาณ) 1 x 3 เมตร หรือ 1.5 x 2 เมตร เช่น บน Tower เป็นค้น
 - 5.2 การทำงานที่ต้องยื่นอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งออกจาก Platform
- 6 ห้ามโยนสิ่งของลงจากที่สูงโดยเด็ดขาด หากต้องมีการขนย้ายวัสดุหรืออุปกรณ์ ให้ใช้อุปกรณ์ช่วยอื่นๆ เช่น รอก
- 7 เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆที่จาเป็นควรเก็บใส่ในกระเป้าหรือผูกมัดไว้กับตัว รวมทั้งควรปูพื้นปฏิบัติงานด้วยผ้าใบหรือวัสดุอื่นๆ เพื่อป้องกันอุปกรณ์ตกหล่นซึ่งอาจจะเป็นอันตรายกับบุคคลอื่นได้

<u>งานฉายรังสี</u>

- 1.กรอกรายละเอียดในใบอนุญาตงานฉายรังสีให้ถูกต้องครบสมบูรณ์
- 2.แนบเอกสารใบอนุญาตทางราชการตามกฎหมายกำหนด
 - -ใบอนุญาตแบบ พ.ป.ส.๔ก
 - -เอกสารแนบท้ายใบอนุญาต แบบ พ.ป.ส.๔ก
 - -เอกสารใบรับรองผลการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องฉายรังสี จากสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
 - -จากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
 - -ตารางปริมาณรังสี
 - -รายละเอียคระคับปริมาณรังสีใช้งานจริง ณ ปัจจุบัน
 - -แนบการคำนวณค่าระยะความปลอดภัยของงรังสี
- 3.กำหนดบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานฉายรังสีให้ชัดเจน
- 4.นำส่งใบอนุญาตงานฉายรังสีพร้อมเอกสารแนบที่ส่วนวิศวกรรม
- 5.ผู้ควบคุมงานปตท.ส่วนวิศวกรรมพิจารณาลงนามใบอนุญาตงานฉายรังสี



6.ขั้นตอนปฏิบัติงาน

- -อุปกรณ์เครื่องฉายรังสีได้รับอนุญาตให้ใช้งานถูกต้องตามกฎหมายใบอนุญาต อันประกอบด้วย
 - -เครื่องฉายรังสี (Projector
 - -สายน้ำต้นกำเนิดรังสี (Guide Tube)
 - -ชุดควบคุมการขับเคลื่อน Drive cable control
- 7.จัดเตรียมส้อมบริเวณติดตั้งป้ายเตือนระวังอันตรายจากกัมตภาพรังสี โดยกำหนดขอบเขตตามรายการคำนวณ และตรวจสอบด้วย อุปกรณ์ตรวจสอบอีกครั้ง
- 8.ตรวจสภาพเครื่องฉายรังสีขณะยังไม่เปิดต้องมีรังสีแสดงค่าไม่เกิน 2.0 มิลิแรม (mlr.)
- 9.ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีอุปกรณ์วัดการได้รับรังสีประจำตัว
- 10.ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีอุปกรณ์ลคและวัดปริมาณของรังสี
 - Collimator
 - Survey Meter
- 11.กั้นบริเวณเขตรังสีห้ามเข้า พร้อมตรวจค้นไม่มีบุคคลอื่นอยู่ในเขตกั้น โดยบอกเขตกั้นจะต้องวัดรังสีได้ไม่เกิน 2.0 มิถิแรม (mlr.)
- 12.มีพนักงานทำหน้าที่แจ้งเตือนบุคคลอื่นในพื้นที่ฉายรังสีไม่ให้เข้าใกล้บริเวณที่กำลังฉายรังสี
- 13.มีพนักงานทำหน้าที่ประกาศเตือนทางเครื่องกระจายเสียงไม่ให้บุคคลอื่นเข้าใกล้บริเวณที่กำลังฉายรังสี
- 14.ตัดแยกอุปกรณ์ระบบควบคุมที่มีผลต่อรังสีและผู้ขออนุญาตแจ้งทันทีเมื่อเลิกฉายรังสี เพื่อยกเลิกการตัดระบบแยกควบคุม
- 15.จะต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของ บริษัทผู้รับเหมาควบคุมการปฏิบัติงานฉายรังสี ที่หน้างานตลอดเวลา
- 16.บริษัทผู้รับเหมาจะต้องจัดหาวิทยุสื่อสารชนิด Explosion proofในการติดต่อประสานงานอย่างน้อย 1 เครื่อง วิทยุสื่อสารจะต้อง ได้รับ

การตรวจสภาพจากโรงแยกฯ

17.กรณี บริษัทผู้รับเหมาปฏิบัติงานฉายรังสีเสร็จแล้วให้นำ Work permit มาปิดที่ส่วนวิศวกรรมทันที

กฎความปลอดภัยเฉพาะงานลอด/ขนย้าย/ห่อหุ้ม/รื้อลอน INSULATION

- 1.ผู้ปฏิบัติงาน ถอด/รื้อ/ขนย้าย/และห่อหุ้ม INSULATION ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล เช่น
 - หมวกนิรภัย/รองเท้านิรภัย
 - ที่ครอบจมูก
 - แว่นตาชนิคที่มีกระบังข้าง (SAFETY GOGLE)
 - สวมใส่ชุดหมีหรือเสื้อแขนยาวที่ปิดมิดชิด
 - สวมใส่ถุงมือ ชนิคทำค้วยหนัง
- ในการปฏิบัติงานบนที่สูง (เกินกว่า 2 เมตร) ต้องใช้เข็มขัดนิรภัย (SAFETY BELT/Safety Harrness) และปฏิบัติตามกฎ ความปลอดภัยของการทำงานบนที่สูง
- 2.ผู้ปฏิบัติงาน ถอด/รื้อและห่อหุ้ม INSULATION ที่ถอดออกมาใส่ในถุงดำและปิดให้มิดชิดทันที เพื่อป้องกัน การฟุ้งกระจาย
- 3.ขณะทำการขนย้าย ต้องทำการบรรจุ หีบห่อ และรัคปากถุงอย่างมิคชิด
- 4.ห้ามโยน INSULATION ลงจากที่สูงหรือโยนขึ้น-ลง ขณะทำการขนย้าย
- 5.ในขณะทำการถอด/รื้อ/ขนย้าย ห้ามกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายโดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ของผู้ที่ปฏิบัติงานข้างเคียง



<u>กฎการเคลื่อนย้ายวัสดุอย่างปลอดภัย</u>

- 1.น้ำหนักของวัสคุที่ต้องการเคลื่อนย้าย
 - 1.1 ผู้ปฏิบัติงาต้องรู้ถึงน้ำหนักของวัสคุที่ต้องการเคลื่อนย้าย
 - 1.2 ผู้ปฏิบัติงานต้องเลือกใช้รถที่จะทำการเคลื่อนย้ายวัสดุให้ถูกต้อง กับน้ำหนักของวัสดที่จะทำการเคลื่อนย้าย ดังนี้
 - FORKLIFT คันเล็ก ใช้กับวัสคุน้ำหนักไม่เกิน 1 TON
 - FORKLIFT คันใหญ่ ใช้กับวัสคุน้ำหนักไม่เกิน 5 TON
 - รถ PICK UP ใช้กับวัสดุน้ำหนักไม่เกิน 1 TON
- 2.ก่อนใช้รถทำการเคลื่อนย้ายวัสคุต้องทำการตรวจสภาพรถก่อนทุกครั้งที่ใช้ว่ารถอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เช่น ลมยาง เครื่องยนต์ ระบบไฮโครลิก
- 3.ความเร็วของรถผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายวัสคุจะต้องใช้ความเร็วในการเคลื่อนย้ายของรถไม่เกิน 20 ก.ม./ชม.
- 4.การขับรถที่จะทำการเคลื่อนย้าย ห้ามแซงรถคันอื่นๆ ในขณะที่อยู่ที่ทางแยกหรือทางโค้ง
- 5.ผู้รับรถที่จะทำการเคลื่อนย้ายวัสดุ ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลตามกฎของ ปตท.
- 6.ผู้รับรถที่จะทำการเคลื่อนย้ายวัสดุ ต้องมีใบขับขี่รถยนต์ และรถ FORKLIFT
- 7.ผู้ขับรถที่จะทำการเกลื่อนย้ายวัสดุ ต้องไม่จอดรถหรือดับเกรื่องรถนอกเหนือพื้นที่ ปตท. กำหนด
- 8.การเคลื่อนย้ายวัสคุสำหรับรถ FORKLIFT มีข้อห้ามเพิ่มเติมดังนี้
 - 8.1 ในขณะเคลื่อนย้ายวัสคุโดยรถ FORKLIFT ห้ามมีผู้โดยสาร
 - 8.2 ในขณะเคลื่อนย้ายวัสคุโดยรถ FORKLIFT กองวัสคุที่จะทำการขนย้าย จะต้องไม่สูงเกิน 20 ม. จากพื้นเพื่อที่จะลด CENTER OF GRAVITYให้ต่ำลง
 - 8.3 ในขณะเคลื่อนย้ายวัสคุโดยรถ FORKLIFT ระดับของงานที่จะใช้ยกต้องไม่อยู่ในตำแหน่ง "คว่ำ"
 - 8.4 ในขณะเคลื่อนย้ายวัสคุโคยรถ FORKLIFT ห้ามใช้สลิงหรือเชือก "ผูก หรือ ดึง" วัสคุที่จะใช้ทำการยกหรือเคลื่อนย้าย
 - 8.5 ในขณะเคลื่อนย้ายวัสคุโคยรถ FORKLIFT ต้องใช้ PALLET รองรับวัสคุที่จะใช้ทำการเคลื่อนย้ายเสมอ
 - 8.6 การนำรถ FORKLIFT มาจอดต้องปฏิบัติดังนี้
 - ต้องลดงาของ FORKLIFT ให้วางราบพื้น
 - ต้องทำการปลดเกียร์ว่างและดึงเบรกมือ
 - ต้องทำการดับเครื่องทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน
 - ห้ามจอดรถไว้ในที่ลาดชัน หรือพื้นที่ลื่น ถ้าจำเป็นมีหมอนหนุนล้อ ทั้งหน้าและหลัง
 - ห้ามจอครถไว้ในตำแหน่งที่มีเชื้อเพลิงที่ลุกใหม้ง่าย

ข้อควรปฏิบัติ

- 1.ในการเคลื่อนย้ายวัสคุที่มีน้ำหนักมากๆ โดยรถ FORKLIFT ลงมาจาก ที่ลาดชั้น ควรทำการถอยหลังรถจากที่ลาดชั้น
- 2. ควรจัดการฝึกอบรมหลักการและวิธีการเคลื่อนย้ายวัสคุอย่างปลอดภัยแก่พนักงานอย่างน้อย 6 เคือนต่อครั้ง

<u>กฎเฉพาะงานทาสี</u>

- 1.ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีใบอนุญาตทำงาน
- 2.ต้องแต่งกายรัดกุม รวมถึง ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ PPE ตามความเหมาะสม
- 3.บริเวณพื้นที่ผสมสีต้องจัดให้มีอุปกรณ์รองพื้นป้องกันสีหกเปอะเปื้อนบนพื้น
- 4.ต้องจัดหาอุปกรณ์ปิดคลุมเครื่องมือหรืออุปกรณ์ข้างเคียงเพื่อป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์
- 5. ไม่ทำการผสมสีหรือทาสีใกล้กับสถานที่ปฏิบัติงานที่มีความร้อน
- 6.การทำงานทาสีบนที่สูงกระป๋องสีจะต้องมีการผูกมัดเพื่อป้องกันการตกและหล่นผู้ปฏิบัติงานจะต้องสวมใส่เข็มขัดนิรภัย



7.จัดเก็บทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงานหลังเลิกงานทุกวัน 8.กระป๋องสีที่ใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องนำออกจากพื้นที่ทุกวัน

กฎการใช้เครื่อง HIGH WATER JET (Ref :QSHEP-GSP-11-007 กฎความปลอดภัยเฉพาะงาน)

- 1.เครื่อง HIGH WATER JET ต้องผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานบำรุงรักษาเครื่องกลหรือบำรุงรักษาไฟฟ้าแล้วแต่กรณี (เครื่องยนต์หรือมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นกำลัง)
- 2.ขณะปฏิบัติงานต้องใส่หน้ากาก ถุงมือ เสื้อ รองเท้าบู๊ต
- 3.ห้ามหันหัวฉีดเข้าหาผู้คนขณะทำการฉีด
- 4.ให้ใช้สาย HIGH PRESSURE ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเท่านั้น
- ร.ห้ามฉีดด้วยน้ำร้อน (JET) ที่อุณหภูมิเกิน 40 องศา
- 6.กั้นบริเวณและแสคงเครื่องหมายขอบเขตในการปฏิบัติงาน
- 7.สายทนแรงคันสูงทุกชนิดบริเวณข้อต่อต่างจะต้องติดตั้ง SAFETY SLING ป้องกันสะบัคหลุด

<u>กฎูเฉพาะงานการเติมสารเคมี/น้ำมัน</u>

- 1.ก่อนปฏิบัติงานต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันสารเคมี คือ ชุดกันสารเคมี ถุงมือกันสาร แว่นตาหรือกำลังหน้า หน้ากากกรองไอสารเคมี พร้อมตัวกรองไอสารเคมีที่เหมาะสมกับชนิดของสารเคมีนั้นๆ
- 2.ในกรณีที่ต้องยกถังสารเคมีขนาดใหญ่และน้ำหนักมาก (ถัง 200 ลิตร) เพื่อเทสารลงใน TANK เก็บสารเคมีโดยตรง ต้องใช้อุปกรณ์ ช่วยตะแลงถังในการเท ห้ามใช้มือยกตะแลงถังเองโดยตรง
- 3.ในกรณีที่ทำสารเคมีหกให้หาวัสดุซับสารหรือทรายมาดูดซับสารใหได้มากที่สุดในทันทีเพื่อป้องกันการแพร่กระจายสู่สิ่งแวคล้อม ห้ามนำน้ำมาฉีดเพื่อชะล้างสารเคมีจนกว่าจะทราบคุณสมบัติที่แน่ชัด เนื่องจากสารนั้นอาจทำปฏิกิริยากับน้ำ
- 4.ภาชนะหรือถุงใส่สารเคมีที่เติมแล้ว รวมทั้งวัสดุที่นำมาคูดซับสารแล้วให้นำไปใส่ในถัง 200 ลิตร ปิดถังให้มิดชิด ติดสติ๊กเกอร์ บ่งชี้ แล้วเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่เก็บกากของเสีย เพื่อนำไปกำจัดต่อไป
- ร.ในกรณีสารเคมีใหลลงสูงรางระบายน้ำ ให้ควบคุมไม่ให้รั่วไหลออกนอกเขตโรงงาน

<u>กฎการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับสารเคมี</u>

- 1.ตรวจสภาพความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงานก่อนทำงาน
- 2.กำหนดและกั้นเขตบริเวณที่ปฏิบัติงาน และผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้ออกนอกบริเวณปฏิบัติงาน
- 3.เมื่อต้องปฏิบัติงานสัมผัสกับสารเคมี จะต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอย่างเหมาะสม
 - 3.1 สวมชุดป้องกันสารเคมี
 - 3.2 รองเท้าและถุงมือป้องกันสารเคมี
 - 3.3 หน้ากากชนิดเต็มหน้าและที่กรองก๊าซพิษแต่ละชนิดของสารเกมี
- 4.กรณีต้องไปปฏิบัติงานภายในบ่อสารเคมี จะต้องตรวจวัดปริมาณออกซิเจนไม่ต่ำกว่า 19.5% และ/หรือ ตรวจวัดปริมาณก๊าซพิษ ของสารเคมีต้องไม่เกินค่ามาตรฐานการทำงาน
- 5.กรณีค่าออกซิเจนต่ำกว่า 19.5% และ/หรือ กรณีปริมาณก๊าซพิษของสารเคมีเกินค่ามาตรฐาน ต้องสวมใส่เครื่องช่วยหายใจในการ ปฏิบัติงาน
- 6.หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเคมีโดยตรง
- 7.กำหนดพื้นที่เตรียมสารเคมีในพื้นที่ปฏิบัติงานให้เหมาะสม เพื่อสะดวกต่อการขนย้ายและการปฏิบัติงาน
- 8.ให้มีผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังที่หน้างานตลอดเวลาทำงานสารที่หกออกมาให้ทำการชะล้างโดยเร็ว ถ้าเป็นของแข็งสามารถตักเพื่อการ จัดเก็บได้เลย
- 9.เมื่อสารเคมีใหลลงสู่รางระบายน้ำ ให้ควบคุมไม่ให้รั่วไหลออกนอกเขตโรงงาน



10.ภาชนะหรือถุงใส่สารเคมีทีเติมแล้ว จะต้องจัดเก็บหรือกองให้เรียบร้อยรวมถึงการทำลายอย่างถูกวิธี

กฎูเฉพาะงานตรวจสอบ/ช่อมอุปกรณ์ใฟฟ้าภายในเขตควบคุม (Ref :QSHEP-GSP-11-007 กฎความปลอดภัยเฉพาะงาน) ผู้รับเหมาจะต้องจัดหา ผู้ควบคุมและตรวจสอบผ่านการอบรม และมีความรู้ความสามารถไฟฟ้า ตามกฎหมายกำหนด

1.ขออนุญาตการทำงานจากส่วน ปผ.และขออนุญาตการทางานจากส่วนปฏิบัติการผลิต โรงแยกก๊าซหน่วยที่ 1, ส่วนปฏิบัติการผลิต โรงแยกก๊าซหน่วยที่ 5 , ส่วนปฏิบัติการคลังผลิตภัณฑ์ โดยทำตามระบบของ Work Permit

- 2.กั้นบริเวณที่มีการตรวจสอบซ่อมอุปกรณ์
- 3.ติดตั้งป้ายเตือนอันตรายจากไฟฟ้าในบริเวณที่ตรวจสอบ/ซ่อม อุปกรณ์
- 4.ห้ามผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าบริเวณที่ปฏิบัติงาน ตรวจสอบซ่อมอุปกรณ์
- ร.แขวน TAG ที่ตัวอุปกรณ์ที่ทำการตรวจสอบ/ซ่อม
- 6.สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล เช่น ถุงมือผ้า ถุงมือหนัง เมื่อต้องปฏิบัติงานกับอุปกรณ์ที่ยังมีกระแสไฟฟ้าอยู่
- 7.ห้ามเข้าใกล้ SHUTTER DOOR ของ HV& LV SWITCH GEAR ที่มีกระแสไฟฟ้าอยู่ อาจเกิด FLASH OVER ขึ้นได้

กฎเฉพาะงานการเปลี่ยน HIGH VOLT FUSE

- 1.ขออนุญาตการทำงานจากส่วน ปผ.โดยทำตามระบบของ WORK PERMIT
- 2.ต้องปลด LOAD ทางค้าน SECONDARY ของหม้อแปลงออกก่อนเสมอ
- 3.สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลและถุงมือสำหรับงานไฟฟ้าแรงสูง เมื่อต้องปฏิบัติงานกับอุปกรณ์ที่ยังมีกระแสไฟฟ้าอยู่
- 4.ต้องปลด HIGH VOLT FUSE ออกทั้ง 3 เฟส
- 5.ก่อนที่จะทำ MEGGER TEST จะต้อง DISCHARGE ประจุที่ก้างอยู่ในสายออกก่อนโดยใช้ GROUND STICK
- 6.การชัก FUSE ออกจะต้องใช้ไม้ชัก FUSE ชนิค HIGH VOLTAGE ทุกครั้ง

กฎเฉพาะงาน ISOLATE ROTATING EQUIPMENT

- 1.ต้องทำการ OFF BREAKER เพื่อตัดระบบไฟฟ้าที่จ่ายให้กับ ROTATINGEQUIPMENT ทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน
- 2.ต้องหยุดระบบ LUBE OIL, SEAL OIL และปิด SUPPLY VALVE ทุกครั้งและต้อง VENT PRESSURE ในระบบให้เหลือ 0 BARG.และDRAIN LIQUID ที่มีอยู่ออกให้หมด
- 3.ต้องปิด SUCTION, DISCHARGE VALVE ทุกครั้ง และต้อง VENTPRESSURE ในระบบให้เหลือ 0 BARG.และDRAIN LIQUID ที่มีอยู่ออกให้หมด
- ร.ถ้าในระบบเป็นสารเคมีต้องทำการถ้างระบบให้สะอาดทุกครั้ง
- 6.ต้อง PURGE ระบบด้วย NITROGEN จนได้ค่า LEL. ต่ำกว่า 5 เปอร์เซ็นต์
- 7.ต้องรอจน EQUIPMENT มีอุณหภูมิใกล้เคียงกับบรรยากาศปกติจึงเริ่มเข้าทำงาน

กฎเฉพาะงาน ISOLATE STATIONNARY EQUIPMENT

- 1.ต้องปิด INLET, OUTLET. และ VALVE ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- 2.ต้อง VENT PRESSURE ให้เหลือ o BARG. และ DRAIN LIQUID ที่มีอยู่ออกให้หมด
- 3.ถ้ามนระบบเป็นสารเคมีต้องทำการถ้างระบบให้สะอาดทุกครั้ง
- 4.ต้อง PURGE ด้วย NITROGEN จนได้ก่า LET ต่ำกว่า 5%
- 5.ต้องทำการ PURGE ซ้ำด้วย AIR จนได้ค่า OXYGEN มากกว่า 19.5%
- 6.ต้องรอจน EQUIPMENT มีอุณหภูมิใกล้เคียงกับบรรยากาศจึงเริ่มเข้าทำงาน

70 102

กฎเฉพาะงานสำหรับการนำรถยนต์เข้าเขตพื้นที่โรงงาน (Ref:QSHEP-GSP-11-007 กฎความปลอดภัยเฉพาะงาน)

- ่ 1 ผู้ที่จะใช้หรือขับรถยนต์เข้าเขตโรงงานต้องเป็นพนักงาน หรือผู้รับเหมาประจำของหน่วยงานที่ต้องการใช้งานเท่านั้น
- 2 รถยนต์ที่นำเข้าเขตโรงงานต้องเป็นชนิดเครื่องยนต์ดีเซล และผ่านการตรวจสภาพโดยหน่วยงานส่วนบริหารโรงซ่อมบำรุงกลาง พร้อมแสดงติดสติกเกอร์ผ่าน การตรวจสภาพให้เห็นได้อย่างชัดเจน
- 3 กำหนดให้ติดตั้ง Flame & Spark Arrestor ที่ปลายท่อไอเสียของรถยนต์ทุกกันที่นาไปใช้งานในพื้นที่โรงแยกก๊าซ
- 3.1 Flame & Spark Arrestor ทาจาก Stainless Steel Wire Mesh บนาด 30 mesh (รูเปิดขนาด 0.55 มิลลิเมตร)
- 3.2 การติดตั้งทาโดยพับแผ่น Stainless Steel Wire Mesh ให้มีลักษณะเป็นถุง แล้วนาไปครอบที่ปลายท่อไอเสียโดยให้กันถุงห่างจาก ปลายท่อไอเสียประมาณ 15 เซนติเมตร แล้วหาเข็มขัดหรือลวดพันให้ติดกับท่อไอเสีย
- 4 ต้องลดกระจกทั้งสองด้านลง และห้ามใช้เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิครวมถึงการห้ามเปิดไฟหน้า ไฟเลี้ยวและ สัญญาณแตร
- ร ห้ามใช้งานเพื่อการบรรทุกแรงงาน หรือใช้เป็นรถโดยสารภายในโรงงาน
- 6 รถทุกชนิดที่เข้าเขตโรงงานอนุญาตให้มีผู้โดยสารได้เท่ากับจานวนที่นั่ง ดังนี้
- 6.1 รถกระบะ 1 ตอน โดยสาร 2 คน รวมคนขับ
- 6.2 รถกระบะ 2 ตอนและ 4 ประตู โดยสาร 4 คน รวมคนขับ
- 6.3 ห้ามโดยสารบนกระบะบรรทุกค้านหลังโดยเด็ดขาด
- 7 ภายในเขตโรงงานใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 20 กม. /ชม.
- 8 ภายนอกโรงงานแต่ภายในเขตโรงแยกก๊าซธรรมชาติระของใช้ความเร็วไม่เกิน 40 กม./ ชม.
- 9 การจอครถต้องจอดในจุดที่กำหนดเท่านั้นจึงจะสามารถคับเครื่องยนต์และพนักงานขับรถลงจากรถได้
- 10 กรณีจำเป็นต้องจอครถนอกเหนือจากจุดที่กำหนดเพื่อการรับส่งสิ่งของสามารถจอดได้ชั่วคราวแต่ห้ามดับเครื่องยนต์และ พนักงานขับรถห้ามลงจากรถ
- 11 การนำรถยนต์เข้าเขตโรงงานต้องพิจารณาถึงความจาเป็นสูงสุดและจำกัดจำนวนรถเข้าเขตโรงงานให้มีน้อยที่สุดและห้ามจอดรถ ทิ้งไว้ในเขตโรงงานโดยไม่มีความจาเป็นถึงแม้จะจอดในจุดที่กำหนด
- 12 ขณะจอครถในที่ที่กำหนดต้องมีหมอนหนุนล้อรถเปิดหน้าต่างทิ้งทั้งสองข้างพร้อมทิ้งกุญแจรถไว้เพื่อให้ผู้อื่นสามารถขับรถ / เลื่อนรถได้เมื่อพบว่ากีดขวางการปฏิบัติงานหากเกิดเหตุฉุกเฉิน
- 13 ห้ามจอครถกีคงวางอุปกรณ์คับเพลิงอุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉินทุกชนิคในรัศมี 3 เมตรเช่น Hydrant, Manual Call Point ตู้เก็บ อุปกรณ์คับเพลิงเป็นต้น
- 14 รถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้องึ้นไปขณะจอดต้องคึงเบรกมือและมีหมอนหนุนล้ออย่างน้อย 1 ล้อเพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของรถไปใน ทิศทางด้านหน้าและด้านหลัง

15.จำนวนของผู้นำรถ (Flag man) และผู้ระวังข้าง

- -รถบรรทุกตั้งแต่ 6ล้อขึ้นไป รถเฮียบ รถบรรทุกสารเคมี หรือรถโหลดสารเคมี มีผู้นำรถ(Flag man) 1คน และมีผู้เฝ้าระวังข้างอย่าง น้อย 1คน
- -รถเครน รถเทรเลอร์ มีผู้นำ(Flag man) 1 คน และมีผู้เฝ้าระวังข้างอย่างน้อย 2 คน
- คุณสมบัติของผู้นำรถ(Flag man) และผู้เฝ้าระวังข้าง,มีใบอนุญาตขับขี่ โดยต้องระชื่อผู้นำรถ(Flag man)และผู้ระวังข้างใน Work permit พร้อมทั้งแนบสำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ในการขออนุญาตทำงานด้วย

16.หน้าที่ของผู้นำรถ(Flag man)และผู้เฝ้าระวังข้าง

- -ผู้นำรถ (Flag man) มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
- -สำรวจเส้นทางร่วมกับผู้ควบคุมงานปตท. และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยผู้รับเหมา
- -นำทางตามเส้นทางที่กำหนด (Safety Route Line) กรณีที่ผ่านพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ทางแยก,Pipe rack,Pipe bridge,สายไฟ ต้องสั่งให้ หยุดรถ ก่อนจะมีการตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีความปลอดภัย จึงจะเป่านกหวีดให้สัญญาณในการเคลื่อนรถต่อไป
- -ตรวจสอบการเกลื่อนรถทั้งด้านหน้า ด้านซ้าย ด้านขวา ด้านบน และด้านล่าง และควบคุมการเกลื่อนที่ของรถทั้งหมด



- -ตรวจสอบและเน้นย้ำให้มีการเก็บอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยก่อนเคลื่อนที่เช่น บูม ตลอดจนดูแลการเคลื่อนย้ายให้ เป็นไปด้วยความปลอดภัย
- -ผู้เฝ้าระวังข้างมีหน้าที่ต่อไปนี้
- -เฝ้าระวังการเคลื่อนที่ของรถทั้งบริเวณด้านข้างและด้านหลัง กรณีที่ผมสิ่งผิดปกติ หรือการเคลื่อนย้ายรถอาจเกิดอันตรายต่อ ทรัพย์สินของปตท.และรถ ต้องแจ้งผู้นำรถโดยทันที

17.การสำรวจเส้นทางเดินรถ (Safety Route Line)

- -การสำรวจเส้นทางเดินรถ (Safety Route Line) ทั้งขาไปและขากลับ โดยให้ทำร่วมกันระหว่างผู้ควบคุมงานปตท.ผู้นำรถ(Flag man) และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยผู้รับเหมา โดยต้องคำเนินการทั้งขาไป และขากลับ ทั้งนี้ในเอกสารเส้นทางเดินรถ (Safety Route Line) โดยจะต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้
- *ความสูง และความกว้างของรถ
- *ความสูงของจุดเสี่ยงต่างๆเช่นความสูงของ Pipe rack,สายไฟ ที่พาดข้ามถนน
- -ต้องแนบเส้นทางเดินรถ (Safety Route Line) ในการขออนุญาตทำงาน โดยต้องมีการลงนามรับรองโดยผู้ควบคุมงานปตท.ผู้นำรถ (Flag man) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยผู้รับเหมา ทั้งนี้ในการกำหนดเส้นทางเดินรถ (Safety Route Line) ให้พิจารณาความสูงของ Pipe rack จาก Plot plan ที่ทางปภ.ได้มีการสำรวจไว้

18.เอกสารแนบสำหรับขออนุญาตนำรถยนต์เข้าเขตโรงงาน

- -รายละเอียดที่จะต้องระบุเพิ่มเติมในใบอนุญาตทำงาน
- *ความสูงและความกว้างของตัวรถ
- *ชื่อผู้นำรถ (Flag man) และระวังข้าง
- -เอกสารแนบ
- *JSA โดยต้องมีการประเมินความเสี่ยงในการในการเคลื่อนย้ายรถ โดยต้องระบุจำนวนผู้นำรถ (Flag man) และผู้เฝ้าระวังข้างให้ เป็นไปตามข้อกำหนด และต้องประเมินความเสี่ยงระหว่างการเคลื่อนย้ายรถ โดยพิจารณาความสูงของรถ และกำหนดเส้นทางเดิน รถเพื่อความปลอดภัย เพื่อไม่ให้ชนกับ Pipe rack และอุปกรณ์อื่นๆ
- *เส้นทางเดินรถ (Safety Route Line)
- *ใบขับขี่รถยนต์ของผู้นำรถ (Flag man) และผู้เฝ้าระวังข้าง

19.การควบคุมการปฏิบัติ

- -ผู้ควบคุมงานต้องประชุมงานเพื่อกำหนดเส้นทางเดินรถ (Safety Route Line) ร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งต้องมีการสื่อสาร ร่วมกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามระบบการขออนุญาตทำงาน
- -ผู้อนุญาตและผู้ตรวจสอบ ตรวจสอบเอกสารและทบทวนมาตรการค้านความปลอคภัยต่างๆตามที่กำหนค
- -ก่อนเข้าพื้นที่ ทางทีมรปภ.ทำการตรวจสอบอีกครั้ง โดยทางปภ.จะนำที่วัดความสูงไปติดไว้ที่ทางเข้า เพื่อให้ทีมรปภ.ใช้ในการวัด ระดับ

กฎเฉพาะงานสำหรับการนำเครื่องยนต์เบนซินเข้าเขตโรงงาน (Ref :QSHEP-GSP-11-007 กฎความปลอดภัยเฉพาะงาน)

- 1 การนาเครื่องจักรกลทุกชนิคที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซิน ต้องผ่านการตรวจสภาพโดยส่วนบริหารโรงซ่อมบารุงกลางและ ใค้รับการติด สติกเกอร์อนุญาตนาเข้าเขตโรงงานในตำแหน่งที่สังเกตได้ชัดเจน เช่น เครื่องตัดหญ้าสะพายไหล่ เครื่องตบดิน เป็นต้น 2 ต้องขอใบอนุญาตทางานชนิดงานร้อน (Hot Work) และจัดให้มีการตรวจวัดก๊าซในจุดที่ปฏิบัติงานพร้อมจัดเตรียมถังดับเพลิงผง เคมีแห้งอย่างน้อย 2 ถังตลอดเวลาการปฏิบัติงาน
- 3 ต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ก่อนทุกครั้งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้อนุญาตว่าเห็นสมควรให้เข้าหรือไม่



กฎเฉพาะงานสำหรับงาน Hydrostatic Test

- 1 ต้องทราบค่า Pressure ของอุปกรณ์ที่จะทาการ Test ให้แน่นอน
- 2 ไม่ควรเพิ่มแรงดัน เกินกว่าค่าที่กำหนด
- 3 ต้องใส่ Blind จุดที่รั่วไหลไปยังอุปกรณ์อื่นและอุปกรณ์ที่จะทาการทคสอบให้แน่น ไม่มีการรั่ว
- 4 ใช้ของเหลวในการ Test ให้ถูกต้องกับอุปกรณ์นั้นๆ เช่น น้ำดิบ , น้ำ Demin หรือน้ำมัน
- 5 ต้องเพิ่มหรือลดแรงคันเป็นระยะ (ตามรายละเอียดของอุปกรณ์) จนได้ค่าที่กำหนด
- 6 ต้องใช้สลิงผู้รัดจุดข้อต่อ สายแรงคัน ให้แข็งแรงป้องกันการสะบัดถูกบุคคล หรืออุปกรณ์ได้รับความเสียหาย หากข้อต่อหลุด
- 7 ลด Pressure เป็นระยะให้เหลือ 0 (ศูนย์)
- 8 ต้องจัดเตรียมภาชนะรองรับของเหลวที่ Drain (น้ำมัน) ออกจากอุปกรณ์ทุกครั้ง

กฎเฉพาะงานเกี่ยวกับการขนย้ายวัสดุหรือสิ่งของด้วยแรงคน

กรณีที่จะต้องปฏิบัติงานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเง็นของหนัก จะต้องปฏิบัติ ดังนี้

1 กำหนดให้ยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักไม่เกินอัตราน้ำหนักโดยเฉลี่ยต่อลูกจ้างหนึ่งคน ดังต่อไปนี้

- 1.1 ขี่สิบกิโลกรัม สาหรับพนักงานซึ่งเป็นเด็กหญิง อายุตั้งแต่ 15 ปี แต่ยังไม่ถึง 18 ปี
- 1.2 ขี่สิบห้ากิโลกรัม สาหรับพนักงานซึ่งเป็นเด็กชาย อายุตั้งแต่ 15 ปี แต่ยังไม่ถึง 18 ปี
- 1.3 ยี่สิบห้ากิโลกรัม สาหรับพนักงานซึ่งเป็นผู้หญิง
- 1.4 ห้าสิบห้ากิโลกรัม สาหรับพนักงานซึ่งเป็นผู้ชาย
- 1.5 สิบห้ากิโลกรัม สาหรับพนักงานหญิงมีครรภ์
- 2 วางเท้าให้ห่างจากวัตถุประมาณ 8-12 นิ้ว แยกขาออกเล็กน้อย เพื่อการทรงตัวที่ดี
- 3 ย่อตัวลงหรือนั่งยองๆ โดยให้หลังตรง แล้วจับงองนั้นให้มั่นคงด้วยฝ่ามือ เพื่อป้องกันการลื่นหลุดมือและหากเป็นไปได้ ควรมีที่ จับหรือหูจับ เพื่อทาให้จับได้ถนัดและง่ายขึ้น
- 4 ยกวัตถุขึ้นตรงๆ โดยให้เข่าเป็นส่วนรับน้ำหนัก หลังตรง ให้ใช้กาลังขาอย่าใช้กาลังของส่วนหลังเป็นอันขาด
- 5 การวางวัตถุ ก็ให้ใช้หลักการเดียวกันกับการยกของขึ้น แต่กลับขั้นตอนกัน
- 6 กรณีของหนักเกินอัตราน้าหนักที่กำหนด จะต้องใช้อุปกรณ์หรือเครื่องจักรทาการยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของแทน เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อสขภาพ
- 7 ผู้บังคับบัญชาระดับต้น จะต้องเป็นผู้ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด ผู้บังคับบัญชาฯ จะต้องหยุดการปฏิบัติงานทันที จนกว่าจะดาเนินการหาอุปกรณ์หรือเครื่องจักรเพื่อยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือ เข็บของแทบ

แนวทางการปฏิบัติด้านความปลอดภัย สำหรับผู้รับเหมา งาน Turnaround

ต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการทำงานตามที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองกำหนดอย่างเคร่งครัด ดังนี้

- 1.ระบบอนุญาตทำงานและการใช้ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit))
- 2.กฎความปลอดภัยทั่วไป
- 3.กฎความปลอดภัยเฉพาะงาน
- 4.กฎความปลอดภัยผู้รับเหมางาน Turnaround
- 5.ผู้รับเหมาทุกบริษัทที่เข้าร่วมปฏิบัติงาน Turnaround ต้องเข้าร่วมโครงการลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ ด้วย กิจกรรมสะสมชั่วโมง-คนทำงานอย่างปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมาชั่วคราว
- 6.ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ทางราชการกำหนด และทำหน้าที่ผู้ประสานงาน โครงการสะสมชั่วโมง- คนทำงานอย่างปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมาชั่วคราว จนกว่างาน Turnaround จะแล้วเสร็จ7.การปฏิบัติงาน



ทุกชนิด ผู้รับเหมาต้องจัดทำ Job Safety Analysis (JSA) ตามแบบฟอร์มที่ ปตท. กำหนด เพื่อเป็นเอกสารแนบในการขอ อนุญาตเข้าทำงาน (Work Permit) พร้อมสำเนาให้ผู้ควบคุมงาน และส่วนความปลอดภัยและสิ่งแวคล้อม ของ ปตท. ทราบ 8.การปฏิบัติงานในที่อับอากาศทุกประเภท ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของงานที่ อับอากาศตามที่ทางราชการกำหนดทุกประการ

9.การนำเครื่องจักร เครื่องยนต์ ทุกชนิดเข้าไปปฏิบัติงานในเขตโรงงาน ต้องผ่านการตรวจสภาพ และจัควานให้เป็นระเบียบ ไม่ กีดขวางเส้นทางการจราจร และต้องทำเครื่องหมายแสดงขอบเขตพื้นที่การวางเครื่องจักร เครื่องยนต์ ต่างๆ อย่างชัดเจน 10.เครื่องจักร เครื่องยนต์ ทุกชนิดที่นำเข้าไปปฏิบัติงานในเขตโรงงาน เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า(Generator) ปั้มลม (AirCompressor) ฯลฯ ขณะใช้งาน ต้องมีถาดรองน้ำมัน(ต้องไม่รั่ว เป็นสนิม มีความแข็งแรง) ต่อสายดิน (Ground) พร้อมมี ถังคับเพลิงเคมีแห่ง Standby ที่เครื่องอย่างน้อง 1 ถัง

11.การต่อสายคิน (Ground) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ต้องใช้ Ground Rod ทำด้วยโลหะและมีขนานตามมาตรฐานกำหนด ตอกฟัง ลงใต้พื้นคินลึกไม่น้อมกว่า 30 ซม. และการต่อสายไฟมายัง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ต้องต่อด้วย หางปลา หรือ Stud/Bolt และห้าม ตอกลงตามตะเข็บ หรือรอยแยกพื้น คอนกรีตอย่าเด็ดขาด

12.กรณีสถานที่ติดตั้ง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ไม่มีพื้นดินที่จะสามารตอก Ground Pod ได้ ให้ต่อสายดินร่วมกับสายดินของอุปกรณ์ ภายในโรงงานได้ โดยต้องขั้นแน่นด้วย Stud/Bolt

13.การต่อสายน้ำ สายไฟ สายลม ฯลฯ หากจำเป็นต้องวางพาดผ่านถนน ที่มีการสัญจรไปมาของยานพาหนะ ต้องจัดให้มี สะพานข้าม แผ่นไม้ หรือ วัสดุอื่นใดประกับสายเหล่านั้นทั้งสองด้าน เพื่อป้องกันการชำรุดจากการบดทับของพาหนะที่สัญจรใน บริเวณบั้น

14.อุปกรณ์ เครื่องมือทุกชนิดที่นำเข้ามาเพื่อใช้กับงานทคสอบแรงดันทุกชนิด เช่น งานทคสอบ Hydro Test อุปกรณ์ต่างๆ ต้อง อยู่ในสภาพดี เหมาะสมต่อการใช้งาน

15.ข้อต่อ (Coupling) ท่อทางต่างๆ ที่ใช้กับงานทดสอบแรงคันทุกชนิด ขณะใช้งานต้องมีสลิงหรือลวครัค ป้องกันการสะบัค หาก ข้อต่อนั้นหลุดหลวม

16.การเคลื่อนย้ายวัสคุ อุปกรณ์ ที่มีขนาดใหญ่ ด้วยรถบรรทุก รถเทลเลอร์ ฯลฯ เข้าในเขตโรงงานต้องติดป้ายแสดงค่าความสูง รวมของวัสคุ อุปกรณ์ และรถบรรทุก นั้นให้สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน (ความสูงรวม = ความสูงรถบรรทุก + ความสูงของ วัสคุที่บรรทุก)

17.เพื่อรักษาสภาพแวนล้อมของโรงงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ผู้รับเหมาต้องจัดหาภาชนะจัดเก็บของเสียทุกชนิด ที่เกิดจากการ ปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมนำไปกำจัดอย่าถูกวิธี

18.ผู้รับเหมาต้องทำการคัดแยกขยะ หรือของเสียจากการปฏิบัติงานแต่ละประเภทออกจากัน ให้ชัดเจน พร้อมติดป้ายแสดงสถานะ ขยะ หรือของเสียนั้นๆ เช่น ผ้าเปื้อนน้ำมัน เศษ Insulation ปะเก็น (Gasket) ฯลฯ

19.ภาชนะประเภทถุงพลาสติก สำหรับใส่ขยะ หรือของเสีย ขยะ เป็นชนิดถุงใส สามารถมองเห็นของเสียภายในได้อย่างชัดเจน 20.ผู้รับเหมาต้องทำความสะอาด จัดเก็บสถานที่ที่ปฏิบัติงาน ให้เรียบร้อยกลับสู่สภาพเดิมภายหลังการปฏิบัติงาน Turnaround แล้ว เสร็จ

21.กรณีการปฏิบัติงาน TA ช่วงที่มีการ Drain -Vent -Purge ไม่อนุญาตให้ปฏิบัติงาน Hot work ทุกชนิด ยกเว้น งาน Hot work ที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการ Drain -Vent -Purge และมีมาตรการความปลอดภัยอย่างครอบคลุมและเหมาะสม <u>Update: 1 July 18</u>

กฎเฉพาะงานสำหรับการถ่ายรูปภายในโรงงาน (Ref :QSHEP-GSP-11-007 กฎความปลอดภัยเฉพาะงาน)

ผู้รับเหมาที่ต้องการถ่ายภาพภายในเขตโรงงานระหว่างงาน Turn Around เพื่อเป็นเอกสารแนบในรายงานผลการปฏิบัติงาน หรือเพื่อ กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของ ปตท. ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและข้อกำหนดดังนี้

1 ขั้นตอนการเตรียมการ

1.1 การเตรียมการของผู้ควบคุมงาน ปตท.



- 1.1.1 พนักงานที่ต้องการให้ผู้รับเหมาถ่ายภาพการปฏิบัติงานในงาน Turn Around เพื่อประโยชน์ของ ปตท. แจ้งรายชื่อบริษัท พร้อม จำนวนกล้อง และผู้รับเหมาที่ต้องทาหน้าที่ถ่ายภาพให้กับส่วนบริหารคุณภาพ และตรวจสอบโรงงานทราบก่อนเริ่มงาน Turnaround ไม่น้อยกว่า 7 วัน
- 1.1.2 แจ้งผู้รับเหมาที่ต้องทำการถ่ายภาพนากล้องถ่ายภาพไปตรวจสภาพที่แผนกบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ส่วนบำรุงรักษาโรงแยก ก๊าซระยอง
- 1.1.3 หน่วยงานผู้ทาการตรวจสภาพกล้องถ่ายภาพ ต้องติดสติ๊กเกอร์ ผ่านการตรวจสภาพที่กล้องถ่ายภาพทุกตัวพร้อมกาหนด ระยะเวลาการอนุญาต และวันหมดอายุการอนุญาตใช้งานให้เห็นอย่างชัดเจน
- 1.1.4 ขอใบอนุญาตถ่ายภาพภายในโรงงาน โดยให้ผู้มีอำนาจลงนามอนุญาต ในแบบฟอร์มอนุญาตให้ถ่ายภาพในเขตโรงงาน (REGF -06-01)
- 1.1.5 ขออนุญาตปฏิบัติงานถ่ายภาพด้วยแบบฟอร์มขออนุญาตปฏิบัติงานที่มี ความร้อน (Hot Work Permit) เพื่อแนบกับแบบฟอร์ม REGF -06-01
- 1.1.6 ตรวจสอบ Memory Card ของผู้รับเหมาว่างเป็น Memory Card ว่างเปล่า ทุกวันก่อนที่จะมอบให้ผู้รับเหมานาไปใช้บันทึกภาพ

2 การเตรียมการของผู้ควบคุมงาน ปตท.

- .2.1 จัดส่งกล้องถ่ายภาพตามจานวนที่ได้รับอนุญาต ให้กับหน่วยงาน บพ./ บย. ทาการตรวจสภาพ
- .2.2 จัดเตรียม Gas Detector ตามจานวนกล้องถ่ายภาพ หรือผู้ที่ต้องทาหน้าที่ถ่ายภาพ อย่างเพียงพอ

(Gas Detector 1 ตัว / ผู้ถ่ายภาพ 1 คน)

- 2.3 จัดส่ง Gas Detector ให้ส่วนความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ทาการตรวจชนิด และคุณภาพว่าได้มาตรฐานเหมาะสมที่จะนามา ใช้งานภายในโรงแยกก๊าซฯ ได้
- 2.4 แสดง Memory Card ว่างเปล่า ให้กับผู้ควบคุมงาน ปตท. ตรวจสอบก่อนนาไปใช้ในการถ่ายภาพทุกวัน

3 ขั้นตอนการเตรียมการ

- 3.1 ผู้รับเหมาที่ทาหน้าที่ถ่ายภาพต้องมี Gas Detector พกติดตัวตลอดเวลา เพื่อตรวจวัดปริมาณก๊าซก่อน ทุกครั้ง ในบริเวณที่จะ ถ่ายภาพ
- 3.2 นาตั้นฉบับใบอนุญาตถ่ายภาพ (Hot Work) ติดตัวไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาและเมื่อทาการตรวจวัดก๊าซ ต้องจด บันทึกผลการตรวจลงในแบบฟอร์มไม่น้อยกว่า 3 เวลา
- 3.4 ห้ามใช้ Flash ในการถ่ายภาพทุกสถานที่ ในกรณีที่แสงสว่างไม่เพียงพอ ให้ใช้แสงสว่างแหล่งอื่นซึ่งต้องใช้ไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด Dc. 24 Voltage
- 3.4 ผู้รับเหมาห้ามถ่ายภาพที่อาจมีผลต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และความมั่นคงของ ปตท. ดังนี้
- 3.5 ภาพการชารุคเสียหายของเครื่องจักร / อุปกรณ์ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ
- 3.6 ภาพโดยรวมของกระบวนการผลิตหลักของโรงงาน
- 3.7 ภาพแสดงอาคารสถานที่ อุปกรณ์หลัก ที่มีความเสี่ยงต่อความมั่นคงโรงแยกก๊าซ
- 3.8 ภาพถ่ายมุมกว้างที่แสดงแนวรั้วโดยรอบ หรือบางส่วนของโรงงาน ประตูเข้า ออก จุดรักษาการณ์ รปภ. ซึ่งแสดงขั้นตอน / วิธีการในการควบคุมการผ่านเข้า – ออก ของบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาปฏิบัติงานภายในโรงงาน หรือโรงแยกก๊าซฯ
- วธิการในการควบคุมการผานเข้า ออก ของบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาปฏิบัตงานภายในโรงงาน หรือโรงแยกเ 3.9 ภาพอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว ที่พนักงาน ปตท. พิจารณาว่าไม่สมควรให้ถ่าย
- 3.10 ผู้รับเหมาต้องลบภาพถ่ายที่มีผลต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และความมั่นคงของ ปตท. ออกทันที เมื่อได้รับการแจ้งจากพนักงาน ปตท.
- 3.11 ต้องปรับ Function กล้องให้แสดง วัน / เดือน / ปี เวลา ที่ภาพนั้นถูกบันทึก ปรากฏในภาพทุกภาพ



4 การปฏิบัติหลังการถ่ายภาพ

- 4.1 การปฏิบัติของผู้ควบคุมงาน
- 4.2 นำใบอนุญาตถ่ายภาพ (Hot Work Permit) แจ้งปิดงาน กับผู้ที่อนุญาต
- 4.3 รับ Memory Card จากผู้รับเหมาเพื่อ Copy ภาพถ่ายทั้งหมดลงใน Computer ทาการลบภาพถ่ายทั้งหมดใน Memory Card และ คืน Memory Card ให้กับผู้รับเหมา
- 4.4 ตรวจสอบ วัน / เดือน / ปี และเวลา ที่ปรากฏในถ่ายว่า อยู่ในช่วง วัน / เดือน / ปี และ เวลา ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตหรือไม่ หาก พบว่าไม่ถูกต้องให้สอบสาเหตุจากผู้รับเหมา
- 4.5 ตรวจภาพถ่ายว่าต้องไม่มีภาพที่มีผลต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และความมั่นคงของ ปตท. หากพบให้ทาการลบภาพเหล่านั้น และ ตักเตือนผู้รับเหมาให้ทราบ
- 4.6 นำภาพที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

ร.การปฏิบัติของผู้รับเหมา

- 5..1 ส่งมอบ Memory Card ให้กับผู้ควบคุมงาน ปตท. เพื่อทาการตรวจสอบภาพ และ Copy ข้อมูลไว้เพื่อตรวจสอบ และเก็บไว้ใช้ ประโยชน์ในงานของ ปตท.
- 5.2 รับคืน Memory Card ว่างเปล่า หรือที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว โดยผู้ควบคุมงาน เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ ต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ เช่น แนบในรายงาน ฯลฯ
- 5.3 ลบข้อมูล /ภาพถ่ายใน Memory Card เดิมเพื่อแสดงต่อ ผู้ควบคุมงาน ก่อนนาไปถ่ายภาพในวันต่อไป

หมายเหตุ : การถ่ายภาพภายในเขตโรงงาน ถือเป็นการเผยแพร่ความลับของทางราชการ

การกำหนดเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)

ผู้รับเหมาต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)เพื่อทำหน้าที่ ควบคุมการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานของ หน่วยงานตนเอง ในระหว่างที่ปฏิบัติงาน ภายในโรงแยกก๊าซฯ โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ต้องมีจำนวน และ ระดับที่เพียงพอ ตาสัดส่วนที่ทางราชการกำหนด ได้แก่

ผู้รับเหมาตั้งแต่ 2-20	คน	ต้องมี	จป. หัวหน้างาน	อย่างน้อย	1	คน
ผู้รับเหมาตั้งแต่ 20-50	คน	ต้องมี	จป. เทคนิค	อย่างน้อย	1	คน
ผู้รับเหมาตั้งแต่ 50-100	คน	ต้องมี	จป. เทคนิคชั้นสูง	อย่างน้อย	1	คน
ผู้รับเหมาตั้งแต่ 100 คน	เขิ้นไป	ต้องมี	จป. วิชาชีพ	อย่างน้อย	1	คน

ทั้งนี้ระดับ หรือจำนวน ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานที่ผู้รับเหมาเสนอมา อาจถูก เปลี่ยน- แปลง เพิ่มเติม หรือ ตัดออก ได้ตามความเหมาะสม โดยที่ ปตท. จะแจ้งให้ทราบในวันที่มารายงานตัว และผู้รับเหมาต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้ว เสร็จก่อนวันเริ่มงานวันแรกของผู้รับเหมานั้นๆ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานที่ได้รับการแต่งตั้งต้องเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมหรือผ่านเกณฑ์การพิจารณา ตามที่ ทางราชการกำหนด(กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549)

ผู้รับเหมาต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานที่ได้รับการแต่งตั้ง พร้อมเอกสารหลักฐานการฝึกอบรม หรือ หลักฐานแสดงการผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อรายงานตัวต่อ ปตท. ทราบก่อนเริ่มงานไม่น้อยกว่า 15 วัน หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของผู้รับเหมา

ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ตามที่ทางราชการกำหนด ตามหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ความ ปลอดภัยในการทำงานแต่ละระดับ



ทำหน้าที่วางแผน ควบคุม กำกับ คูแล งานค้านความปลอดภัยของผู้รับเหมา เพื่อมิให้มีการกระทำ หรือสภาพการณ์ ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงานตลอดเวลา

รายงานจำนวน ชั่วโมง-คนทำงาน ประจำวัน และ ชั่วโมง-คนทำงาน สะสม ถึงส่วนความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ทราบ เป็นประจำทุกวัน

เข้าร่วมประชุมฟังคำชี้แจง ปัญหาอุปสรรค์ในการทำงานร่วมกับส่วนความปลอดภัยและสิ่งแวคล้อมทุกวัน ระหว่างเวลา 17:00 - 18:00 น. จนกว่างาน Turnaround แล้วเสร็จ

ขณะปฏิบัติหน้าที่ต้องสวมปลอกแขน แสดงการทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (Safety Man) ของ ผู้รับเหมานั้นๆ ให้เห็นอย่าเด่นชัด ซึ่งสามารถเลือกใช้สีปลอกแขนได้ตามต้องการ เช่น สีเขียว หรือสีขาว ยกเว้นสีเหลือง เพราะ แสดงถึงเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง.

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทุกระดับชั้น สามารถควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานได้ในรัศมี 50 ม./เคนเท่านั้น ในกรณีพื้นที่ ปฏิบัติงานอยู่ในจุดอับสายตาหรืองานที่ปฏิบัติมีความเสี่ยงสูง เช่นงาน Tie-in จะต้องทำการเพิ่มเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 1 คน/จุด

การปฏิบัติงานในที่อับอากาศ

ผู้รับเหมาที่ต้องปฏิบัติงานในที่อับอากาศต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ทางราชการกำหนดทุกประการ (กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานใน ที่อับอากาศ พ.ศ. 2547) ดังนี้

-ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ตามหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในที่อับอากาส ตามที่ทางราชการเช่น ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้เฝ้าระวัง หรือ ผู้ปฏิบัติงาน

-ผ่านการตรวจร่างกายโดยแพทย์แผนปัจจุบัน และได้รับการรับรองว่าไม่เป็นผู้เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โรคหัวใจ หรือโรคอื่นใด ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อการเข้าไปปฏิบัติงานในที่อับอากาศ

-ผู้รับเหมาต้องจัดส่งเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ของผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานงานในที่อับอากาศ ทุกหน้าที่ ให้กับ ปตท. ทราบ ก่อนเริ่มงาน Turnaround อย่างน้อย 15 วัน

-ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ PPE และ อุปกรณ์กู้ภัย ช่วยชีวิตสำหรับการปฏิบัติงานที่อับ อย่างเหมาะสม และ เพียงพอต่อการใช้งาน ระหว่างการปฏิบัติงาน

ปตท. สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ชำระเงินค่าจ้างตามกำหนดในสัญญา ให้แก่ผู้รับเหมาหากพบว่าผู้รับเหมารายใดมีเจตนาที่จะ ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือข้อตกลงใดๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของ ปตท. จนกว่าผู้รับเหมารายนั้นจะได้ดำเนินการแก้ไขตามข้อกำหนด หรือข้อ ตกลงนั้นๆ จนแล้วเสร็จสมบูรณ์





ภาคผนวก

ข้อกำหนดในการเขียนและนำส่งใบอนุญาตทำงาน

- * ส่งใบอนุญาตทำงานเวลา 10.30-11.30 น.ของวันทำการเพื่อขอปฏิบัติงานในวันถัดไป
- * กรณีขอปฏิบัติงาน เพื่อทำงานวันหยุด หรือวันจันทร์จะต้องเขียนใบอนุญาตทำงานส่งล่วงหน้าดังนี้
- ** กรณีทำงานวันศุกร์,วันเสาร์ บริษัทผู้รับเหมาจะต้องส่งใบอนุญาตทำงานภายในวันพฤหัสบดี
- **กรณีทำงานวันอาทิตย์, วันจันทร์ บริษัทผู้รับเหมาจะต้องส่งใบอนุญาตทำงานภายในวันศุกร์
- * ใบอนุญาตทำงานขุดเจาะต้องส่งขออนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ
- * ใบอนุญาตถ่ายภาพต้องส่งขออนุญาตล่วงหน้า 2 วันทำการ
- * จะต้องแนบแบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจวัดก๊าซทุก 1 ชั่วโมงกับใบอนุญาตทำงานร้อนทุกฉบับ
- * จะต้องแนบเอกสาร Plot Plan และ Mark บริเวณจุดที่จะปฏิบัติงานทุกฉบับ
- * จะต้องแนบ JSA ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำด้วยทุกครั้ง
- * การปิดใบอนุญาตทำงานนำต้นฉบับแนบสำเนา2เขียนชื่อ-นามสกุล ตัวบรรจงให้ชัดเจนทุกฉบับ
- * ห้ามนำใบอนุญาตทำงานมาปิดเกินเวลาที่ได้ขออนุญาตทำงานไว้
 - **กรณีวันทำงานปกติให้ทำการปิดใบอนุญาตทำงานไม่เกิน 18.00น.
 - **กรณีวันเสาร์ให้ทำการปิดใบอนุญาตทำงานไม่เกิน 17.00น.
- * การต่ออาขุใบอนุญาตทำงานให้ต่อได้ตั้งแต่ 20.00-24.00 น.เท่านั้น
- * กรณีทำงานถ่วงเวลาเกิน 24.00 น.ให้เปิดใบอนุญาตทำงานฉบับใหม่
- * กรณีทำงานล่วงเวลาเกิน 20.00 น.จะต้องติดต่อผู้ควบคุมงานปตท.ส่วนวิศวกรรมเทคนิคเพื่อขออนุญาตก่อนทุกครั้ง
- * กรณีต่ออาขุใบอนุญาตทำงานให้แนบรายชื่อผู้ปฏิบัติงาน นำส่งให้ผู้ควบคุมงานปตท.ส่วนวิศวกรรมเทคนิคลงนามก่อน 16.00 น.



เอกสารที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการงานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างส่วนวิศวกรรมเทคนิค

1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

- 1.1 หนังสือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอคภัยในการทำงาน
- 1.2 ใบรับรองผ่านการอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตามกฎหมายกำหนด
- 1.3 ใบรับรองผ่านการอบรมผู้เฝ้าระวังไฟ (Fire Watch)
- 1.4 ใบรับรองผ่านการอบรม ที่เกี่ยงข้องของงาน โครงการก่อสร้าง ตามกฎหมายกำหนด
- 1.5 เอกสารส่งรายชื่อพนักงานโครงการก่อสร้าง ต่อหน่วยงานสาธารณสุข ในเขตพื้นที่มาบตาพุค รับทราบ

E SA	KO 3	บริษัท ซี เก ซี เอ็นจิเนีย ตัวอย่างเอ	เรการช่างแหลมล์บัง จำกั บริ่ง แอนด์ คอนสตรักชั่น ก สารนำส่งส าธาร วันที่ 20 เ บทพุค อำเภอเมือง จังหวัดระย	ร (1998) จำกัด โ <mark>นสีข</mark> มษายน 2558			
		A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O		ยง ทราบ ยกก๊าซธรรมชาติระยองด้องส่งรายชื่อ			
	เนื่องด้วย : อำเภอเมือง ในโครงกา	บริษัทฉัตรการช่างแหลมฉบัง จังหวัตระยอง ได้รับเหมาก่อง	สร้างในบริษัท ปตท. จำกัด (มา	ที่ ทราบ เม่เจือ ถนนทางหลวง 3191 ตำบลมาบตาพุด หาชน) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด คำเนินการของโครงการอยู่นี้ ขอแจ้งนำส่ง			
	ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง				
	1	DO GIJG		M3136113469			
				หมายเหตุ			
		นายสุขสันค์ ทศภูไชย	Project Manager	หมายเหตุ			
	2	นายสุขสันต์ ทศภูไชย นายวินัย พาพันธ์	Project Manager Project Engineer	หมายเหตุ			
		นายสุขสันต์ ทศภูไรย นายวินัย พาพันธ์ นายวิทยา ประโม	Project Manager	หมายเหตุ			
	2	นายสุขสันต์ ทศภูไชย นายวินัย พาพันธ์	Project Manager Project Engineer	หมายเหตุ			
	2	นายสุขสันต์ ทศภูไรย นายวินัย พาพันธ์ นายวิทยา ประโม	Project Manager Project Engineer Engineer	หมายเหตุ			
	3 4	นายสุขสันต์ ทศภูไรย นายวินัย พาพันธ์ นายวิทยา ประโบ นายฐาปกรณ์ สินสอาต	Project Manager Project Engineer Engineer Planning Engineer	หมายเหตุ			
	2 3 4 5	นายสุขสันต์ ทศภูไชย นายวินัย พาพันธ์ นายวิทยา ประโม นายฐาปกรณ์ สินสอาด นายบัวเรียน วังคีรี	Project Manager Project Engineer Engineer Flanning Engineer Supervisor	หมายเหตุ			
	2 3 4 5	นายสูงสันต์ ทศภูไรย นายวินัย พาทันธ์ นายวิทยา ประโม นายฐาปกรณ์ สินสอาค นายบัวเรียน วังคีรี นายพูลศักดิ์ โดเคน	Project Manager Project Engineer Engineer Planning Engineer Supervisor Supervisor	หมายเหตุ			

รายงาน โดย	ตรวจสอบโคย
ลงชื่อ	ลงชื่อ
(นางสาวปฐมา สี่แสน)	()
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย	เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
วันที่/	วันที่///

2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานไฟฟ้า ฯ

2.1 ผู้รับเหมาจะต้องจัดหา ผู้ควบคุมและตรวจสอบผ่านการอบรม และมีความรู้ความสามารถทางไฟฟ้าตามกฎกำหนด

3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานติดตั้ง-รื้อถอนนั่งร้าน

3.1 ผู้รับเหมาต้องจัดหา Inspector – ผู้ตรวจสอบนั่งร้าน ที่ผ่านการอบรม และมีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบนั่งร้าน



4.เอกสารแบบฟอร์ม ปตท. ที่เกี่ยวข้องใช้ในการปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างของส่วนวิศวกรรมเทคนิค

- 4.1 ผู้รับเหมาสามารถติดต่อขอรับ แบบฟอร์มต่างๆได้ที่
- 4.1.1. เจ้าหน้าที่ธุรการ วก. อาคาร 30 ปี เบอร์โทรภายใน 4-6419
- 4.1.2 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยส่วนวิศวกรรมเทคนิค Lay Down Area เบอร์โทรภายใน 4-6417

5.บริษัทผู้รับเหมาจะต้องจะต้องควบคุม ในการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง โดยไม่มีผลหรือส่งผลกระทบ ทางด้านสิ่งแวดล้อม ต่อโรงแยกก๊าซ ธรรมชาติ ระยอง ทั้งทางตรงและทางอ้อม ร่วมถึงชุมชุน สังคม ฯล

หมายเหตุ : มาตรการและบทลงโทษ กรณี ไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยข้างต้น /กรณี เป็นการละเมิดฝ่าฝืนของบุคคล

- 1. ตักเตือนด้วยวาจา
- 2. ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
- 3. ไม่อนุญาตให้ปฏิบัติงานในส่วนงานของวิศวกรรมเทคนิค
- ** กรณี เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยกระทำผิดต่อกฎระเบียบความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยเจตนาหรือมีความผิดร้ายแรง ให้ผู้ควบคุมงานปตท.เป็นผู้พิจารณาบทลงโทษ

กรณี..บริษัทผู้รับเหมาไม่จัดหาหรือไม่จัดให้มีตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

- 1. แจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
- 2. พักงานเพื่อทบทวนกฎระเบียบความปลอดภัย
- 3. ไม่อนุญาตเข้าประมูลงานของโครงการในส่วนวิศวกรรมเทคนิค
- ** กรณีบริษัท ผู้ควบคุมงาน ปตท. เป็นผู้พิจารณาบทลงโทษและขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาบทลงโทษ



<u>ด้วยความห่วงใยใส่ใจ จากส่วนวิศวกรรมเทคนิคโรงแยกก๊าช ฯ</u> ความปลอดภัยหัวใจสำคัญ สร้างสรรค์คุณภาพงาน เสร็จทันตามกำหนดเวลา ขอให้ทุกท่านปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยและกลับสู่บ้านไปด้วยใจเบิกบาน...



<u>เอกสารแนบ 1</u>

<u>ตัวอย่างใบเสนอราคา</u>

Item	Detail	Working Hour	Unit Rate/Hour	Total
1	Welding Inspector	21,100		
2	Civil Inspector	5,500		
3	Electrical Inspector	7,650		
4	Instrument Inspector	6,000		
5	Safety Inspector	24,000		
6	Draftsman	5,000		
7	Document Control	4,000		
			Grand Total	