

INSTRUCTIVO DE USO

INSTRUCTIVO DE USO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

MARCA: A&D;
MODELO: FX-500i
SERIE: 15636528

PROCEDIMIENTO DE USO

1. Conectar el enchufe del cable de alimentación del equipo a la toma de corriente eléctrica.
2. Verifica que la burbuja de aire en el indicador de nivel se encuentre centrada dentro del círculo.
3. Ajustar el botón de encendido (ONN: OFF) Retirar la tolva en caso sea necesario (para mayor comodidad)
4. Elegir la unidad de medición que Ud. requiera con el botón "MODE"
5. Coloque sobre la plataforma un contenedor (papel aluminio) donde se pesará la muestra y luego presione el botón "REZERO" para tarar el peso del material hasta que el indicador este en cero
6. Coloque cuidadosamente la muestra a pesar. Ojo: Máxima capacidad 520g.
7. Registre la medida, una vez que se estabilicen los números en la pantalla
8. Repetir si es necesario
9. Presionar el botón apagado (ONN: OFF)
10. Retirar el enchufe del equipo de la corriente eléctrica
11. Registrar el uso del equipo 3.
12. 4.
13. 3.
14. 4.