Rapport de séance

Durant cette séance j'ai du effectuer plusieurs installations de packages sur la jetson. Ces installations ont pris énormément de temps. C'est pourquoi j'ai pu assister mon binôme sur la réalisation de la structure via l'impression 3D. L'installation du package pour obtenir la bonne version d'OpenCV a échoué dans un premier temps, j'ai donc du la relancer. Cela m'a donc fait perdre un temps considérable.

J'ai donc avancé lentement mais surement durant cette séance. Au vu de l'équipement nécessaire et de mes connaissances sur la jetson nano, je peux difficilement avancer plus vite.

L'affichage des paramètres de la Jetson :



On peut remarquer un « NO » rouge à coté de la version d'OpenCV. Je n'ai donc pas la bonne version.