
Position sensitivity | peak lag minus primary (s) | PSM in stage
Left instrument
Right instrument
A · reach ring
A · grab ring
A · transfer ring
A · place ring
A · drop ring
C · reach string
C · wrap around
C · threading string
C · pull through / cinch
+0.02 -0.02 +0.00 +0.00
-0.02 +0.07 +0.00 +0.00
+0.00 +0.00 +0.00 +0.00
+0.00 +0.00 +0.00 -0.29
NA NA NA NA
+0.00 +0.00 +0.00 +0.00
+0.00 +0.07 +0.00 +0.59
NA NA NA NA
+0.00 +0.00 +0.00 -1.98
-0.02 +0.00 +0.00 +0.00
+0.00 +0.00 +0.00 +0.00
+0.00 -0.02 +0.00 +0.00
+0.00 +0.00 +0.00 -2.46
NA NA NA NA
+0.00 -0.02 +0.00 +0.00
-0.02 +0.00 +0.00 +0.00
NA NA NA NA
+0.02 +0.00 +0.00 +0.00
No smoothing
Boxcar 5
Trim edges
Window +/-4 s
Change in peak lag (s)
2
1
0
−1
−2
Gray cells indicate insufficient support. Sensitivity branches follow the fixed analysis plan.