
Velocity sensitivity | peak lag minus primary (s) | PSM in stage
Left instrument
Right instrument
A · reach ring
A · grab ring
A · transfer ring
A · place ring
A · drop ring
C · reach string
C · wrap around
C · threading string
C · pull through / cinch
+0.00 +0.00 +0.00 +0.00 -3.46
+0.00 +0.00 -0.02 +0.00 +0.00
-0.02 +1.76 +1.76 +0.00 +0.00
-0.02 -0.02 -0.02 +0.00 +0.00
NA NA NA NA NA
+0.00 +0.00 -1.32 +0.00 -2.20
+1.07 +1.07 -0.56 +0.00 +2.83
NA NA NA NA NA
+0.00 +0.41 -1.24 +0.00 +3.00
+0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
+0.00 +0.00 -0.02 +0.00 +0.00
-0.90 -0.88 -0.90 +0.00 +0.00
+0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
NA NA NA NA NA
+0.02 +0.02 +0.49 +0.00 +0.00
+0.00 +0.00 +0.34 +0.00 +0.00
NA NA NA NA NA
+0.93 +0.93 +0.32 +0.00 +0.00
Boxcar 3
SG 7
SG 11
Trim edges
Window +/-4 s
Change in peak lag (s)
3
2
1
0
−1
−2
−3
Gray cells indicate insufficient support. Sensitivity branches follow the fixed analysis plan.