

Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação

# **Trabalho Prático 1**



Gabriel Teixeira e Tiago Jorge

Cantanhede,

2024 / 2025









#### ISEC - Politécnico de Coimbra

# Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação

#### Relatório

Trabalho Prático 1

Gabriel Teixeira e Tiago Jorge

Cantanhede,

Ano Letivo 2024/2025









Quando algo é suficientemente importante, realize-o, mesmo que as hipóteses não estejam a seu favor.

Elon Musk









# **Índice Geral**

Introdução	1
Apple Magic Mouse 2	2
Melhoria	3
Windows 8	4
Melhoria	5
Painel Touch do Tesla Model 3/Y	6
Melhoria	7
Conclusão	8
Ribliografia	۵





# Índice de Figuras

Figura 1: Apple Magic Mouse 2	. 2
Figura 2: Histórico de ratos Apple	. 2
Figura 3: rato com porta bem posicionada	. 3
Figura 4: Windows 8	. 4
Figura 5: Tesla Model 3/Y	. 6
Figura 6: Painel Touch	. 6







### Introdução

A interação entre pessoas e máquinas tem evoluído ao longo do tempo, mas nem sempre os projetos oferecem uma experiência intuitiva e eficiente. Muitas falhas de interação resultam da falta de testes com utilizadores reais ou da avaliação feita apenas por quem participou no desenvolvimento, limitando a diversidade de perspetivas. Este relatório analisa três situações onde a interação com o utilizador apresenta falhas, divididas em três capítulos:

- Apple Magic Mouse 2, um objeto do dia-a-dia que apresenta desafios na usabilidade;
- Windows 8, uma interface digital que recebeu críticas pela sua abordagem centrada em toques em dispositivos não adaptados;
- Painel Touch do Tesla Model 3/Y, um exemplo onde a escolha de interação exclusivamente digital compromete a segurança e a experiência do utilizador.

O trabalho foi realizado no âmbito da unidade curricular Interação Pessoa-Máquina (IPM) pelos alunos Gabriel Teixeira e Tiago Jorge.









## **Apple Magic Mouse 2**

O Apple Magic Mouse 2, lançado em 2015, apresenta alguns problemas de utilização. O principal é a impossibilidade de o utilizar enquanto carrega, uma vez que a porta de carregamento está localizada na parte inferior do dispositivo, como se pode observar na figura seguinte:



Figura 1: Apple Magic Mouse 2

Outro problema do rato é a sua altura reduzida, que pode não proporcionar uma utilização confortável. Atualmente, dispositivos de outras marcas apresentam formatos ergonómicos, adaptando-se melhor à mão do utilizador.

Historicamente, os ratos da empresa nunca foram o seu forte:



Figura 2: Histórico de ratos Apple









#### Melhoria

- Reposicionar a Porta de Carregamento: Mover a entrada para a frente do dispositivo para permitir o uso durante o carregamento.
- Aprimorar a Ergonomia: Aumentar a altura do rato ou oferecer opções de ajuste para diferentes preferências de pegada.
- Adicionar Botões Laterais Personalizáveis: Permitir que os utilizadores configurem atalhos para navegação mais eficiente.



Figura 3: rato com porta bem posicionada









#### Windows 8

O sistema operativo Windows 8, lançado em 2012 pela Microsoft, é frequentemente considerado um dos piores da história. A nova interface afastou-se significativamente das versões anteriores, com o objetivo de se adaptar a dispositivos touch.

Uma das mudanças mais criticadas foi a remoção do menu "Iniciar" tradicional, substituído por um ecrã em tela cheia que interrompia o fluxo de trabalho dos utilizadores, especialmente em dispositivos tradicionais como computadores portáteis e de secretária.



Figura 4: Windows 8

A interface tinha problemas de inconsistência entre modo Desktop e Modelo "Moderno", o sistema alternava entre a interface "Metro" (tela de blocos dinâmicos) e o desktop tradicional, o que gerava uma experiência fragmentada e confusa. Algumas aplicações abriam em tela cheia, enquanto outras permaneciam no modo tradicional.

No novo sistema de aplicações em tela cheia, não havia um botão de "Fechar" visível, e os utilizadores tinham que arrastar a janela para a parte inferior do ecrã, ação que não era intuitiva.

No lançamento, os utilizadores não podiam iniciar diretamente no modo desktop, sendo obrigados a passar pelo ecrã inicial de blocos dinâmicos.









#### Melhoria

A melhor melhoria possível seria a reinstalação do Windows 7, versão anterior melhor recebida pelos utilizadores. Sem considerar essa opção, outras possíveis melhorias seriam:

- Manter o Menu Iniciar Tradicional: Em vez de removê-lo completamente, a
  Microsoft poderia ter introduzido um modo híbrido, permitindo aos utilizadores
  escolher entre o layout clássico e a nova interface.
- Facilitar a Gestão de Janelas: Um botão de fechar visível deveria estar presente em todas as aplicações, para eliminar a necessidade de gestos pouco intuitivos.
- Otimizar a Personalização: Desde o início, os utilizadores deveriam ter a opção de escolher se queriam iniciar o sistema diretamente no desktop tradicional.









#### Painel Touch do Tesla Model 3/Y

Os carros da Tesla, dependem de um painel touch central para funções básicas essenciais.



Figura 5: Tesla Model 3/Y

O Condutor para ajustar a ventilação, mudar a temperatura ou até abrir o porta-luvas, precisa de utilizar o painel touch. Para mitigar este problema, a Tesla implementou um sistema que, em caso de acidente, além de acionar o airbag, abre automaticamente o porta-luvas.




Figura 6: Painel Touch

Funções escondidas em submenus, que torna perigoso a sua utilização enquanto conduz, para além disso, não existe resposta física ao pressionar um botão, o que torna difícil operar o sistema sem desviar o olhar da estrada.









#### Melhoria

- Adicionar Botões Essenciais: Pelo menos alguns botões físicos devem ser reintegrados para funções críticas como ajuste da climatização e volume do áudio.
- Atalhos Personalizáveis na Tela: Criação um painel de atalhos fixos que o condutor possa configurar conforme suas preferências.
- Feedback Háptico no Ecrã: Implementar vibração ou resposta háptica quando o utilizador toca em certas opções, ajudando a confirmar a interação sem precisar olhar para a tela.









#### Conclusão

Este trabalho permitiu-nos compreender que existem muitas situações de má interação em produtos do dia-a-dia. As três situações analisadas pertencem a grandes empresas norte-americanas que dominam o setor tecnológico. Se estas empresas, com os melhores profissionais, vasta experiência e recursos financeiros, cometem erros graves, é provável que os nossos pequenos projetos apresentem problemas ainda mais evidentes, que sozinhos não conseguimos identificar.

A maioria das falhas surge na tentativa de inovação, onde os criadores, por estarem familiarizados com o funcionamento do produto, não consideram que os utilizadores estão habituados a interagir de forma diferente. Esta falta de perspetiva demonstra a importância de envolver utilizadores externos nos testes, para garantir uma interação intuitiva e acessível para todos.







## **Bibliografia**

Lima, Lucas(2020). Tecnoblog: Magic Mouse vs Magic Mouse 2; qual a diferença entre os modelos?. Acedido a 28 de fevereiro de 2025 em: https://tecnoblog.net/guias/magicmouse-vs-magic-mouse-2-qual-a-diferenca-entre-os-modelos/

Sousa, Norberto (2018). Aquela Máquina: Tesla Model 3 com novo "software" para abrir porta-luvas após acidente. Acedido a 28 de fevereiro de 2025 em:

https://www.aquelamaquina.pt/noticias/actualidade/detalhe/tesla-model-3-com-novosoftware-para-abrir-porta-luvas-apos-acidente.html





