Report sulla Riunione del 9 Gennaio 2025

Introduzione

Oggi si è tenuta una riunione dedicata all'attività progettuale della manutenzione predittiva dei macchinari delle concerie. Durante l'incontro, sono emerse diverse considerazioni importanti riguardo alla raccolta e all'analisi delle variabili significative per il monitoraggio e la gestione dei macchinari.

Obiettivi della Riunione

L'obiettivo principale della riunione è stato quello di valutare l'importanza di definire un approccio sistematico per la raccolta dei dati e l'analisi delle variabili operative dei macchinari, con particolare attenzione ai compressori, ma con un'estensione prevista ad altri tipi di macchinari utilizzati nelle concerie.

La definizione di queste variabili è cruciale per:

- 1. **Identificare i parametri critici**: Riconoscere le variabili che influenzano il funzionamento e l'efficienza del macchinario.
- 2. Stabilire relazioni tra variabili: Comprendere come le diverse variabili interagiscono tra loro e come queste relazioni possano influenzare la performance del macchinario.
- 3. **Prevenire guasti**: Utilizzare i dati raccolti per prevedere potenziali guasti e ottimizzare le operazioni di manutenzione.

È stato proposto di preparare uno schema che delinei quali variabili utilizzare per ciascun tipo di macchinario, basandosi sul comportamento atteso da dottrina. Questo richiede un lavoro preliminare di schematizzazione parametrica per ogni appliance che si intende studiare.

Esempio per i Compressori

Per i compressori, alcune delle variabili significative da monitorare includono:

- Umidità dell'aria: Un elevato livello di umidità può compromettere l'efficienza del compressore e causare corrosione interna.
- Pressione di uscita: Monitorare la pressione di uscita è fondamentale per garantire che il compressore operi all'interno delle specifiche progettuali.

- **Temperatura dell'olio**: La temperatura dell'olio lubrificante deve essere mantenuta entro limiti specifici per evitare danni alle parti meccaniche.
- **Vibrazioni**: L'analisi delle vibrazioni può fornire indicazioni precoci su problemi meccanici o malfunzionamenti.

La scelta di queste variabili non è casuale; ognuna ha un impatto diretto sulla performance e sulla longevità del compressore. Ad esempio:

- Umidità dell'aria: Un aumento dell'umidità può portare a problemi di condensa, riducendo l'efficienza energetica e aumentando il rischio di guasti.
- Pressione di uscita: Se la pressione non è mantenuta entro i limiti operativi, si possono verificare sovraccarichi che possono danneggiare il compressore o ridurne la vita utile.

Di seguito è riportata una tabella che riassume lo schema parametrico per i compressori, includendo unità di misura e range da dottrina.

VariabileUnità di MisuraRange da DottrinaUmidità dell'Aria%0 - 100%Pressione di Uscitabar1 - 10 bar (a seconda del modello)Temperatura dell'Olio°C20 - 80 °CVibrazionimm/s< 2 mm/s (valore normale)</td>

Tabella 1: Schema Parametrico per i Compressori

Conclusioni

La riunione ha evidenziato la necessità di un approccio metodico alla manutenzione predittiva dei macchinari nelle concerie. La definizione chiara delle variabili operative e la comprensione delle loro relazioni sono essenziali per ottimizzare le prestazioni dei compressori e degli altri macchinari. È fondamentale procedere con la creazione degli schemi di raccolta dati e con l'analisi dettagliata delle variabili per garantire un'efficace implementazione della manutenzione predittiva.

Prossimi Passi

- 1. Sviluppo dello schema di raccolta dati per i compressori e altri macchinari.
- 2. Identificazione delle variabili chiave da monitorare in base ai principi dottrinali.
- 3. Pianificazione di ulteriori incontri per discutere i progressi e le eventuali modifiche necessarie al piano d'azione.