$$\mathbf{Cr_1}=\begin{bmatrix}0.5000 & 0.5000\\0.5000 & 0.5000\end{bmatrix}\quad \mathbf{Cr_2}=\begin{bmatrix}0.5000 & 0.5000\\0.5000 & 0.5000\end{bmatrix}\quad \mathbf{Cr_3}=\begin{bmatrix}0.5000 & 0.5000\\0.5000 & 0.5000\end{bmatrix}\quad \mathbf{Cr_4}=\begin{bmatrix}0.3333 & 0.3333\\0.6667 & 0.6667\end{bmatrix}\quad \mathbf{Cr_5}=\begin{bmatrix}0.5000 & 0.5000\\0.5000 & 0.5000\end{bmatrix}$$

$$\mathbf{Cr_6}=\begin{bmatrix}0.5000 & 0.5000\\0.5000 & 0.5000\end{bmatrix}\quad \mathbf{Cr_7}=\begin{bmatrix}0.5000 & 0.5000\\0.5000 & 0.5000\end{bmatrix}\quad \mathbf{Cr_8}=\begin{bmatrix}0.5000 & 0.5000\\0.5000 & 0.5000\end{bmatrix}\quad \mathbf{Cr_9}=\begin{bmatrix}0.5000 & 0.5000\\0.5000 & 0.5000\end{bmatrix}\quad \mathbf{Cr_{10}}=\begin{bmatrix}0.5000 & 0.5000\\0.5000 & 0.5000\end{bmatrix}$$

$$\mathbf{Cr_{11}}=\begin{bmatrix}0.5000 & 0.5000\\0.5000 & 0.5000\end{bmatrix}\quad \mathbf{Cr_{12}}=\begin{bmatrix}0.3333 & 0.3333\\0.6667 & 0.6667\end{bmatrix}\quad \mathbf{Cr_{13}}=\begin{bmatrix}0.2500 & 0.2500\\0.7500 & 0.7500\end{bmatrix}\quad \mathbf{Cr_{14}}=\begin{bmatrix}0.2000 & 0.3333\\0.8000 & 0.6667\end{bmatrix}\quad \mathbf{Cr_{15}}=\begin{bmatrix}0.3333 & 0.3333\\0.6667 & 0.6667\end{bmatrix}$$

$$\mathbf{Cr_{16}}=\begin{bmatrix}0.5000 & 0.5000\\0.5000 & 0.5000\end{bmatrix}\quad \mathbf{Cr_{17}}=\begin{bmatrix}0.5000 & 0.5000\\0.5000 & 0.5000\end{bmatrix}\quad \mathbf{Cr_{18}}=\begin{bmatrix}0.5000 & 0.5000\\0.5000 & 0.5000\end{bmatrix}\quad \mathbf{Cr_{19}}=\begin{bmatrix}0.5000 & 0.5000\\0.5000 & 0.5000\end{bmatrix}\quad \mathbf{Cr_{20}}=\begin{bmatrix}0.5000 & 0.5000\\0.5000 & 0.5000\end{bmatrix}$$

$$\mathbf{Cr_{21}}=\begin{bmatrix}0.5000 & 0.5000\\0.5000 & 0.5000\end{bmatrix}\quad \mathbf{Cr_{22}}=\begin{bmatrix}0.3333 & 0.3333\\0.6667 & 0.6667\end{bmatrix}\quad \mathbf{Cr_{23}}=\begin{bmatrix}0.3333 & 0.3333\\0.6667 & 0.6667\end{bmatrix}\quad \mathbf{Cr_{24}}=\begin{bmatrix}0.3333 & 0.3333\\0.6667 & 0.6667\end{bmatrix}\quad \mathbf{Cr_{25}}=\begin{bmatrix}0.6667 & 0.6667\\0.3333 & 0.3333\end{bmatrix}$$

$$\mathbf{Cr_{26}}=\begin{bmatrix}0.3333 & 0.3333\\0.6667 & 0.6667\end{bmatrix}\quad \mathbf{Cr_{27}}=\begin{bmatrix}0.7500 & 0.7500\\0.2500 & 0.2500\end{bmatrix}\quad \mathbf{Cr_{28}}=\begin{bmatrix}0.7500 & 0.7500\\0.2500 & 0.2500\end{bmatrix}\quad \mathbf{Cr_{29}}=\begin{bmatrix}0.5000 & 0.5000\\0.5000 & 0.5000\end{bmatrix}\quad \mathbf{Cr_{30}}=\begin{bmatrix}0.5000 & 0.5000\\0.5000 & 0.5000\end{bmatrix}$$

$$\mathbf{Cr_{31}}=\begin{bmatrix}0.5000 & 0.5000\\0.5000 & 0.5000\end{bmatrix}\quad \mathbf{Cr_{32}}=\begin{bmatrix}0.5000 & 0.5000\\0.5000 & 0.5000\end{bmatrix}\quad \mathbf{Cr_{33}}=\begin{bmatrix}0.5000 & 0.5000\\0.5000 & 0.5000\end{bmatrix}\quad \mathbf{Cr_{34}}=\begin{bmatrix}0.5000 & 0.5000\\0.5000 & 0.5000\end{bmatrix}\quad \mathbf{Cr_{35}}=\begin{bmatrix}0.5000 & 0.5000\\0.5000 & 0.5000\end{bmatrix}$$

$$\mathbf{Cr_{36}}=\begin{bmatrix}0.3333 & 0.3333\\0.6667 & 0.6667\end{bmatrix}\quad \mathbf{Cr_{37}}=\begin{bmatrix}0.8000 & 0.9000\\0.2000 & 0.1000\end{bmatrix}\quad \mathbf{Cr_{38}}=\begin{bmatrix}0.8000 & 0.9000\\0.2000 & 0.1000\end{bmatrix}\quad \mathbf{Cr_{39}}=\begin{bmatrix}0.3333 & 0.3333\\0.6667 & 0.6667\end{bmatrix}\quad \mathbf{Cr_{40}}=\begin{bmatrix}0.1667 & 0.1000\\0.8333 & 0.9000\end{bmatrix}$$

$$\mathbf{Cr_{41}}=\begin{bmatrix}0.5000 & 0.5000\\0.5000 & 0.5000\end{bmatrix}\quad \mathbf{Cr_{42}}=\begin{bmatrix}0.5000 & 0.5000\\0.5000 & 0.5000\end{bmatrix}\quad \mathbf{Cr_{43}}=\begin{bmatrix}0.5000 & 0.5000\\0.5000 & 0.5000\end{bmatrix}\quad \mathbf{Cr_{44}}=\begin{bmatrix}0.5000 & 0.5000\\0.5000 & 0.5000\end{bmatrix}\quad \mathbf{Cr_{45}}=\begin{bmatrix}0.1667 & 0.1000\\0.8333 & 0.9000\end{bmatrix}$$

$$\mathbf{Cr_{46}}=\begin{bmatrix}0.3333 & 0.3333\\0.6667 & 0.6667\end{bmatrix}\quad \mathbf{Cr_{47}}=\begin{bmatrix}0.3333 & 0.3333\\0.6667 & 0.6667\end{bmatrix}\quad \mathbf{Cr_{48}}=\begin{bmatrix}0.3333 & 0.3333\\0.6667 & 0.6667\end{bmatrix}\quad \mathbf{Cr_{49}}=\begin{bmatrix}0.3333 & 0.3333\\0.6667 & 0.6667\end{bmatrix}\quad \mathbf{Cr_{50}}=\begin{bmatrix}0.3333 & 0.3333\\0.6667 & 0.6667\end{bmatrix}$$

$$\mathbf{Cr_{51}}=\begin{bmatrix}0.5000 & 0.5000\\0.5000 & 0.5000\end{bmatrix}\quad \mathbf{Cr_{52}}=\begin{bmatrix}0.5000 & 0.5000\\0.5000 & 0.5000\end{bmatrix}\quad \mathbf{Cr_{53}}=\begin{bmatrix}0.5000 & 0.5000\\0.5000 & 0.5000\end{bmatrix}\quad \mathbf{Cr_{54}}=\begin{bmatrix}0.5000 & 0.5000\\0.5000 & 0.5000\end{bmatrix}$$