AutoScan Rapport

GS-911 versie: 1711.3 Datapack versie: 9.3

Serienummer: GS2 000 303

Firmware versie: 0.253-0.147Datapack versie: 0.0

Geregistreerd door : Gerrit Pathuis Datum: 30-6-2018 Tijd: 11:24:31

Motorfiets informatie

VIN:

Kilometerstand: Niet beschikbaar

Motronic MA2.4

Motorfiets Variant: K1200 RS 96kW N1050

Onderdeel nr.: 7655477

Bosch Onderdeelnummer: 0261204314 ECU Software nummer: 1037352655

ECU codeer variant: 0

ECU programma versie: 10040400

Fabrikant: Bosch

HWOE Nr.: 61247591

Servomotor stationair toerental Ja

Controle type uitlaatgassen: Lambda

2 foutcodes gevonden:

Hall sensor 1, no signal – this fault will always occur if engine not running or engine not cranked before 821 reading Fault codes.

De fout is momenteel aanwezig.

Hall sensor 2, no signal – this fault will always occur if engine not running or engine not cranked before 901 reading Fault codes.

De fout is momenteel aanwezig.

Integral ABS

Onderdeel nr.: 7664365

Hardware versie nr.:

Fabrikage datum (JJJJ/mm/dd): 2001/05/12

HWOE Nr.: 61318695

Software versie: 2.1.2

Fabrikant: FTE

Onderdeel nr.: 37012051

Serienummer: 27570

Host date(YYYY/mm/dd): 2000/02/17

Control computer date(YYYY/mm/dd): 1999/09/10

Control computer version: V01.63

EPROM version: 17

Control computer ROM checksum 78

1 foutcodes gevonden:

17438 Pressure in rear wheel circuit to high De fout is momenteel aanwezig.