Foutcodes Rapport

GS-911 versie: 1711.3 Datapack versie: 9.3

Serienummer: GS2 000 303

Firmware versie: 0.253-0.147Datapack versie: 0.0

Geregistreerd door : Gerrit Pathuis Datum: 30-6-2018 Tijd: 11:18:59

Integral ABS

17438: Pressure in rear wheel circuit to high

De fout is momenteel aanwezig.

17915: Defective Warning lamp

De fout is momenteel niet aanwezig.