关于嵌入式软件发布的申请

流程编号 OARF202408020001

申请信息			
产品型号	WP2373	目标市场	国内国际
软件名称	WP2373_Auxiliary_HC32F460_4.0.0.1		
软件版本号	4.0.0.1	对应Type号	无
软件ID	5204-2373001	软件校验码(checksum)	0x006E628F
PCBA ID	2501-2373000	PCBA 版本	A01
板厂测试程序信息	WP2373_Auxiliary_HC32F460_1.1.0.0	语音文件版本	无
更新内容	修改在制冷工况下,安装气瓶或关闭气泡水或三天未停 超时故障。	使用机器进行辅机冲洗时再 次	R进入制冷需要等待两小时Bug,修改冷水箱补常温水OTA时会报补
更新内容 已知问题和限制		使用机器进行辅机冲洗时再次	R进入制冷需要等待两小时Bug,修改冷水箱补常温水OTA时会报补
	超时故障。		R进入制冷需要等待两小时Bug,修改冷水箱补常温水OTA时会报补;
已知问题和限制	超时故障。		R进入制冷需要等待两小时Bug,修改冷水箱补常温水OTA时会报补:
已知问题和限制 烧录文件链接	超时故障。 无 ps://tin-svn-01:8443/svn/主机量产版/WP2373/MF		
已知问题和限制 烧录文件链接 变更履历	超时故障。 无 ps://tin-svn-01:8443/svn/主机量产版/WP2373/MF		
已知问题和限制 烧录文件链接 变更履历 软件内测报告	超时故障。 无		- 13.5K

