# **Manual Multicamadas**

**OBS:** Siga o Link a seguir para baixar o arquivo executável e as pastas (Calculados\_gravados e dados\_e\_u) necessárias para que o software funcione.

https://drive.google.com/drive/folders/14FrsrZBgDIQAClqwdBYFHxOI1xJoxqQ-?usp=drive\_link

## Passo 1: Preparação dos Dados

- Certifique-se de ter os três arquivos CSVs que contêm os parâmetros eletromagnéticos obtidos a partir do VNA. Estes arquivos são essenciais para o cálculo da transparência eletromagnética.
- Coloque esses arquivos CSVs na pasta chamada "dados e u".

#### Passo 2: Execução do Software

- Certifique-se de que o ambiente Python esteja configurado corretamente em seu sistema.
- Execute o software Python desenvolvido para calcular a transparência eletromagnética.
   Este software terá um arquivo executável (.EXE). Execute-o no terminal ou prompt de comando, veja o exemplo de execução do software (imagem
   1).

Imagem 1

#### Passo 3: Entrada de Dados

• O software lerá automaticamente os dados dos arquivos CSVs na pasta "dados\_e\_u". Certifique-se de que os dados estejam corretos e atualizados, pois esses são os

parâmetros para a avaliação do sistema de multicamadas. Após a conferência dos dados, clicar no botão ENTER para continuar.

## Passo 4: Processamento



Imagem 2

- Primeira amostra: É aquela que recebe a onda eletromagnética
- Amostra do meio: É a amostra que fica entre a primeira amostra e a amostra da placa
- Amostra da placa: É a ultima amostra da sequencia na qual estará encostada na placa metalica.

```
OBS: SENTIDO DE ANÁLISE, INICIA-SE NA PLACA!!!

Exemplo: temos 3 multilayer:

amostra da Placa = 0

amostra do meio = 1

Primeira amostra = 2

Qual sequência você deseja para a amostra 2_B-X_15%_1.7mm.txt?: _
```

Imagem 3

- Inserir a sequência desejada das amostras conforme na imagem 3.
- O software deve processar os dados e realizar os cálculos necessários para determinar a melhor espessura do conjunto de 3 camadas, usando as barras interativas, que atenda ao critério de transparência eletromagnética (VSWR < 1.3).

#### Passo 5: Resultados

• Os resultados do cálculo, incluindo a melhor espessura das camadas, serão salvos automaticamente na pasta "Calculados\_gravados".

## Passo 6: Avaliação e Ajustes

 Analise os resultados obtidos. Se necessário, ajuste os parâmetros ou faça alterações no sistema, usando as barras interativas (imagem 4), para otimizar a transparência eletromagnética.




Imagem 4

# OBS: Botão "Grafico com menos pontos"

• Plotará o mesmo gráfico da tela principal do Software, porém de uma maneira mais amigável, visualmente, ao usuário (imagem 5).




Imagem 5

# Passo 7: Limpeza da Pasta "dados\_e\_u"

 Após a conclusão do cálculo e salvamento dos resultados, verifique se a pasta "dados\_e\_u" está vazia. Isso garante que os dados antigos não interfiram nos cálculos do próximo usuário.