$W(s) = \frac{k}{s(T_1s+1)(T_2s+1)},$  $_{\Gamma \text{Де}} T_1 = 0.01 \, \text{c}; T_2 = 0.03 \, \text{c}.$ Сигнал на входе системы управления x(t) = 1(t). Интегральный показатель качества определяется соотношением  $J_2 = \int_{0}^{\infty} \epsilon_{cB}^2(t) dt$ . Определить k =  $k_{\rm out}$  , при котором  $J_2$  = min .  $W(s) = \frac{K}{S(T_1S+1)(T_2S+1)}$   $\mathcal{P}_{\varepsilon}(s) = \frac{1}{1+W(S)}$ = T1T2S3+(+,+T2)S2+S T1T2S3+(T1++21S2+S+K  $X(t) = I(t), X(s) = \frac{1}{s}$  $E(S) = \varphi_{s}(S) \cdot \chi(S) =$ - TIT2 52 + (T1+T2) S+1 T, +2 S3 + (T, + T2) S2 + S+ K  $\mathcal{E}_{\infty} = \lim_{S \to 0} S \cdot \mathcal{E}(S) = 0$  $E_{cb}(S) = \frac{T_1 T_2 S^2 + (T_1 + T_2) S + 1}{T_1 T_2 S^3 + (T_1 + T_2) S^2 + S + K}$ Bo = +1 T2 B1= T1+T2 B2=1  $y_{2}^{3} = \frac{1}{12} \frac{1}{12$ 20,003/0,02-0,003)  $\int_{2}^{3} \frac{1}{2} \left[ \frac{1}{2} \left[ \frac{1}{2} + \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) \right] \left[ \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right] \left[ \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right] \left[ \frac{1}{2} + \frac{$ 2KT, T2(T, + T2 - KT, T2)  $\frac{1}{2}$ d/ KT1272 2 KT172 (T1+T2-KT1T2) d(2-KTAT2 (T,+T2-KT,+T2))  $\left(\frac{T_{1}T_{2}}{2KT_{1}T_{2}}(T_{1}+T_{2})\right)=0$ 71 T2 2 (T, + T2 - KT, T2) 1 T1 + T2 (T1 + T2 - KT1T2) A K  $\frac{d\left(\frac{T_1+T_2}{2k(T_1-T_2-K_{T_1}T_2)}\right)}{dk}=0$  $\frac{d\left(\frac{3}{800-6K}\right)}{2K} + \frac{d\left(\frac{200}{400-3K}\right)}{2K} + \frac{d\left(\frac{200}{400K-3K^2}\right)}{2K} = 0$  $\frac{18}{(200-6K)^2} + \frac{15}{(400-3K)^2} + \frac{1200K-80000}{(400K-3K)^2} = 0$  $\frac{2400 \times -16000 + 39 \times^2}{18 \times^4 - 4800 \times^3 + 2.400 \times^2} = 0$  $39K^{2} + 2400K - 160000 = 0$  $K = \frac{-1200 + 160013}{30}$ 

Задача 8.4. Передаточная функция разомкнутой системы имеет

ВИД