

Reparaturbericht

#1 · In Bearbeitung

Erstellt am: 2026-09-22 20:19 UTC

Gerät

Werkstattradio

Hersteller: Beispielwerk

Modell: R10 Stereo

Erstellt: 2026-09-22 20:19 UTC

Fehlerbeschreibung

Radio schaltet ein, aber der linke Lautsprecher bleibt stumm.

Reparaturschritte

1. Erledigt

Steckverbindungen geprüft; Kabel sind intakt

2. Ausstehend

Lautsprecher ersetzen und Funktion prüfen

Ersatzteile

Ersatzteil	Menge	Einzelpreis	Gesamt
Breitbandlautsprecher	3	CHF 15.00	CHF 45.00

Geschätzte Kosten

Arbeitsstunden: 2.00

Stundensatz: CHF 80.00

ArbeitskostenCHF 160.00

ErsatzteilkostenCHF 45.00

Geschätzter GesamtbetragCHF 205.00

Nur eine Kostenschätzung. Dieser Bericht ist keine Rechnung.