



Especialidad: Industrial

Curso : 2D3 Profesor: Carlos Garibaldi

Fecha: 21/10/2020

Parcial N° 3

Tema: Apellidos con letras P hasta Z (inclusive)

Actividad 1

En la siguiente tabla se presentan 10 muestras de tamaño 3, con las respectivas mediciones (en mm.) de la dimensión de una pieza. El departamento Ingeniería fija dimensión nominal de la pieza en 3.5 ± 0.5 mm

Muestra	Mediciones	Mediciones	Mediciones
1	3,10	3,50	3,70
2	4,10	4,30	3,20
3	3,80	3,50	3,40
4	4,20	3,50	3,50
5	3,80	3,00	4,00
6	4,50	4,20	6,00
7	3,50	3,50	3,60
8	3,80	4,60	4,80
9	4,80	3,80	4,10
10	4,60	4,80	4,00

- 1.1 Obtenga los valores necesarios para un gráfico de control de media e interprete según corresponda
- 1.2 Calcule los valores para un gráfico de control de rangos o recorridos e interprete según corresponda
- 1.3 Nombre y calcule las variaciones para interpretar sobre la capacidad de este proceso.
- 1.4 Indique todos los elementos necesarios para elaborar y presentar un gráfico de cantidad de defectos
- 1.5 Curva CO característica de operación. Explique

Actividad 2

La dirección del colegio quiere encontrar si hay alguna relación entre el rendimiento de un alumno de primaria y la cantidad de clases ausentes de alumnos. La tabla presenta una muestra de 9 alumnos con las respectivas notas de una asignatura y las ausencias trimestrales.

Resuelva consignas y cargue datos según corresponda

Alumno	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Desempeño (nota)	2	3	4	6	8	6	7	9	8
Cantidad de Ausencias	20	18	15	13	10	12	7	5	2

- 2.1 Encuentre la ecuación de regresión lineal para estimar el desempeño del alumno
- 2.2 Estime la nota del alumno si tuviera 17 ausencias al trimestre
- 2.3 Informe sobre la relación entre las variables. Interprete
- 2.4 Calcule el coeficiente de determinación e interprete
- 2.5 Obtenga el error estándar de la regresión e interprete