



Marcelo Friedrich



+54 3446 608910

@kowell.ok

# MANUAL DEL USUARIO

## KW-180M



## 1. Parámetros Técnicos

| Modelo  | VOLTAJE                 | POTENCIA | MATERIAL          | CAPACIDAD PRODUCCION | DIMENSIONES | PESO |
|---------|-------------------------|----------|-------------------|----------------------|-------------|------|
| KW-180M | Monofásico<br>220V/50hz | 1500W    | ACERO INOX<br>304 | 500/1000KG/H         | 85*52*92cm  | 70KG |

## 2. Cuchillas:



### **3. Características:**

Escenarios de aplicación: Esta máquina es adecuada para profesionales de cocinas centrales, plantas de procesamiento de alimentos enlatados, plantas de congelación rápida, plantas de procesamiento de alimentos secos, procesamiento de productos agrícolas, restaurantes de comida rápida y escuelas, y comedores de empresas e instituciones. La máquina está hecha de acero inoxidable SUS304, y la parte de la bombilla está hecha de aleación de aluminio-magnesio, lo que la hace duradera, segura e higiénica. La eficiencia de trabajo es equivalente al trabajo de 10 trabajadores.

### **4. Instrucciones de Operación:**

1. Confirme que la fuente de alimentación es de 220V, conecte el cable de tierra, encienda la fuente de alimentación: y asegúrese de que la conexión a tierra sea confiable.
2. Verifique si las partes de sujeción del cuerpo de la máquina están firmes, instale los cuchillos requeridos y presione el interruptor para verificar la rotación hacia adelante y hacia atrás de la máquina.
3. Inicie el botón de corte de bombillas, y el cuchillo no hace ruido (lo que indica que el disco de cuchillo se ha apretado), coloque las verduras redondas en la boca grande y las verduras de tallo en la boca pequeña. Nota: Todas las verduras deben estar limpias y no deben mezclarse con grava o piedras para evitar dañar el disco de cuchillo.
4. Al usar, no coloque sus manos u otras partes de su cuerpo en la entrada de alimentación o en la correa de prensado de verduras para evitar lesiones personales. Todo el trabajo de mantenimiento y cuidado debe realizarse con la energía apagada.

## TIPOS DE CORTES:



**RODAJAS**



**BASTÓN / TIRAS**



**CUBOS**



