

 REPORTE DE MANTENIMIENTO CENTROS DE GENERACIÓN				
FECHA: 24-01-2024		CÓDIGO: FO-GE-033		VERSIÓN: 01
PROCESO: GENERACIÓN DE ENERGÍA				
PÁGINA: 1 DE 1				
No Reporte				
Preventivo				
Tipo de Mantenimiento:				
Verificación				
Fecha: 11 Jun 24				
INFORMACIÓN DEL EQUIPO				
Equipo				
GRUPO ELECTROGENOS A GAS 1051 KW				
Código				
CPW03				
Marca				
JENBACHER				
Modelo				
JB 320				
Serial				
Técnico de O&M				
Ubicación				
COLOMBIA-COSTA RICA				
Responsable del equipo				
Técnico de O&M				
Operario				
GRAN TESSA ENERGY				
Hora del equipo				
11:434				
TRABAJO REALIZADO				
ANTECEDENTES				
El día 11 de junio de 2024, el grupo electrógeno CPW-003 - Jenbacher JB320, ubicado en el campo Castayaco, presentó una salida de línea aproximadamente a las 1530 horas, posterior a un evento de detonación del motor.				
Durante la inspección inicial se evidenció una pérdida de comunicación entre el PLC y el panel de control HMI, condición que impidió la supervisión y operación normal del equipo.				
No se encontraron anomalías visibles en el cableado de comunicación ni daños físicos en los componentes inspeccionados.				
DESCRIPCION DE LA FALLA				
Durante la operación del grupo electrógeno se presentó un evento de detonación, seguido de la pérdida de comunicación entre el PLC de control y el panel HMI, ocasionando la salida del equipo de línea.				
Como acción correctiva se realizó:				
• Inspección del cableado de comunicación.				
• Verificación de conexiones entre PLC y HMI.				
• Reinicio (reset) de los módulos de control.				
• Verificación del restablecimiento de las comunicaciones.				
Una vez recuperada la comunicación, el equipo fue puesto nuevamente en servicio, ingresando a línea a las 19:25 horas.				
• No fue necesario reemplazar componentes.				
ANÁLISIS DE LA FALLA:				
De acuerdo con la inspección realizada en campo, se confirmó la pérdida de comunicación entre el PLC y el panel HMI.				
Durante la verificación no se evidenciaron fallas en el cableado ni conexiones físicas asociadas al sistema de comunicación.				
El restablecimiento de la comunicación mediante el reinicio de los módulos permitió recuperar el funcionamiento normal del sistema y retomar el equipo a operación.				
Con la información disponible no fue posible determinar la causa raíz del evento, ya que no se encontraron componentes defectuosos ni evidencia de una falla física permanente. El evento corresponde a una pérdida temporal de comunicación que fue corregida mediante el reinicio de los módulos de control.				
ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS:				
SISTEMA INTERVENIDO:				
Electrónico				
Eléctrico				
Hidráulico				
Neumático				
Mecánica				
• Sistema de automatización y control.				
• PLC de control del grupo electrógeno.				
• Panel de operador HMI.				
• Red de comunicación entre PLC y HMI.				
• Cableado y conexiones de comunicación.				
HORAS ÚLTIMO MANTENIMIENTO				
HORAS ACTUALES MANTENIMIENTO				
PARTES CAMBIADAS O REPARADAS				
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO:				
Se realizaron las siguientes verificaciones:				
• Verificación de continuidad y estado del cableado de comunicación.				
• Reinicio de los módulos de control.				
• Confirmación del restablecimiento de la comunicación entre PLC y HMI.				
• Arranque del grupo electrógeno.				
• Sincronización e ingreso a línea a las 19:25 horas.				
• Verificación de operación normal posterior al arranque.				
Resultado:				
El equipo recuperó su condición operativa y permaneció funcionando normalmente después del restablecimiento de la comunicación.				
ACCIONES DE MEJORA				
IR				
Descripción				
Responsable				
Fecha				
Cumplimiento				
Seguimiento				
1				
-				
-				
-				
-				
-				
Responsable del Mantenimiento:				
Jose Luis Alvarez				
 REPORTE DE MANTENIMIENTO CENTROS DE GENERACIÓN				
FECHA: 24-01-2024		CÓDIGO: FO-GE-033		VERSIÓN: 01
PROCESO: GENERACIÓN DE ENERGÍA				
PÁGINA: 1 DE 2				
Si considera necesario inserte la evidencia fotografica que considere necesario				
CPW 03 - TENDENCIAS 1				
CPW 03 - VIBRACIONES				
OBSERVACIONES				
• No fue necesario el reemplazo de componentes.				
• No se evidenciaron daños físicos en el sistema de comunicación.				
• La información disponible no permite establecer con certeza el origen de la pérdida de comunicación.				
• Se recomienda realizar seguimiento al historial de eventos del PLC y del HMI para identificar posibles recurrencias y facilitar la determinación de la causa raíz en caso de repetirse el evento.				
Responsable del Mantenimiento:				
David Carrejo				