

Mercurio Naviera	INFORME DE ANÁLISIS DE VIBRACIONES	Revision N°	2
		Desde:	01.05.2025
		Pagina:	1
		Documento Controlado	

Generado: 17/09/2026, 10:21 a. m.

Código:

FA-LTE-0060

IDENTIFICACIÓN		
BUQUE LATERE	EQUIPO LTE-MP-#4 — Motor Principal #4	TIPO DE ANÁLISIS Vibraciones
FECHA DE MEDICIÓN 15/09/2026	HORAS —	ESTADO Informada
ANALISTA AB VIB - Ing. Aníbal Benítez		INFORME N° 1/2026

RESULTADO DEL ANALISTA			
Ninguna Sin hallazgos	Normal Vigilar · operable	Alerta Operable con bajo desempeño	Alarma No operable
Severidad informada por el analista			Prioridad: Programado

MEDICIONES	
VELOCIDAD EN ANCLAJES	11,3 mm/s
Comparación con equipos del mismo tipo · Informe 1/2026 Velocidad en anclajes (mm/s) medida el mismo día. La barra marcada es este equipo.	
Motor Principal #1	4,2
Motor Principal #2	5,5
Motor Principal #3	4,8
> Motor Principal #4	11,3
Ninguna Normal Alerta Alarma Color = severidad del analista para cada equipo.	

DIAGNÓSTICO Y RECOMENDACIÓN
HALLAZGO Anclajes: 11,3 mm/s. Pulso de potencia y armónicos
RECOMENDACIÓN • Control de presión interna de cilindros

EVOLUCIÓN DEL EQUIPO

Velocidad en anclajes (mm/s) en cada medición de este equipo

