

REPORTE DE FALLA / DEFECTO

Documento operativo generado desde el Registro de Fallas

Defecto ID	DEF-GL01-2026-001	Fecha Reporte	2026-08-04
Embarcacion	GLT 001	SFI / Equipo	280.01 - Bomba de carga
Clasificacion	A	Estado Operativo	FUERA DE USO
Responsable Correccion	Taller Externo	Fecha Objetivo	2026-08-06
OT Asociada	OT-00009	RCA ID	-

Descripcion del evento

Sintoma / falla observada: TEST_TEST_TEST_Vibraciones anormales detectadas en la Bomba de carga (SFI 280.01) durante la fase final de carga de Diesel, a un caudal de 30 L/min y presión de 4 Kg. Se sospecha desalineación por desgaste de rodamientos.

Accion inmediata mitigatoria: Se detuvo la operación de carga y se cambió a una bomba de respaldo.

Medida compensatoria: La Bomba de carga afectada (SFI 280.01) ha sido aislada eléctrica y mecánicamente, y etiquetada como 'FUERA DE SERVICIO - NO OPERAR'. Se ha recomendado un monitoreo reforzado (vibración, temperatura, ruido, presión, caudal e inspección visual/auditiva) de la bomba de respaldo durante las operaciones de carga, así como la verificación de la disponibilidad de equipos de contención de derrames y extinción de incendios en la zona.

Seguimiento y control

TaskID asociado: -

Estado del registro: OPEN

Evidencias / links:
<https://drive.google.com/file/d/1CRBdLoGbooDDLkZardKh9CKX1oi17L82/view?usp=drivesdk>

Control documental

Generado por: Tecnica@mercuriogroup.com

Fecha de emision: 08-04-2026 22:54

Mercurio PMS - Registro formal de falla para trazabilidad operativa y documental.