灾害事故案例库信息

- 1. 事故名称: 中牟移动通信传输管线工程施工"5·16"较大中毒和窒息事故
- 2. 灾害发生地的空间信息: (从谷歌或百度所提供的遥感影像中截取包括灾害发生地在内方圆 10km 的空间范围,并读取经纬度坐标。)

事发地示意图:



周边消防部门示意图



3. 事故发生原因:1.有毒气体超标: 检测结果显示以硫化氢为主要成分的有毒有害气体超标,导致作业人员及施救人员中毒窒息。2.作业人员违章作业: 作业人员进行有限空间作业时,

未落实"先通风、再检测、后作业"的操作规定,未正确使用密闭空间作业安全设施与个体防护用品。 3.施救人员现场应急救援处置不当: 施救人员缺乏基本的应急常识和自救互救能力,缺失个体防护器材和应急装备,在没有查明致害因素,也没有采取可靠防护措施的情况下盲目下井施救,造成伤亡扩大。

4. 救援阶段及所需救援物资(以表格形式呈现)

时期		主要致灾因素	所需应急资源种类	各类应急资源所隶属的行
				业、 <mark>单位及其空间位置</mark>
				消防队
				中牟县中医院
				地点:河南省郑州市中牟
救				县青年西路 22 号
援			防护服、空气呼吸	N34°43′34.71″
阶	救援阶段	硫化氢	器、气体检测仪、通	E114°01'12.76"
段			风机、吊升器材	中牟县人民医院
				地点:河南省郑州市中牟
				县解放南路 2 号
				N34°43′19.43″
				E114°01'46.74"
灾后重建阶段			对伤亡者家属进行慰	中牟县政府"5·16"有限空
			问、安抚,协商赔偿	间作业事故工作小组善后
			等善后事宜	处 理专项工作组