灾害事故案例库信息

- 1. 事故名称: 京山县大洪山旅游开发有限公司绿林寨景区 "3•4"较大交通事故
- 2. 灾害发生地的空间信息:

事发地示意图:



周边交通警察部门示意图



3. 事故发生原因: 周启华违法驾驶不符合国家技术标准的三轮汽车,违法载人,在行驶连续 弯道下坡路面时操作不当,刹车失灵,导致车辆失控,造成车辆侧翻。

4. 救援阶段及所需救援物资(以表格形式呈现)

时期		主要致灾因素	所需应急资源种类	各类应急资源所隶属的行
				业、单位及其空间位置
	救援初期			京山县公安局
				地点:湖北省荆门市京山
				市城中路 380 号
				N31°01′23.82″
				E113°07'46.05"
救 援 阶				京山县交通警察大队四中
				队
		刹车失灵,车辆	功能机动液压剪扩	地点:湖北省荆门市京山
段		侧翻	器、液压钳、撬棒,	市 G347
	救援中后		急救医用器材、医疗	N31°03'0.95"
	期		药物	E113°07′24.84″
				京山市安监局
				地点:湖北省荆门市京山
				市城中路 302-10 号
				N31°01'38.19"
				E113°07'17.46"
				同济医院
				地点:湖北省武汉市硚口
				X
				N30°35′17.74″
				E114°16′1.85″
善后阶段				由市监察局、市总工会、市
			相关赔付、善后工	公安局、市交通运输局、市
			作、亲属的心理疏导	安监局等单位派人参加的
			工作	京山县绿林镇 3.4 农用车
				侧翻事故调查组