## Port A (8 Bits) (Ausgabe Port)

Bezeichnung	Bit	IO	0	1
Motor Rechtslauf	0	OUT		Band läuft nach rechts
Motor Linkslauf	1	OUT		Band läuft nach links
Motor Langsam	2	OUT		+Bit0 Band läuft langsam
				nach rechts
				+Bit1 Band läuft langsam
				nach links
Motor Stop	3	OUT		Band läuft nicht, egal wie
				Bit 0-2 sind
Weiche Auf	4	OUT		Die Weiche geht auf
Ampel Grün	5	OUT		Die grüne Lampe geht an
Ampel Gelb	6	OUT		Die gelbe Lampe geht an
Ampel Rot	7	OUT		Die rote Lampe geht an.

## Port B (8 Bits) (Eingabe Port)

Bezeichnung	Bit	IO	0	1
Einlauf Werkstück	0	IN	Werkstück ist im	Kein Werkstück
			Einlauf	im Einlauf
Werkstück in Höhenmessung	1	IN	Werkstück ist in	Kein Werkstück in
			Höhenmessung	Höhenmessung
HöheBereich1	2	IN	Werkstück zu klein	Werkstück im
			oder zu groß	Höhenbereich
Werkstück in Weiche	3	IN	Werkstück in	Kein Werkstück in
			Weiche	Weiche
Werkstück Metall	4	IN	Werkstück kein	Werkstück Metall
			Metall	
Weiche offen	5	IN	Weiche zu	Weiche offen
Rutsche Voll	6	IN	Rutsche voll	Rutsche leer
Auslauf Werkstück	7	IN	Werkstück ist im	Kein Werkstück
			Auslauf	im Auslauf

## Port C (8 Bits) (Ein-/Ausgabe Port)

Bezeichnung	Bit	IO	0	1
LED Start Taste	0	OUT	Start LED leuchtet	Start LED leuchtet
			nicht	
LED Reset Taste	1	OUT	Reset LED leuchtet	Reset LED leuchtet
			nicht	
LED Q1	2	OUT	Q1 LED leuchtet nicht	Q1 LED leuchtet
LED Q2	3	OUT	Q2 LED leuchtet nicht	Q2 LED leuchtet
Taste Start	4	IN	Start Taste nicht	Start Taste gedrückt
			gedrückt	
Taste Stop	5	IN	Stop Taste gedrückt	Stop Taste nicht gedrückt
Taste Reset	6	IN	Reset Taste nicht	Reset Taste gedrückt
			gedrückt	
E-Stop	7	IN	E-Stop gedrückt	E-Stop nicht gedrückt