



انواع ترک‌های افقی

با عرض کم روی ستون

ایجاد **ترک‌های افقی با عرض کم روی ستون** می‌تواند ناشی از عوامل گوناگون متعددی باشد.

در ستون‌ها به طور معمول ما شاهد **دو نوع ترک افقی** با عرض کم می‌باشیم:

نوع اول: ترک‌های افقی واقع در یک سوم بالایی ستون‌ها، این نوع از ترک‌ها ناشی از پدیده جمع‌شدگی پلاستیک بتن بوده و در ۱۰ دقیقه تا ۶ ساعت (در بعضی از منابع تا ۳ ساعت) پس از بتن‌ریزی در سطح ستون‌ها ایجاد می‌شوند.



پدیده جمع‌شدگی پلاستیک بتن می‌تواند ناشی از عوامل متعددی باشد مانند:



- نسبت آب به سیمان بالا
- گیرش سریع
- عدم آبرسانی و عدم کیورینگ مناسب
- عدم ویبره و ...

نوع دوم: ترک‌های افقی واقع در یک سوم پایینی ستون
این ترک‌ها در همان ساعت اولیه پس از بتن‌ریزی و براساس
عملیات شاغولی کردن ستون و در نتیجه حرکت افقی بتن و
میلگرد ایجاد می‌شود.



مجددا یادآوری می‌گردد دلایل مشروحه فوق تنها بخشی از دلایل ایجاد ترک‌های افقی با عرض کم در ستون‌ها بوده و جهت تشخیص دلایل اصلی ایجاد هر نوع ترک می‌بایست از کارشناسان مجرب استفاده شود.

