ขอที่ 1 ให้แสดงผลหน้าจอดังภาพ

Light		
93		
Temp	Humid	
37	36	

ขอที่ 2 ใช้ VR และ Neopixel

Level

Value = -4

เมื่อหมุน VR แสดงค่า Value อยู่ในช่วง -4 ถึง 8

LED ติดเพิ่มไปทีละดวง

เมื่อค่า Value อยู่ในช่วง -4 ถึง 0 LED ดวงที่ 1-4 แสดงสี เขียว เมื่อค่า Value อยู่ในช่วง 1 ถึง 4 LED ดวงที่ 5-8 แสดงสี เหลือง เมื่อค่า Value อยู่ในช่วง 5 ถึง 8 LED ดวงที่ 9-12 แสดงสี แดง

เมื่อ value มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไป LED ดวงที่ติดอยู่จะกระพริบ

ข้อที่ 3 ใช้ สวิต 5 ตัว Relay 4 ตัว

Relay

Αll


เมื่อกด sw1 ค้างไว้ 3 วิ Relay 1 กลับสถานะลอจิก สลับไปเรื่อยๆ หน้าจอเสดง "R1" เมื่อกด sw2 ค้างไว้ 3 วิ Relay 2 กลับสถานะลอจิก สลับไปเรื่อยๆ หน้าจอเสดง "R2" เมื่อกด sw3 ค้างไว้ 3 วิ Relay 3 กลับสถานะลอจิก สลับไปเรื่อยๆ หน้าจอเสดง "R3" เมื่อกด sw4 ค้างไว้ 3 วิ Relay 4 กลับสถานะลอจิก สลับไปเรื่อยๆ หน้าจอเสดง "R4" เมื่อกด sw5 ค้างไว้ 3 วิ Relay ทั้งหมดดับหมดและติดหมดสลับไปเรื่อยๆ หน้าจอเสดง "All"

ข้อที่ 4 ใช้เซนเซอร์วัดอัตราการเต้นหัวใจ และ IR Temp


4.1 เมื่อมีการนำมือไปวัดที่ตัวเซนเซอร์วัดอัตราหัวใจ Buzzer ดัง 1 ครั้ง หน้าจอแสดงดังภาพ

Heart Beat	
Heart Rate	SPO
39	27

4.2 เมื่อมีการนำมือไปวัดที่ตัวเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ Buzzer ดัง 1 ครั้ง หน้าจอแสดงดังภาพ



4.3 เมื่อไม่มีการนำมือไปวัดที่ตัวเซนเซอใดๆเลย ให้หน้าจอแสดงดังภ



ข้อที่ 5 หน้าจอแสดงดังภาพ

Control Motor SET GET 100 0 Stop

ค่า SET จะเปลี่ยนแปลงตามการหมุนของ VR
ค่า GET คือความเร็วมอเตอร์ ซึ่งจะไม่เกินค่า SET
กด sw1 มอเตอร์หมุนทวนเข็ม แสดงสถานะ Forward
กด sw2 มอเตอร์หยุดหมุด แสดงสถานะ Stop
กด sw3 มอเตอร์หมุนตามเข็ม แสดงสถานะ Reverse
กด sw4 หากมอเตอร์หมุนอยู่จะให้หยุดทันที่ แสดงสถานะ Stop แต่หากมอเตอร์ไม่ได้หมุนอยู่ให้
ตัวหมุนไปยังทิศทางล่าสุด และแสดงสถานะนั้น

เมื่อมีการเปลี่ยนทิศทางของมอเตอร์กระทันหันให้ตัวค่อยๆลดความเร็วลงและหยุด จากหนั้นค่อยๆ
เพิ่มความเร็วขึ้นและหมุนไปยังทิศทางที่กำหนด