1. 3-axis accelerometer sensor

- 1. ทำลูกบอลวิ่ง จากตัวตรวจจับความเรง 3 แกน หรือ 3-axis accelerometer sensor
- 1.1 สร้างวงกลมให้เคลื่อนที่ตามการเอียงของ 3-axis accelerometer sensor (หากวางบอร์ด wio ไว้ในแนว ระนาบ วงกลมจะอยู่กึ่งกลางจอ)
 - 1.2 แสดงความเร็วของวงกลมที่วิ่ง 0-100% ที่หน้าจอ
- 1.3 ความเร็วชองวงกลมจะเปลี่ยนแปลงตามองศาที่เอียง หากเอียงน้อยวงกลมจะวิ่งช้า หากเอียงเยอะจะวิ่ง เร็ว

2. Smart Watch

- 2.1 หน้าแรก
 - เวลา และวันที่ ดึงมาจาก RTC
 - -power ให้หมุน vr 0-100%


09.30

22 Jan 2023



2.2 หน้าสอง

- กราฟแนวตั้ว ค่าการเต้นของหัวใจ 0-160
- กราฟแนวนอน คือ เวลา 0-10 นาที



spO2

98 %

2.4 หากกดสวิตซ์เพื่อเลื่อนหน้า หน้าจอจะวนไปเลื่อยๆ

3. เครื่องตั้งเวลา เปิด-ปิด (เก็บค่าถาวร)

Timer ON-OFF

Time: 09.35.10

TimerOn: 10.25.30

TimerOFF: 10:25:35

3.1 กด sw1 ค้างไว้ 3 วิ เพื่อตั้งเวลา เปิด-ปิด ตั้งเวลาเปิด

- เลขหลัก ชม. ของ TimerOn จะกระพริบเพื่อรอการตั้งเวลา หมุน Vr1 เพื่อตั้งเวลา 0-24 กด sw2 เพื่อยืนยัน
- เลขหลัก นาที ของ TimerOn จะกระพริบเพื่อรอการตั้งเวลา หมุน Vr1 เพื่อตั้งเวลา 0-60 กด sw2 เพื่อยืนยัน
- เลขหลัก วินาที ของ TimerOn จะกระพริบเพื่อรอการตั้งเวลา หมุน Vr1 เพื่อตั้งเวลา 0-60 กด sw2 เพื่อยืนยัน

ตั้งเวลาปิด

- เลขหลัก ชม. ของ TimerOFF จะกระพริบเพื่อรอการตั้งเวลา หมุน Vr1 เพื่อตั้งเวลา 0-24 กด sw2 เพื่อยืนยัน

- เลขหลัก นาที ของ TimerOFF จะกระพริบเพื่อรอการตั้งเวลา หมุน Vr1 เพื่อตั้งเวลา 0-60 กด sw2 เพื่อยืนยัน
- เลขหลัก วินาที ของ TimerOFF จะกระพริบเพื่อรอการตั้งเวลา หมุน Vr1 เพื่อตั้งเวลา 0-60 กด sw2 เพื่อยืนยัน