Требования охраны труда для работников цеха. Запрещено приступать к работе без средств индивидуальной защиты. При работе со станками обязательны очки и перчатки. В случае травмы немедленно сообщить руководителю. Эвакуационные выходы должны быть свободны.