自控实践实验注意事项

1、 第 1 次实验开始前,需要检查元器件包(元器件列表如下)内的元器件类型、

数量是否正确,器件有无缺损,有问题及时跟老师调换补领。



实验器件	数量
	· †
电路板	1
LM324	1
74LS04	1
TL494	1
ACS712	1
L298	1
20K 电位器	2
1K 电阻	5
104 独石电容	6
10uf 电解电容	2
SR360 二极管	4
散热片	1
散热片螺丝	1
5P 插座	1
7P 插座	1
电机插头红	1
电机插头黑	1
电路板支架螺丝	4
电路板支架螺母	4
14P 芯片插座	2
16P 芯片插座	1
红色导线	1段 (80cm)
黑色导线	1段 (80cm)
焊锡丝	1段 (80cm)
	74LS04 TL494 ACS712 L298 20K 电位器 1K 电阻 104 独石电容 10uf 电解电容 SR360 二极管 散热片 散热片螺丝 5P 插座 7P 插座 电机插头红 电机插头黑 电路板支架螺丝 电路板支架螺丝 电路板支架螺母 14P 芯片插座 16P 芯片插座 红色导线 黑色导线

2、 桌面设备


烙铁	1
烙铁支架	1
电源箱	1
机组 (含变阻器)	1
示波表 (含探头、表笔、电源)	1
毛刷	1

电源箱: 提供电路板所用的直流电源;



机组: 使用电路板驱动机组转动,可以测试机组编码器的信号;

示波表: 使用其示波器功能,测试电路板的各项功能,示波表需要接电源使用;





每次实验结束后,使用毛刷清扫桌面,垃圾带走!!

整理桌面设备,保证设备齐全,互相借用的示波表实验结束后必须放回原位!!!

- 3、 共用设备: 螺丝刀,剥线钳,焊锡丝等,在实验室门口的公共区域放置,用完 需归还至公共区域。
- 4、 实验过程中,如需使用其他种类的元器件,可向老师申请领取。
- 5、 实验过程中,注意安全,离开座位烙铁断电! 防火防电防烫伤!