
Quadratic fit
Session 1
Steady speed (RPM)
12000
11000
10000
9000
8000
7000
6000
5000
Predicted - measured (RPM)
100
50
0
−50
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
Normalized command