
Quadratic fit
Session 2
Steady speed (RPM)
18000
17000
16000
15000
14000
13000
Predicted - measured (RPM)
50
0
−50
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
Normalized command