
Quadratic fit
Session 1
Session 2
Steady speed (RPM)
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
Predicted - measured (RPM)
100
0
−100
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Normalized command