一、畸变及其成因和分类。

相机的畸变有很多种,其中起到主要影响的是径向畸变和切向畸变。

径向畸变是由透镜的形状影响的,它会造成图像上的某一点与图像中心的距离发生变化。 光线通过镜头中心时不发生弯曲,光线越是远离中心,发生的弯曲越显著。径向畸变可分为 枕形畸变和桶形畸变。在感性的角度理解,枕形畸变使得图像看起来像内凹陷,越是远离图 像中心的位置,成像对实际的拉长效应越明显;桶形畸变使得图像看起来像是图像的中心在 背后被向观察者捅得更近了一些,换句话说,越是远离图像中心的位置,成像对实际的缩短 效应越明显。

切向畸变来自于摄像机的组装过程,是由于透镜制造上的缺陷使得透镜本身与图像平面不平行产生的。切向畸变像是图像的成像与实际物体发生了一些偏转。切向畸变可分为薄透镜畸变和离心畸变。

从复变函数共形映射的角度理解,进入摄像机且没有穿过透镜的图像是原象,在感光元件上的成像是在映射 f 下的象。镜头就是这个对应法则 f,它本身和它与图像的关系决定了f 的表达式。f 在全平面上解析,在除原点的位置以外的区域内 f'不为 0,而且一般上图像上不同的两个点所产生的形变一般不同,从而构成了共形映射。导函数 f'的模表述了径向畸变,幅角描述了切向畸变。这只是一种简单的类比,不是严格的等价。

二、计算机中对镜头畸变的表示。

由于镜头本身的偏差,通过摄像头采集到的原始图像畸变明显,需要进行校正。

径向畸变模型:
$$\begin{cases} \delta_{xr} = x \left(k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6 + K \right) \\ \delta_{yr} = y \left(k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6 + K \right) \end{cases}, \quad \sharp \, \mathsf{p} \, r^2 = x^2 + y^2 \,, \quad \mathsf{K} = 1$$

切向畸变模型:
$$\begin{cases} \delta_{xd} = 2\,p_1 xy + p_2\left(r^2 + 2x^2\right) + K \\ \delta_{yd} = 2\,p_1\left(r^2 + 2\,y^2\right) + 2\,p_2 xy + K \end{cases}$$

理想坐标(x',y')与真实坐标(x,y)的关系:

$$\begin{cases} x' = x + \delta_{xr} + \delta_{xd} \\ y' = y + \delta_{yr} + \delta_{yd} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \left(k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6 + K \right) \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2p_1 xy + p_2 \left(r^2 + 2x^2 \right) \\ 2p_1 \left(r^2 + 2y^2 \right) + 2p_2 xy \end{bmatrix}$$

从而描述畸变共需要 5 个参数,即一个五维向量: $\left[k_1,k_2,k_3,p_1,p_2\right]^T$ 在径向畸变中,不引入更高阶的参数,以提高标定求解的稳定性。

参考:

1. https://blog.csdn.net/lql0716/article/details/71973318