# KEILC51 安装与工程建立

本章将向大家介绍 KEIL C51 软件的安装,通过本章的学习,我们可以在电脑上安装一个 KEIL C51 软件,为后面学习程序的开发做好铺垫。本章分为如下几部分内容:

- 6.1 KEIL C51 软件获取
- 6.2 KEIL C51 软件安装
- 6.3 KEIL C51 软件破解
- 6.4 创建 51 单片机工程


## 6.1 KEIL C51 软件获取

要在电脑上成功安装 KEIL C51, 首先必须要有安装包, 我们可以通过万能的百度, 搜索关键字"KEIL C51 下载", 上面会有很多下载渠道,也可以在 KEIL的官网上下载: https://www.keil.com/download/product/, 打开界面如下图所示。



不过我们光盘内已经给大家提供了下载链接,在光盘"5--开发工具\1. KEIL编程软件"内,大家直接下载即可,省去了查找下载的时间。我们使用 KEIL C51是 9.01版本,如果后面出了更高的版本选择性升级即可,不过也没有必要什么都追求最新的,用习惯了一个软件就行。

使用我们提供的下载链接下载的软件包,其内部含有如下图所示文件。



C51V901. exe 是 KEIL C51 软件的安装文件, KEIL\_Lic. exe 是用来破解 KEIL C51 软件的工具, 使其能够编译大小超过 2K 的程序文件。

## 6.2 KEIL C51 软件安装


软件包下载完成之后,我们双击 C51V901. exe 这个应用程序,弹出如下所示对话框。

Welcome to Keil   Pelease 2/2010	An ARM® Compan
This SETUP program installs:	
Keil C51 Version 9.01	
This SETUP program may be used to upda However, you should make a backup cop	
It is recommended that you exit all Window	s programs before continuing with SETUP.
Follow the instructions to complete the pro-	duct installation.
	1
Keil	

点击 Next 按钮。 弹出如下对话框。




在红框 2 中勾选上, 点击 Next 按钮。 弹出如下对话框。




点击红框 4 选择软件安装的路径,我们这里在 J 盘内新建一个文件夹,命

名为 KEILC51,将其安装到该文件夹内,方便软件的管理。特别要注意:


- (1) 软件安装保存路径不能出现中文或者特殊字符,否则会出现很多奇怪的错误,到时候很难找问题。
- (2) 不要将 KEIL5 软件和 KEIL4 或者 51 的 KEIL 安装在一个文件夹内。 然后点击 Next。弹出如下对话框。



在红色框 6 和 7 中我们随便输入一些东西, 我们这里输入数字 11, 当 然也可以输入空格, 但是一定要输入, 否则红色框 8 就一直是灰色状态, 输入完成后点击 Next, 弹出如下对话框。



说明 KEIL C51 软件正在安装,只要等一段时间即可,安装完成以后会出现如下界面。




点击 Finish 按钮完成 KEIL C51 软件的安装过程。KEIL C51 安装完成后在电脑桌面上一般会有一个快捷方式,如下所示:




## 6.3 KEIL C51 软件破解

上一节我们已经安装好了 KEIL C51 编程软件,可以使用它来编译一些 51 单片机代码量小于 2K 的小工程。但是有时候我们开发的项目可能比较大,程序代码超过了 2K,这时候就需要来破解 KEIL C51,因此 KEIL C51 软件的破解非常必要。下面就来介绍下如何破解。

(1) 首先打开 KEIL C51 软件,点击 File/License Management..,复制红色框 3 中的 CID。 操作步骤如下:







然后我们打开之前下载的 KEIL C51 软件包, 里面还有一个 KEIL\_Lic. exe 文件,如下所示:



此文件用于破解,直接双击它,将刚才从 KEIL C51 中复制的 CID 码粘贴到下面红色框 4 中,并且在红色框 5 选择 C51, 然后点击红色框 6, 生成破解码, 将此破解码即红色框 7 内容复制到 KEIL C51 软件内 LIC 框中, 点击 Add LIC 即可破解, 如果破解成功则会显示。 操作步骤如下:






如果破解失败,在打开 KEIL C51 和注册机的时候,点击快捷方式图标,选择右键: Run AsAdministrator,中文系统应该是"以管理员权限运行",然后就可以正常加 licence 了。建议最好所有允许的用户,都以管理员身份运行,以避免重复破解。


至此,我们就将 KEIL C51 软件安装和破解成功。后面就可以使用该软件来编写我们的 51 单片机程序。

## 6.4 创建 51 单片机工程

前面几节,我们介绍了如何安装和破解 KEIL C51 软件,这一节我们来介绍下如何使用该软件创建一个 51 单片机工程模板,为后面章节程序的编写带来方便。

(1) 打开 KEIL C51 软件,新建一个工程,工程名根据喜好命名,但是要注意使用英文,如果使用中文名可能会出现一些奇怪的错误,这里我们命名为template,直接保存在你所要保存的文件夹下。具体步骤如下:






#### (2) 选择单片机型号。

这个根据开发板使用的 CPU 具体的型号来选择,我们普中 A5/V5.5/A6/A7 开发板采用的是 STC89C516 芯片,开拓者、A2 使用的是 STC89C52 芯片。但实际


上在 KEIL C51 软件内找不到这些芯片类型,但我们可以选择 AT89C51 或者 AT89C52,它们都是 51 内核,软件代码兼容。这里选择 AT89C52,具体操作如下:



点击 OK 键后, 弹出如下对话框:




该对话框内容是提示我们是否要将8051启动文件添加到工程中,这里我们选择"否",原因是KEIL C51内已经帮我们完成了启动,所以只需要编写应用程序即可。选择"否"后界面如下:



#### (3) 给工程添加文件。


选择 File/New...或者使用工具栏的图标 来新建一个文件,后点击保存,系统会自动定位到我们工程目录,只需要在文件名栏输入新建的文件名即可,一个 51 单片机工程必须含有且仅有一个 main 函数,所以新建的文件命名为 main. c,点击保存。具体操作步骤如下:


File Edit View Project





然后将新建的 main. c 文件添加到工程中,选择工程组"Source Group 1", 鼠标右键选择 "Add Files to Group 'Source Group 1'...",然后选择对应的 xxx. c 文件,点击 Add 键后在点击 Close 关闭。这时工程中就显示已加入的文件。具体操作如下:






### (4) 配置魔术棒选项卡

这一步的配置工作非常重要,很多人自己编写程序编译后发现找不到.HEX 文件,或者使用我们51 仿真器的时候发现仿真失败,这些问题都是在这个地方没有配置好导致的。


1,选择魔术棒工具的Output选项卡,勾选红色框3,即程序编译成功

后会产生 HEX 文件。具体操作如下:





#### 2,51 仿真器配置

只有当你购买仿真器且安装好驱动并且连接了电脑,那么就可以开始配置。如果使用我们公司的 51 仿真器的朋友,相关驱动的安装请查看"\3—开发工具\5. 51 仿真器驱动的安装"教程。将 51 仿真器直接插在单片机卡座上,仿真器采用防呆设计,方向错了没法卡紧。仿真器连接电脑,同时仿真器也给开发板供电,所以使用仿真器可不接电源线。要使用我们 51 仿真器在线调试程序,需要在 KEIL 软件内进行相应的配置。具体的配置如下(这里我们已经将 51 仿真器连接开发板和电脑):










根据上图从1到10步骤设置完成之后就可以进行在线仿真调试了。

最后点击 OK 按钮即可。然后双击工程组中的 main.c 文件,我们输入如下内容:

```
#include "reg52.h"

void main()
{
    while(1)
    {
    }
}
```

编译后结果 0 错误 0 警告,表明我们创建的 51 单片机工程完全正确。如下:




#### (5) 修改编程区内字体大小

很多朋友可能会觉得, KEIL C51 默认提供的字体比较小, 看起来非常不舒服。 下面我们就来介绍如何在 KEIL C51 软件内修改编程区字体大小问题。

1, 首先在 KEIL C51 软件的工具栏中内找到一个"小扳手", 如下所示:



2,然后点击它,弹出如下设置界面,按照设置界面的红色标号顺序进入。



3,点击标号 5 按钮时用于选择设置当前字体大小等信息的,选择适合自己的字体大小即可,然后点击 OK,设置完成。如下所示:



最后设置完成后, 编程区内的字体就会发生改变。

更多有关 KEIL C51 软件的使用小技巧大家可以通过百度了解学习。

## 课后作业

(1) 按照上述方法创建一个自己的51单片机工程模板。