Registre des pièces de rechange ATS-01

Champ	Valeur
Identifiant	F2-PIE-ATS-01
Équipement	ATS-01
Date du relevé	2026-11-05
Emplacement	Magasin M1, étagère E3

Tableau 1 - Stock de pièces de rechange (page 1)

Référence	Désignation	Panne concernée	Stock avant 2026-11-04	Stock au 2026-11-05	Stock mini	Action
CT-160-4P	Contacteur 4 pôles 160 A	Contact brûlé (T301, T302)	1	0	1	Commander
FUS-2A-F1	Fusible de commande 2 A	Ne bascule pas (T101)	5	5	3	Aucune
CAB-GS-1,5	Câble GEN START 2 x 1,5 mm2 (20 m)	Ne démarre pas (T102)	1	1	1	Aucune
RT-30	Relais de temporisation de secours, 0 à 30 s	Bascule trop tard (T201)	1	1	1	Aucune

Remarque : le contacteur CT-160-4P a été consommé lors du remplacement du 2026-11-04 (rapport RI-2026-024). Le stock est inférieur au stock mini : une commande est à passer.

Seul un technicien N2 habilité remplace le contacteur, après consignation complète de l'ATS (F2-SEC-ATS-01).