

Programa de Mantenimiento - Operaciones & Control Industrial (OCI)

Objetivo

Gestión de tareas de mantenimiento. Cruce operativo con el Programa de Pulling para optimización de recursos.

ID Pozo	Tipo	Tarea Específica	Fecha Prog.	Cuadrilla	Urgencia	Herramientas
E-501	Electro	Chequeo tablero	26/06/2026	Mant. 1	Alta	Pinza, tester.
M-707	PCP	Retiro cabezal (Pre-Pulling)	27/06/2026	Mant. 2	Media	Torquímetro, llaves.
E-808	AIB	Reemplazo controlador	28/06/2026	Mant. 1	Baja	Caja eléctrica.
M-909	Electro	Medición aislamiento	26/06/2026	Mant. 2	Media	Megóhmetro.

Nota: Para pozos PCP, el retiro del equipo de superficie debe coordinarse estrictamente 24 horas antes de la llegada del equipo de Pulling. Importante: Todo personal debe verificar la lista de EPP antes de salir a base.

