D0015686246

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵓⵜⵜⴰⵏⵜ
MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE

PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

IDENTIFIANT UNIQUE DU CONTROLE	TYPE DE CONTROLE	DATE DU CONTROLE
	VISITE TECHNIQUE PERIODIQUE	EN CHIFFRES 03/02/2026

DATE DU CONTROLE EN LETTRES MARDI TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX

IDENTIFICATION DU CENTRE DE VISITE TECHNIQUE

N° D'AUTORISATION : 280/10
NOM DU CENTRE : DEKRA LISSASFA
ADRESSE : 26 LOT AKADIRIA KM9 LISSASFA CASABLANCA
Tél : 0522090734
Fax : 0522916953

IDENTITE DE L'AGENT VISITEUR

N° DE C.A.P : 1878/22
NOM : AYOUN
PRENOM : AYMAN

CACHET DU CENTRE

DEKRA Autorisation N° 280 Centre de Visite Technique Lissasfa Lot 26, Lot Kadiria Km 9 - Lissasfa Tél.: 0609 58 44 44

VISA DE L'AGENT VISITEUR

IDENTIFICATION DU VEHICULE

Immatriculation	Date Immat.	Date M.e.C.
74795	14/10/2011	14/10/2011
Genre: 6	Marque: TOYOTA	
Type: PICK-UP	N° dans la série du type: MROCS12GX00093621	
Energie: OCS12G	Puissance F.: 10	Kilometrage: 699600
DI		

PROPRIETAIRE

N° Identité :
Nom :
Prenom : SGTM
SGTM

NATURE ET DATE DE LA PROCHAINE VISITE

VISITE COMPLÉMENTAIRE — Le : 02/03/2026

Nom et signature de la personne ayant présenté le véhicule à la visite et qui reconnait avoir pris connaissance des résultats du contrôle

SGTM SA

DEFAUTS CONSTATES

DÉFAUTS SANCTIONNÉS PAR UNE VISITE COMPLEMENTAIRE :

1.1.1.1.1. FREIN SERVICE : Déséquilibre important entre les roues d'un même essieu
1.1.1.1.3. FREIN SERVICE : Efficacité globale insuffisante
1.1.2.1.2. FREIN STATIONNEMENT : Efficacité globale insuffisante
4.3.4.1.2. FEU STOP : Détérioration importante
5.1.1.1.2. SUSPENSION : Dissymétrie importante
5.3.1.3.1. ROUE (JANTE, PNEUMATIQUE) : Mauvaise fixation
7.2.1.1.1. AVERTISSEUR SONORE : Défaut ou non fonctionnement

DÉFAUTS NON SANCTIONNÉS PAR UNE VISITE COMPLEMENTAIRE :

4.1.1.1.1. FEU DE CROISEMENT : Réglage trop bas : D,G :
6.1.1.1.1. LONGERON, BRANCARD, TRAVERSE, PLANCHER, BERCEAU, PASSAGE DE ROUE, PARE BOUE, BAS DE CAISSE, ETC. : Corrosion : AVD,AVG,ARD,ARG :
6.2.5.1.1. PARE-CHOCS, BOUCLIER : Détérioration importante : ARD :
7.2.2.1.1. BATTERIE : Détérioration ou impossibilité de démarrage éléctrique
7.2.2.2.1. BATTERIE : Mauvaise fixation

Mesures effectuées sur le véhicule

EFF . FR . SVC (⩾ 50%)	44%	
EFF . FR . ST (⩾ 18%)	9%	
RIPAGE (⩽ 12m /km)	-3,2m/ km	
SUSPENSION (⩽30%)	AV 31%	AR 5%
OPACITE (⩽ 70%)	59,6%	
CO (⩽ 4.5%)	Non applicable	

RESULTAT DU CONTROLE

Visite défavorable

DEKRA

Réseau de Centres de Visite Technique autorisé par Arrêté n° 247 du Ministère de l'Equipement, du Transport et de la logistique du 6 Août 2007

PAK0093
PC00246

CamScanner