பார்மால்டினைஹடு வாயுவின் கெட்ட நாற்றம், கண்கள் மற்றும் சளி ஜவ்வுகளுக்கு எரிச்சலைத் தருகிறது.

5.2.3. கதிர்வீச்சு (Radiation)

புற ஊதா கதிர் மூலம் நுண்ணுயிரறச் செய்தல் (Ultraviolet light sterilization)

வேலை செய்யும் தளம் மற்றும் காற்று உள்ள அறைகள் புற ஊதாக்கதிர்கள் மூலம் நுண்ணுயிரறச் செய்தல் நற்பலனை அளிக்கும்.

தீமைகள்

1. நிழலில் உள்ள பாக்டீரியாக்கள் அழிக்கப்படுவதில்லை.
2. ஒளியானது நேர்கோட்டில் செல்வதால் இது ஊடுருவாது.
3. நீண்ட நேரம் புற ஊதாக் கதிர்களுக்கு உட்படுத்துவதால் கண்ணின் வெண்மைப்பகுதி (Conjunctiva) பாதிக்கப்படுவதுடன் தோலையும், திசுக்களையும் பாதிக்கிறது..
4. இது மிகவும் விலை உயர்ந்தது

5.3 நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்தலின் பொருட்களை தயாரித்தல் (Preparing articles for sterilization)

1. தேவைப்படும் நிலைக்கேற்ப பொருட்களை மேலிருந்து வரிசைக் கிரமமாக அமைத்தல்.
2. பொருட்கள் நீராவி உட்புகும் வகையில் தளர்த்தியாக கட்டப்பட வேண்டும்.
3. Drums-ன் மூடியின் துளைகள் திறந்து இருக்குமாறு வைக்க வேண்டும்.
4. கட்டுக்களை இரண்டு உறைகள் கொண்டு சுற்றப்பட வேண்டும்.
5. கருவியில் இரத்தம் அல்லது சீழ் போன்றவை இல்லாமல் நுண்ணுயிரறச் செய்ய ஏற்ற நிலையில் இருக்க வேண்டும்.
6. இரப்பர் குழாயினை குளிர்ந்த நீரால் கழுவப்பட்டு சூடான மற்றும் சோப்புக் கரைசலால் கழுவப்பட வேண்டும். அதன் உட்புறம் சுத்தமாக இருக்க வேண்டும்.
7. கத்திகள், ஊசிகள் போன்ற கூர்மையான கருவிகளைத் தனியாக கையாளுவதன் மூலம் காயங்களையும் துளையிடுதலையும் தவிர்க்கலாம்.

Tamil - Practical 5.indd 311 14-06-2018 20:12:00