3. அளவிக் கருவிகள் மற்றும் அளவிகள் 28

3.1 அறிமுகம்

3.2 அளவு கோல்கள் – அளவு கோல் பராமரிப்பு

3.3 காலிப்பர்கள் – வகைகள் – பாதுகாப்பு குறிப்புகள்

3.4 வெர்னியர் காலிப்பர்

3.5 மைக்ரோ மீட்டர்

3.6 காம்பினேசன் செட்

3.7 சைன் பார்

3.8 அளவிகள்

3.9 அளவிகளுக்கும் வடிவத்தகட்டிற்கும் உள்ள வேறுபாடுகள்.

4. பொறியியல் பொருட்கள் 46

4.1 அறிமுகம்

4.2 பொறியியல் பொருட்கள்

4.3 பொறியியல் பொருட்களின் பண்புகள் – இயற்பியல் பண்புகள் – வேதியியல் பண்புகள் – இயந்திரவியல் பண்புகள் – மின்னியல் பண்புகள்

4.4 உலோகங்கள் இரும்பு உலோகங்கள் (சுத்தமான இரும்பு (அ) தேனி இரும்பு – எஃகு இரும்பு – வார்ப்பிரும்பு) இரும்பு கலவாத உலோகங்கள் (அலுமினியம்- செம்பு – பித்தளை – ஈயம் - துத்தநாகம்)

5. வெப்பப்படுத்தி குணமாற்றம் செய்தல் 56

5.1 அறிமுகம்

5.2 வெப்பப்படுத்தி குணமாற்றம் செய்வதன் நோக்கம்

5.3 கீழ் மற்றும் மேல் முக்கியவெப்பநிலை

5.4 வெப்படுத்தி குணமாற்றம் செய்யும் முறைகள் – மிருதுவாக்குதல் – நார்மலைசிங்– கடினப்படுத்துதல் – பதப்படுத்துதல் - புறக்கடினமாக்குதல் – கார்புரைசிங்– நைட்ரைடிங்– சயனைடிங்– இண்டக் ஷன் ஹார்டனிங்– ஃபிளேம் ஹார்டனிங்

5.5 விரைவாக குளிரச் செய்தல்

5.6 வெப்பப்படுத்தி குணமாற்றம் செய்யப்பயன்படும் உலைகள்

6. வார்ப்பகம் 64

6.1 அறிமுகம்

6.2 மாதிரி வடிவம்

6.3 மாதிரி வடிவம் தயாரிக்க பயன்படும் மூலப்பொருட்கள்

6.4 மாதிரி வடிவம் செய்ய பயன்படும் மூலப்பொருட்களை தேர்ந்தெடுக்கும் போது கவனிக்கப்பட வேண்டிய குறிப்புகள்

6.5 மாதிரி வடிவத்தின் வகைகள்

6.6 மாதிரி வடிவ அலவன்ஸ்கள்

6.7 வார்ப்பு கருவிகள்

BME_Tamil-FM.indd 10 11/9/2020 12:57:34 PM