
வரைபடத்தில் வரையப்படும் கோடுகளும் அதன் அர்த்தங்களும்

பல்வேறு கோடுகளால் பொறியியல் வரைபடங்கள் வரையப்படுகிறது. ஒவ்வொரு கோடும், படத்தில் உள்ள பல்வேறு சிறப்பு அம்சங்களைத் தெளிவுப்படுத்துகிறது. எனவே, வரைபடத்தை சரியாக புரிந்து கொள்ள கோடுகளின் வகைகளையும், அதன் அர்த்தங்களையும் தெரிந்து கொள்வது மிகவும் அவசியமாகும்.



1. பொருள்களின் தோற்றத்தைக் காட்ட "கண்ணுக்குத் தெரிகின்ற தடித்த முகப்பு கோடுகள்" (*Visible Outlines*) பயன்படுகிறது. இதனை வரைய H அல்லது HB தரமுடைய பென்சிலைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.
2. அளவுகுறிக்கும் கோடு, லீடர் கோடுகள், நீட்டப்பட்ட கோடுகள், வெட்டப்பட்ட கோடுகள் (*Leader Lines, Leader Extension Lines, Hatching Line*) போன்ற கோடுகள் வரைய தொடர்ச்சியான மெல்லிய கோடுகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதனை வரைய 2H தரமுடைய பென்சிலைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.
3. இது மறைந்துள்ள முகப்புக்கோடுகள் (*Hidden Lines*) ஆகும். மறைந்துள்ள பாகங்கள், துளைகள் போன்றவற்றை வரைய பயன்படுத்தும் தடித்த, சீரான அளவில், சம இடைவெளியில் விட்டு விட்டு வரையப்படும் சிறிய கோடுகள் (*Short Dashes*) ஆகும். இதனை வரைய H தரமுடைய பென்சிலைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.
4. துளை, உருளை மற்றும் உருளைப் பொருட்களின் மைய அச்சுகோடு, பிட்ச்சர்க்கிள், நகரும்பாகங்களின் முடிவு எல்லை (*Centre Lines, Pitch Circle, Extreme Position*) போன்றவற்றை வரைய பயன்படும் மெல்லிய கோடாகும். இக்கோடு ஒன்று 15 மி.மீ. நீளம் கொண்ட கோடாகவும்(*Long Dash*), மற்றொன்று 3மி.மீ. நீளம் கொண்ட சிறிய கோடாகவும் (*Short Dash*) மாறி மாறி வரைய வேண்டும். அல்லது 5:1 என்ற விகித்தில் வரைய வேண்டும். இதனை வரைய 2H தர முடைய பென்சிலைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.
5. அளவு குறிப்பிடும் கோடுகள் (*Dimension Line*) வரைய இக்கோடு பயன்படுகிறது. இதனை வரைய 2H தரமுடைய பென்சிலைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.
6. பொருளை வெட்டும் போது கிடைக்கும் வெட்டுத் தோற்றத்தைக் குறிப்பிடும் கோடு (*Cut Sectional Line*) ஆகும். இதனை வரைய 2H தர முடைய பென்சிலைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

BME_Tamil_Practicals.indd 164 11/9/2020 1:20:52 PM