
7. விளக்கம் தர வேண்டியகுறிப்பிட்ட பாகத்தின் பகுதியை மட்டும் வரைந்து அப்பாகத்தில் தேவையற்ற பகுதியை நீக்கிவிட்டு வரையும் பொழுது, இந்த ஒழுங்கற்ற எல்லைக் கோடு (*Irregular Limit Line*) பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதனை வரைய H தரமுடைய பென்சிலைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

8. குறிப்பிட்ட இடத்தில் வெட்டி நீளத்தைக் குறைத்து காட்டும் கோடு (*Short Break Line*) ஆகும். இதனை வரைய 2H தர முடைய பென்சிலைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

9. எந்த இடத்தில் பொருளை வெட்டி எந்த திசையில் பார்த்தால் தேவையான வெட்டுத் தோற்றம் கிடைக்கும் என்பதை குறிக்கும் கோடு (*Cutting Plane Line*) ஆகும். இதனை வரைய 2H மற்றும் H தர முடைய பென்சிலைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

மேற்கூறிய கோடுகளையும், அதன் அர்த்தங்களையும் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தில் முறைப்படி பயன்படுத்தபட்டுள்ளதைக் காணலாம்



BME_Tamil_Practicals.indd 165 11/9/2020 1:20:52 PM