

என்பனவாகும். சுரண்டி ஹைகார்பன் ஸ்டீல் உலோகத்தால் ஆனது. இது கடினப்படுத்தப்பட்டு பதப்படுத்தப் பட்டிருக்கும். அதிக அளவில் தேய்ந்து போன பழைய அரங்களைக் கொண்டு தான் சுரண்டி தயாரிக்கப்படுகிறது.

தட்டையான சுரண்டி (Flat Scrapper)

இது நீண்ட செவ்வக வடிவமாகவும், தட்டையாகவும் உள்ள பாகங்களைச் சுரண்ட பயன்படும்.

200 மிமீ முதல் 250மிமீ வரை நீளங்களில் கிடைக்கும்.

முக்கோண வடிவ சுரண்டி (Triangular Scrapper)

இதன் வெட்டுத் தோற்றம் முக்கோண வடிவில் இருக்கும். பணிப்பொருளின் விளிம்புகளைக் கூர்மையாக்கிடப் பயன்படுகிறது.

அரைவட்ட வடிவ சுரண்டி (Half Round Scrapper)

இதன் வெட்டுத் தோற்றம் அரைவட்ட வடிவத்தில் இருக்கும். இதன் முனைப்பகுதி வளைந்து பேரிங்குகளில் துளைகளைச் சுரண்டப் பயன்படுகிறது.

பராமரித்தல்

1. வெட்டு முனையைக் கூர்மையாக வைத்திருக்க வேண்டும்.
2. வேலையை முடித்தபின் அதற்கென்று உள்ள உறையினுள் போட்டு வைக்க வேண்டும்.
3. சுரண்டும் வேலையைத் தவிர வேறு எதற்கும் பயன்படுத்தக் கூடாது.

2.10 குறியீட்டுக் கருவிகள் (Marking Tools)

நாம் தயாரிக்க இருக்கும் பணிப்பொருளில் அளவு குறித்தல், தேவையான வடிவத்திற்கு வரைதல், புள்ளி குத்துதல் போன்ற வேலைகளைக் குறியீடு செய்தல் (Marking) என்கிறோம்.

பொருளைத் தயாரிப்பதற்கு முன்பு குறியீடு செய்தல் என்பது மிகமிக அவசியம். குறியீடு செய்தல் என்பது ஒருகலை என்றால் அது மிகையாகாது. கொடுக்கப்பட்ட வரை படத்தைப் பார்த்து சரியாக செய்யாத குறியீட்டினால் பொருள் வீணாகும். பொருத்த வேண்டிய இடங்களில் சரியாக பொருத்த முடியாது. எனவே, குறியீடு செய்யும் பொழுது வரைபடத்தைப் பார்த்து மிக கவனமாக துல்லியமாக குறியீடு செய்தல் வேண்டும்.

குறியீடு சரியாக செய்யாமல் போனால் ஏற்படும் இழப்புகள்

1. பணிப்பொருள் வீணாகிறது.
2. குறியீடு செய்த நேரம் வீணாகிறது.
3. கொடுக்க வேண்டிய நேரத்திற்கு பொருளை சரியாக அனுப்ப முடியாமல் நற்பெயரை இழக்க நேரிடும்.
4. தவறாக குறியீடு செய்து பொருளும் தயாரிக்கப்பட்டு, சேர வேண்டிய இடத்திற்கு அனுப்பப்பட்டால் அதனால் ஏற்படும் போக்குவரத்து செலவினால் இழப்பு.
5. கவனக் குறைவாக அதிக அளவில் உற்பத்தி செய்துவிட்டால் அதனால் பெரிய இழப்பை சந்திக்க நேரிடும்.

குறியீடு செய்யும் போது கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியவை

1. வரைபடத்தை நன்கு பார்த்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
2. அளவுகளைத் தெளிவாகப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
3. குறியீட்டுக் கருவிகளை தயார் நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும்.
4. சரியான குறியீட்டுக் கருவிகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.
5. புள்ளி குத்தும் கம்பிகளை சரியாக பயன்படுத்த வேண்டும்.

குறியீடு செய்யும் முக்கியமான குறியீட்டுக் கருவிகள்

1. அளவுகோல்.
2. பங்கிடும் கருவி
3. புள்ளிகுத்தும் கம்பி
4. மூலை மட்டம்
5. வருகு ஊசி
6. சர்பேஸ் பிளேட்
7. மார்க்கிங் டேபிள்
8. சர்ஃபேஸ் கேஜ்
9. V- பிளாக்
10. ஆங்கிள் பிளேட்

GM_Tamil-Chapter_02.indd 19 12/9/2019 2:47:06 PM