
துளையில் இவ்வகைச் சாவி பொருத்தப்படும். இது குறைந்த சக்தி கடத்தும் இடங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.


இதில் சரிவு உருளைச் சாவிமற்றும் சரிசம உருளை சாவி என இருவகைகள் உள்ளன.



உருளை வடிவச் சாவி


1. உருளை 2. உருளைச்சாவி 3. கப்பி

சாவிகளின் முகப்புகள்



சாவிகள் மூன்று வகையான முகப்புகளைக் கொண்டது. அவற்றின் வெட்டுத் தோற்றங்களை கீழ் கண்ட படங்கள் விளக்குகின்றன.

சாவிபள்ளத்தின் அளவு




D – உருளைதண்டின் விட்டம் (Shaft Diameter)
T – சாவியின் தடிமன் (Thickness)
W – சாவியின் அகலம் (Width)
R – சாவியின் ஆரம் (Radius)
L – சாவியின் நீளம் (Length)
d – சாவியின் விட்டம் (Keys Diameter)
சரிவு 1 : 100 என்ற விகிதத்தில் தரப்பட்டிருக்கும்.

7.5 ஜிக்ஸ் மற்றும் ∴பிக்சர்ஸ்

அறிமுகம்

சில இயந்திரப்பணி வேலைகள் என்பது மிகவும் எளிமையானது. உதாரணமாக துளையிடும் இயந்திரத்தில், எளிமையான வேலைகள் செய்ய பணிப்பொருளை சரியான நிலையில் வைத்து பிடிக்க வைஸ் பயன்படுகிறது. சாதாரண வேலைகள் குறைந்த அளவில் உற்பத்தி செய்யும் பொழுது பணிப்பொருளை பிடிக்கவும், வெட்டுளியை வழிநடத்தும் சிறப்பு உபகரணங்கள் தேவைப்படுவதில்லை. ஆனால் பொருட்கள் அதிக அளவில் உற்பத்தி செய்யப்படும் பொழுது பணிப்பொருளை சரியான நிலையில் படியவைத்து பிடிக்கவும், வெட்டுளியை வழிநடத்தவும் சில சிறப்பு சாதனங்கள் தேவைப்படுகிறது. அச்சிறப்பு சாதனத்திற்கு ஜிக்ஸ் மற்றும் பிக்சர்ஸ் என்று பெயர்.



ஜிக்ஸ் ∴பிக்சர்ஸ்

பணிப்பொருளைப் பிடித்து வெட்டுளியை வழிநடத்தும் சாதனம் ஜிக் என்பதையும், பணிப்பொருளை சரியான நிலையில் படியவைத்து பிடிக்கும் சாதனம் ∴பிக்சர் என்பதையும் தெளிவுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும். விளக்கவரைபடம்:

ஜிக்ஸ் மற்றும் ∴பிக்சர்ஸ்சின் தேவை

1. ஒரே மாதிரியான பணிப்பொருளை மறுபடியும் (Repeatability) உற்பத்தி செய்யப் பயன்படுகிறது.
2. உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருட்களின் அளவு நுணுக்கமாக (Accuracy) கிடைக்கிறது.
3. ஒன்றுக்குப் பதிலாக மற்றொரு பாகத்தை பயன்படுத்தக் கூடிய தன்மையை (interchangeable) பெற பயன்படுகிறது.

BME_Tamil-Chapter_07.indd 84 11/9/2020 1:05:15 PM