


பாக்ஸ் ஜிக்

பல்லாயிரக்கணக்கில் உற்பத்தி செய்யும் பொழுது ஃபிக்சர்ஸ் (Fixtures) பயன்படுகிறது.

ஃபிக்சரின் பாகங்கள்

1. அடிபாகம் – (Basic)
2. வெட்டுளியை சரியான இருப்பிடத்தில் பொருத்த உதவும் உலோகத் துண்டு (Setting Block)
3. T– போல்ட் – (T–Bolt)
4. பிடிப்புக் கருவிகள் – (Clamps)
5. லோக் கேட்டர் – (Locator)

ஃபிக்சரின் வகைகள் (Types of Fixtures)

1. வைஸ் தாடை கொண்ட மில்லிங் ஃபிக்சர்ஸ் (Vice Jaw Milling Fixtures)
2. பிளைன் மில்லிங் ஃபிக்சர்ஸ் (Plan Milling Fixtures)
3. சாவி பள்ளம் கொண்ட மில்லிங் ஃ பிக்சர்ஸ் (Key Way Milling Fixtures)
4. ஸ்டிரிங் மில்லிங் ஃபிக்சர்ஸ் (String Milling Fixtures) சாவி

சாவி பள்ளம் கொண்ட மில்லிங் ஃபிக்சர்ஸ் (Key Way Milling Fixtures)

உருளைவடிவஅச்சின் (Shaft) மேற்பரப்பில் தேவையான இடத்தில் சாவிப் பள்ளம் (key way) வெட்டுவதற்கு இவ்வகையான ஃபிக்சர்ஸ் பயன்படுகிறது. V – பிளாக்கின் மீது, சாவி பள்ளம் வெட்ட வேண்டிய உருளை வடிவப் பணிப்பொருள் சரியான இடத்தில், கிளாம்ப் மூலம் பொருத்தப்படுகிறது.


செட்டிங் பிளாக் உதவியுடன் மில்லிங் கட்டர் பொருத்தப்பட்டு துல்லியமாக சாவிப் பள்ளம் வெட்டப்படுகிறது.

பயன்


ஒரே நேரத்தில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட உருளை வடிவப்பணிப் பொருளை பொருத்தி அதற்கு ஏற்ப ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மில்லிங் வெட்டுளிகளை அமைத்து, பல உருளைகளில் சாவிப் பள்ளம் வெட்டலாம்.

ஸ்டிரிங் மில்லிங் ஃபிக்சர்ஸ்

இவ்வகை மில்லிங் ஃபிக்சர்ஸ், உருளை வடிவ பணிப்பொருட்களின் தலைப்பகுதியில் பள்ளம் வெட்டபயன்படுகிறது. இதிலுள்ள நான்கு V–பிளாக்கின் தாடைகளில், நான்கு உருளை வடிவ பணிப்பொருட்களை ஒரே நேரத்தில் இறுக்கிப்பிடித்து, வெட்டுக்கருவியை ஜிக்கின் உதவியுடன் துல்லியமாக அமைத்து பள்ளம் (Slot) வெட்டப்படுகிறது.



ஸ்டிரிங் மில்லிங் ஃபிக்சர்ஸ்



செட்டிங்பிளாக்

7.6 அமைவிடம் (Location), மற்றும் அமைப்பான்கள் (Locators)

இயந்திரப்பணி செய்யும் பொழுது, பணிப்பொருட்களை சரியான முறையில் படியவைத்தல் என்பது மிகவும் அவசியமாகும். அவ்வாறு ஜிக்ஸ் மற்றும் ஃபிக்சர்ஸ்யை பயன்படுத்தி பணிப்பொருளை இயந்திரப்பணி

BME_Tamil-Chapter_07.indd 87 11/9/2020 1:05:18 PM