8. என்ஜின் நல்ல நிலையில் உள்ள பொழுது அதன் வேகம் முழுவதும் வாகனத்திற்கு இழப்பை ஏற்படுத்துகிறது.

காரணங்கள் (Causes)	நிவாரணங்கள் (Remedies)
1. கிளட்ச் ஸ்லிப் ஏற்பட்டிருக்கலாம்.	காரணங்களை சோதித்து சரி செய்ய வேண்டும்.
2. கியர்பாக்சில் உள்ள கியர் மற்றும் ஷாப்ட்டுகள் தேய்ந்து அல்லது உடைந்து இருக்கலாம்.	உடைந்த பாகங்களை மாற்றி அமைக்க வேண்டும்.
3. புரோபெல்லர் ஷாப்ட்டு தேய்ந்த இருக்கலாம்.	சரி செய்ய வேண்டும்.
4. டிபரன்சியல் அமைப்பில் பாதிப்பு இருக்கலாம்.	சரி செய்ய வேண்டும்.

9. மிஸ் ஃபயரிங் ஏற்படுகிறது

காரணங்கள்(Causes)	நிவாரணங்கள் (Remedies)
1. குறிப்பிட்ட சிலிண்டரில் உள்ள ஸ்பார்க் பிளக்கு செயல்படாமல் இருக்கும்.	சுத்தம் செய்து சரி செய்ய வேண்டும்.
2. வால்வு கிளியரன்ஸ் சரியற்று இருக்கலாம்.	சரியானபடி கிளியரன்ஸ் வைக்க வேண்டும்.
3. வால்வு வளைந்து உடைந்து இருக்கலாம்.	புதியவை மாற்ற வேண்டும்.
4. கேம்ஷாப்ட்டில் உள்ள கேம் தேய்ந்திருக்கலாம்.	புதியவை மாற்ற வேண்டும்.
5. சிலிண்டர் ஹெட் கேஸ்கட் பழுது அடைந்திருக்கும்.	புதியவை மாற்ற வேண்டும்.

10. என்ஜினில் அதிக ஒலி உண்டாகிறது

காரணங்கள்(Causes)	நிவாரணங்கள் (Remedies)
1. வால்வு மற்றும் வால்வு மெக்கானிசத்தில் உள்ள பாகங்கள் வளைந்தோ,தேய்ந்தோ இருக்கலாம்.	புதிய பாகங்களை பொருத்த வேண்டும்.
2. கனெக்டிங் ராடு வளைந்திருக்கலாம்.	புதியதாக மாற்ற வேண்டும்.
3. கிரேங்க் ஷாப்ட்டு வளைந்திருக்கலாம்.	சரி செய்ய வேண்டும்.
4. பிஸ்டன் பின் தேய்ந்து இருக்கலாம்.	புதியதாக மாற்ற வேண்டும்.
5. என்ஜின் உதிரி பாகங்கள் தளர்ந்து இருக்கலாம்.	சோதித்து முடுக்க வேண்டும்.
6. வால்வு கிளியரன்ஸ் தவறாக இருக்கலாம்.	சரியான அளவிற்கு செட் செய்ய வேண்டும்.
7. என்ஜின் டிரான்ஸ்மிஷன் சிஸ்டத்தை சரியாக அலைன் செய்யாமலிருக்கலாம்.	சரியானபடி அலைன் செய்ய வேண்டும்.

11. என்ஜினில் பேக் ஃபயர் ஏற்படுதல்

காரணங்கள்(Causes)	நிவாரணங்கள் (Remedies)
1. சரியற்ற இக்னீசியன் டைமிங்காக இருக்கலாம்.	டைமிடங்கை சரி செய்ய வேண்டும்.
2. சரியற்ற எரிகலவை விகிதம்.	சரியான விகிதத்திற்கு திருத்தி அமைக்க வேண்டும்.
3. என்ஜின் அதிக வெப்பமாக இருக்கலாம்.	காரணங்களை அறிந்து சரி செய்ய வேண்டும்.
4. வால்வு சீட்டில் வால்வு சரியாக படியாமல் இருக்கலாம்.	சரி செய்ய வேண்டும்.
5. டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கேப் உடைந்து இருக்கலாம்.	புதிய கேப்பை பொருத்த வேண்டும்.

AM_Tamil_Chp10.indd 208 12/20/2019 3:38:51 PM