











| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | வட்டத்தை அதன் விட்டத்துடன் Ø என்ற குறியீட்டை பயன்படுத்தி குறிக்க வேண்டும் |  |  |
| 4 | மறைவுக் கோடுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு பரிமாணமிடப்படல் கூடாது |  |  |
| 5 | முடிந்தவரை பரிமாணங்களைத் தொடர்ச்சியாக ஒரே கோட்டில் குறிக்க வேண்டும் |  |  |
| 6 | முதலில் சிறிய பரிமாண அளவுகளையும் அதனைத்தொடர்ந்து பெரிய பரிமாண அளவுகளையும் குறிக்க வேண்டும் |  |  |
| 7 | ஒரே தோற்றத்தில் முழு அளவையும் குறிக்கும்போது உள் அளவுகளுக்குப் பின்னரே வெளி அளவைக்குறிக்க வேண்டும் |  |  |
| 8 | பரிமாண அளவுகளை பரிமாணக் கோட்டின் மையத்தில் குறிக்க வேண்டும் |  |  |



Civil_Tamil_Unit_1.indd 18 11/18/2020 11:23:22 AM