



செங்குத்துப் பரப்பு இழைத்தல் (Machining vertical surfaces)

பணிப்பொருளின் பாகங்களை செங்குத்தாக இழைத்தல், டாங்க் மற்றும் குருவ் என்ற முறையில் பொருந்தும் பாகங்களை வெட்டுதல், சாவிப்பள்ளம் வெட்டுதல் போன்ற வேலைகளைச் செய்யும் போது செங்குத்தான பரப்பு இழைக்கும்படி இழைக்க வேண்டும். பணிமேடையை மேல்நோக்கி நகர்த்தாமல், வெட்டுளி கம்பத்தை கீழ்நோக்கி ஊட்டம் தருவதே சிறந்தது. படத்தில் காட்டியபடி கிளாப்பர் பாக்சைத் திருப்பி வைத்து இயந்திரப்பணி செய்ய வேண்டும்.



செங்குத்துப் பரப்பு இழைத்தல் (Machining vertical surfaces)

XII BME_Tamil version CHAPTER 03.indd 80 1/7/2020 3:39:21 PM