
### 6. 4. 9 UCS பணிக்குறி

வரைபடப் பகுதியின் கீழ் இடது மூலையில் உள்ள L வடிவ கோட்டிற்கு UCS பணிக்குறி என்று பெயர். UCS என்பது "User Coordinate system" என்பதன் குறுக்கமாகும்.


- முப்பரிமாண வரைபடங்களுக்கு UCS பணிக்குறி பெரிதும் பயன்படுகிறது.
- இருபரிமாண வரைபடங்களுக்கு UCS பணிக்குறி தேவைப்படுவதில்லை. அப்பொழுது UCSICON கட்டளை மூலம் அதை நீக்கிவிடலாம். கீழ்க்கண்டவாறு கட்டளையின் பெயரைத் தட்டச்சு செய்து என்பதைத் தட்டச்சு off செய்ய வேண்டும.
- Command: ucsicon (ENTER விசையை அழுத்தவும்)
- Enter an option [ON / OFF / All / Noorigin / Origin / Properties] <ON>: off (ENTER விசையை அழுத்தவும்)




படம் 6.34 UCS பணிக்குறி

### 6. 4. 10 உலவுதல் பட்டை (Navigation Bar)

உலவுதல் பட்டையானது வரைபடப் பகுதியில் இருக்கும். இது உலவுதலுக்கான கருவிகளைக் கொண்டிருக்கும்.




படம் 6.35 உலவுதல் பட்டை

### 6. 4. 11 நிலைமைப் பட்டை (Status Bar)

கட்டளை வரிக்கு கீழே நிலைமைப் பட்ட இருக்கும். சாளரத்தின் கீழ் வலது மூலையில் உள்ள பட்டை பயன்பாட்டு நிலைமைப் பட்டை (Application Status Bar) ஆகும்.

இது எளிமையாக படம் வரைவதற்குத் தேவையான பல பொத்தான்களைக் கொண்டுள்ளது. இதன் மீது கிளிக் செய்து ON அல்லது OFF செய்யலாம்.

**குறிப்பு**

ஆட்டோகேட் 2016 இல் சன்னலின் கீழ்ப்புறத்தில நிலைமைப்பட்டை தோன்றவில்லை எனில், கட்டளை வரியில் STATUSBAR என தட்டச்சு செய்து நுழைவு விசையை அழுத்தவும். பிறகு மதிப்பு 1 என உள்ளிட்டு நுழைவு விசையை அழுத்தவும். இப்பொழுது நிலைமைப் பட்டை சன்னல் திரையின் கீழ்ப்புறத்தில் தோன்றும்.

Command: STATUSBAR
Enter the new value for STATUSBAR <0>:1



XII CompTech_Tamil version CHAPTER 06.indd 196 4/16/2019 1:27:00 PM