


படம் 6.52 Draw பேனலில் உள்ள லைன் மூல் பணிக்குறி



படம் 6. 53 கட்டளை வரி

4. கீழ்க்கண்ட ஆட்டோகேட் ப்ராம்ட் (Auto CAD Prompts) தோன்றும்.


Specify first point: (கோட்டின் முதல் புள்ளியைக் குறிப்பிட, சுட்டி மூலம் திரையில் ஏதேனும் ஒரு இடத்தில் கிளிக் செய்ய வேண்டும்).

Specity next point pr [Undo]: இரண்டாவது புள்ளியைக் குறிப்பிட, சுட்டியை நகர்த்தி மற்றொரு இடத்தில் கிளிக் செய்ய வேண்டும்).

Specify next point of [Undo]: (மூன்றாவது புள்ளியைக் குறிப்பிட வேண்டும்).

Specify next point or [Close/Undo]: (லைன் மூலிலிருந்து வெளியேற ENTER விசையை அழுத்த வேண்டும்).

இப்பொழுது படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு கோடு வரைபடப் பகுதியில் தோன்றும்.



படம் 6.54 லைன் மூல் மூலமாக கோடுகள் வரைதல்

XII CompTech_Tamil version CHAPTER 06.indd 204 4/16/2019 1:28:09 PM